

1987-02-13

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare	Festställd av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhT/N Ericsson	E Vintheden		UFS 35-00-1956E <sup>1)</sup>
FuhDE/H Nilsson	/M Berg		

35

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL  
GRUPP 818. ELANLÄGGNING

Innehåll

818 Beväpning

S1, S3

Adress

818010

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser  
för materielunderhåll, se TOM 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är max-  
tider och får inte överskridas.

Tekniskt underhållsstöd: FFV-AL/FF23 B Carlsson

1) Nyttillkommen enhet har markerats med en asteriskrad  
under adressen. Version 7 har tillkommit.

1987-02-13

Sida 2

Adress	Red	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 GRUPP 818. ELANLÄGGNING											
		02 -----											
		03											
		04 818 BEVÄPNING											
		05 -----											
818010		01 ELVÄXEL	UE	-	-	-	VB		ME	FFVAL	UFA 35-70-4302		
		02 F6400-003163		2	-	-			FVST	35	ÖVERSYN		
		03 SAAB -PP31-2		-	-	-							
		04						10ÅR	ME		UFA 35-70-4302		
		05 S1-10, -11							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
818020		01 ELVÄXEL	UE	-	-	-	VB		ME	FFVAL	UFA 35-70-4302		
		02 F6400-003164		-	-	1			FVST	35	ÖVERSYN		
		* 03 SAAB -PP31-3		1	-	-							
		04						10ÅR	ME		UFA 35-70-4302		FÖ
		05 S1-11							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
818030		01 IMPULSGIVARE	UE	-	-	-	900TIM	---	ME	FFVAA	ASM 35-70-304		
		02 M2491-707010		1	-	-			FVST	35	PROVNING		
		03 SAAB -BH6-3		-	-	-							
		04											
		05 S3-16											
818040		01 IMPULSGIVARE, RAKET	UE	-	-	-	6ÅR	6ÅR	ME	FFVAA	ASM 35-70-330		TS FÖ
		02 M2491-703010		-	-	1			FVST	35	TILLSYN		
		03 SAAB -BH7-2		-	-	-							
		04											
		05 S3-16											
818045		01 IMPULSGIVARE, RAKET	UE	-	-	-	6ÅR	6ÅR	ME	FFVAA	UFA 35-		TS FÖ
*****		02 M2491-710010		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
		03 SAAB -BH7-3		1	-	-							
		04											
		05 S3-16											
818050		01 IMPULSDKOPPLARE	--	-	-	-	900TIM	---	ME	FFVAA	ASM 35-70-307		
		02 F2368-000033		1	-	-			FVST	35	PROVNING		
		03 BRNSF-LEDEX/LX/CS1/13470/DH1		-	-	-							
		04					VB		ME		ASM 35-70-307		
		05 S3-18							FFVAA		REPARATION		
818060		01 PULSENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-70-306		
		02 F6400-003158		1	-	1			FVST	35	PROVNING		
		* 03 SAAB -E029-2		1	-	-							
		04					VB		ME		ASM 35-70-306		
		05 S1-12							FFVAA		PROVNING		
818070		01 RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-339		
		02 F2336-000020		1	-	-			FVST	35	PROVNING		
		03 BILLM-S-2031/2MOD		-	-	-							
		04					VB		ME		ASM 35-81-339		
		05 S3-13							FFVAA		REPARATION		
818080		01 RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-333		
		02 F6400-000184		14	-	4			FVST	35	PROVNING		
		* 03 SAAB -EH19-1		4	-	-							
		04					VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
		05							FFVAA		REPARATION		
818090		01 RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-351		
		02 F4306-000002		-	-	2			FVST	35	PROVNING		
		* 03 LEACH-7064-238		2	-	-							
		04					VB		ME		ASM 35-81-351		
		05 S3-44, -78							FFVAA		REPARATION		

1987-02-13

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- våring					
818100	01	TRANSFORMATORENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-70-309		
	02	M3297-006268		1	-	-			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -E061-1		-	-	-							
	04						VB		ME		ASM 35-70-309		
	05	S3-51							FFVAA		REPARATION		