

27 sept 1965

Sida 1 (2)

FF tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphöver
UHD/Å Hellström	J O Arman /E Vintheden		6)

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten. Tillägg

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten.

OGILTIG

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud-vst	Kass	Föreskrift	Antal/fpl						Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				A	B	C	D	E	F	
523	Impulsgivare, h-varning	SATT-3 ¹⁾ -4466000	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-321	1						SAAB-6101090
524	Impulsgivare, h-varning	SATT-4 ¹⁾ -5050001	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-323	1						SAAB-6105226 I B
576	Utgår															
	Styrautomat 05	M2180-005011														
591	Accbrytare	M2180-005238	F, G	flj	H	CVM	CVM	CVM				1	1	1		SAAB-RM22-3 ²⁾ ue
592	Förstärkare	M2180-005258	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1		SAAB-YX6-5 ³⁾ ue
594	Manöverdon	M2180-005128	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1		SAAB-ED46-5 ⁴⁾ ue
596	Utgår															
597	Utgår															
598	Utgår															
599	Synkroniseringsdon	M2180-005168	G	flj			CVM	CVM	ASM 35-3v-335			1	1	1		SAAB-NH2-5 ⁵⁾ ue
606	Utgår															
668	Apparatenhet	M3333-059118	vb	flj	3 år	CVA	CVA	FF		1		1	1	1		PHIL-RP-582.00 ue
669	Manöverlåda	M3333-059128	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1		1	1	1		PHIL-RP-582.13 ue
670	Monteringsbädd	M3333-059138	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1		1	1	1		PHIL-RP-582.10 ue
802	Accindikator	M3490-052076	F	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-862-3					1		ue

1) Kommer att ersättas med SATT-Typ 6 mod efter mod.

2) För utförande enligt etapp I SAAB-RM22-7.

3) " 0 SAAB-YX6-3, för etapp I SAAB-YX6-4.

4) " 0 SAAB-ED46-3, för etapp I SAAB-ED46-4

5) " I SAAB-NH2-4.

6) Sid 25 anm 2, och pos 523, 524, 576, 591, 592, 594, 596, 597, 598, 599, 606, 668, 669, 670, 802, 803, 826, 846, 883, 884, 895 strykes samt 846a) och 883a) tillkommer i TOMT 35-00-2F och i anm. kolumnen införs: "Se-:1.

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass	Föreskrift	Antal/fpl						Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				A	B	C	D	E	F	
803	Accindikator	M3490-052010	F	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	2	1		1	ue
826	Utgår tillika med anm 1) nederst på sidan 39															
846	Flyglägesindikator	M3256-029010	E	flj	2 år	CVM	CVM	FF						1		AGA-N190854 ue
846a	Styrindikator	M3380-001030	E	flj	2 år	CVM	CVM	FF						1		(BOC4) ue
883	Svängindikator	M3462-067010	F	flj	2 år	CVM	CVM	CVM	TOMT 35- 863-4	1	1	2	1			ue
883a	Svängindikator	M3462-067020	F	flj	2 år	CVM	CVM	CVM						1	1	ue
884	Syrgasmanometer	SAAB-6106278	2 år	flj			CVV	CVV	ASM		1		1	1	1	ue
895	Varvtalsindikator	M3474-771010	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35- 862-5					1		ue

27 sept 1965

Sida 1 (2)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/Å Hellström	Fastställd av J O Arman /E Vintheden	Andrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	----------------

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten. Tillägg

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud-vst	Kass	Föreskrift	Antal/fpl						Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				A	B	C	D	E	F	
26	Automatisk tid-utlösare	PACHU-MRI G.Q. 301	1 år ²⁾	flj			CVM	CVM		1	1	2	1			SAAB-6102627 ue
32	Rakemotor	SAAB-9000216-10-1			2 år	CVA	CVA	CVA						1	1	ue
33	Axelremlås	PASCI-HR30 -1029-52-00			H	CVV	CVV	CVV	ASM35-18-301	1	1	2	1	1	1	SAAB-6100680 ue
34	Utgår															
38	Omställare	SAAB-9000586-10-1	1 år	flj			CVM	CVM	ASM					1	1	I fpl D fr o m 374 ue
55	Tvåtidutlösare	PACHU-GQ -428	1 år	flj			CVM	CVM							1	I fpl D fr o m 374 ue
57	Tändare	SAAB-6106518	2 år	flj			CVM	CVM		1	1		1	1	1	Ingår ej i B ¹ ue
137	Manöverventil, ebk	DOWTY-A7403Y alt 08843YA01	H	flj			CVV	CVV	ASM35-61-308	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100506 ue
179	Tryckregulator, hydraulsystem	DOWTY-C4651YA24			H	CVV	CVV	CVV	ASM35-41-342	2	2	2	2	2	2	SAAB-SA576267 ue
234	Syrgasbehållare	AGA-OF-7/212			5 år	CVV	CVV	CVV	ASM 2) 3)		2		2	2	2	SAAB-6105549-001 alt ue SAAB-6111231-001

Anm 3) nederst å sid 13 får följande lydelse:

Kalendertiden är beroende av tändarens monteringsdatum. Vid 0-ställd motor i fpl bör kvarvarande kalendertid vara minst 2 år. Utbytta tändare sändes till CVV.

Anm 1) å sid 17 får följande lydelse:

Avstängningsventil DH11-9 får ersätta DH11-6 i fpl A, B och C. Dock får inte DH11-9 i fälltanks installationen ersättas med DH11-6.

- 1) Pos 26, 32, 33, 34, 38, 55, 57, 137, 179, 234, 236, 300, 316, 317, 324, 326, 327, 336, 337, 412, 427, 439, 441, 442, 455, 503 strykes samt 241a), 306a), 307a) tillkommer i TOMT 35-00-2F och i anm kolumnen införs : "Se -:2".
Anm 3) sid 13 och anm) 1) sid 17 strykes samt införs "Se -:2".

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass	Föreskrift	Antal/fpl						Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				A	B	C	D	E	F	
236	Syrgasbehållare	AGA-OF-4,7/212			5 år	CVV	CVV	CVV	ASM		1		2	2	2	SAAB-6104217 ue SAAB-6111230-001
241a)	Tryckluftbehållare, vägledarluf	SAAB-6105549-003			5 år	CVV	CVV	CVV							2	
300	Utgår															
306a)	Flottörventil	SAAB-DL54-1	H	flj			CVV	CVV	ASM35-61-300	1	1		1	1	1	
307a)	Flottörventil	SAAB-DL54-1	H	flj			CVV	CVV	ASM35-61-300			1				
316	Utgår															
317	Avstängningsventil trycktankning	SAAB-DH12-4			G	CVV	CVV	CVV	ASM35-65-338	2	2	2	2	2	2	Sc - 2 ue
324	Utgår															
326	Utgår															
327	Avstängningsventil	SAAB-DH11-9	G	flj			CVV	CVV		2	2	2	4	4	4	1)
336	Utgår samt även anm.	3) nederst å sidan 17														
337	Utgår samt även anm.	3) nederst å sidan 17														
412	Utgår															
427	Utgår															
439	Elkrutpatron M m/59	SAAB-6013183-1	1 år 1)	flj 2)			CVA	flj 3)					1		1	
441	Elkrutpatron M m/59	SAAB-6013183-1	1 år 1)	flj 2)			CVA	flj 3)		1						
442	Rbbalk F5	M4840-006010	1 år	flj	vb	CVA	CVA	CVA	ASM						1	SAAB-1275385 (056)
455	Kopplingsbox	F5136-000016					CVA	CVA						3		OMERA-59107 ue
503	Utgår															

26 april 1967

Sida 1 (2)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/Å Hellström CVV/K Mattsson	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphåver 5)
--	---	---------------	----------------

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten. Tillägg.

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparations-
arbeten.

OGILTIG

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl						Anm
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D	E	F	
12a	FJÄDERCYLINDER	SAAB-1248785-2	H	Flj	vb	CVV	CVV	CVV		1	1		1	1	1	
45	...KRUTPATRON M/61	PACHU-GQ 30539	1 år ¹⁾	Flj			CVM	Flj			1		1	1	1	
47	...KRUTPATRON M/61	PACHU-GQ 30539	1 år ¹⁾	Flj			CVM	Flj			1		1	1	1	
49	NÖDTRUSTNINGS- PACKE	M7388-102010			vb	CVM	CVM	CVM			1		1	1	1	SAAB-6012583-11- -1 ue
49a	..ENMANSLIVBÅT	M5610-011011 alt -105011			vb	CVV	CVV	CVV			1		1	1	1	
49b	..NÖDSÄNDARE	M3273-712010			vb	CVA	CVA	CVA			1		1	1	1	
50	..PACKFORDRAL	M7080-714010			vb	CVM	CVM	CVM			1		1	1	1	SAAB-6012583-10-1
50a	..SYRGASENHET	M2360-324010			6 min ²⁾	CVV	CVV	CVV					1	1	1	
82	SÄKERHETSVENTIL H-STÄLL	SAAB-6004913-5	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-20- 325	2	2	2	2	2	2	ue
93	BACKVENTIL	SAAB-6000121-1	vb	Flj			CVV	CVV	ASM-35-41- 304	3	3	3	3	3	3	
94	BACKVENTIL	SAAB-GL40-1	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-41- 346	1	1	1	1	1	1	
112	HYDRAULTANK	SAAB-1213095-1	vb	Flj			CVV	CVV	ASM-35-41- 338	2	2	2				
113	HYDRAULTANK	SAAB-1245919-1	vb	Flj			CVV	CVV	ASM				2			
114	HYDRAULTANK	SAAB-1245919-3	vb	Flj			CVV	CVV					2	2		
140	MANÖVERVENTIL, NÖDEFFEKTAGGRE- GAT	SAAB-1256623-1	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-41- 323	1						SAAB-6000921-1 T o m fpl 35065 ue
141	MANÖVERVENTIL, NÖDEFFEKTAGGRE- GAT	SAAB-1279227-1	H	Flj			CVV	CVV	ASM	1	1		1	1	1	SAAB-6000921-3 ue
142	MANÖVERVENTIL, NÖDEFFEKTAGGRE- GAT	SAAB-1276785-2	H	Flj			CVV	CVV	ASM		1					SAAB-6000921-3 ue
145	HYDRAULPUMP	MFSR-B20018 V3 Typ 1101			G	CVM	CVM	CVM	ASM-35-41- 349	1	1	1	1	1	1	SAAB-6103224 ue

Anm 1. Kasseras vid byte. Kalendertidsmärks vid montering i Fpl.

Anm 2. Översynstiden = 1 år när TOMÄ 35-49-Ä619 införts.

5) TOMT 35-00-2F ändras enligt följande:

Anm 1 sid 4, anm 1 sid 13 samt pos 45, 47, 49, 50, 82, 93, 94, 112, 113, 114, 140, 141, 142, 145, 146, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 173, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 190, 191, 192, 193, 200, 206, 208, 229, 230, 237, 246 och 248 stryks samt pos 12a, 49a, 49b, 50a, 246a tillkommer. I Anm-kolumnen införs: "Se - :3".

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud-vst	Kass-av	Föreskrift	Ant/fpl						Anm
			Pe-riod	Utfö-res av	Pe-riod	Utfö-res av				A	B	C	D	E	F	
146	OMKOPPLINGSVENTIL	SAAB-6006003-1	H	Flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1	ue
158	STRYPVENTIL, NÖD-EFFEKTAGGREGAT	SAAB-VK4-1	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-41-312	1	1	1	1	1	1	
162	SÄKERHETSVENTIL	SAAB-1256609-2	H	Flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM-35-41-314	1	1	1	1	1	1	SAAB-VL 17-1 ue
163	SÄKERHETSVENTIL, HYDRAULSYSTEM	SAAB-VL19-1	H	Flj			CVV	CVV	ASM							ue
164	SÄKERHETSVENTIL, HYDRAULSYSTEM	SAAB-VL19-2	H	Flj			CVV	CVV	ASM	2	2	2	2	2	2	ue
165	SÄKERHETSVENTIL, HYDRAULTANK	SAAB-DL40-4	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-41-322	2	2	2	2	2	2	
166	SÄKERHETSVENTIL, DRIVANLÄGGNING	SAAB-GL21-2	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-41-305	3	3	3	3	3	3	ue
173	TERMOSTATVENTIL	SAAB-1279225-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM		1		2	2	2	SAAB-6106185 ue
180	TRYCKREGULATOR, LANDSTÄLL	DOWTY-04862YA16	G	Flj			CVV	CVV	ASM-35-41-327							SAAB-6100450 ue T o m fpl 35065
181	TRYCKREGULATOR, LANDSTÄLL	SAAB-VJ4-1	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-41-310		1	1	1	1	1	ue
182	TRYCKREGULATOR, PEDALKRAFTGIVARE	SAAB-PJ4-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM-35-41-313	1	1	1	1	1	1	ue
183	AVSTÄNGNINGSVENTIL, VARMLUFTSHUNT	SAAB-FOZ-A-24	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-41-321	1	1	1				SAAB-6102352 ue
184	AVSTÄNGNINGSVENTIL, VARMLUFTSHUNT	SAAB-GH23-1			G	CVV	CVV	CVV	ASM				1	1		SAAB-6800641 ue
185	AVSTÄNGNINGSVENTIL, VARMLUFTSHUNT	SAAB-GH23-2			G	CVV	CVV	CVV	ASM						1	SAAB-6801186 ue
190	KYLARE, KABIN	SAAB-6004961-2	H	Flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM-35-43-303	1	1					ue
191	KYLARE, KABIN	SAAB-6005441-1	H	Flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM			1				ue
192	KYLARE, KABIN	SAAB-6008501-1	H	Flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM				1	1		ue
193	KYLARE, PRIMÄR	AIRES-E177950-1	H	Flj			CVV	CVV	ASM						1	SAAB-6106227
200	REGLERVENTIL, KALLLUFTSHUNT	SAAB-1253089-1	G	Flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM-35-43-300	1	1	1	1	1	1	SAAB-GO 9-1 ue
206	SÄKERHETSVENTIL	SAAB-6005151-1	H	Flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1	ue
208	SÄKERHETSVENTIL	SAAB-6008341-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM		1		1	1	1	
229	REDUCERVENTIL, G-DRÄKT, HUVTÄTN	SAAB-1217707-1	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-49-308	1	1	1	1	1	1	SAAB-GO 2-11 ue
230	REDUCERVENTIL, LUFTSYSTEM, BAK-KROPP	SAAB-1253093-1	H	Flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM-35-49-313	1	1	1	1	1	1	SAAB-GO 10-3 ue
237	SYRGASFILTER	SAAB-9000581-10-1	H	Flj			CVV	CVV		1	1	1	1	1	1	3) ue
246	DRIVENHET, GENERATOR (CONSTANT SPEED)	SAAB-1256575-1 ur	vb	Flj	G ⁴⁾	CVM	CVM	CVM	TOMT	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100219 ue
246a	DRIVENHET, GENERATOR (CONSTANT SPEED)	SAAB-1256675-2	vb	Flj	G ⁴⁾	CVM	CVM	CVM	TOMT						1	ue
248	SÄKERHETSVENTIL	SAAB-VL15-7	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-61-303	1	1	1				

Anm 3. Filtret införs på fpl 35 ACD genom TOMÄ 35-49-Ä540.

Anm 4. Drivenheten skall gångtidsuppföljas. Vid insändandet till CVM skall, för fpl 35F, gångtidsjournal FF 732 bifogas. För fpl 35 A-E utskrivs journalen av CVM i samband med reparation eller annan åtgärd.

24 april 1967

Sida 1 (2)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/Å Hellström CVV/K Mattsson	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphåver 5)
--	---	---------------	----------------

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten. Tillägg.

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparations-
arbeten.

Pos nr	Benämning	Pe-riod	Tillsyn Utfö-res av	Pe-riod	Översyn Utfö-res av	Hu-vud-vst	Kass-av	Föreskrift	Ant/föl						Anm
									A	B	C	D	E	F	
306	STARTBÄNSETANK SAAB-10331-1	vb	Flj			CVV	CVV	ASM	1	1		1	1	1	
307	STARTBRÄNSLETANK SAAB-1237761-1	vb	Flj			CVV	CVV				1				
317	AVSTÄNGNINGSVENIL TRYCKTANKNING SAAB-DH12-4			H	CVV	CVV	CVV	ASM-35-65-338	2	2	2	2	2		ue
318	AVSTÄNGNINGSVENIL TRYCKTANKNING SAAB-DH12-5			H	CVV	CVV	CVV						2		ue
335	BACKVENTIL SAAB-DL38-1	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-41-301	3	5	3	2	2	1	
345	FLOTTÖRVENTIL, SAMLINGSTANK SAAB-DL49-5	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-65-334	4	4	4				ue
346	FÄLLTANK SAAB-1247615	4 år ²⁾	Flj			CVV	CVV	ASM	x	x	x	x	x	x	
348	TRYCKUTJÄMNINGS-VENTIL SAAB-DL60-2			4 år	CVV	CVV	CVV	ASM-35-65-341	1	1	1	1	1	1	
349	NIVÅBRYTARE SAAB-EL5-3	4 år ²⁾	Flj			CVV	CVV		5	5	5	5	5	5	
357	REDUCERVENTIL SAAB-GO11-1			4 år	CVV	CVV	CVV								
365	REDUCERVENTIL SAAB-GO11-3			4 år	CVV	CVV	CVV								
389	KYLARE, TANKLUFT SAAB-6005141-1	H	Flj	vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1				ue
390	KYLARE, TANKLUFT SAAB-6005141-2	H	Flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM-35-65-312				1	1	1	ue
413	REDUCERVENTIL SAAB-GO11-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1				
425	URLUFTNINGSVENIL SAAB-GL35-5	H	Flj			CVV	CVV					2	2	2	ue
426	URLUFTNINGSVENIL SAAB-GL35-6	H	Flj			CVV	CVV	ASM-35-65-337				2	2	2	ue
428	VÄRMEVÄXLARE SAAB-6008741-3	H	Flj			CVV	CVV	ASM				1	1	1	
502	AVSTÖRNINGSDOXA SAAB-EF11-1	vb	Flj			CVV	CVV	ASM	1						ue
508	FASFELRELÄ SPETI-393-100	G	Flj			CVV	CVV	ASM-35-81-305	1	1					SAAB-6102686 ue
512	FÖRSTÄRKARE, BRÄNSLEMÄTNING SMITH-LA14-1			vb	CVV	CVV	CVV	ASM-35-86-313	2	2	2	2	2	2	SAAB-6101419 ue
513	FÖRSTÄRKARENHET SAAB-EJ24-1	vb	Flj			CVV	CVV	ASM-35-49-315	1	1		1			ue

Anm 1. Införs i 35A t o m 065 och 35C genom TOMÄ 35-65-Ä47.

Anm 2. Tiden är 1 år innan nivåbrytarna modifierats. Efter modifieringen makuleras mod-siffra 1 på tankens märkskylt.

5) TOMT 35-00-2F ändras enligt följande:

Anm 2 sid 17, anm 2 sid 18 samt pos 306, 307, 318, 335, 345, 346, 348, 349, 357, 365, 389, 390, 413, 425, 426, 428, 502, 508, 512, 513, 525, 531, 532, 533, 573, 574, 575, 577, 580, 582, 583, 587, 593, 600, 601, 607, 608, 609, 610, 839, 847, 849, 855, 857, 867, 868 och 885 stryks samt 593 a tillkommer. I anm-kolumnen införs: "Se - :4".

TOMT 35-00-2F:1 ändras enligt följande:

Anm 2 och 5 samt pos 591, 599, 883 och 883a stryks. I anm-kolumnen införs: "Se - :4".

TOMT 35-00-2F:2 ändras enligt följande:

Pos 317 stryks. I anm-kolumnen införs: "Se - :4".

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl						Anm
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D	E	F	
525	IMPULSGIVARE	SATT-typ 6 mod	vb	Flj			CVV	CVV	ASM-35-81-315	1	1	1	1	1	1	SAAB-6106488-001
531	KONTROLLBOX, TEMP. KABIN	VAPOR-D25530150	vb	Flj			CVV	CVV	ASM-35-43-312							SAAB-6100234 ue
532	KONTROLLBOX, TEMP. KABIN	VAPOR-D25530150-01	vb	Flj			CVV	CVV	ASM-35-43-313						1	SAAB-6105394 ue
533	KONTROLLBOX	SAAB-6014007-2	vb	Flj			CVV	CVV	ASM						1	ue
573	SPÄNNINGSREGULATOR	BIXAN-20B6-1-C			vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	1		1				SAAB-6100221 ue
574	SPÄNNINGSREGULATOR	BIXAN-20B63-1B			vb	CVV	CVV	CVV	TOMT		1		1	1		SAAB-6105975 ue
575	SPÄNNINGSREGULATOR	BIXAN-20B100-2			vb	CVV	CVV	CVV							1	SAAB-6112447-001 ue
577	ACC.BRYTARE	SAAB-RM22-8	vb	Flj	H	CVM	CVM	CVM	ASM-35-30-330	1	1	1				ue
580	FLERKANALFÖR- STÄRKARE	LEAR-1027 A	vb	Flj	vb	CVM	CVM	CVM	TOMT 35-30-15	1	1					SAAB-6100634 ue 35B-6100634-001
582	MANÖVERAPPARAT	LEAR-996U	vb	Flj	vb	CVM	CVM	CVM	TOMT 35-30-11	1	1					SAAB-6100636 ue
583	MOMENTGYRO- ENHET	LEAR-2162D	vb	Flj	H	CVM	CVM	CVM	TOMT 35-30-1	1	1	1				SAAB-6100637 ue
587	SYNKRONISERINGS- ENHET	LEAR-1445A	vb	Flj	vb	CVM	CVM	CVM	TOMT 35-30-7	1	1	1				SAAB-6100635 ue 35B-SAAB-6100635-001
591	ACCBRYTARE	M2180-005238	vb	Flj	H	CVM	CVM	CVM				1	1	1		SAAB-RM22-9 ³⁾ ue
593	GYROENHET	M2180-005218	vb	Flj	H	CVM	CVM	CVM				1	1	1		SAAB-RM17-3 ue
593a	CENTRERINGS- DON	M2180-005268	vb	Flj	vb	CVV	CVV	CVV				1	1	1		SAAB-PY2-4
599	SYNKRONISERINGS- DON	M2180-005168	vb	Flj	H	CVM	CVM	CVM	ASM-35-30-335			1	1	1		SAAB-NH2-5 ⁴⁾ ue
600	UTLÖSNINGS- DON	M2180-005278	G	Flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1		SAAB-EU9-1 ue
601	ÅTERFÖRINGS- GIVARE	M2180-005138			vb	CVM	CVM	CVM				2	2	2		SAAB-EJ40-2 ue
607	TRANSFORMATOR	SRT-2 kVA 200/115 V	vb	Flj			CVV	CVV	ASM-35-81-300	1	1	1	1	1		SAAB-6100508
608	TRANSFORMATOR	ASEA-SKTE 1530	vb	Flj			CVV	CVV	ASM	1	1		1			SAAB-6104003
609	TRANSFORMATOR	ASEA-SKTE 1530 mod	vb	Flj			CVV	CVV	ASM						1	SAAB-6104003-001
610	TRANSFORMATOR, BRÄNSLEMÄTNING	SAAB-6101439	vb	Flj			CVV	CVV	ASM-35-86-307	1	1	1				
839	FÖRSTÄRKARE	M3257-023118	F	Flj	6 år	CVM	CVM	FF		1						
847	FÖRSTÄRKARE I	M3257-025128	F	Flj	6 år	CVM	CVM	FF			1		1	1		
849	HORISONTINDIKATOR	M3256-025010	F	Flj	6 år	CVM	CVM	FF			1		1			
855	FÖRSTÄRKARE I	M3257-027128	F	Flj	6 år	CVM	CVM	FF							1	
857	HORISONTINDIKATOR	M3256-027010	F	Flj	6 år	CVM	CVM	FF							1	
867	GIVARE, SKAL- TERMOMETER	M2960-183010	vb	Flj			CVV	CVV	ASM-35-86-305	1		1				SAAB-6100816 ue
868	HORISONTGYRO	M3255-051010	E	Flj	4 år	CVM	CVM	CVM					1			ue
883	SVÄNGINDIKATOR	M3462-067010	F	Flj	4 år	CVM	CVM	CVM	TOMT 35-863-4	1	1	2	1			ue
883a	SVÄNGINDIKATOR	M3462-067020	F	Flj	4 år	CVM	CVM	CVM						1	1	ue

Anm 3. För utförande enligt etapp I SAAB-RM22-7.

Anm 4. För utförande enligt etapp I SAAB-NH2-4.

OBS. För poserna 591, 593, 599 och 600 gäller att gångtidslörlängningen inte får tillämpas förrän föreskriften "PRESTANDAKONTROLL Sa 05" - vilken skall utföras vid E-, F-, G- och H-tillsyn - är fastställd.

Denna föreskrift sätts in i SMI Teledelen för respektive fpl.

9 juni 1967

Side 1 (2)

FF tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Andrad enligt	Upphäver
UHD/H Källén /Å Hellström	R Klitte /J Österberg		35-30-503B

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten. Tillägg.

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten.

FF har fastställt nya gångtider för service och tillsyn (inom parentes anges föregående tid).

Service: **OGILTIG** FLIC-ON-ON VAPENINSTALLATION

B-service utsträcks att gälla 7 (3) dygn.


C-service 31 ± 5 ($25 \pm 2,5$) gångtimmar.

D-service 62 ± 5 (50 ± 5) gångtimmar.

TELEINSTALLATION

C- och D-service utgår.

Tillsyn: Tillsynerna skall utföras vid gångtider enligt nedanstående diagram.



För varje tillsynsutfall medges en tolerans av 10 gångtimmar på det nominella värdet. Tillåtna toleranser får inte ackumuleras.

Undantag från ovanstående toleranser får dock göras på fpl som genomgått första E- och F-tillsyn men inte andra E-tillsyn (300 gt). På dessa fpl får förlängning göras så att G-tillsyn inträffar vid 500 gångtimmar. Längre gångtid än 150 timmar får inte tas ut mellan tillsynerna.

På fpl som genomgått andra E-tillsyn men inte G-tillsyn görs en andra F-tillsyn vid 400 och G-tillsyn vid 500 gångtimmar.

För övriga fpl kan förlängning av toleranserna få göras efter samråd med FF/UHD i varje särskilt fall.

I samband med gångtidsförlängningen ändras översyns- och tillsynsperioden för apparater enligt följande tabell:

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl						Anm
			Pe- riod	Utförs av	Pe- riod	Utförs av				A	B	C	D	E	F	
86	ELDOMKRAFT, HÖJD- TRIM	SAAB-PP37-4			F	CVV	CVV	CVV					1	1	1	1) ue
413	REDUCERVENTIL	SAAB-GO11-1			G	CVV	CVV	CVV		1	1	1				
515	GENERATOR	M2648-800110			F	CVV	CVV	CVV		1	1	1	1	1	1	ue
516	GENERATOR	M2648-800210			F	CVV	CVV	CVV							1	Fr o m fpl 35411 ue
553	REGLERBOX	ASEA-56500 28 A	F	Flj	G	CVV	CVV	CVV	TOMT 35- 812-1	1	1	1	1	1	1	ue
792	HANDKONTROLL 2)	F6400-000006			G	CVV	CVV	CVV							1	(004) ue
795	VRIDHANDTAG, GASREGLAGE	SAAB-KD4-4			G	CVV	CVV	CVV	ASM 35-84- 301	1						ue
796	VRIDHANDTAG, GASREGLAGE	SAAB-KD4-8			G	CVV	CVV	CVV			1		1			ue
827	FARTMÄTARE	M3453-167010	1,5 år	Flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35- 861-9	1		1				ue
828	FARTMÄTARE, MACH	M3453-192010	1,5 år	Flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35- 861-11			1				ue
829	RESERVFARTMÄTA- RE	M3453-193010	1,5 år	Flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35- 861-8		1		1	1	1	ue
869	HÖJDMÄTARE	M3216-060010	1,5 år	Flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35- 861-3	1		2				ue
870	KABINMANOMETER	M3535-731010	1,5 år	Flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35- 861-4	1	1	1	1	1	1	ue
871	MACHMÄTARE	M3453-194010	1,5 år	Flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35- 861-10	1		1				ue
893	VARVTALSINDIKATOR	M3474-755010	1,5 år	Flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35- 861-12	1		2				ue
894	VARVTALSINDIKATOR	M3474-757020	1,5 år	Flj	3 år	CVV	CVV	CVV			1		1		1	ue
895	VARVTALSINDIKATOR	M3474-771010	1,5 år	Flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35- 862-5						1	ue

1) I 35D finns eldomkraft SAAB-PP37-3 med tillsynsperiod E-tillsyn. Denna domkraft byts efterhand genom TOMÄ 35-30-Å582.

2) Fr o m 35501 införs handkontroll SAAB-842600.

TOMT 35-00-2F ändras enligt följande:

Anm 1 sid 25 samt pos 86, 515, 516, 553, 792, 795, 796, 827, 828, 829, 869, 870, 871, 893 och 894 stryks. I anm-kolumnen införs: "Se- :5".

TOMT 35-00-2F:1 ändras enligt följande:

Pos 895 stryks. I anm-kolumnen införs: "Se-:5."

TOMT 35-00-2F:4 ändras enligt följande:

Pos 413 stryks. I anm-kolumnen införs: "Se- :5".

Särtryck av denna TOMT kommer att utsändas för insättning i SMI 35AC Fpl-Va- och Teledelarna, SMI 35BD Fpl-Va- och Teledelarna, SMI 35E Fpl- och Foto-Teledelarna, SMI 35F Fpl-Va- och Teledelarna, STI 35 Utgåva 3 och STI 35E Provisorisk utgåva 1.