

Uso av utg K/ 83

1982-08-10

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/G Hangvar SAAB/FSUM	Fastställd av S Andersson /Å Hellström	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	----------------

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 18. Stol. Ändring

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TIDEN		Åtg. på	Huvud- vol	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
183011	01	RAKETHOTOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-183-2502		INGRR GR 181
	02	M4794-101604		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -9301785-10-1											
	04	9301785-101											
	05						30MÄN		ME	-	UFA 37-183-4001		
	06								CVA	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	07										ONLADDNING.FÄTHETSPROV-		
	08										NING		
	09												
	10						48MÄN		ME	-	UFA 37-183-4001		
	11								CVA	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÜ	
	12										RINGAR.ONLADDNING		
	13												

183029	01	STOLUTSKJPTR74	UE	1	2	1	30MÄN		BE	CVA	UFS 37-183-2501		INGRR GR 181
	02	M4794-104101		1	-	-			KOMP	100	BYTE	BY	STOL GEN II.
	03	BDF -4066061											SXNOS TILL CVA
	04	9301762-001											FÖR ONLADDNING
	05						48MÄN		ME	-	ONLADDNING	FÜ	
									CVA	-			

1) Makulera adress 183011 och 183029. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen efter adress 183011 och 183029 samt :1 på Innehållsförteckningen.