

Tjänstställs, handläggare FuhF2/L Karlsson	Festställt av P Wegelius /H Tegnér	Ändrad enligt	Upphäver 1)
---	--	---------------	----------------

AJ37
 SK37
 SH37
 SF37

Ny TO-beteckning:
 UFS FPL 37 00-19250:1
 Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 18. Stol. Ändring

Underhållstabell, se sid 2

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

- 1) Makulera adress 182005 och 184011 i UFS 37-00-19250.
 Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen
 för nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.

