

1998-05-13

Gäller: Flygvapnet

FPL AJS37
FPL SK37/SK37E
FPL AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 18. Stol. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

1) Makulera adress 182005 i UFS FPL 37 00-1925T.

Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/P Beijer

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-207955
Distribution: FMV:FuhTDOKD

1998-05-13

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
		01 SITSOMSTÄLLNING										
		02 -----										
82005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 182-2501		
	02	F6400-050028	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300350-10-2	IUF									
	04		K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2007		
	05	9300350-102							KOMP	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	06											
	07						120MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	TS	
	08								FFVAL	TILLSYN		
	09											
	10						VB		BE	UFS FPL 37 182-2001		
	11								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	12											
	13						VB		BE	UFS FPL 37 182-2502		
	14								KOMP	BYTE AV ELBORSTAR		
	15											
	16						VB		ME	TUA FPL 37 182-14001		
	17								FFVAL	REPARATION		
	18											
	19						60MÅN		ME	TUA FPL 37 182-14001	FÖ	
	20								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		