

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FPL AJS37
FPL SK37/SK37E
FPL AJSH37
FPL AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 18 Stol. Ändring
Underhållstabell, se sidan 2

1) Makulera adress 184035 005 i UFS FPL 37 00-1925U. Inför “Se:1” på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd adress samt :1 på innehållsförteckningen.

Ansvarig enhet, ref: FMV:ILSUhF/P Beijer
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/FCL

Leverantör, ref: Saab AB

TO-grupp: FLYG 200	Ändrad enligt: 1)	Upphäver: 1)	Förrådsbeteckning: M7781-209063 Distribution: FMV:ILSTinfo
-----------------------	----------------------	-----------------	---

2002-02-22

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3						
				4	5	6						
			IUF	7	8	9	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	

01*KA1 I DRIFT UPPFÖLJS PÅ STOLEN (ADRESS 181065 ELLER 181070).
02 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.
03 INFÖRS GENOM MF FPL 37 181-Å1509.

[illegible]

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD