

1985-03-20

Sida 1 (21)

Tjänsteställe, handläggare	Festställe av	Ändrad enligt	Upphåver
FMV:FuhT/N Ericsson	E Vintheden /M Berg		1) UFS 37-00-1927L UFS 37-00-1927L:1 UFS 37-00-1927L:2 UFS 37-00-1927L:3

AJ37
 SK37
 SH37
 SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
20	Landställ	201005
201	Huvudställ	201005
202	Hjulbromssystem	202005
203	Nosställ	203005
204	Styrsystem, noshjul	204005
205	In- och utfällningssystem	205005
206	Indikeringskretsar	206005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Handläggare FuhD: A Gullberg

Ref SAAB : TFSUM

- 1) Adress 205060 har utgått.
 Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

1985-03-20

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
4	5	6	7	8	9								
201030	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004062		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	03	SAAB -9300794-10-2											
	04	9300794-102											
	05	HÖGER					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		TUA 37-201-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR		
	10												
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-201-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19						144MÅN		ME		UFA 37-201-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR		
	21												

201035	01	PÅFYLNINGVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

201040	01	PÅFYLNINGVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

201046	01	HJUL	--	4	4	4			BE	CVM	SKI		INGÅR I ADR
	02	F6400-051966		4	-	-			KOMP	100	BYTE		201005, 201025
	03	SAAB -1700681-31-3											
	04	1700681-313											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-056750					1)		ME		UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID
	07								KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV.SMÖRJNING AV LAGER. KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE		DÄCKSBYTE
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13						84MÅN		ME				
	14								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
	15												

201050	01	NAV	--	1	1	1	1), 2)		ME	CVM	UFA 37-201-4002		1) UTFÖRS VID
	02	F6400-014804		1	-	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE		DÄCKSBYTE
	03	SAAB -9300460-10-2											2) I FÖRSTA
	04	9300460-102											HAND SKA AJ- NAV SLUTFÖR- BRUKAS
	05												
	06												
	07												
	08						3)		ME				3) UTFÖRS VID
	09								FVST	-	KASSERAS		15 KRYSS PÅ
	10												YTTRE
	11						VB		ME		UFA 37-201-4002		NAVHALVAN
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												
	14						VB		ME		TUA 37-201-14002		
	15								CVM	-	REPARATION		
	16												
	17						84MÅN		ME		UFA 37-201-4002		
	18								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		

1985-03-20

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
201055	01	. . TDLVKANTSKRUV	--	10	10	10	1)	---	ME	CVM	UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID
	02	F3527-000189		10	-	-			KOMP	100	KONTROLL		DÄCKSBYTE
	03	GOODY-95-9468											
	04	6126224-004											
	05						2)		ME				2) UTFÖRS I SAM
	06								FVST	37	KASSERAS		BAND MED KASSA
	07												TION AV NAV

201060	01	. DÄCK 26X6.6-14	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804130		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-266P4EG126X6,6											
	04	6127310-030											
	05							84MÅN	ME				
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		
	07												

201065	01	HJUL	--	4	4	4			BE	CVM	SKI		LEVERERAS
	02	F6400-056750		4	-	-			KOMP	100	BYTE		ENDAST SOM
	03	SAAB - 1700682-31-2											RESERVEDEL
	04	1700682-312											FRÅN SAAB-
	05												SCANIA
	06	ALTFBET: F6400-051966											
	07												
	08												
	09												INGÅR I ADR
	10						1)		ME		UFS 37-201-2502		201005,201025
	11								KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		1) UTFÖRS VID
	12										NAV.SMÖRJNING AV LAGER		DÄCKSBYTE
	13												
	14												
	15							84MÅN	ME				
	16								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
	17												

		* 1A NAVFLÄNS MÄRKT P1. UTFÖRS FÖRST VID 5 KRYSS OCH DÄREFTER VID VARTANNAT KRYSS.											
		* 1B NAVFLÄNS MÄRKT P2. UTFÖRS VID 15 KRYSS.											
201070	01	.NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VID
	02	F6400-046863		1	-	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET-		VART 5:E KRYSS
	03	SAAB - 9301541-10-1									NINGSMÄTARE		EFTER 20 KRYSS
	04	9301541-101											VARANNAN GÅNG
	05						2)		ME		UFA 37-201-4007		
	* 06	ALTFBET: F6400-073269							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		2) SE TEXTRADER
	* 07										SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-		
	08										NING. SMÖRJNING AV LAGER		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-201-4007		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-201-14007		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16							84MÅN	ME		UFA 37-201-4007		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		

1985-03-20

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202025	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-805510		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-5								212			
	04	9300086-105											
	05												
	06	VÄNSTER											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-059072					460TIM		ME	-	DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MÅN	ME	-	DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

202030	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	F6400-059073		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-8								212			
	04	9300086-108											
	05												
	06	HÖGER											
	07												
	08	ALTFBET: M2340-805610					460TIM		ME	-	DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MÅN	ME	-	DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

202035	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-805610		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-6								212			
	04	9300086-106											
	05												
	06	HÖGER											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-059073					460TIM		ME	-	DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MÅN	ME	-	DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

202040	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014956		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-5								212			
	04	9300085-105											
	05												
	06	VÄNSTER BAK											
	07						850TIM		ME	-	TUA 37-202-14004		
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	09										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	10										STRYPBRICKOR		
	11												
	12							144MÅN	ME	-	TUA 37-202-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	14										O-RINGAR		

1985-03-20

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202090	01	SKYTTELVENTIL	--	-	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-202-2508		
	02	F6400-003297		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05												
	06						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I		
	08										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	09										PROVNING AV HJULBROMS-		
	10										SYSTEMET		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-202-4012		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

0A NOSSTÄLL													
203005	01	NOSSTÄLL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-203-2501		
	02	F6400-049360		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-10-4											
	04	1700686-104											
	05												
	06						1610TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	08										SLITNING		
	09												
	10						VB		ME		TUA 37-203-14005		
	11								CVM	-	REPARATION		
	12												
	13						144MÅN		ME	-	---		
	14								CVM		FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS-		
	15										BEN		

203010	01	NOSSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	H		BE	CVM	UFS 37-203-2007		
	02	F6400-046408		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH		
	03	SAAB -9300093-11-3									TÄTNING.SMÖRJNING		
	04	9300093-113											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-071406					VB		ME		UFS 37-203-2012		
	07								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	08												
	09						1610TIM		ME		TUA 37-203-14001		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	11										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	12										RING OCH O-RINGAR		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	15								FVST	37	REPARATION		
	16												
	17						VB		ME		TUA 37-203-14001		
	18								CVM	-	REPARATION		
	19												
	20						144MÅN		ME		UFA 37-203-4001		
	21								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
											RING OCH O-RINGAR		

203015	01	PÅFYLLNINGSENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

203020	01	PÅFYLLNINGSENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

203025	01	HJUL	--	2	2	2			BE	CVM	SKI		
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04	1700686-311											
	05						1)		ME		UFS 37-203-2502		
	06	NOSSTÄLL							KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV	1)UTFÖRS VID	
	07										NAV	DÄCKSBYTE	
	08												
	09												
	10						84MÅN		ME		FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
									FVST	-			

1985-03-20

Sida 18

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift	Uk-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
205040	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2503		
	02	M2030-405010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300089-10-2											
	04	9300089-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						G		BE	-	UFS 37-205-2015		
	09								KOMP	-	SMÖRJN. AV NEDRE LAGER		
	10												
	11						1610TIM		ME	-	UFA 37-205-4005		
	12								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										OCH SKRAPRING. SMÖRJNING		
	14												
	15						60MÅN		ME	-	UFA 37-205-4005		
	16								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	17										O-RINGAR OCH SKRAPRING.		
	18										SMÖRJNING		

205045	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05												
	06	HUVUDSTÄLL					VB		ME	-	UFA 37-202-4012		
	07								FVST	37	REPARATION		

205050	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05												
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA					VB		ME	-	UFA 37-202-4012		
	07								FVST	37	REPARATION		

205055	01	MANÖVERVENTIL	UE	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2505		
	02	M2301-500310		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007003-10-1											
	04	8007003-101											
	05												
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-205-4007		
	10								FVST	37	REPARATION		

205065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2506		
	02	F6400-064217		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300947-10-2											
	04	9300947-102											
	05												
	06	INLÅS HUVUDSTÄLLSLUCKA					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-205-4008		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12												
	13						144MÅN		ME	-	UFA 37-205-4008		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR OCH SKRAPRING		
	16												

205070	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05												
	06	NOSSTÄLL					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-205-4009		
	10								FVST	37	REPARATION		

1985-03-20

Sida 19

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205075	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05												
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA, INRE					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08						VB		ME	-	UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

205080	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05												
	06	HUVUDSTÄLL, UPPLÅS					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08						VB		ME	-	UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

205085	01	MANÖVERCYL INDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2508		
	02	F6400-003885		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300938-10-1											
	04	9300938-101											
	05												
	06	NDSSTÄLL					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08						810TIM		ME	-	UFA 37-205-4010		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	11										OCH D-RINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13												
	14							60MÅN	ME	-	UFA 37-205-4010		
	15								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	16										OCH D-RINGAR.SMÖRJNING		

205090	01	UPPLÅSCYL INDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2509		
	02	F6400-042148		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300719-10-2											
	04	9300719-102											
	05												
	06	NDSSTÄLL					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08						1610TIM		ME	-	UFA 37-205-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV D-		
	11										RINGAR OCH FILTER.		
	12												
	13												
	14							144MÅN	ME	-	UFA 37-205-4011		
	15								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV D- FÖ		
	16										RINGAR		

205095	01	MANÖVERCYL INDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2510		
	02	M2030-403010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300017-10-1											
	04	9300017-101											
	05												
	06	NDSSTÄLLSLUCKA					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08						FGH		ME	-	UFS 37-205-2016		
	09								FVST	-	SMÖRJNING AV LAGER		
	10												
	11						1610TIM		ME	-	UFA 37-205-4012		
	12								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV D-RINGAR TS		
	13										OCH SKRAPRING.SMÖRJNING		
	14										AV KULLAGER		
	15												
	16												
	17							60MÅN	ME	-	UFA 37-205-4012		
	18								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV FÖ		
											D-RINGAR OCH SKRAPRING.		

1985-03-20

Sida 21

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205130	01	BEREDSKAPSCYL INDER	UE	2	2	-			BE	CVM	UFS 37-205-2518		
	02	F6400-003927		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-1											
	04	9301019-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2004		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08	ALTFBET: F6400-029552					1200TIM		ME	-	MDD ENL TOMÄ 37-205-Å75	MDD	
	09								FVST	-			
	10												
	11												
	12							144MÅN	ME	-	UFA 37-205-4019		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-	FÖ	
	14										RINGAR		
	15												
	16												

205135	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2519		
	02	F6400-043608		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024001-10-1											
	04	8024001-101											
	05	(E05-007)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2012		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						810TIM		ME	-	UFA 37-205-4021		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	11										KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	12												
	13							144MÅN	ME	-	UFA 37-205-4021		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB-	FÖ	
	15										RAN		
	16												

0A INDIKERINGSKRETSAR													
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2											
	04	8211000-102					FGH		BE	-	UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							KOMP	-	SMÖRJNING		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-071409					VB		ME	-	UFA 37-104-4002		
	08								FVST	37	REPARATION		

206010	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-071409		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4											
	04	8211000-104					FGH		BE	-	UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							KOMP	-	SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME	-	UFA 37-104-4002		
	08								FVST	37	REPARATION		

(

(

(

(