

Ers av utg 0 / 88

1986-01-13

Sida 1 (23)

Tjänstens bl. handläggare FuhTF/N Ericsson FuhDF/A Gullberg	Fästställe av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt <i>S: 1, 2, 3</i>	Upphåver UFS 37-00-1927M ¹⁾
---	---	------------------------------------	---

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
20	Landställ	201005
201	Huvudställ	201005
202	Hjulbromssystem	202005
203	Nosställ	203005
204	Styrsystem, noshjul	204005
205	In- och utfällningssystem	205005
206	Indikeringskretsar	206005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUB

- 1) Underhållsintervall har ändrats.
Adress 203080-203110 tillkommer.
Adress 203025, 203030 och 203035 utgår.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1986-01-13

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
201030	01	.HUVUDSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	EFGH	BE	CVM	UFS 37-201-2004			
	02	F6400-004062		1	-	-		KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE			
	03	SAAB -9300794-10-2											
	04	9300794-102											
	05	HÖGER					VB	ME		UFS 37-201-2012			
	06							KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING			
	07												
	* 08						1625TIM	ME		TUA 37-201-14001			
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR			
	10												
	11												
	12												
	13						VB	ME		UFA 37-201-4001			
	14							FVST	37	REPARATION			
	15												
	16						VB	ME		TUA 37-201-14001			
	17							CVM	-	REPARATION			
	18												
	19						144MÅN	ME		UFA 37-201-4001			
	20							FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- FÖ RING OCH O-RINGAR			
	21												

201035	01	.PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

201040	01	.PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

201045	01	HJUL	--	4	4	4		BE	CVM	SKI		INGÅR I ADR	
	02	F6400-051966		4	-	-		KOMP	100	BYTE		201005, 201025	
	03	SAAB -1700681-31-3											
	04	1700681-313											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-056750					1)	ME		UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID	
	07							KOMP	100	BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER. KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE		DÄCKSBYTE	
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13						84MÅN	ME					
	14							FVST	-	FÖRVARING: DÄCK KASSERAS			
	15												

201050	01	.NAV	--	1	1	1	1), 2)	ME	CVM	UFA 37-201-4002		1) UTFÖRS VID	
	02	F6400-014804		1	-	-		FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE		DÄCKSBYTE	
	03	SAAB -9300460-10-2										2) I FÖRSTA	
	04	9300460-102										HAND SKA AJ- NAV SLUTFÖR- BRUKAS	
	05												
	06												
	07												
	08						3)	ME				3) UTFÖRS VID	
	09							FVST	-	KASSERAS		15 KRYSS PÅ	
	10											YTTRE	
	11						VB	ME		UFA 37-201-4002		NAVHALVAN	
	12							FVST	37	REPARATION			
	13												
	14						VB	ME		TUA 37-201-14002			
	15							CVM	-	REPARATION			
	16												
	17						84MÅN	ME		UFA 37-201-4002			
	18							FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING			

1986-01-13

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- vering					
201055	01	..TDLVKANTSKRUV	--	10	10	10	1)	---	ME	CVM	UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID
	02	F3527-000189		10	-	-			KOMP	100	KONTROLL		DÄCKSBYTE
	03	G0DDY-95-9468											
	04	6126224-004											
	05						2)		ME				2) UTFÖRS I SAM
	06								FVST	37	KASSERAS		BAND MED KASSA
	07												TION AV NAV
201060	01	..DÄCK 26X6 6-14	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804130		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	G0DDY-266P4EG126X6,6											
	04	6127310-030											
	05							84MÅN	ME				
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		
	07												
201065	01	..HJUL	--	4	4	4			BE	CVM	SK1		LEVERERAS
	02	F6400-056750		4	-	-			KOMP	100	BYTE		ENDAST SOM
	03	SAAB -1700682-31-2											RESERVDEL
	04	1700682-312											FRÅN SAAB-
	05												SCANIA
	06	ALTFBET: F6400-051966											
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						1)		ME		UFS 37-201-2502		INGÅR I ADR
	12								KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		201005,201025
	13										NAV.SMÖRJNING AV LAGER		1) UTFÖRS VID
	14												DÄCKSBYTE
	15												
	16							84MÅN	ME				
	17								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
1A NAVFLÄNS MÄRKT P1. UTFÖRS FÖRST VID 5 KRYSS OCH DÄREFTER VID VARTANNAT KRYSS.													
1B NAVFLÄNS MÄRKT P2. UTFÖRS VID 15 KRYSS.													
201070	01	..NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VID
	02	F6400-046863		1	-	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET-		VART 5:E KRYSS
	03	SAAB -9301541-10-1									NINGSMÄTARE		EFTER 20 KRYSS
	04	9301541-101											VARANNAN GÅNG
	05												
	06	ALTFBET: F6400-073259					2)		ME		UFA 37-201-4007		2) SE TEXTRADER
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	08										SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-		
	09										NING. SMÖRJNING AV LAGER		
	10						VB		ME		UFA 37-201-4007		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-201-14007		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16							84MÅN	ME		UFA 37-201-4007		
	17								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		

1986-01-13

Sida 10

Adress	Rad	Materielidentifiaring	Ue	Antel / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
202025	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-805510		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-5								212			
	04	9300086-105											
	05												
	06	VÄNSTER											
	07												
	* 08	ALTFBET: F6400-059072					450TIM		ME	-	DUNLO	900TIM GÄLLER	
	* 09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)	NÄR TOMÄ 37-	
	* 10									-	ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö	202-Ä909/-	
	* 11									-	NING AV LAGER.SMÖRJNING	Ä5244 ÅR IN-	
	* 12									-	AV PLANETVÄXEL.BYTE AV	FÖRD	
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15						144MÅN		ME	-	DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17									-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18									-	RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

202030	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	F6400-059073		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-8								212			
	04	9300086-108											
	05												
	06	HÖGER											
	07												
	* 08	ALTFBET: M2340-805610					450TIM		ME	-	DUNLO	900TIM GÄLLER	
	* 09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)	NÄR TOMÄ 37-	
	* 10									-	ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö	202-Ä909/-	
	* 11									-	NING AV LAGER.SMÖRJNING	Ä5244 ÅR IN-	
	* 12									-	AV PLANETVÄXEL.BYTE AV	FÖRD	
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15						144MÅN		ME	-	DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17									-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18									-	RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

202035	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-805610		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-6								212			
	04	9300086-106											
	05												
	06	HÖGER											
	07												
	* 08	ALTFBET: F6400-059073					450TIM		ME	-	DUNLO	900TIM GÄLLER	
	* 09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)	NÄR TOMÄ 37-	
	* 10									-	ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö	202-Ä909/-	
	* 11									-	NING AV LAGER.SMÖRJNING	Ä5244 ÅR IN-	
	* 12									-	AV PLANETVÄXEL.BYTE AV	FÖRD	
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15						144MÅN		ME	-	DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17									-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18									-	RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

202040	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014956		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-5								212			
	04	9300085-105											
	05												
	06	VÄNSTER BAK											
	07						900TIM		ME	-	TUA 37-202-14004	1700TIM GÄLLER	
	* 08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS	NÄR TOMÄ	
	* 09									-	RENGÖRING AV FILTER OCH	37-202-Ä1025	
	* 10									-	STRYPBRICKOR	ÄR INFÖRD	
	11												
	12						144MÅN		ME	-	TUA 37-202-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	14									-	O-RINGAR		

1986-01-13

Sida 12

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmer)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
202065	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2506		TOTALTID
	02	M2344-8002 10		1	-	-			KOMP	100	BYTE		75MÅN
	03	SAAB -9300134-10-2											
	04	9300134-102											
	05						B		BE		SKI		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV LADDNINGS- TRYCK		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-202-4007		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12						75MÅN		ME		UFA 37-202-4007		
	13								CVM		ÖVERSYN: REVISIONSBESIKTN Ö		
	14												
	15						75MÅN		ME		UFA 37-202-4007		
	16								CVM	-	FÖRVARING: ÖVERSYN	FÖ	
	17										SIKTNING		
	18												
<i>Se 3</i>													
202070	01	HANDPUMP	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2509		
	02	F6400-026406		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8019000-10-2											
	04	8019000-102											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06	ALTFBET: F6400-004485							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MÅN	ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV D- RINGAR	FÖ	
	10												
	11												
202075	01	HANDPUMP	--	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-202-2509		
	02	F6400-004485		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8019000-10-1											
	04	8019000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06	ALTFBET: F6400-026406							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MÅN	ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV D- RINGAR	FÖ	
	10												
	11												
202080	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-202-2507		
	02	M2303-5002 10		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
	05												
	06						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONSBESIKTN		
	08										PROVNING AV HJULBROMS- SYSTEMET		
	09												
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-202-4008		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												
202085	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2518		
	02	M2303-1701 10		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05												
	06	TRYCKACK					VB		ME		UFA 37-201-4003		
	07								FVST	37	REPARATION		

1986-01-13

Sida 14

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
1A INFÖRD GENOM TOMÄ 37-203-Å871 (REPARATION).													
203045	01	BEN NOSSTÄLL	UE	1	1	1	H		BE	CVM	UFS 37-203-2007		
	02	F6400-071406		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING. SMÖRJNING		
	03	SAAB -9300093-11-4											
	04	9300093-114											
	05						VB		ME		UFS 37-203-2012		
	06	ALTFBET: F6400-046408							KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1625TIM		ME		TUA 37-203-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTRÖLL AV FÖR- TS SLITNING.BYTE AV SKRAP- RING OCH D-RINGAR		
	10												
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-203-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19						144MÅN		ME		UFA 37-203-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ RING OCH D-RINGAR		
	21												

203050	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

203055	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

203060	01	HJUL	--	2	2	2			BE	CVM	SKI		
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04	1700686-311											
	05						1)		ME		UFS 37-203-2502		1) UTFÖRS VID
	06	NOSSTÄLL							KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTRÖLL AV NAV		DÄCKSBYTE
	07												
	08												
	09						84MÅN		ME				
	10								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		

203065	01	NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-203-4002		1) UTFÖRS VID
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTRÖLL AV FÖR- SLITNING.SPRICKUNDERSÖK- NING		10 KRYSS, DÄR- EFTER VART 3:E KRYSS
	03	SAAB -9300458-10-2											
	04	9300458-102											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

203070	01	DÄCK 18X5.5-12	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804210		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GDDY-18X5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05												
	06						84MÅN		ME				
	07								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		

1986-01-13

Sida 18

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
204045	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1	FGH		BE	CVM	UFS 37-204-2002		
	02	F6400-024633		1	-	-			KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
	03	SAAB -9301270-10-2											
	04	9301270-102											
	05						1700TIM		ME	-	UFA 37-204-4004		
	06								FVST	-	TILLSYN:DMSMÖRJNING AV	TS	
	07										LAGER		
	08												
	09						60MÅN		ME	-	UFA 37-204-4004		
	10								FVST	-	FÖRVARING:DMSMÖRJNING AV	FÖ	
	11										LAGER.BYTE AV D-RINGAR		
	12												

204060	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1	---		BE	CVM	UFS 37-204-2505		
	02	F6400-008612		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002006-10-1											
	04	8002006-101											
	05	(E05-014)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-204-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-204-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

0A IN-DCH UTFÄLLNINGSSYSTEM													
205005	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1	---		BE	CVM	UFS 37-205-2516		
	02	F6400-003765		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007001-10-3											
	04	8007001-103											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-205-4001		
	09								FVST	-	REPARATION		
	10												

205010	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2517		
	02	F6400-003916		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-1											
	04	9300718-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	VÄNSTER HUVUDSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08	ALTFBET: F6400-072624					VB		ME	-	UFA 37-205-4002		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11						144MÅN		ME	-	UFA 37-205-4002		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV D-	FÖ	
	13										RINGAR		
	14												

205011	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2517		
	02	F6400-072624		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-3											
	04	9300718-103											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	VÄNSTER HUVUDSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME	-	UFA 37-205-4002		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11						144MÅN		ME	-	UFA 37-205-4002		
	12								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV D-	FÖ	
	13										RINGAR		

1986-01-13

Sida 21

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Måntimmer)	
205075	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05												
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA, INRE					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08						VB		ME	-	UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
205080	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05												
	06	HUVUDSTÄLL, UPPLÅS					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08						VB		ME	-	UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
205085	01	MANÖVERCYL INDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2508		
	02	F6400-003885		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300938-10-1											
	04	9300938-101											
	05												
	06	NDSSTÄLL					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	* 08						900TIM		ME	-	UFA 37-205-4010		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	11										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13						60MÅN		ME	-	UFA 37-205-4010		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	15										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												
205090	01	UPPLÅSCYL INDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2509		
	02	F6400-042148		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300719-10-2											
	04	9300719-102											
	05												
	06	NDSSTÄLL					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	* 08						1700TIM		ME	-	UFA 37-205-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH FILTER.		
	12												
	13						144MÅN		ME	-	UFA 37-205-4011		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	15										RINGAR		
	16												
205095	01	MANÖVERCYL INDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2510		
	02	M2030-483010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300017-10-1											
	04	9300017-101											
	05												
	06	NDSSTÄLLSLUCKA					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08						EFGH		ME	-	UFS 37-205-2016		
	09								FVST	-	SMÖRJNING AV LAGER		
	10												
	* 11						1700TIM		ME	-	UFA 37-205-4012		
	12								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										OCH SKRAPRING.SMÖRJNING		
	14										AV KULLAGER		
	15												
	16						60MÅN		ME	-	UFA 37-205-4012		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV FÖ		
	18										O-RINGAR OCH SKRAPRING.		

1986-01-13

Sida 23

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205130	01	BEREDSKAPSCYL INDER	UE	2	2	-			BE	CVM	UFS 37-205-2518		
	02	F6400-003927		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-1											
	04	9301019-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2004		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08	ALTFBET: F6400-029552					1200TIM		ME				
	09								FVST	-	MOD ENL TOMÄ 37-205-Ä75	MOD	
	10												
	11												
	12							144MÅN	ME		UFA 37-205-4019		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ	
	14												
	15												
<hr/>													
205135	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2519		
	02	F6400-043608		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024001-10-1											
	04	8024001-101											
	05	(E05-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-205-2012		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						900TIM		ME		UFA 37-205-4021		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	11												
	12												
	13							144MÅN	ME		UFA 37-205-4021		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB- RAN	FÖ	
	15												
	16												
<hr/>													
0A INDIKERINGSKRETSAR													
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2											
	04	8211000-102					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							-KOMP	-	SMÖRJNING		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-071409					VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST	37	REPARATION		
<hr/>													
206010	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-071409		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4											
	04	8211000-104					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							KOMP	-	SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST	37	REPARATION		