

Tjänsteställe, handläggare FuhTF/M Lindberg FuhDF/A Gullberg	Festställe av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt <i>Se 1</i>	Upphäver UFS 37-00-1927N <sup>1)</sup> UFS 37-00-1927N:1 UFS 37-00-1927N:2 UFS 37-00-1927N:3
--	---	------------------------------	--

AJ37  
SK37  
SH37  
SF37

UNDERHÅLLSPÅN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
20	Landställ	201005
201	Huvudställ	201005
202	Hjulbromssystem	202005
203	Nosställ	203005
204	Styrssystem, noshjul	204005
205	In- och utfällningssystem	205005
206	Indikeringskretsar	206005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se  
TOMT 80-140.  
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se  
TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se  
UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får  
inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras  
till kortare intervall för gångtidsbundna enheter  
gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

1) Underhållsintervall och föreskriftsnummer har ändrats.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.



1987-12-18

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6							
				7	8	9							
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-201-Å1193													
201021	01	BEN H-STÄLL V	UE	1	1	1	EFGH		BE	FFVAL	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-074501		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-3								37	NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04	9300794-103	ALTFBET:										
	* 05	F6400-004061					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06	VÄNSTER							KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	* 08						1650TIM		ME		TUA 37-201-14005	TS	
	09								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
	* 16						VB		ME		TUA 37-201-14005		
	17								FFVAL		REPARATION		
	18												
	19							144MÅN	ME		UFA 37-201-4001	FÖ	
	20								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP-		
	21										RING OCH O-RINGAR.		
-----													
201022	01	PÅFYLNINGVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
-----													
201023	01	PÅFYLNINGVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
-----													
201024	01	BOGGIE	--	1	1	1	2800TIM	---	ME	FFVAL	---	KA	
	02	F6400-016723		1	-	-			FFVAL	-	KASSERAS		
	03	SAAB -1739152-10-1											
	04	1739152-101											
	05												
	06	VÄNSTER											
-----													
201025	01	HUVUDSTÄLL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-041942		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700681-10-2											
	* 04	1700681-102					1650TIM		ME		UFA 37-201-4005	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	06										SLITNING. KONTROLL AV		
	07										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	08										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	09										MIGENOMFÖRINGAR		
	10												
	11							144MÅN	ME				
	12								FVST		FÖRVARING:SE HUVUD-		
	13										STÄLLSBEN		
-----													

UPPFÖLJS PÅ  
UNDERÖRDNAD ME





1987-12-18

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvudvst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				1	2	3								
				4	5	6								
				7	8	9								
		<p>01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA + NAVFLÄNS MÄRKT P2 ALTERNATIVT NAVHALVA + NAVFLÄNS MÄRKT P1.  02 NAVHALVAN SPRICKUNDERSÖKS OCH TILLSSES PÅ SAMMA SÄTT I BÅDA ALTERNATIVEN.  03 NAVFLÄNS MÄRKT P2 UNDERSÖKS PÅ SAMMA SÄTT OCH MED SAMMA INTERVALL SOM NAVHALVAN, MEN EFTER 20 KRYSS  04 SPRICKUNDERSÖKS DEN SOM P1.  05 NAVFLÄNS MÄRKT P1 UNDERSÖKS MED KORTARE INTERVALL OCH ALLTID MED PENETRANT OCH SPRICKLETNINGSMÄTARE.  06  07 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-201-Ä1053 INFÖRTS.</p>												
201070	01	NAV	--	1	1	1	1)		---	FFVAL	SE INFORMATIONEN I TEXT-			1) SPRICKUNDER-
	02	F6400-046863		1	-	-				37	RADERNA 01-04			SÖKNING, KON-
	03	SAAB -9301541-10-1												TROLL OCH
	04	9301541-101					VB		ME		UFA 37-201-4007			TILLSYN, SE
	05								FVST		REPARATION			NAVHALVA OCH
	06													NAVFLÄNS NEDAN
	* 07						VB		ME		UFA 37-201-4007 OCH			
	* 08								FFVAL		GY CMM 32-40-04			
	* 09										REPARATION			
	10													
	11							84MÅN	ME		UFA 37-201-4007			
	12								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING			
	13	NAVHALVA												
	14	NAVFLÄNS MÄRKT P2					2)		ME		UFA 37-201-4007			2) UTFÖRS VID
	15								FVST		SPRICKUNDERSÖKNING MED			5, 10 OCH 20
	16										SPRICKLETNINGSMÄTARE			KRYSS. DÄREF-
	17													TER VID VART-
	18													ANNAT KRYSS.
	19													SE TEXTRAD 03
	20						3)		ME		UFA 37-201-4007			3) UTFÖRS VID
	21								FVST		TILLSYN: KONTROLL AV			15 KRYSS
	22										FÖRSLITNING. SPRICK-			
	23										UNDERSÖKNING, PENETRANT.			
	24										SMÖRJNING AV LAGER			
	25	NAVFLÄNS MÄRKT P1.					4)		ME		UFA 37-201-4007			4) UTFÖRS VID
	26								FVST		SPRICKUNDERSÖKNING, PE-			5 KRYSS OCH
	27										NETRANT OCH SPRICKLET-			DÄREFTER VID
	28										NINGSMÄTARE			VARTANNAT
	29													KRYSS
	30													
-----														
201072	01	HJUL	--	4	4	4			BE	FFVAL	SKI			
	02	F6400-073539		4	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700682-31-3												
	04	1700682-313					1)		ME		UFS 37-201-2502			1) UTFÖRS VID
	05								KOMP		BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV			DÄCKSBYTE
	06										NAV. SMÖRJNING AV LAGER			
	07													
	08							84MÅN	ME					INGÅR I ADRESS
	09								FVST		FÖRVARING: DÄCK KASSERAS			201005, 201025
-----														













1987-12-18

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvudvst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Dritt	Förvaring					
202035	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-805610		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-6								212			
	04	9300086-106	ALTFBET:				450TIM		ME		DUNLO	0	900TIM GÄLLER
	05		F6400-059073						FFVAL		OHM DM 1407 32-40-8(5)		NÄR TOMÄ 37-
	06	HÖGER									ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJ-		202-Å909/-
	07										NING AV LAGER. SMÖRJNING		Å8244 ÅR IN-
	08										AV PLANETVAXEL. BYTE AV		FÖRD
	09										GUMMIDETALJER		
	10												
	11							144MÅN	ME		DUNLO	F0	
	12								FFVAL		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	13										FÖRVARING: BYTE AV O-		
	14										RINGAR. SMÖRJNING		
202040	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014956		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-5								212			
	04	9300085-105					900TIM		ME		TUA 37-202-14004	TS	1700TIM GÄLLER
	05								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		NÄR TOMÄ
	06	VÄNSTER BAK									RENGÖRING AV FILTER OCH		37-202-Å1025
	07										STRYPBRICKOR		ÅR INFÖRD
	08												
	09							144MÅN	ME		TUA 37-202-14004	F0	
	10								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV		
	11										O-RINGAR		
202045	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014957		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-6								212			
	04	9300085-106					900TIM		ME		TUA 37-202-14004	TS	1700TIM GÄLLER
	05								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		NÄR TOMÄ
	06	HÖGER BAK									RENGÖRING AV FILTER OCH		37-202-Å1025
	07										STRYPBRICKOR		ÅR INFÖRD
	08												
	09							144MÅN	ME		TUA 37-202-14004	F0	
	10								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV		
	11										O-RINGAR		
202050	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014986		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-1								215			
	04	9301343-101					EFGH		BE		UFS 37-202-2002		
	05	(E05-019)							KOMP		KONTROLL AV ELAVSTÄNG-		
	06										NINGSVENTIL		
	07	VÄNSTER FRAM											
	08												
	09								ME		TUA 37-202-14005	TS	1700TIM GÄLLER
	10								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		NÄR TOMÄ
	11										RENGÖRING AV FILTER OCH		37-202-Å1025
	12										STRYPBRICKOR		ÅR INFÖRD
	13												
	14							144MÅN	ME		TUA 37-202-14005	F0	
	15								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV		
											O-RINGAR		
202055	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014987		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-2								212			
	04	9301343-102					EFGH		BE		UFS 37-202-2002		
	05	(E05-020)							KOMP		KONTROLL AV ELAVSTÄNG-		
	06										NINGSVENTIL		
	07	HÖGER FRAM											
	08												
	09								ME		TUA 37-202-14005	TS	1700TIM GÄLLER
	10								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		NÄR TOMÄ
	11										RENGÖRING AV FILTER OCH		37-202-Å1025
	12										STRYPBRICKOR		ÅR INFÖRD
	13												
	14							144MÅN	ME		TUA 37-202-14005	F0	
	15								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV		
											O-RINGAR		









1987-12-18

Sida 17

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod D/DAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-203-Ä1112.											
203080	01	NOSSTÄLL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-203-2501		
	02	F6400-074162		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-10-6											
	* 04	1700686-106					1650TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	05								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING		
	06												
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-203-14005		
	09								FFVAL		REPARATION		
	10												
	11							144MÅN	ME		---		
	12								FFVAL		FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS- BEN		
	13												
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-203-Ä1112.											
203085	01	BEN NOSSTÄLL	UE	1	1	1	H		BE	FFVAL	UFS 37-203-2007		
	02	F6400-073473		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING. SMÖRJNING		
	03	SAAB -9300093-11-5								37			
	04	9300093-115											
	05		ALTFBET:						ME		UFS 37-203-2012		
	06		F6400-071406				VB		KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	* 08						1650TIM		ME		TUA 37-203-14001	TS	
	09								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR		
	10												
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-203-14001		
	17								FFVAL		REPARATION		
	18												
	19							144MÅN	ME		UFA 37-203-4001	FÖ	
	20								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR		
	21												
203090	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
203095	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
203100	01	HJUL	--	2	2	2			BE	FFVAL	SKI		
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04	1700686-311					1)		ME		UFS 37-203-2502		1)UTFÖRS VID
	05								KOMP		BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV		DÄCKSBYTE
	06	NOSSTÄLL											
	07												
	08							84MÅN	ME				
	09								FVST		FÖRVARING: DÄCK KASSERAS		
203105	01	NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	FFVAL	UFA 37-203-4002		1)UTFÖRS VID
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	37	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.SPRICKUNDERSÖK- NING		10 KRYSS. DÄR- EFTER VART 3: E KRYSS
	03	SAAB -9300458-10-2											
	04	9300458-102											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST		REPARATION		

1987-12-18

Sida 18

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
203110	01	..DÄCK 18X5.5-12	--	1	1	1	VB		ME	FFVAL			
	02	M1632-804210		1	-	-			FFVAL	-	REPARATION (REGUMMERING)		
	03	GODDY-18X5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05							84MÅN	ME				
	06								FVST		FÖRVARING: KASSERAS		
	01	STYRSYSTEM, NDSHJUL											
	02	-----											
204005	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-043718		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763160-10-1					H		ME		UFA 37-204-4008		
	04	1763160-101							FVST		TILLSYN: OMSMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
	05												
	06												
	07												
	08							60MÅN	ME		UFA 37-204-4008		
	09								FVST		FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
	10												
204010	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-047709		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1761417-10-2					H		ME		UFA 37-204-4009		
	04	1761417-102	ALTFBET:						FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICK- FJÄDRAR		
	05		F6400-045652										
	06												
	07												
	08												
	09												
	10							60MÅN	ME		UFA 37-204-4009		
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
204015	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-045652		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1761417-10-1					H		ME		UFA 37-204-4009		
	04	1761417-101	ALTFBET:						FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICK- FJÄDRAR		
	05		F6400-047709										
	06												
	07												
	08												
	09												
	10							60MÅN	ME		UFA 37-204-4009		
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
204020	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-049124		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763175-10-2					H		ME		UFA 37-204-4010		
	04	1763175-102	ALTFBET:						FVST		TILLSYN: KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICKFJÄD- RAR		
	05		F6400-045662										
	06												
	07												
204025	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-045662		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763175-10-1					H		ME		UFA 37-204-4010		
	04	1763175-101	ALTFBET:						FVST		TILLSYN: KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICKFJÄD- RAR		
	05		F6400-049124										
	06												
	07												
204030	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-204-2502		
	02	F6400-026000		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007000-10-2					FGH			37			
	04	8007000-102							BE		UFS 37-204-2002		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-204-4001		
	08								FVST		REPARATION		





1987-12-18

Sida 21

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205035	01	STRYPVENTIL	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2											
	04	8014001-102					VB		ME		UFA 37-205-4004		
	05								FVST		REPARATION		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA											
205040	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-205-2503		
	02	M2030-405010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300089-10-2											
	04	9300089-102					EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA											
	* 07						GH		BE		UFS 37-205-2015		
	08								KOMP		SMÖRJN. AV NEDRE LAGER		
	09												
	10						1700TIM		ME		UFA 37-205-4005	TS	
	11								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR		
	12										OCH SKRAPRING. SMÖRJNING		
	13												
	14						60MÅN		ME		UFA 37-205-4005	FÖ	
	15								FVST		FÖRVARING:BYTE AV		
	16										O-RINGAR OCH SKRAPRING.		
	17										SMÖRJNING		
205045	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1								37			
	04	8001001-101					VB		ME		UFA 37-202-4012		
	05								FVST		REPARATION		
	06	HUVUDSTÄLL											
205050	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1								37			
	04	8001001-101					VB		ME		UFA 37-202-4012		
	05								FVST		REPARATION		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA											
205055	01	MANÖVERVENTIL	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-205-2505		
	02	M2301-500310		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007003-10-1								37			
	04	8007003-101					EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA											
	07						VB		ME		UFA 37-205-4007		
	08								FVST		REPARATION		
205065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-205-2506		
	02	F6400-064217		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300947-10-2								37			
	04	9300947-102					EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06	INLÅS HUVUDSTÄLLSLUCKA											
	07						VB		ME		UFA 37-205-4008		
	08								FVST		REPARATION		
	09												
	10						144MÅN		ME		UFA 37-205-4008	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		
	12										RINGAR OCH SKRAPRING		
205070	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1								37			
	04	8017000-101					EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06	NDSSTÄLL											
	07						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	08								FVST		REPARATION		





1987-12-18

Sida 24

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
205135	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-205-2519		
	02	F6400-043608		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024001-10-1											
	04	8024001-101					EFGH		BE		UFS 37-205-2012		
	05	(E05-007)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1350TIM		ME		UFA 37-205-4021	TS	
	08								FVST		TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN.		
	09										KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	10												
	11						144MÅN		ME		UFA 37-205-4021	FÖ	
	12								FVST		FÖRVARING:BYTE AV MEMB-		
	13										RAN		
-----													
	01	INDIKERINGSKRETSAR											
	02	-----											
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2								37			
	04	8211000-102	ALTFBET:				FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)	F6400-071409						KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		
-----													
206010	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-071409		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4								37			
	04	8211000-104					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		
-----													