

UPPHÄVD

1995-12-18

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 20. Landställ. Ändring
Underhållstabel, se sidan 2

UPPHÄVD

UPPHÄVD

¹⁾ Makulera adress 202020 – 202035 i UFS FPL 37 00-1927T.
Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-206732
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1995-12-18

Sida 2

UPPHÄVD

Arbets Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal			Version		Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3					Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppl	4	5	6			Drift	För- varing		Åtgärd		
2020	01 BROMSREGULATOR	UE	2	2	2					BE	UFS FPL 37 202-2503		
	02 F6400-059072	FFVAL	2	(2)	-					KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300086-10-7	IUF											
	*04 9300086-107	K-REP: 320				1400TIM				ME	DUNLO	0	
	05	A-BET: M2340-805510								FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) ÖVERSYN		
	06 VÄNSTER												
	07												
	08							VB		ME	DUNLO		
	09									FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) REPARATION		
	10												
	11												
	12							144MÅN		ME	DUNLO	F0	
	13									FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	14												

202025	01 BROMSREGULATOR	UE	2	2	2					BE	UFS FPL 37 202-2503		
	02 M2340-805510	FFVAL	2	(2)	-					KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300086-10-5	IUF											
	*04 9300086-105	K-REP: 320				1400TIM				ME	DUNLO	0	
	05	A-BET: F6400-059072								FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) ÖVERSYN		
	06 VÄNSTER												
	07												
	08							VB		ME	DUNLO		
	09									FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) REPARATION		
	10												
	11												
	12							144MÅN		ME	DUNLO	F0	
	13									FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	14												

2020	01 BROMSREGULATOR	UE	2	2	2					BE	UFS FPL 37 202-2503		
	02 F6400-059073	FFVAL	2	(2)	-					KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300086-10-8	IUF											
	*04 9300086-108	K-REP: 320				1400TIM				ME	DUNLO	0	
	05	A-BET: M2340-805610								FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) ÖVERSYN		
	06 HÖGER												
	07												
	08							VB		ME	DUNLO		
	09									FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) REPARATION		
	10												
	11												
	12							144MÅN		ME	DUNLO	F0	
	13									FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	14												

202035	01 BROMSREGULATOR	UE	2	2	2					BE	UFS FPL 37 202-2503		
	02 M2340-805610	FFVAL	2	(2)	-					KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300086-10-6	IUF											
	*04 9300086-106	K-REP: 320				1400TIM				ME	DUNLO	0	
	05	A-BET: F6400-059073								FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) ÖVERSYN		
	06 HÖGER												
	07												
	08							VB		ME	DUNLO		
	09									FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) REPARATION		
	10												
	11												
	12							144MÅN		ME	DUNLO	F0	
	13									FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	14												

UPPHÄVD