

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 20. Landställ. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Speciella bestämmelser (tillägg av textstycke)

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell FFV-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelsenummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

ME	UFA 37 xxx yyy	REPARATION
FMVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION	UTFÖRES EJ

ME	FFVAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy
FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ

FFV Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.

1) Makulera adress 201005 002, 201025 002, 201030 002, 201035 002 och 202040 - 202055 i UFS FPL 37 00-1927X. Adress 202040 - 202055 har ändrats m a a Skr FUH 35 837:5439/96. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ P Beijer

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

Mtrlgrp:	Ändrad enligt:	Upphäver:	Förrådsbeteckning:
FLYG 200		1)	M7781-208090
			Distribution: FMV:FuhTDOKD

1998-08-20

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrltyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
201005002	01	.INDRAGNINGSSSTÅNG	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 201-2009		UPPFÖLJS PÅ HUVUDSTÄLLSBEN
	02	F6400-043824	FFVAL	1	(1)				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1756418-10-1										
	04		K-REP: 210				2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS	
	05	1756418-101							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 201-4008		
	08								FVST	REPARATION		
201025002	01	.INDRAGNINGSSSTÅNG	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 201-2009		UPPFÖLJS PÅ HUVUDSTÄLLSBEN
	02	F6400-043824	FFVAL	1	(1)				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1756418-10-1										
	04		K-REP: 210				2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS	
	05	1756418-101							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 201-4008		
	08								FVST	REPARATION		
201030002	01	.INDRAGNINGSSSTÅNG	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 201-2009		UPPFÖLJS PÅ HUVUDSTÄLLSBEN
	02	F6400-043824	FFVAL	1	(1)				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1756418-10-1										
	04		K-REP: 210				2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS	
	05	1756418-101							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 201-4008		
	08								FVST	REPARATION		
201035002	01	.INDRAGNINGSSSTÅNG	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 201-2009		UPPFÖLJS PÅ HUVUDSTÄLLSBEN
	02	F6400-043824	FFVAL	1	(1)				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1756418-10-1										
	04		K-REP: 210				2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS	
	05	1756418-101							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 201-4008		
	08								FVST	REPARATION		
202040	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 202-2504		KA FÖ
	02	F6400-014956	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-5	IUF									
	04		K-REP: 320				2100TIM		ME	TUA FPL 37 202-14004		
	05	9300085-105							FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
	06											
	07	VÄNSTER BAK					VB		ME	TUA FPL 37 202-14004		
	08								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	09											
	10						144MÅN		ME	TUA FPL 37 202-14004		
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
202045	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 202-2504		KA FÖ
	02	F6400-014957	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-6	IUF									
	04		K-REP: 320				2100TIM		ME	TUA FPL 37 202-14004		
	05	9300085-106							FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
	06											
	07	HÖGER BAK					VB		ME	TUA FPL 37 202-14004		
	08								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	09											
	10						144MÅN		ME	TUA FPL 37 202-14004		
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
202050	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 202-2504		KA FÖ
	02	F6400-014986	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-1	IUF									
	04		K-REP: 320				DEFGH		BE	UFS FPL 37 202-2002		
	05	9301343-101							KOMP	KONTROLL		
	06	(E05-019)										
	07						2100TIM		ME	TUA FPL 37 202-14005	KA	
	08	VÄNSTER FRAM							FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 202-14005		
	11								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	12											
	13						144MÅN		ME	TUA FPL 37 202-14005		
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ	

1998-08-20

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
202055	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 202-2504		
	02	F6400-014987	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-2	IUF									
	04		K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 202-2002		
	05	9301343-102							KOMP	KONTROLL		
	06	(E05-020)										
	07						2100TIM		ME	TUA FPL 37 202-14005	KA	
	08	HÖGER FRAM							FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 202-14005		
	11								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	12											
	13						144MÅN		ME	TUA FPL 37 202-14005	FÖ	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		