

1979-09-24

Sida 1(1)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3	Fästställe av E Vintheden /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	----------------

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 30. Styrssystem. Ändring

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig		
3	4	5	6								
302	STYRAUTOMAT										
35	SPAKSIGNALGIVARE M2180-006278 8410002-102 (K01-011,-111)	UE	1	2				BE KOMP	UFS 37-302-2504 BYTE	CVM 215	ALT M2180-006318
			1	1	DEFGH			BE KOMP	UFS 37-8012-2001 UFS 37-302-2001 MÄTNING AV NOLL-SPÄNNINGAR		
					FGH			BE KOMP	UFS 37-8012-2001 PK		
					VB			ME FVST	UFA 37-302-4057 TRANSPORT/FÖRVARING		
					GH			ME CVM	TILLSYN: PM		
						60		ME CVM	FÖRVARING: PM		
36	SPAKSIGNALGIVARE M2180-006318 8410002-103 (K01-011,-111)	UE	1	2				BE KOMP	UFS 37-302-2504 BYTE	CVM 215	ALT M2180- 006278
			1	1	DEFGH			BE KOMP	UFS 37-8012-2001 UFS 37-302-2001 MÄTNING AV NOLL-SPÄNNINGAR		
					FGH			BE KOMP	UFS 37-8012-2001 PK		
					VB			ME FVST	UFA 37-302-4057 TRANSPORT/FÖRVARING		
					GH			ME CVM	TILLSYN: PM		
						60		ME CVM	FÖRVARING: PM		

1) Makulera pos 35 och 36 i UFS 37-00-1929G. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda poser samt :1 på Innehållsförteckningen.