

1984-11-28

Sida 1 (11)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson	Förstadiid av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphäv UFS 37-00-1931J 1)
---	---	---------------	---------------------------------

AJ37  
SK37  
SH37  
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	411005
411	Drivkrets, system 1	411005
412	Drivkrets, system 2	412005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Handläggare FuhD: A Gullberg

Ref SAAB : TFSUM

- 1) Avsnitt TRANSPORT/FÖRVARING har utgått. Sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad.



1984-11-28

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-värning					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
1A PUMP MED DRIFTTID MELLAN 810-1210TIM SKA BYTAS VID NÄSTKOMMANDE FPL-TILLSYN.													
411045	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-411-2504			
	02	F6400-004501		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301240-10-1											
	04	9301240-101											
	05												
	06	HUVUDPUMP					DEFGH	BE		UFS 37-411-2012			
	07							KOMP	100	PUMPTRYCKSKONTRÖLL			
	08						EFGH	BE		UFS 37-411-2006			
	09							KOMP	-	KAPACITETSKONTRÖLL			
	10												
	11						G	BE		UFS 37-411-2009			
	12							KOMP	-	SMÖRJNING AV DRIVTAPP			
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						810TIM	ME		ABEX			
	18							CVM	-	DHM 29-10-15			
	19									TILLSYN: BYTE AV LAGER	TS	SE TEXTRAD	
	20												
	21						1610TIM	ME		ABEX			
	22							CVM		DHM 29-10-15			
	23									ÖVERSYN: KONTRÖLL AV FÖR- Ö			
	24									SLITNING. BYTE AV LAGER.			
	25									PROVNING			
-----													
411050	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4009		
	02	M2303-500110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000004-10-1											
	04	800004-101											
-----													
411055	01	FILTER	UE	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-411-2507			
	02	F6400-014926		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300082-10-2											
	04	9300082-102											
	05						CDEFGH	BE		UFS 37-411-2001		AVSNITT 1	
	06	HUVUDKRETS						KOMP	100	KONTRÖLL AV DIFFERENS			
	07									TRYCKINDIKATOR.			
	08												
	09						EFGH	BE		UFS 37-411-2001		AVSNITT 2	
	10							KOMP	-	RENGÖRING AV DIFFERENS			
	11									TRYCKINDIKATOR			
	12												
	13						VB	ME		UFA 37-301-4025		RENGÖRING AV	
	14							FVST	37	REPARATION		FILTERINSATS	
	15											UTFÖRS AV CVM	
-----													
411060	01	SKYTTELVENTIL	--	1	-	1	---	BE	CVM	UFS 37-411-2510			
	02	M2303-560110		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8001000-10-1											
	04	8001000-101											
	05						VB	ME		UFA 37-411-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
-----													
411055	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1		BE	CVM	UFS 37-411-2503			
	02	M2330-501010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300018-10-1											
	04	9300018-101											
	05	(E09-004)											
	06						VB	ME		UFA 37-411-4013			
	07	TESTPUMP						FVST	37	REPARATION			
	08												
	09	ALTFBET: F6400-060349					VB	ME		ABEX			
	10							CVM	-	DHM 29-20-12			
	11									REPARATION			
	12												
	13						144MÅN	ME		ABEX			
	14							CVM	-	DHM 29-20-12			
	15									FÖRVARING: KONTRÖLL OCH FÖ			
	16									SMÖRJNING EV BYTE AV LA-			
	17									GER I ELMOTOR. PROVNING			













1984-11-28

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
412070	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2501		
	02	F6400-003764		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005000-10-3											
	04	8005000-103											
	05						410TIM		ME		UFA 37-411-4026		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS		
	07										NINGS OCH STÄNGNINGS-		
	08										TRYCK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-411-4026		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
	13						144MÅN		ME		UFA 37-411-4026		
	14								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
	15												
412075	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2510		
	02	F6400-015410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1											
	04	8023000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4028		
	06	TRYCK							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-411-4028		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	10												
412080	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2511		
	02	F6400-015411		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023002-10-1											
	04	8023002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4029		
	06	SUG							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-411-4029		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	10												
412085	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2503		
	02	M2332-501010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300561-10-1											
	04	9300561-101					CD		BE		UFS 37-412-2004		
	05	(A01-047)							KOMP	100	KONTROLL AV ELKRETSAR		
	06												
	07	RESERV,EL					EFGH		BE		UFS 37-412-2005		
	08								KOMP	-	INKOPPLING OCH KAPACI-		
	09										TETSKONTROLL		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-412-4005		
	12								FVST	-	REPARATION		
	13												
	14						810TIM		ME		ABEX		
	15								CVM	-	DHM 29-20-17		
	16										TILLSYN:PROVNING	TS	
	17												
	18						60MÅN		ME		ABEX		
	19								CVM	-	DHM 29-20-17		
	20										FÖRVARING:KONTROLL OCH	FÖ	
	21										SMÖRJNING EV BYTE AV		
	22										KULLAGER I ELMOTOR.		
	23										PROVNING		
412090	01	HYDRAULPUMP	--	1	1	1	810TIM	---	ME	CVM	ABEX DHM 29-20-17		
	02	M2330-404010		1	-	-			CVM	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	03	ABEX -57169									DRIVTAPP		
	04	6127119-017											
	05						VB		ME		ABEX DHM 29-20-17		
	06								CVM	-	REPARATION		



