

1993-03-05

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37	M5800-370011
FPL SK37	M5800-370041
FPL SH37	M5800-370021
FPL SF37	M5800-370031

Underhållsplan Materiel

Grupp 41. Hydraulkraftförsörjning. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2.

¹⁾ Makulera adress 411030 och 412030 i UFS FPL 37 00-1931N. Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

1993-03-05

Sida 2

Adress	Rad	Materieidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
411030	01	KYLAREPACKE	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 411-2505		
	02	F6400-004:95		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300151-10-2											
	* 04	9300151-102					1800TIM		ME		TUA FPL 37 411-14004	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN		
	06	SYSTEM 1											

412030	01	KYLAREPACKE	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 412-2505		
	02	F6400-004:96		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300152-10-2											
	04	9300152-102					EFGH		BE		UFS FPL 37 412-2024		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06	SYSTEM 2											
	* 07						1800TIM		ME		TUA FPL 37 411-14004	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN		
