

UPPHÄVD

1995-02-17

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 41. Hydraulkraftförsörjning. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

UPPHÄVD

UPPHÄVD

¹⁾ Makulera adress 411015 och 412015 i UFS FPL 37 00-19310.

Inför "Se:3" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :3 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-206336
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPFÖLJNING

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			4	5	6						
		CV	7	8	9						
41125	*01 . FILTERELEMNT 02 M2311-514010 03 APOME-AC-6860F-3USS5 04 9300162-002	-- FFVAL	1 1 (2)	1 -	1 -	750TIM	---	BE KOMP	UFS FPL 37 411-2007 BYTES OCH KASSERAS	BY	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME

412	*01 . FILTERELEMNT 02 M2311-514010 03 APOME-AC-6860F-3USS5 04 9300162-002	-- FFVAL	1 1 (1)	1 -	1 -	750TIM	---	BE KOMP	UFS FPL 37 412-2007 BYTES OCH KASSERAS	BY	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
