

Enligt utg E / 76

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å HELLSTRÖM SÅAB/FMSU-2	Fastställt av J-O ARMAN /E VINTHEDEN	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-19330
--	--	---------------	-----------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
43	MILJÖSYSTEM	3
431	LUFTSYSTEM	3
	MATNINGSKRETS	3
	KABINLUFTSKRETS	12
	KYLLUFTSKRETS ELEKTRONIK, APPARATRUM	20
	KYLLUFTSKRETS ÖVRIG ELEKTRONIK	22
	ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK	23
	BEREDSKAPSUPPVÄRMNINGSKRETS	29
	TÄTNINGSKRETS HUV, RADOM OCH APPARAT- RUMSLUCKA/BAKRE HUV (SK37)	30
	DEFROSTERSYSTEM	33
432	SYRGASSYSTEM	36

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE
OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA
FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	371	372	373	374	Drift				
0010	<u>GRUPP 43 MILJÖSYSTEM</u> <u>431 LUFTSYSTEM</u> <u>MATNINGSKRETS</u> FÖRKYLARE V F6400-036474 SAAB 1734842-10-1	43 10 05 00	---	1	1	1	1	H	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-431-2502 BYTE UFA 37-431-4001 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	
0020	FÖRKYLARE F6400-003904 SAAB 9300234-10-5	43 10 10 00	----	1	1	1	1	H	---	ME FVST	UFA 37-431-4001 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	
0030	FÖRKYLARE H F6400-036475 SAAB 1734842-10-2	43 10 15.00	---	1	1	1	1	H	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-431-2502 BYTE UFA 37-431-4001 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0060	..MATNINGSKRETS (FORTS) ..PRIMÄRKYLARE M2870-810110 SAAB 9300211-10-1	43 10 30 00	---	1	1	1		H	---	ME FVST	UFA 37-431-4002 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	
0070	..SEKUNDÄRKYLARE M2870-815110 SAAB 9300212-10-1	43 10 35 00	---	1	1	1		H	---	ME FVST	UFA 37-431-4003 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	
0080	..TERTIÄRKYLARE M2870-820110 SAAB 9300214-10-1	43 10 40 00	---	1	1	1		H	---	ME FVST	UFA 37-431-4004 TILLSYN: RENGÖRING, TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	
0090	..VATTENAVSKILJARE M2310-800610 SAAB 9300215-10-3	43 10 47 00	---	1	1	1		FGH	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-431-2546 BYTE UFA 37-431-4005 TILLSYN: RENGÖRING EV BYTE AV FILTER. KONTROLL AV ÖVER- STRÖMNINGSVENTIL. TÄTHETS- PROVNING	CVM 37	BYTESFÖRESKRIFT GÄLLER DÅ KYLAR- PACKEN ÄR MONTE- RAD I FPL

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0120	<u>MATNINGSKRETS (FORTS)</u> ..BACKVENTIL, AVISNINGSKRETS F2104-000005 AIRES-123190-1 SAAB 9300233-001	43 10 60 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4008 REPARATION	CVM 37	
0130	..THERMOSTAT, AVISNINGSKRETS M2800-803010 AIRES 30050-20 SAAB 9300221-001 (D02-045)	43 10 65 00	---	1	1	1	1	EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2010 KONTROLL	CVA 37	
0140	BACKVENTIL, AVISNINGSKRETS F5400-049497 SAAB 8052005-10-2	43 10 70 00	---	1	1	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-431-2507 BYTE UFA 37-431-4009 REPARATION	CVM 37	
0150	KONTROLLBOX F6400-049029 SAAB 9301606-10-2 (D02-044)	43 10 74 00	---	1	-	1	1	EFGH	- - -	BE KOMP BE KOMP	UFS 37-431-2514 BYTE UFS 37-431-2009 KONTROLL	CVA 37	
0151	F6400-017662 SAAB 9300220-10-3	43 10 75 00	---	1	1	1	-	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4023 UFA 37-431-4059 REPARATION		002-103 STD 901-916 STD

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0170	<u>MATNINGSKRETS (FORTS)</u> REDUCER- OCH AVSTÄNGNINGS- VENTIL M2304-301310 SAAB 9300215-10-5 (D02-005)	43 10 89 00	UE	1	1	1	1	EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2505 BYTE	CVM 311	ALT (AJ, SK) M2304-301210
0171	M2304-301210 SAAB 9300215-10-4	43 10 87 00	UF	1	1	-	-	EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2004 RENGÖRING AV FILTER		
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2008 KONTROLL AV AVSTÄNGNING		002-053 STD 801-809 STD
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2019 KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		ALT M2304-301310
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2020 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2022 TÄTHETSPROVNING		
								H	- - -	ME CVM	UFA 37-431-4012 TUA 37-431-14012 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-431-4012 TUA 37-431-14012 FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374	373	372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0190	<u>MATNINGSKRETS (FORTS)</u> VATTENAVSKILJARE, TERTIÄRLUFT F6400-003908 SAAB 9300374-10-2	43 11 05 00	---	1	1	1	1	EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-431-2508 BYTE	CVM 37	
								VB	---	BE KOMP	UFS 37-431-2007 KONTROLL AV DRÄNERMUNSTYCKE		
										ME FVST	UFA 37-431-4017 REPARATION		
0200	KÖLV MED TÄTRINGAR F6400-018118 SAAB 1727965-10-1	43 11 10 00	---	2	2	2	2	DEFGH		BE KOMP	UFS 37-431-2006 BYTE	CVM 37	MAX 150 TIM
										ME FVST	UFA 37-431-4058 TILLSYN: BYTE AV TÄTRINGAR		
0210	KÖLV MED TÄTRINGAR F6400-018119 SAAB 1727970-10-1	43 11 15 00	---	2	2	2	2	EFGH		BE KOMP	UFS 37-431-2006 BYTE	CVM 37	MAX 300 TIM
										ME FVST	UFA 37-431-4058 TILLSYN: BYTE AV TÄTRINGAR		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing			Åtgärd av	
0280	KABINLUFTSKRETS (FORTS) AVSTÄNGNINGSVENTIL, KABIN F6400-003234 SAAB 8231003-10-1 (D02-028)	43 12 15 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2510 BYTE	CVM 311	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2018 FUNKTIONSPROVNING		
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2030 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME CVM	UFA 37-431-4019 TUA 37-431-14019 REPARATION		
0290	AVSTÄNGNINGSVENTIL, KABIN F6400-003235 SAAB 8231003-10-2 (D02-128)	43 12 20 00	UE	-	1	-	-			BE KOMP	UFS 37-431-2511 BYTE	CVM 311	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2030 FUNKTIONSPROVNING.		
								VB	- - -	ME CVM	UFA 37-431-4019 TUA 37-431-14019 REPARATION		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0320	KABINLUFTSKRETS (FORTS) KONTROLLBOX F6400-049028 SAAB 9301605-10-2 (D02-015)	43 12 39 00	---	1	-	1	1	EFGH	- - -	BE	UFS 37-431-2517	CVA 37	002-103 STO 901-916 STO	
0321	F6400-003366 SAAB 9300220-10-1	43 12 40 00	---	1	1	1	-			KOMP	BE			UFS 37-431-2009
										FGH	BE			UFS 37-431-2025
								VB	ME	UFA 37-431-4023				
								FVST	UFA 37-431-4059	REPARATION				
0330	KABINTRYCKREGULATOR F6400-025551 SAAB 9300229-10-2	43 12 50 00	UE	1	-	1	1	EFGH	- - -	BE	UFS 37-431-2518	CVM 311		
								FGH	- - -	BE	UFS 37-431-2012			
								H	- - -	ME	UFA 37-431-4025			
								- - -	5 ÅR	ME	UFA 37-431-4025			
										CVM	TUA 37-431-14025			
											TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN			
											FÖRVARING: BYTE AV MEMBRAN			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374	373	372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0360	KABINLUFTSKRETS (FORTS) SÄKERHETSVENTIL M2303-141310 SAAB 9300230-10-2	43 12 67 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2521 BYTE	CVM 311	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2011 KONTROLL		
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2023 TÄTHETS- OCH TRYCKREGLERINGS- PROVNING		
								H	- - -	ME CVM	UFA 37-431-4026 TUA 37-431-14026 TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV MEMBRAN		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-431-4026 TUA 37-431-14026 FÖRVARING: KONTROLL. BYTE AV MEMBRAN		
0370	TRYCKVARNINGSGIVARE M2944-810020 SMITH-KSD0207 SAAB 6100515-001 (H03-019)	43 12 70 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2543 BYTE	CVA 37	
								GH	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4027 TILLSYN: KONTROLL.JUSTERING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	371	372	373	374	Drift				
0410	KABINLUFTSKRETS (FORTS) PILOTVENTIL F6400-044455 SAAB 8054001-10-2	43 12 92 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2525 BYTE	CVM 37	
0411	F6400-003766 SAAB 8054001-10-1	43 12 90 00	---	1	1	-	-	EFGH	---	BE KOMP	UFS 37-431-2016 FUNKTIONSPROVNING		0Q2-051 STD 801-809 STD
								VB	---	ME FVST	UFA 37-431-4032 REPARATION		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0480	<u>KYLLUFTSKRETS ELEKTRONIK, APPARATRUM (FORTS)</u> AVSTÄNGNINGSVENTIL M2302-100510 SAAB 8231001-10-1 (D02-025)	43 14 15 00	UE	1	-	1	-			BE KOMP	UFS 37-431-2527 BYTE	CVM 311	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2018 FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME CVM	UFA 37-431-4035 TUA 37-431-14035 REPARATION		
0490	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003231 SAAB 8231002-10-1 (002-024)	43 14 20 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-431-2528 BYTE	CVM 311	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2018 FUNKTIONSKONTROLL		
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2030 FUNKTIONSKONTROLL		
								VB	- - -	ME CVM	UFA 37-431-4034 TUA 37-431-14034 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374	373	372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0610	431 LUFTSYSTEM (FORTS) <u>ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK</u> BACKVENTIL M2303-100110 SAAB 8009000-10-1	43 16 05 00	---	1	-	1	-				CVM 37	
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4038 TILLSYN: BYTE AV VENTILTALLRIK OCH O-RING	
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4038 FÖRVARING: BYTE AV VENTILTALL- RIK OCH O-RING	
0620	REDUCERVENTIL M2303-130510 SAAB 8057000-10-1	43 16 10. 00	UE	1	-	1	-				CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2535 BYTE	
								H	- - -	ME FVST	UFS 37-431-2028 FUNKTIONSPROVNING	
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4039 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4039 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0660	ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK (FORTS) REDUCERVENTIL M2303-130210 SAAB 8057002-10-1	43 16 30 00	UE	1	-	1	-			BE KOMP	UFS 37-431-2536 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2028 FUNKTIONSPROVNING		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4043 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN. KONTROLL AV SÄKERHETSVENTIL		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4043 FÖRVARING: BYTF AV MEMBRAN KONTROLL AV SÄKERHETSVENTIL		
0670	REDUCERVENTIL M2303-130410 SAAB 8057000-10-2	43 16 35 00	UE	1	-	1	-			BE KOMP	UFS 37-431-2537 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2028 FUNKTIONSPROVNING		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4039 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4039 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374	373	372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0700	ÖVERTRYCKSKRETS ELEKTRONIK (FORTS) AVLASTNINGSVENTIL M2303-165010 SAAB 8064000-10-1	43 16 50 00	UE	1	1	-	-	FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2538 BYTE	CVM 37	
								H	- - -	ME FVST	UFS 37-431-2028 FUNKTIONSPROVNING		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4047 TILLSYN: BYTE AV O-RING. SMÖRJNING		
0710	SNABBKOPPLINGSBALVA F6400-013099 SAAB 6001493-1	43 16 55 00	---	2	2	2	2	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4048 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing			Åtgärd av		Åtgärd
0790	431 LUFTSYSTEM (FORTS) BEREDSKAPSUPPVÄRMNINGSKRETS BACKVENTIL M2303-100310 SAAB 8052004-10-1	Ö 43 17 05 00 U 43 17 07 00		---	1	1	1	1				BE KOMP	UFS 37-431-2529 BYTE	CVM 37	
									VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4049 REPARATION			
0800	ELVÄRMARE F6400-003098 SAAB 8214000-10-1 (002-023)	43 17 10 00	Ue		1	1	1	1				BE KOMP	UFS 37-431-2530 BYTE	CVM 37	
									VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4051 REPARATION			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				3714	3713	3712	3711	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0870	TÄTNINGSKRETS HUV., RADOM OCH APPARATRUMSLUCKA/BAKRE HUV (SK37)(FORTS) BACKVENTIL M2303-100210 SAAB 8009001-10-1	43 18 10 00	---	1	1	1	-			BE KOMP	UFS 37-431-2540 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2023 TÄTHETS- OCH TRYCKREGLERINGS- PROVNING		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4053 TILLSYN: KONTROLL, BYTE AV VENTILTALLRIK OCH O-RING		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4053 FÖRVARING: KONTROLL, BYTE AV VENTILTALLRIK OCH O-RING		
0890	BACKVENTIL M2303-100110 SAAB 8009000-10-1	43 18 13 00	---	-	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-431-2542 BYTE	CVM 37	
								FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2023 TÄTHETS- OCH TRYCKREGLERINGS- PROVNING		
								H	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4038 TILLSYN: BYTE AV VENTILTALL- RIK OCH O-RING		
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-431-4038 FÖRVARING: BYTE AV VENTILTALL- RIK OCH O-RING		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373 374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0970	431 LUFTSYSTEM (FORTS) DEFROSTERSYSTEM AVSTÄNGNINGSENTIL M2302-100910 SAAB 9300219-10-2 (D03-008-009)	43 19 07 00	UE	-	-	- 2			BE KOMP	UFS 37-431-2647 BYTE	CVM	
							FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2031 FUNKTIONSKONTROLL		
							H	- - -	ME CVM	UFA 37-431-4011 KONTROLL AV KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR, KONTROLL EV BYTE AV LAGER, BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		
							- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-431-4011 BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		
0980	ELVÄRMARE F6400-029422 SAAB 8214003-10-1 (D03-030)		UE	-	-	- 1			BE KOMP	UFS 37-431-2548 BYTE	CVA	
							FGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-431-2033 FUNKTIONSPROVNING		
							VB	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4009 REPARATION		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1020	DEFROSTERSYSTEM (FORTS) TERMOSTAT M2800-428110 TEXIN-M1167158182 SAAB 6110239-013 (D03-002)	43 19 15 00	---	-	-	-	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 REPARATION	CVA	
1030	TERMOSTAT TEXIN-M1037028182 SAAB 6110239-036 (D03-004)		---	-	-	-	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 REPARATION	CVA	
1040	TERMOSTAT F6559-000322 TEXIN-M1082073182 SAAB 6110239-046 (D03-005)		---	-	-	-	1	VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1100	432 SYRGASSYSTEM (FORTS) REDUCERVENTIL M2303-130710 AGA 332190023 SAAB 6103495-000	F 43 20 40 00 B 43 20 42 00	---	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-432-2501 BYTE	CVM 37	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-432-2002 KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
								GH	- - -	ME FVST	UFA 37-432-4005 TILLSYN: KONTROLL AV VENTIL- SÄTEN OCH MEMBRAN. BYTE AV VENTILKÄGLA		
1110	AVSTÄNGNINGSVENTIL M2301-100110 AGA 332190025 SAAB 6105703-000	F 43 20 50 00 B 43 20 52 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-432-2502 BYTE	CVM 37	
								GH	- - -	ME FVST	UFA 37-432-4006 TILLSYN: KONTROLL AV VENTIL- KÄGLA. BYTE AV O-RING		
1120	SYRGASFLASKA 6,6 LIT F6400-003228 SAAB 6111231-001	43 20 60 00	UE	-	1	-	-			BE KOMP	UFS 37-432-2506 BYTE	CVM - - -	
								5 ÅR	- - -	ME CVM	TOMT TILLSYN: REVISIONSBESIKTNING		TOTALTID(DRIFT + FÖRVARING) 5 ÅR
								- - -	5 ÅR	ME CVM	TOMT FÖRVARING: REVISIONSBESIKT- NING		