

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 43. Miljösystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Speciella bestämmelser (tillägg av textstycke)

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell FFV-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelsennummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

ME	UFA 37 xxx yyy	REPARATION
FFVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION	UTFÖRES EJ

ME	FFVAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy
FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ

FFV Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.

- 1) Makulera adress 431025 035, 431150, 431254, 431270 och 431325 i UFS FPL 37 00-1933U. Adresserna har ändrats m a a Skr FUH 35 837:7718/96, FUH 35 837:30096/96 och FUH 35 837:5439/97. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ P Beijer
Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-208162
Distribution: FMV:FuhTDOKD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-10-26

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mitrtyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppl	4	5	6						
431025	01	..REGLERVENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 431-2544		BYTESFÖRE- SKRIFT GÄLLER DÅ KYLARPAC- KEN ÄR MONTE- RAD I FPL
035	02	F6400-072470	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300833-10-5	IUF									
	04		K-REP: 210									
	05	9300833-105										
	06	(D02-043)					EFGH		BE	UFS FPL 37 431-2010		
	07								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	08											
	09						900TIM		ME	UFA FPL 37 431-4007	TS	
	10								FVST	TILLSYN		
	11											
	12						1800TIM		ME	UFA FPL 37 431-4007	Ö	
	13								FVST	ÖVERSYN		
	14											
	15						VB		ME	UFA FPL 37 431-4007		
	16								FVST	REPARATION		
	17											
	18						90MÅN		ME	UFA FPL 37 431-4007	FÖ	
	19								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
431150	01	REDUCER-AVSTVENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 431-2505		
	02	M2304-301310	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300215-10-5	IUF									
	04		K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 431-2008		
	05	9300215-105							KOMP	KONTROLL AV AVSTÄNGNING		
	06	(D02-005)										
	07						DEFGH		BE	UFS FPL 37 431-2019		
	08								KOMP	KONTROLL AV REDUCERAT TRYCK		
	09											
	10											
	11						GH		BE	UFS FPL 37 431-2020		
	12								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	13											
	14						1200TIM		ME	TUA FPL 37 431-14012	KA	
	15								FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
	16											
	17						VB		ME	TUA FPL 37 431-14012		
	18								FFVAL	REPARATION		
	19											
	20						120MÅN		ME	TUA FPL 37 431-14012	FÖ	
	21								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
431254	01	KABINTRREGULATOR	UE	1	-	1			BE	UFS FPL 37 431-2518		
	02	F6400-053638	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300229-10-3	IUF									
	04		K-REP: 320				GH		BE	UFS FPL 37 431-2023		
	05	9300229-103							KOMP	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	06											
	07											
	08						2100TIM		ME	TUA FPL 37 431-14025	KA	
	09								FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
	10											
	11						VB		ME	TUA FPL 37 431-14025		
	12								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	13											
	14											
	15						144MÅN		ME	TUA FPL 37 431-14025	KA	
	16								FFVAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL UTFÖRES EJ		
431270	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 431-2521		
	02	M2303-141310	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300230-10-2	IUF									
	04		K-REP: 320				GH		BE	UFS FPL 37 431-2023		
	05	9300230-102							KOMP	TÄTHETS- OCH TRYCKREG- LERINGSPROVNING		
	06											
	07											
	08						2100TIM		ME	TUA FPL 37 431-14026	KA	
	09								FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
	10											
	11						VB		ME	TUA FPL 37 431-14026		
	12								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	13											
	14											
	15						120MÅN		ME	TUA FPL 37 431-14026	FÖ	
									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-10-26

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TOV-föreskrift	Uth-kod DIDAS	Anmärkning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Minuttimmar)	
			Induppf	4	5	6				7		
01 KYLLUFTSKRETS ÖVRIG ELEKTRONIK												
02 -----												
431325	01	REDUCERVENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 431-2504		
	02	M2303-130810	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300225-10-1	IUF									
	04		K-REP: 320				GH		BE	UFS FPL 37 431-2005		
	05	9300225-101							KOMP	RENGÖRING AV FILTER		
	06											
	07						1900TIM		ME	TUA FPL 37 431-14037	KA	
	08								FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 431-14037		
	11								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	12											
	13							120MÅN	ME	TUA FPL 37 431-14037	FÖ	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		