

Arv av UFG H/ 80

1980-02-01

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	----------------

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 61. Motorinstallation. Ändring

TO-grupp Pos	Materielldentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig		
3	4	5	6								
616	LUFTINTAGSTÄTNING, EJEKTOR OCH STRÅLBROMS										
50	DRIVENHET, HYDRAULMOTOR F6400-033010 1728012-101		1	1			GH	BE KOMP	UFS 37-616-2511 BYTE	CVM 100	
			1	1				ME FVST	UFA 37-616-4016 TILLSYN: SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER. SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR		
55	DRIVENHET, SKRUVDOMKRAFT F6400-033005 1727528-101		3	3			GH	BE KOMP	UFS 37-616-2511 BYTE	CVM 100	
			3	3				ME FVST	UFA 37-616-4017 TILLSYN: SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER. SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR		

1) Makulera pos 50 och 55 i UFS 37-00-1935G. Inför "Se :2" på sida 1 och i anteckningskolumnen för nämnda poser samt :2 på Innehållsförteckningen.