

UPPHÄVD

1994-05-13

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37

FPL SK37

FPL SH37/AJSH37

FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 61. Motorinstallation. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

UPPHÄVD

UPPHÄVD

¹⁾ Makulera adress 615005 och 615085 i UFS FPL 37 00-1935Q.

Inför "Se:2" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :2 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/ C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

1994-05-13

Sida 2

[illegible]