

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 61. Motorinstallation. Ändring
Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Makulera adress 614020 i UFS FPL 37 00-1935R.
Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-206798
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1996-02-02

UPPHÄVD

UPPHÄVNING

Adress Rad	Materialidentifiering	Mtrltyt	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppl	4	5	6						
			7	8	9						
1402	01 KYLARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 614-2503		
	02 M2870-800210	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300155-10-2	IUF				1900TIM		ME	M2870-800210-U01	TS	
	04 9300155-102							FFVAL	TILLSYN		
	*05										
	06										
	07					VB		ME	UFA FPL 37 614-4004		
	08							FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD