

1985-04-15

Sida 1 (2)

Tjänstens ämne, handläggare	Fästställe av	Ändrad enligt	Upphåv
FMV:FuhT/ N Ericsson	E Vintheden /G Norling		1)

AJ, SK, SH, SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 65. Bränslesystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Handläggare FMV:FuhD/A Gullberg
Ref SAAB/TFSUM

-
- 1) Makulera adress 652025 i UFS 37-00-1937K.
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen
för nämnd adress samt :1 på Innehållsförteckningen.

1985-04-15

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
* 1A AVSTÄNGNINGSVENTIL SOM UPPNÅTT ELLER ÖVERSKRIDIT 1210TIM FÅR VARA I DRIFT TILL NÄSTA TILLSYN PÅ FPL.													
652025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	1	2	---	BE	CVM	UFS 37-652-2507			
	02	F6400-024630		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300694-10-2							312				
	04	9300694-102											
	05												
	06												
	* 07						1210TIM	ME		DOWTY DM 28-20-3		SE TEXTRAD	
	08							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS			
	09									TILSÅTE. BYTE AV MEMBRAN			
	10									ENHET			