

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhTF/M Lindberg	E Vintheden		1)
FuhDF/A Gullberg	/M Berg		

AJ37
SK37
SH37
SF37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37-00-1937M:1
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 65. Bränslesystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

- 1) Makulera adress 653035, 653037, 653070 och 653080 i
UFS 37-00-1937M. Inför "Se :1" på sidan 1 och i antecknings-
kolumnen för nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.

1989-06-18

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-653-Ä821 INFÖRTS.													
653035	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-653-2503		
	02	F6400-003356		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057007-10-1								311			
	* 04	8057007-101	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-653-2008		
	* 05	(E01-076-077)	F6400-071293						KOMP		RENGÖRING		
	06												
	* 07						VB		BE		UFS 37-653-2001		
	08								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	09												
	* 10						1700TIM		ME		TUA 37-653-14004	TS	
	11								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-		
	12										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	13										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	14										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	15										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												
	17							144MÅN	ME		TUA 37-653-14004	FÖ	
	18								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV MEM-		
	19										BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ-		
	20										NING		
* 01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-653-Ä821.													
653037	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-653-2503		
	02	F6400-071293		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057007-10-2											
	* 04	8057007-102					EFGH		BE		UFS 37-653-2008		
	* 05	(E01-076-077)							KOMP		RENGÖRING		
	06												
	* 07						VB		BE		UFS 37-653-2001		
	08								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	09												
	* 10						1700TIM		ME		TUA 37-653-14004	TS	
	11								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-		
	12										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	13										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	14										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	15										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												
	17							144MÅN	ME		TUA 37-653-14004	FÖ	
	18								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV MEM-		
	19										BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ-		
	20										NING		
653070	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2511		
	02	F6400-005862		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-1								37			
	* 04	9301211-101					VB		BE		UFS 37-653-2003		
	05	(E01-079)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	08								FVST		REPARATION		
653080	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2510		
	02	F6400-005864		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-3								37			
	* 04	9301211-103					VB		BE		UFS 37-653-2003		
	05	(E01-078)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	08								FVST		REPARATION		