

UPPHÄVD

1994-09-23

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 65. Bränslesystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

UPPHÄVD

¹⁾ Makulera adress 654035 i UFS FPL 37 00-1937P.
Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress
samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-206149
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

UPPHÄV

Adress Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		CV	4	5	6						
54	01 TRYCKVAKT	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 654-2506			
	02 F6400-003900	FFVAL	2	(2)	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9300055-10-1										
	04 9300055-101	K-REP: 210				EF	BE	UFS FPL 37 654-2003			
	*05 (E01-048,-049)						KOMP	AVSNITT 1. FUNKTIONSPRVNING			
	06										
	07					GH	BE	UFS FPL 37 654-2003			
	08						KOMP	AVSNITT 2. FUNKTIONSPRVNING			
	09										
	10					VB	ME	UFA FPL 37 654-4015			
	11						FVST	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD