

UPPHÄVD

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 65. Bränslesystem. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

UPPHÄVD

UPPHÄVD

¹⁾ Makulera adress 653085 005 i UFS FPL 37 00-1937Q.

Inför "Se:4" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :4 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ P Beijer

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

UPPHÄV

Års	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		- - - - -	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
653085	01	.VÄXEL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 653-2517		
005	02	F6400-041383	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB - 8063032-10-1	IUF									
	*04	8063032-101	K-REP: 320				1500TIM		ME	TUA FPL 37 653-14008	TS	
	05								FFVAL	TILLSYN		
	06						VB		ME	TUA FPL 37 653-14008		
	07								FFVAL	REPARATION		
	08											
	09											
	10						144MÅN		ME	TUA FPL 37 653-14008	FÖ	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD