

FPL AJS37
FPL SK37/SK37E
FPL AJSH37
FPL AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
70	Beväpningsinstallation	700005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer	701005
702	Manöverkretsar, beväpning	702005
703	Robothjälpapparater.....	703005
704	Beväpningslavetter och skenor.....	704005
705	Beväpningskapslar.....	705005
o	Akankapslar	705005
o	Raketkapsel	705075
706	Registrerkameror	706055
o	Handkamera 101 MT	706070

1) Adress 706005, 706005 005 t o m 706005 030, 706040, 706045, 706045 005 t o m 706045 015 samt 706050 har utgått.

Ansvarig enhet, ref: FMV:SkyddB, B Sjögren
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB,FC

Leverantör, ref:

SAAB AB

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

UFS FPL 37 00-1939Y 1)
UFS FPL 37 00-1939Y:1, :2 och :3

Förrådsbeteckning: M7781-209195

Distribution: FMV:ILSTinfo

2002-05-22

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Firmakoder i denna underhållsplan som inte finns registrerade i Frej:

EKMA EKMA-Luft AB Mullsjö

2002-05-22

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				4	5	6						
			IUF	7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)			
	701053	01 BEVÄPNINGSBALK S7 V 02 M840-071410 03 SAAB -1750215-11-1 04 05 1750215-111	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	701054	01 BEVÄPNINGSBALK S7 V 02 M840-039110 03 SAAB -1750215-11-3 04 05 1750215-113	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	701055	01 BEVÄPNINGSBALK S7 V 02 M840-071310 03 SAAB -1750215-10-7 04 05 1750215-107	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
		01 BALKAR KAN ENDAST ANVÄNDAS I FPL SF MED CK-PROGRAM 18 ELLER SENARE INFÖRT. 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Å1483.										
	701060	01 BALK S7 V 02 M840-039310 03 SAAB -1750215-11-5 04 05 1750215-115	-- CAA IUF	- 1 -	- -	- -	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	701060	01 FÄLLMEKANISM 005 02 F6400-071998 03 SAAB -8114000-10-3 04 05 (S01-029, -030) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	UE CAA IUF	1 1 (1)	- -	1 -		BE KOMP	UFS FPL 37 701-2501 BYTE			
							VB	BE KOMP	SKI RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON			
							30MÅN	BE KOMP	SKI BYTE AV KRUTPATRON	BY		
							72MÅN ALT 600TIM	ME FVST	UFA FPL 37 701-4006 TILLSYN	TS	TOTALTID 72MÅN	
							VB	ME FVST CAA	UFA FPL 37 701-4006 REPARATION			
							60MÅN	ME FVST	UFA FPL 37 701-4006 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ		
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING 03 AV 15 ÖVNB 71 (M550-121000). 04 ÖMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM FÖRRÅD R FÖRSORG.										
	701060	01 . ELKRUTPATRON 010 02 M702-253402 03 NORAT-T500C 04 SAAB -9301949-001 05 06 9301949-001	-- CAA	2 2 (2)	- -	2 -	30MÅN	ME CAA	ERFORDRAS EJ SE TEXTRADER/KASSERAS	KA	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET	
							48MÅN	ME CAA	ERFORDRAS EJ SE TEXTRADER			
	701060	01 . ANSLUTNTAG 55-POL 020 02 M834-175010 03 RUBE -200329D 04 SAAB -6126735-040 05 06 6126735-040	-- CAA	2 2 (2)	- -	2 -	VB	ME FVST	UF EL 100-000019 REPARATION			
	701065	01 BEVÄPNINGSBALK S7 H 02 M840-072310 03 SAAB -1750215-10-8 04 05 1750215-108	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	

2002-05-22

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
				4	5	6			IUF	7		
	701066	01 BEVÄPNINGSBALK S7 H 02 M840-072410 03 SAAB -1750215-11-2 04 05 1750215-112	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	701067	01 BEVÄPNINGSBALK S7 H 02 M840-039210 03 SAAB -1750215-11-4 04 05 1750215-114	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
		01 BALKAR KAN ENDAST ANVÄNDAS I FPL SF MED CK-PROGRAM 18 ELLER SENARE INFÖRT. 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Å1483.										
	701070	01 BALK S7 H 02 M840-039410 03 SAAB -1750215-11-6 04 05 1750215-116	-- CAA IUF	- 1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	701070 005	01 FÄLLMEKANISM 02 F6400-071998 03 SAAB -8114000-10-3 04 05 (S01-029, -030) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	UE CAA IUF	1 1 (1)	- -	1 -		BE KOMP	UFS FPL 37 701-2501 BYTE			
							VB	BE KOMP	SKI RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON			
							30MÅN	BE KOMP	SKI BYTE AV KRUTPATRON		BY	
							72MÅN ALT 600TIM	ME FVST	UFA FPL 37 701-4006 TILLSYN		TS	TOTALTID 72MÅN
							VB	ME FVST CAA	UFA FPL 37 701-4006 REPARATION			
							60MÅN	ME FVST	UFA FPL 37 701-4006 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ	
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING 03 AV 15 ÖVNB 71 (M550-121000). 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM FÖRRÅD R FÖRSORG.										
	701070 010	01 ELKRUTPATRON 02 M702-253402 03 NORAT-T500C 04 SAAB -9301949-001 05 06 9301949-001	-- CAA	2 2 (2)	- -	2 -	30MÅN -	ME CAA	ERFORDRAS EJ SE TEXTRADER/KASSERAS		KA	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET
							48MÅN	ME CAA	ERFORDRAS EJ SE TEXTRADER			
	701070 020	01 ANSLUTNTAG 55-POL 02 M834-175010 03 RUBE -200329D 04 SAAB -6126735-040 05 06 6126735-040	-- CAA	2 2 (2)	- -	2 -	VB -	ME FVST	UF EL 100-000019 REPARATION			
	701098	01 BALK V7 V 02 M840-089110 03	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	701099	01 BALK V7 V 02 M840-089210 03	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST

2002-05-22

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift			Förvar		Åtg av	DIDAS
					4	5	6							Arb.vol. (Man.tim)
IUF	7	8	9				Åtgärd							
	701100	01 BALK V7 V 02 M840-089010 03	-- CAA	1 1	1 -	1 -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 702-Å1454.														
	701105	01 BALK V7 V 02 03	-- CAA	- -	- -	1 -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		
	701105	01 . AVSTÄNGNINGSVENTIL 005 02 F6400-046035 03 SAAB -1726577-10-2 04 05 1726577-102	-- CAA	1 1	1 -	1 -	---	---	BE UFS FPL 37 701-2503 KOMP BYTE					
	701105	01 . FÄLLMEKANISM 010 02 F6400-071998 03 SAAB -8114000-10-3 04 05 (S01-029, -030) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	UE CAA IUF	1 1	1 (1)	1 -	---	---	BE UFS FPL 37 701-2501 KOMP BYTE BE SKI KOMP RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON 30MÅN BE SKI KOMP BYTE AV KRUTPATRON 72MÅN ME UFA FPL 37 701-4006 ALT FVST TILLSYN 600TIM VB ME UFA FPL 37 701-4006 FVST REPARATION CAA 60MÅN ME UFA FPL 37 701-4006 FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL		BY TS FÖ	TOTALTID 72MÅN		
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÅLLER ÄVEN PATRON M702-253401) FÅR ANVÄNDAS FÖR FÄLLNING 03 AV 15 ÖVNB 71 (M550-121000). 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FVM FÖRRÅD R FÖRSORG.														
	701105	01 . ELKRUTPATRON 015 02 M702-253402 03 NORAT-T500C 04 SAAB -9301949-001 05 06 9301949-001	-- CAA	2 2	2 (2)	2 -	30MÅN	---	---	ME ERFORDRAS EJ CAA SE TEXTRADER/KASSERAS 48MÅN ME ERFORDRAS EJ CAA SE TEXTRADER	KA	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET		
	701105	01 . ANSLUTNTAG 55-POL 025 02 M834-175010 03 RUBE -200329D 04 SAAB -6126735-040 05 06 6126735-040	-- CAA	2 2	2 (2)	2 -	VB	---	---	ME UF EL 100-000019 FVST REPARATION				
	701125	01 BALK V7 H 02 M840-091110 03	-- CAA	1 1	1 -	1 -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		
	701126	01 BALK V7 H 02 M840-091210 03	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		
	701127	01 BALK V7 H 02 M840-091010 03	-- CAA	1 -	- -	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST		

2002-05-22

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
			CV	4	5	6						
			IUF	7	8	9						
<i>01 FLYGNING UTAN HÄNGD RB15F INGEN GÅNGTIDSRESTRIKTION.</i>												
704035	01	LAVETT RB 15 F (TM)	--	ERF	-	-			BE	SKI		
	02	M840-115110	CAA	-	-	-			KOMP	HÄNGNING, NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500076-502	IUF									
	04								BE	SKI		
	05	RB 15. SAMMLIGA VER-							KOMP	KONTROLL. BYTE AV IM-		
	06	SIONER								PULSDON		
	07											
	08						500TIM		ME	LIVSTIDSBEGRÄNSNING	LB	SE TEXTRAD
	09								CAA	MED HÄNGD RB15F		
	10											
	11						12MÅN	12MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4023	TS1 FÖ1	TOTALTID 12MÅN
	12								FVST	TILLSYN		
	13											
	14						VB		ME			
	15								CAA	REPARATION		
	16											
	17						60MÅN	60MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4023	TS2 FÖ2	TOTALTID 60MÅN
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFTSFÖR-
	19											VARING
<i>01 FÖR LAVETT/SKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:</i>												
<i>02 . TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMÖNTERAD ELLER INTE.</i>												
<i>03 . TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.</i>												
<i>04 . FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE SKI AM FPLLAST KAP 3.</i>												
704040	01	LAV/SKENA RB24J /T	--	ERF	-	-			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M840-085021	CAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03		IUF									
	04						36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4002	TS	TOTALTID 72MÅN
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 704-4002		
	08								FVST	REPARATION		
	09								CAA			
	10											
	11						72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4002	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING
704040	01	LAVETT RB 24J	--	I	-	-	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4001	TS	TOTALTID 72MÅN
005	02	M840-024410	CAA	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -5011300-10-3	IUF									
	04						VB		ME	UFA FPL 37 704-4001		
	05	5011300-102							FVST	REPARATION		
	06								CAA			
	07											
	08						72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4001	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING
704040	01	ANPASSN. APPARAT 24	UE	I	-	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 704-4022		
010	02	F6400-078707	CAA	-	-	-			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -9300835-10-4										
	04											
	05	9300835-104										
704040	01	ROBOTSKENA 24/3B4	--	I	-	-	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	TS	TOTALTID 72MÅN
015	02	M840-001050	CAA	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	CVA -F1250-212211	IUF									
	04						VB		ME	UFA FPL 37 704-4010		
	05	INGÄR ÄVEN I FPL 35							FVST	REPARATION		
	06								CAA			
	07											
	08						72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	FÖ	TORRLUFTFÖR-
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		VARING

2002-05-22

UPPHÅVD

UPPHÅVD

UPPHÅVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift			Förvar	
			IUF	7	8	9		Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)		
<p>01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 . TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMÖNTERAD ELLER INTE. 03 . TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 . FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 . EFTER 75 RESPEKTIVE 300TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3. 06 . LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 07 . FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV. 08 09 GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF.</p>												
704052	01	LAVETT RB74 MK. 3	--	ERF	-	ERF		BE	SKI		SE TEXTRADER	
	02	M840-174030	CAA	ERF (ERF)	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING			
	03	SAAB -3500223-503	IUF									
	04						VB	BE	SKI AM FPLLAST			
	05	3500223-503						KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA			
	06											
	07											
	08						75TIM	ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	LB	MED HÄNGD RB	
	09							CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		MED RÖDER OCH	
	10										VINGAR	
	11										SE TEXTRAD 05-	
	12										07	
	13											
	14						300TIM	ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	LB	MED HÄNGD RB	
	15							CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		UTAN RÖDER OCH	
	16										VINGAR	
	17										SE TEXTRAD 05-	
	18										07	
	19											
	20						100TIM 18MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4025	TS1 FÖ1	TOTALTID 18MÅN	
	21							KOMP	TILLSYN 1			
	22											
	23						200TIM 36MÅN	ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	TS2 FÖ2	TOTALTID 36MÅN	
	24							CAA	TILLSYN 2			
	25											
	26						VB	ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT			
	27							CAA	REPARATION			
	28											
	29						72MÅN	ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	FÖ3	TORRLUFT-	
	30							CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING	

704052	01	ELNIK LE74 MK. 3	--	1	-	1	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
005	02	F6400-083379	CAA	1	(1)	-			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -3500223-563										
	04											
	05	3500223-563										

<p>01 EKMA-LUFT AB MULLSJÖ. 02 TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM 03 04 GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF.</p>												
704055	01	GASFLASKA 2, 27L	UE	ERF	-	ERF		BE	SKI			
	02	F6400-074863	EKMA	ERF (ERF)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9305908-501	IUF									
	04						60MÅN 60MÅN	ME 1)	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	Ö FÖ	TOTALTID 60MÅN	
	05	9305908-501						EKMA	ÖVERSYN		1) SE TEXTRAD	
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 39					VB	BE	UFS FPL 37 704-2002			
	08							KOMP	KONTROLL OCH FYLLNING			
	09											
	10						VB	ME	TUA FPL 37 704-14021			
	11							EKMA	REPARATION			

<p>01 EKMA-LUFT AB MULLSJÖ. 02 TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM 03 04 GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF.</p>												
704060	01	LUFTFL 0, 45L RB74	UE	ERF	-	ERF		BE	SKI			
	02	M7071-000452	EKMA	ERF (ERF)	-			KOMP	BYTE			
	03	BUNAW-639AS1505	IUF									
	04	NATO-1420-01-039-9905					60MÅN 60MÅN	ME 1)	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	Ö FÖ	TOTALTID 60MÅN	
	05							EKMA	ÖVERSYN		1) SE TEXTRAD	
	06											
	07						VB	BE	UFS FPL 37 704-2003			
	08							KOMP	KONTROLL OCH FYLLNING			
	09											
	10						VB	ME	TUA FPL 37 704-14021			
	11							EKMA	REPARATION			

2002-05-22

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
				4	5	6			7	8		
<p>01 FÖR ADBALK/SKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 . TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMÖNTERAD ELLER INTE. 03 . TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 . FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.</p>												
704070	01	ADB/SKENA V RB24J/T	--	-	-	ERF			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M840-086021	CAA	ERF	-	-			KOMP	BYTE		
	03		IUF									
	04						36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4012	TS	TOTALTID 72MÅN
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 704-4012		
	08								FVST	REPARATION		
	09								CAA			
	10											
	11						72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4012	FÖ	TORRLUFTFÖR- VARING
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

704070	01	.ADAPTERBALK V	--	-	-	1	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4011	TS	TOTALTID 72MÅN
005	02	M840-124010	CAA	1	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	FFVAA-404822	IUF									
	04						VB		ME	UFA FPL 37 704-4011		
	05								FVST	REPARATION		
	06								CAA			
	07											
	08						72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4011	FÖ	TORRLUFTFÖR- VARING
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

704070	01	..ANPASSN. APPARAT 24	UE	-	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 704-4022		
010	02	F6400-078707	CAA	1	-	-			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -9300835-10-4										
	04											
	05	9300835-104										

704070	01	.ROBOTSKENA 24/3B4	--	-	-	1	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	TS	TOTALTID 72MÅN
015	02	M840-001050	CAA	1	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	CVA -F1250-212211	IUF									
	04						VB		ME	UFA FPL 37 704-4010		
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 35							FVST	REPARATION		
	06								CAA			
	07											
	08						72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	FÖ	TORRLUFTFÖR- VARING
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

<p>01 FÖR ADBALK/SKENA SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 . TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT OM DEN ÄR FPLMÖNTERAD ELLER INTE. 03 . TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 . FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.</p>												
704091	01	ADB/SKENA H RB24J/T	--	-	-	-			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M840-084021	CAA	ERF	-	-			KOMP	BYTE		
	03		IUF									
	04						36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4012	TS	TOTALTID 72MÅN
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 704-4012		
	08								FVST	REPARATION		
	09								CAA			
	10											
	11						72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4012	FÖ	TORRLUFTFÖR- VARING
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

704091	01	.ADAPTERBALK H	--	-	-	1	36MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	TS	TOTALTID 72MÅN
005	02	M840-124110	CAA	1	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	FFVAA-404823	IUF									
	04						VB		ME	UFA FPL 37 704-4010		
	05								FVST	REPARATION		
	06								CAA			
	07											
	08						72MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4010	FÖ	TORRLUFTFÖR- VARING
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

2002-05-22

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Address	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
				4	5	6			Arb.vol. (Man.tim)			
			IUF	7	8	9				Åtgärd		
705005	01	. 12, 7 MM AKAN M/39 V	--	1	1	-	900ST		ME	UF VAPEN 200-000001	TS	SE TEXTRADER
035	02	M801-211010	CAA	-					KOMP	TILLSYN 1		ADRESS 705005
	03		IUF									
	04						10000ST		ME	FFVAA AR20/6/1-1	KA	
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 35							CAA	KASSERAS		
	06											
	07						5ÅR		ME	UF VAPEN 200-000001	FÖ	INSATSKLAR I
	08								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT
705005	01	.. PIPA	--	1	1	-	1500ST	---	ME	FFVAA AR20/6/1-1	KA	
040	02	F1250-900707	CAA	-					CAA	KASSERAS		
	03	CVA -43-00.81220 MDD	IUF									
	04											
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
	01	RAKETKAPSEL										
	02	-----										
705080	01	RAKKAPS 70B	--	ERF	ERF	ERF	---		BE	SKI		
	02	M411-124000	CAA	-	(ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BOF -1003836-MDD										
	04	SAAB -9300629-001-MDD					EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		
	05						UPPDRAG		KOMP	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004		
	08								CAA	REPARATION		
	01	TILLSYN UTFÖRS:										
	02	NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMSTE TRE DYGNEN.										
	03	SENAST EN VECKA EFTER FÖRSTA SKJUTNINGEN.										
	04	EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK										
	05	FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALL.										
705095	01	UTBRAKKAPS 70B	--	ERF	ERF	ERF	---		BE	SKI		
	02	M415-124000	CAA	-	(ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BOF -1004201-MDD	IUF									
	04						EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		SE TEXTRADER
	05						SKJUT		KOMP	TILLSYN		
	06						PERIOD					
	07											
	08						EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		
	09						UPPDRAG		KOMP	RENGÖRING		
	10											
	11						24MÅN	24MÅN	ME	UFS FPL 37 705-2002	TS	FÖ TOTALTID 24MÅN
	12								KOMP	TILLSYN		
	13											
	14						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004		
	15								CAA	REPARATION		
705100	01	BLIND RAKKAPS70	--	ERF	ERF	-	---		BE	SKI		
	02	M954-111230	CAA	-	(ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BOF -1004198	IUF									
	04						12MÅN	12MÅN	ME	UFS FPL 37 705-2002	TS	FÖ TOTALTID 12MÅN
	05								KOMP	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004		
	08								CAA	REPARATION		
	01	REGISTRERKAMEROR										
	02	-----										
	03											
	04	ENDAST ENHETER MED ÄNDRINGSSIFFRA 02 MAKULERAD FÅR VARA MONTERAD EFTER 1999-09-30.										
706055	01	RKA53A	UE	1	-	1	---		BE	UFS FPL 37 706-2504		
	02	M3222-053010	CAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	VINT -6039-3A	IUF									
	04						VB		ME	M5899-370601-U01		
	05	(N01-017)							CAA	REPARATION		
706057	01	VIDEOSTYRENHET AJSH	UE	1	-	1	---		BE	UFS FPL 37 706-2502		
	02	F6962-000540	CAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	VINT -6038-3A	IUF									
	04						VB		ME	M5899-370601-U01		
	05	(N01-014)							CAA	REPARATION		

