

1986-01-13

Sida 1 (15)

Tjänestetills. handläggare	Fästetömd av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhTF/N Ericsson FuhDE /G Saveborn	E Vintheden /M Berg		1) UFS 37-00-1939M

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
70	Beväpningsinstallation	701005
701	Beväpningsbalkar med fäll- mekanismer	701005
702	Manöverkretsar, beväpning	702005
703	Robothjälpapparater	703005
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar	705005
•	Akankapsel	705005
•	Raketkapsel	705075
706	Registrerkameror	706005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunder-
håll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel,
se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid),
se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och
får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras
till kortare intervall för gångtidsbundna enheter
gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUB

- 1) Omstrukturerering av materiel med anledning av datorstödd
underhållsuppföljning.
Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har mar-
kerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

För balkar/lavetter/skenor, som inte avses brukas och som torrluftförvaras på krigsbas (motsv), gäller att man kortvarigt får ta dessa i bruk under t ex en KFÖ och därefter, efter återställande åtgärder, åter torrluftförvara dem utan att den ursprungliga förvaringsintervallen bryts.

1986-01-13

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
* 1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM. * 1B FÖRRÅDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS * 1C FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000). * 1D OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.													
701020*	01	ELKRUTPATRON	--	2	2	2	30MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		TID I DRIFT
	* 02	M4702-253402		2	-	-			CVA	-	KASSERAS	KA	FÖLJS UPP PÅ
	* 03	NORAT-T500C											ÖVERORDNAD
	* 04	9301949-001					48MÅN		ME	-	---		ENHET
	* 05								CVA	-	SE TEXTRADER		

701055	01	BEVÄPNINGSBALK S7 V	--	1	-	-					SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	02	M4840-071310		-	-	-							
	03	SAAB -1750215-10-7											
	04	1750215-107											

701056	01	BEVÄPNINGSBALK S7 H	--	1	-	-					SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	02	M4840-072310		-	-	-							
	03	SAAB -1750215-10-8											
	04	1750215-108											

* 1A UTGÅR NÄR TOMÄ 37-701-Ä859 ÄR INFÖRD.													
701060	01	FÄLLMEKANISM	UE	2	-	-			BE	CVA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-045975		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-2											
	04	8114000-102											
	05	(S01-029-030)											
	06						VB		BE		SKI		
	07	ALTFBET: F6400-071998							KOMP	100	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	08												
	09												
	10						30MÅN		BE		SKI		
	11								KOMP	-	BYTE AV KRUTPATRON	BY	
	12												
	13						48MÅN		ME		UFA 37-701-4006		
	14								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR. SMÖRJNING		
	15												
	16												
	17												
	18						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	19								CVA	370	REPARATION		
	20												
	21												
	22						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006		
	23								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE FÖ AV O-RINGAR		
	24												
	25												

1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Ä859.													
701061	01	FÄLLMEKANISM	UE	2	-	-			BE	CVA	UFS 37-701-2501		
*****	02	F6400-071998		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3											
	04	(S01-029-030)											
	05						VB		BE		SKI		
	06								KOMP	100	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI		
	09								KOMP	-	BYTE AV KRUTPATRON	BY	
	10												
	11						48MÅN		ME		UFA 37-701-4006		
	12								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR SMÖRJNING		
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	18								CVA	370	REPARATION		
	19												
	20												
	21						60MÅN				UFA 37-701-4006		
	22										FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE FÖ AV O-RINGAR		

1986-01-13

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning			
				1	2	3	Dritt	För- varing						Åtgärd av i trede krig	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6										
7	8	9														
<ul style="list-style-type: none"> * 1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM. * 1B FÖRRÄDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS * 1C FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000). * 1D ÖMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSÖRG. 																
704182*	01	ELKRUTPATRON	--	1	-	-	30MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET			
	02	M4702-253402							CVA	-	KASSERAS	KA				
	03	NDRAT-T500C														
	04	9301949-001														
	05						48MÅN		ME	-	---					
	06								CVA	-	SE TEXTRADER					

704195	01	TRANSFORMATOR	--	1	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-704-4009					
	02	F6400-023900							FVST	AJ37	REPARATION					
	03	SAAB -9301417-10-1														
	04	9301417-101														
	05	(S07-007)														

<ul style="list-style-type: none"> * 1A UTGÅR NÄR TOMÄ 37-701-Ä1029 ÄR INFÖRD. 																
704200	01	ANSLUTNPROPP 55-POL	--	1	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 850-4004					
	02	M1834-117120							FVST	AJ37	REPARATION					
	03	RUBE -200332C														
	04															
	05	ALTFBET: M1834-175010														

<ul style="list-style-type: none"> * 1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Ä1029. 																
704205	01	ANSLUTNTAG 55-POL	--	1	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 850-4004					
	02	M1834-175010							FVST	AJ37	REPARATION					
	03	RUBE -200329D														
	04	6126735-040														

0A BEVÄPNINGSKAPSLAR 0B AKANKAPSEL 0C																
<ul style="list-style-type: none"> * 1A TILLSYN 1 UTFÖRS: * 1B NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INDM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN. * 1C SENAST EN VECKA EFTER FÖRSTA SKJUTNINGEN. * 1D EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK * 1E FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER. 																
705005*	01	30MM AKANKAPSEL	--	ERF	ERF	-	900ST		ME	CVA	UFS 37-705-2001		SE TEXTRADER			
	02	M4803-011030							KOMP	AJ37	TILLSYN 1					
	03	CVM -F1230-301790														
	04							1MÅN	ME		SKI 37 DEL 3		INSATSKLAR			
	05	MED AKAN							KOMP		B-SERVICEÄTG	F01	AKAN			
	06															
	07							1ÅR	ME		SKI 37 DEL 3		INSATSKLAR			
	08								KOMP		B-SERVICEÄTG	F02	AKAN			
	09												I TORRLUFT			
	10															
	11							5ÅR	ME		UFS 37-705-2001		KONSERVERAD I			
	12								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	F03	TORRLUFT			

705025	01	REKYLDÄMPARE	--	1	1	-	FÖLJER	---	ME	CVA	UFA 37-705-4001					
	02	F1230-000116					KAPSELN		FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV					
	03	CVM -F1230-000116									FÖRSLITNING					
	04															
	05						VB		ME							
	06								CVA	380	REPARATION					

1986-01-13

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
0A RAKETKAPSEL													
705075	01	RAKKAPS70	--	ERF	ERF	-		---	BE	CVA	SKI		
	02	M4411-123000		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	BOF -1003836											
	04	9300629-001											
	05						EFTER		ME		UFA 37-705-4004		
	06						UPPDRAG		KOMP	100	TILLSYN: RENGÖRING. PROV- NING		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	10								CVA	370	REPARATION		
	11												

705090	01	ÖVNRAKKAPS70	--	ERF	ERF	-		---	BE	CVA	SKI		
	02	M4415-123000		-	-	-			KOMP	-	BYTE		
	03	BOF -1004201											
	04						EFTER		ME		UFA 37-705-4004		
	05						UPPDRAG		KOMP	-	TILLSYN: RENGÖRING. PROV- NING.		
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	09								CVA	-	REPARATION		
	10												

705100	01	BLIND RAKKAPS70	--	ERF	ERF	-		---	BE	CVA	SKI		
	02	M4954-111230		-	-	-			KOMP	-	BYTE		
	03	BOF -1004198											
	04						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	05								KOMP	-	TILLSYN: RENGÖRING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	08								CVA	-	REPARATION		
	09												

0A REGISTRERKAMEROR													
706005	01	RKA 40/AJ MT	--	1	-	-				CVA			
	02	M3836-040031		-	-	-					SE UNDERENHETER		
	03	CVA -F1250-446351											
	04												
	05	(TELF0 1002)											

706010	01	DÄMPKUDDE	UE	1	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-706-4001		
	02	F3490-000005		-	-	-			FVST	-	TILLSYN		
	03	TELF0-1002-654											
	04						VB		ME		CVA-U		
	05								CVA	370	REPARATION		
	06												

706015	01	RKA 40	UE	1	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	M3836-040010		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TELF0-1002-002											
	04	9300770-015											
	05	(N01-012)											
	06						A		ME		UFA 37-706-4002		
	07								FÖRB	100	LADDNING OCH PLUNDRING		
	08								1)				
	09											1) FOTODE- TALJEN	
	10												
	11						18MÅN		ME		UFA 37-706-4001		
	12								FVST	-	TILLSYN	TS	
	13												
	14						36MÅN	36MÅN	ME		CVA-U	TOTALTID 3ÅR	
	15								CVA	-	ÖVERSYN		
	16										Ö FÖ		

1986-01-13

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
706055	01	RKA 40	UE	-	-	1			BE	CVA	SKI		
	02	M3836-040010		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TELF0-1002-002											
	04	9300770-015											
	05	(N01-012)											
	06						A		ME		SKI		
	07								KOMP	100	LADDNING OCH PLUNDRING		
	08												
	09						18MÅN		ME		UFA 37-706-4001		
	10								FVST	-	TILLSYN.	TS	
	11												
	12						36MÅN	36MÅN	ME		CVA-U		TOTALTID 3ÅR
	13								CVA	-	ÖVERSYN	Ö	
	14										FÖ		
706060	01	OBJEKTIVENHET 20MM	UE	-	-	1		---	BE	CVA	SKI		
	02	F3490-000003		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TELF0-1002-652											
	04						18MÅN		ME		UFA 37-706-4001		
	05								FVST	-	TILLSYN		
	06												
	07						36MÅN		ME		CVA-U		TOTALTID 3ÅR
	08								CVA	-	ÖVERSYN.		
	09												
706065	01	EXPONERINGSENHET	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS-37-706-2501		
	02	M3673-202010		-	-	-			KOMP	100	BYTE.		
	03	TELF0-1002-003											
	04	9300771-001											
	05	(N01-013)											
	06						18MÅN		ME		UFA-37-706-4001		
	07								FVST	-	TILLSYN.	TS	
	08												
	09						36MÅN	36MÅN	ME		CVA-U		TOTALTID 3ÅR
	10								CVA	-	ÖVERSYN: KONTROLL AV	Ö	
	11										EXPONERINGSINSTÄLLNING	FÖ	
706070	01	HANDKAMERA 101 MT	UE	1	1	1			CVA				
	02	M3833-101011		1	-	-					SE UNDERENHETER		
	03	-											
706075	01	HANDKAMERA 101	--	1	1	1		---	BE	CVA	SKI		
	02	M3833-101010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TPROD-3-7880-9-1											
	04						VB		ME		INSTRUKTIONSBOK		1) UTFÖRS AV
	05								1)	100	PLUNDRING OCH LADDNING		FLYGFÖRAREN
	06												
	07						VB		ME				
	08								CVA	-	REPARATION		
706080	01	PARKERINGSDDN	--	1	1	1		---	BE	CVA	SKI		
	02	F4287-000231		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TPROD-3-7879-9-1											
	04						VB		ME				
	05								FVST	37	REPARATION		