

UPPHÄVD

1993-12-23

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 70. Bevärningsinstallation. Ändring
Underhållstabell, se sidan 2

UPPHÄVD

UPPHÄVD

¹⁾ Makulera adress 706040 och 706065 i UFS FPL 37 00-1939S.

Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/ S Blomqvist

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-203861
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1993-12-23

Sida 2

Fres. Radi	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3				Åtg av				
		CV	4	5	6	Drift	För- varing			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)	
6065	01 EXPONERINGSENHET	UE	1	-	-		---		BE	UFS FPL 37 706-2501			
	02 M3673-202010	FFVAA	-	(1)	-				KOMP	BYTE			
	03 TELFO-1002-003												
	04 9300771-001	K-REP: 999				VB			ME	UFA FPL 37 706-4001			
	05 (N01-013)								FVST	PROVNING			
	06												
	07					VB			ME	M3836-040031-U01			
	08								FFVAA	REPARATION			
6065	01 EXPONERINGSENHET	UE	-	-	1				BE	UFS FPL 37 706-2501			
	02 M3673-202010	FFVAA	-	(1)	-				KOMP	BYTE			
	03 TELFO-1002-003												
	*04 9300771-001	K-REP: 999				VB			ME	UFA FPL 37 706-4001			
	*05 (N01-013)								FVST	PROVNING			
	06												
	07					VB			ME	M3836-040031-U01			
	08								FFVAA	REPARATION			