

2000-03-06

Gäller: Flygvapnet

FPL AJS37
FPL SK37/SK37E
FPL AJSH37
FPL AJSF37

Underhållsplan Materiel

Grupp 70. Beväpningsinstallation. Ändring/Tillägg

Underhållstabell, se sidan 2

1) Adress 700010 har tillkommit. Makulera adress 704050 i UFS FPL 37 00-1939Y.

Inför "Se:2" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :2 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:KCGem/B Sjögren

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCL

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-208606
Distribution: FMV:ILS Tinfo

UPPHÄVD

År	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av			
			Induppf	4	5	6						
				7	8	9						
01 GÄLLER FPL SKE SOM HAR MF FPL 37 70-Ä1613 INFÖRD.												
0010	01	REFLEKTORENHET	--	-	ERF	-			BE	SKI		
	02	F6400-084831		-	-	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
000000	03	SAAB -1794238-10-8	IUF									
	04						50TIM		BE	SKI		
	05	1794238-108							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07						12MÅN		ME	UFA FPL 37 70-4001	TS	
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 70-4001		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13						60MÅN		ME	UFA FPL 37 70-4001	FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:												
02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.												
03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.												
04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.												
05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.												
06 .EFTER 700TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING.												
07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.												
08												
09 GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF.												
704050	01	ÖVNINGS LAVETT RB 74	--	ERF	-	ERF			BE	SKI AM FPLLAST		SE TEXTRADER
	02	M4840-174510	CAA	ERF	(ERF	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500067-761	IUF									
	04						VB		BE	SKI		
	05	3500067-761							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07											
	08						700TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 5-7
	09								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		
	10											
	11						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 2
	12						ALT		FVST	TILLSYN 1		
	13						100TIM					
	14											
	15						36MÅN		ME	M4840-174510-U03	TS2	SE TEXTRAD 2
	16						ALT		CAA	TILLSYN 2		
	17						200TIM					
	18											
	19						500TIM		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	TS3	
	20								CAA	TILLSYN 3		
	21											
	22						VB		ME	M4840-174510-U01, -U03		
	23								CAA	REPARATION		
	24											
	25						72MÅN		ME	M4840-174510-U03	FÖ3	TORRLUFT-
	26								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖRVARING	