

2001-05-28

Gäller:



UFS FPL 37 00-1944Y

FPL AJS37
FPL SK37/SK37E
FPL AJSH37
FPL AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

| Grupp | Benämning | Adress |
|-------|--|--------|
| 84 | Data- och navigeringsinstallation | 841005 |
| 841 | Luftdatasystem..... | 841005 |
| o | Primärdatagivare, LD-enhet och indikator | 841005 |
| o | Reservsystem | 841140 |
| 842 | Dator | 842005 |
| o | Datamaskin CK37 | 842005 |
| o | Övrigt | 842070 |
| 843 | Flyglägesinstrument..... | 843005 |
| o | FLI 37 | 843005 |
| 844 | Radarhöjdmätare | 844005 |
| 845 | Elektronisk presentationsutrustning | 845005 |
| 846 | Navigeringsutrustning | 846005 |
| o | DME | 846005 |
| o | Doppler | 846075 |
| o | TILS | 846140 |
| o | Övrigt | 846200 |
| 847 | Övriga flyginstrument..... | 847005 |

1)Adress 841020 005, 841115 005, 842010 005, 842020 005, 842065 005, 842130 005, 843010 005, 843010 010, 843075 005, 843205 005, 843210 005, 844005 005, 845005 005, 845125 005, 845240 005, 845300 005, 845345 005, 845450 005, 845530 005, 845605 005, 845660 005, 846075 005, 846140 005, 846192 005, 846205 005, 846205 010, 846205 020, 846210 005, 846210 010, 846210 020, 846245 005, 846245 010, 846245 020, 846250 005, 846250 010, 846250 020, 846285 010, 846290 010, 846305 005, 846311, 846311 005, 846315 005, 846318 005, 846320 005, 846340 005, 846355 005, 847030 005 samt 847060 005 har utgått. Ändrade adresser har markerats med en streckrad och nya adresser med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare: *FMV:ILSUhber/C Wennerlund*

Tekniskt underhållsstöd:

Leverantör, ref:

Saab AB/FCL

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1944X 1)
:1, :2 OCH :3

Förrådsbeteckning: M7781-208951
Distribution: FMV:ILSTinfo

2001-05-28

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

2001-05-28

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Address | Rad | Materielidentifiering | Mtrl typ | Antal/version | | | Intervall/ tillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | UH-kod DIDAS | Anteckning |
|---------|--------|--|----------|---------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|
| | | | CV | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvar | | | Åtg av | |
| | | | IUF | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | |
| | | 01 DATA- OCH NAVIGERINGSINSTALLATION | | | | | | | | | | |
| | | 02 ===== | | | | | | | | | | |
| | | 03 LUFTDATASYSTEM | | | | | | | | | | |
| | | 04 ----- | | | | | | | | | | |
| | | 05 PRIMÄRDATAGIVARE,LD-ENHET O INDIKATORER | | | | | | | | | | |
| | | 06 ----- | | | | | | | | | | |
| | 841005 | 01 ACCELEROMETERENHET | UE | 1 | 1 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 841-2503 | | |
| | | 02 F4253-000001 | CAL | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | | 03 UNCOR-970-6079-002 | IUF | | | | | | | | | |
| | | 04 SAAB -9300467-004 | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8004-3001 | | |
| | | 05 | | | | | | | KOMP | PK ACC BLOCK 1 | | |
| | | 06 9300467-004 | | | | | | | | | | |
| | | 07 (M02-010) | | | | | VB | | ME | F4253-000001-U01 | | |
| | | 08 | | | | | | | FFVAL | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| | 841010 | 01 ANFALLSVINKELGIVARE | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | UFS FPL 37 841-2504 | | |
| | | 02 M2921-120010 | CAA | 1 | (1) | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | | 03 TEDYN-SLZ9299-1 | IUF | | | | | | | | | |
| | | 04 SAAB -9300471-001 | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 841-2007 | | |
| | | 05 | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING AV | | |
| | | 06 9300471-001 | | | | | | | | UPPVÄRMNINGSKRETSAR | | |
| | | 07 (M02-008) | | | | | | | | | | |
| | | 08 | | | | | DEFGH | | BE | UFS FPL 37 8007-2004 | | |
| | | 09 | | | | | | | KOMP | KONTROLL AV ANFALLSVINKELGIVARE | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 11 | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 8004-3001 | | |
| | | 12 | | | | | | | KOMP | PK ACC BLOCK 2 | | |
| | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | 14 | | | | | 36MÅN | | ME | M2921-120010-U01 | TS | |
| | | 15 | | | | | | | CAA | FFVAA AF 80:107 | | |
| | | 16 | | | | | | | | TILLSYN | | |
| | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | 18 | | | | | VB | | ME | M2921-120010-U01 | | |
| | | 19 | | | | | | | CAA | FFVAA AF 80:107 | | |
| | | 20 | | | | | | | | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| | | 21 | | | | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | 60MÅN | | ME | M2921-120010-U01 | FÖ | |
| | | 23 | | | | | | | CAA | FFVAA AF 80:107 | | |
| | | 24 | | | | | | | | KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL | | |
| | | 25 | | | | | | | | UTFÖRES EJ | | |
| | 841015 | 01 ANFALLSVINKELIND | -- | 1 | 2 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 841-2506 | | |
| | | 02 M3254-001010 | CAA | 1 | (1) | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | | 03 WESIN-61LW520631 | IUF | | | | | | | | | |
| | | 04 SAAB -9300278-003 | | | | | GH | | BE | UFS FPL 37 8005-3001 | | |
| | | 05 | | | | | | | KOMP | PK STV | | |
| | | 06 9300278-003 | | | | | | | | | | |
| | | 07 (M02-007,-107) | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 841-4006 | | |
| | | 08 | | | | | | | FVST | PROVNING | | |
| | | 09 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | VB | | ME | M3254-001010-U01 | | |
| | | 11 | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| | 841020 | 01 HÖJDINDIKATOR | UE | 1 | 2 | 1 | | | BE | UFS FPL 37 841-2507 | | |
| | | 02 M3216-602020 | CAA | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | | 03 ARENC-8061129 | IUF | | | | | | | | | |
| | | 04 SAAB -9300473-004 | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 8007-3001 | | |
| | | 05 | | | | | | | KOMP | PK LD | | |
| | | 06 9300473-004 | | | | | | | | | | |
| | | 07 (M02-005,-105) | | | | | VB | | ME | FFVAA 4440-2:56 | | |
| | | 08 | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| | | 09 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | 90MÅN | | ME | UFA FPL 37 841-4007 | FÖ | |
| | | 11 | | | | | | | CAA | KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL | | |
| | | 12 | | | | | | | | UTFÖRES EJ | | |

2001-05-28

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Mtrl typ | Antal/version | | | Intervall/ tillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | UH-kod DIDAS | Anteckning |
|--------|-----|-------------------------|----------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--|-----------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvar | | | | |
| | | | | CV | 4 | 5 | | | | | | |
| IUF | 7 | 8 | 9 | Åtg av | Åtgärd | Arb.vol. (Man.tim) | | | | | | |
| 841050 | 01 | MACHFARTINDIKATOR | UE | 1 | 2 | 1 | | | BE | UFS FPL 37 841-2508 | | |
| | 02 | M3453-702040 | CAA | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SMITH-WL114AMA/CP/2 MOD | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301008-003 | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 8007-3001 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | PK LD | | |
| | 06 | 9301008-003 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (M02-006,-106) | | | | | 36MÅN | | ME | UFA FPL 37 841-4008 | TS | |
| | 08 | | | | | | | | CAA | TILLSYN | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | VB | | ME | M3453-702040-U01 | | |
| | 11 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 36MÅN | | ME | UFA FPL 37 841-4008 | Fö | |
| | 14 | | | | | | | | CAA | FÖRVARINGSUNDERHÅLL | | |
| 841115 | 01 | LUFTDATAENHET | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | UFS FPL 37 841-2505 | | |
| | 02 | M3161-415031 | CAA | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | ARENC-8061199 MOD 2 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9300313-017 | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 8007-3001 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | PK LD | | |
| | 06 | 9300313-017 | | | | | | | | | | |
| | 07* | (M02-004) | | | | | VB | | ME | M3161-415031-U01 | | |
| | 08* | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | 60MÅN | | ME | UFA FPL 37 841-4001 | Fö | |
| | 11 | | | | | | | | CAA | FÖRVARINGSUNDERHÅLL | | |
| 841125 | 01 | PITOTRÖR | -- | 1 | 1 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 841-2501 | | |
| | 02 | M2990-154020 | CAA | - | (1) | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | ROSEM-855AH-3 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9300314-003 | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 841-2007 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING AV UPPÄRMNINGSKRETSAR | | |
| | 06 | 9300314-003 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (L01-010) | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 841-2001 | | |
| | 09 | NOS | | | | | | | KOMP | UNDERSÖKNING AV VATTENFÖREKOMST | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 841-2002 | | |
| | 12 | | | | | | | | KOMP | TÄTHETSPROVNING | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 841-4002 | | |
| | 15 | | | | | | | | FVST | PROVNING/KASSATION | | |
| 841126 | 01 | PITOTRÖR | -- | 1 | 1 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 841-2501 | | |
| | 02 | M2990-154040 | CAA | - | (1) | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | ROSEM-855AH-5 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9300314-005 | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 841-2007 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING AV UPPÄRMNINGSKRETSAR | | |
| | 06 | 9300314-005 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (L01-010) | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 841-2001 | | |
| | 09 | NOS | | | | | | | KOMP | UNDERSÖKNING AV VATTENFÖREKOMST | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 841-2002 | | |
| | 12 | | | | | | | | KOMP | TÄTHETSPROVNING | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 841-4002 | | |
| | 15 | | | | | | | | FVST | PROVNING/KASSATION | | |
| 841130 | 01 | PITOTRÖR | -- | - | - | - | | --- | BE | UFS FPL 37 841-2501 | | |
| | 02 | M2990-154030 | CAA | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | ROSEM-855AH-4 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9300314-004 | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 841-2007 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING AV UPPÄRMNINGSKRETSAR | | |
| | 06 | 9300314-004 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (L01-010) | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 841-2001 | | |
| | 09 | NOS | | | | | | | KOMP | UNDERSÖKNING AV VATTENFÖREKOMST | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 841-2002 | | |
| | 12 | | | | | | | | KOMP | TÄTHETSPROVNING | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 841-4002 | | |
| | 15 | | | | | | | | FVST | PROVNING/KASSATION | | |

2001-05-28

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Mtrl typ | Antal/version | | | Intervall/ tillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | UH-kod DIDAS | Anteckning |
|--------|--------|-----------------------|---------------------|---------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|---------------|---|---------------|
| | | | CV | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvar | | | Åtg av | |
| | | | IUF | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| | 841131 | 01 PITOTRÖR | -- | - | - | - | | | --- | BE | UFS FPL 37 841-2501 | |
| | | 02 M2990-154050 | CAA | 1 | - | - | | | | KOMP | BYTE | |
| | | 03 ROSEM-855AH-6 | IUF | | | | | | | | | |
| | | 04 SAAB -9300314-006 | | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 841-2007 | |
| | | 05 | | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING AV UPPÄRMRINGSKRETSAR | |
| | | 06 9300314-006 | | | | | | | | | | |
| | | 07 (L01-010) | A-BET: M2990-154030 | | | | | | | | | |
| | | 08 | | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 841-2001 | |
| | | 09 NOS | | | | | | | | KOMP | UNDERSÖKNING AV VATTENFÖREKOMST | |
| | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 11 | | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 841-2002 | |
| | | 12 | | | | | | | | KOMP | TÄTHETSPROVNING | |
| | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | 14 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 841-4002 | |
| | | 15 | | | | | | | | FVST | PROVNING/KASSATION | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| | 841135 | 01 TEMPERATURGIVARE | -- | 1 | 1 | 1 | | | --- | BE | UFS FPL 37 841-2502 | |
| | | 02 M2961-151010 | CAA | 1 | (1) | - | | | | KOMP | BYTE | |
| | | 03 ROSEM-102-CS2V | IUF | | | | | | | | | |
| | | 04 SAAB -6111938-003 | | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 841-2007 | |
| | | 05 | | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING AV UPPÄRMRINGSKRETSAR | |
| | | 06 6111938-003 | | | | | | | | | | |
| | | 07 (M02-009) | | | | | | | | | | |
| | | 08 | | | | | | VB | | BE | UFS FPL 37 8004-3001 | |
| | | 09 | | | | | | | | KOMP | PK ACC | |
| | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 11* | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 841-4003 | SÄNDS CAA |
| | | 12* | | | | | | | | FVST | PROVNING/KASSATION | FÖR KASSATION |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 RESERVSYSYSTEM | | | | | | | | | | |
| | | 02 ----- | | | | | | | | | | |
| | 841140 | 01 FARTMÄTARE | UE | 1 | 2 | 1 | | | | BE | UFS FPL 37 841-2508 | |
| | | 02 M3453-152010 | CAA | 1 | - | - | | | | KOMP | BYTE | |
| | | 03 SMITH-WL231AS/CP/1 | IUF | | | | | | | | | |
| | | 04 SAAB -9300257-002 | | | | | | 24MÅN | | ME | UFA FPL 37 841-4014 | TS |
| | | 05 | | | | | | | | FVST | TILLSYN | |
| | | 06 9300257-002 | | | | | | | | | | |
| | | 07 (L01-002,-102) | | | | | | VB | | ME | FFVAA 4440-5:106 | |
| | | 08 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | |
| | | 09 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | 36MÅN | | ME | UFA FPL 37 841-4014 | FÖ |
| | | 11 | | | | | | | | FVST | FÖRVARINGSUNDERHÅLL | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| | 841145 | 01 HÖJDMÄTARE | UE | 1 | 2 | 1 | | | | BE | UFS FPL 37 841-2508 | |
| | | 02 M3216-062010 | CAA | 1 | (1) | - | | | | KOMP | BYTE | |
| | | 03 SMITH-WL156AM/CP/1 | IUF | | | | | | | | | |
| | | 04 SAAB -9300263-001 | | | | | | KF | | BE | SKI | KLARG-DEL |
| | | 05 | | | | | | | | KOMP | SE TILL INSTRUMENTEN: NOLLSTÄLLNING OCH KONTROLL | KAP 2.2 |
| | | 06 9300263-001 | | | | | | | | | | |
| | | 07 (L01-001,-101) | | | | | | | | | | |
| | | 08 | | | | | | 24MÅN | | ME | UFA FPL 37 841-4013 | TS |
| | | 09 | | | | | | | | FVST | TILLSYN | |
| | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 11 | | | | | | VB | | ME | M3216-062010-U01 | |
| | | 12 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | |
| | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | 14 | | | | | | 36MÅN | | ME | UFA FPL 37 841-4013 | FÖ |
| | | 15 | | | | | | | | FVST | FÖRVARINGSUNDERHÅLL | |

2001-05-28

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Mtrl typ | Antal/version | | | Intervall/ tillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | UH-kod DIDAS | Anteckning |
|--------|-----|---|---------------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|---|-----------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvar | | | | |
| | | | | CV | 4 | 5 | | | | | | |
| IUF | 7 | 8 | 9 | Åtg av | Åtgärd | Arb.vol. (Man.tim) | | | | | | |
| 841150 | 01 | PITOTRÖR | -- | 1 | 1 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 841-2509 | | AJS/AJSH/AJSF |
| | 02 | F6400-043686 | CAA | 1 | - | - | | | KOMP | UFS FPL 37 841-2512 | | SK/SKE |
| | 03 | SAAB -1740246-10-4 | IUF | | | | | | | BYTE | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 1740246-104 | A-BET: F6400-071905 | | | | B | | BE | SKI | | SERVICEDEL |
| | 06 | (L01-011) | | | | | | | KOMP | KONTROLLERA FENPITOTRÖRETS UPPVÄRMNING | | KAP 2.1 |
| | 07 | | | | | | | | | | | |
| | 08 | FENA (MED KABLAG) | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | BE | UFS FPL 37 841-2007 | | |
| | 10 | | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR | | |
| | 11 | .PITOTRÖR UTAN KABLAG | | | | | | | | | | |
| | 12 | M2990-156020 | | | | | | | | | | |
| | 13 | AVIMO-H3/81/28 | | | | | | | BE | UFS FPL 37 841-2003 | | |
| | 14 | SAAB -9300713-002 | | | | | | | KOMP | UNDERSÖKNING AV VATTENFÖREKOMST | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | BE | UFS FPL 37 841-2004 | | |
| | 17 | | | | | | | | KOMP | TÄTHETSPROVNING | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | ME | F6400-071905-U01 | | |
| | 20 | | | | | | | | FVST | PROVNING/KASSATION | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 841155 | 01 | FENPITOTRÖR | -- | 1 | 1 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 841-2509 | | AJS/AJSH/AJSF |
| | 02 | F6400-071905 | CAA | 1 | (1) | - | | | KOMP | UFS FPL 37 841-2512 | | SK/SKE |
| | 03 | SAAB -8067001-10-2 | IUF | | | | | | | BYTE | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 8067001-10-2 | | | | | | | BE | UFS FPL 37 841-2007 | | |
| | 06 | (L01-011) | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | BE | UFS FPL 37 841-2003 | | |
| | 10 | | | | | | | | KOMP | UNDERSÖKNING AV VATTENFÖREKOMST | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | BE | UFS FPL 37 841-2004 | | |
| | 13 | | | | | | | | KOMP | TÄTHETSPROVNING | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | ME | F6400-071905-U01 | | |
| | 16 | | | | | | | | FVST | PROVNING/KASSATION | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | DATOR | | | | | | | | | | |
| | 02 | ---- | | | | | | | | | | |
| | 03 | DATAMASKIN CK37 | | | | | | | | | | |
| | 04 | ----- | | | | | | | | | | |
| 842005 | 01 | IN-UTENHET CK37 | UE | 1 | 1 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 842-2501 | | |
| | 02 | F6400-004043 | CAA | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300523-10-1 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 9300523-101 | | | | | | | BE | UFS FPL 37 8002-3001 | | |
| | 06 | (M01-013) | | | | | | | KOMP | PK CK | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | ME | F6400-004043-U01 | | |
| | | | CAA | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | GÄLLER FPL SK. | | | | | | | | | | |
| 842010 | 01 | KRAFTENHET CK37 | UE | - | 1 | - | | --- | BE | UFS FPL 37 842-2501 | | |
| | 02 | F6400-004041 | CAA | - | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300427-16-1 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 9300427-161 | | | | | | | BE | UFS FPL 37 8002-3001 | | |
| | 06 | (M01-003) | | | | | | | KOMP | PK CK | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | ME | UFA FPL 37 842-4004 | | |
| | | | CAA | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | GÄLLER FÖR FPL AJS, SKE, AJSH OCH AJSF MED CKH-PROGRAM LÄGST 18-1 ENLIGT AF FPL 37 842-551. | | | | | | | | | | |
| 842020 | 01 | KRAFTENHET CK37 | UE | 1 | 1 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 842-2501 | | SE TEXTRAD |
| | 02 | F1461-001496 | CAA | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | FFVAA-800059 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | (M01-003) | | | | | | | BE | UFS FPL 37 8002-3001 | | |
| | 06 | | | | | | | | KOMP | PK CK | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | ME | UFA FPL 37 842-4004 | | |
| | | | CAA | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |

2001-05-28

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Address | Rad | Materielidentifiering | Mtrl typ | Antal/version | | | Intervall/ tillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | UH-kod DIDAS | Anteckning |
|---------|-----|--|----------|---------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvar | | | | |
| | | | | CV | 4 | 5 | | | 6 | Åtg av | Åtgärd | |
| | | 01 GÄLLER FÖR FPL AJS, SKE, AJSH OCH AJSF. | | | | | | | | | | |
| 842095 | 01 | DS37 - 8M | | 1 | 1 | 1 | 12MÅN | | ME | UFS FPL 37 842-2508 | | |
| | 02 | F2037-000803 | CAA | 1 | (1) | - | | | KOMP | BATTERIBYTE | | |
| | 03 | BAAB -631 696 667 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | 12MÅN | 60MÅN | ME | UFA FPL 37 842-4011 | F0 | |
| | 05 | | | | | | | | FVST | BATTERIBYTE | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 842-4011 | | |
| | 08 | | | | | | | | CAA | REPARATION | | |
| 842095 | 01 | LITBATT 3,6V 14X50 | | 1 | 1 | 1 | 12MÅN | 60MÅN | BE/ME | ERFORDRAS EJ | KA | TOTALTID 60MÅN |
| 005 | 02 | M2676-350003 | CAA | 1 | (1) | - | | | KOMP | KASSERAS, SE AF EL 300-000102 | | FRÅN TILLVERK- |
| | 03 | BAAB -631 901 738 | | | | | | | FVST | | | NINGSDATUM |
| | 04 | AMUSO-SL-360 AEL/T | | | | | | | | | | KA I DRIFT |
| | 05 | | | | | | | | | | | UPPFÖLJS PÅ |
| | 06 | | | | | | | | | | | ÖVERORDNAD ME |
| | 07 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 GÄLLER FÖR FPL AJS, SKE, AJSH OCH AJSF. | | | | | | | | | | |
| 842100 | 01 | LIKSP OMVANDLARE | | 1 | 1 | 1 | VB | --- | BE | UFS FPL 37 842-2507 | | |
| | 02 | M2520-242010 | CAA | 1 | (1) | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | FINTE-SR906950 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301194-10-2 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 9301194-102 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (M01-018) | | | | | | | | | | |
| | | 01 ÖVRIGT | | | | | | | | | | |
| | 02 | ----- | | | | | | | | | | |
| 842130 | 01 | MATNINGSENHET MEP | UE | 1 | 1 | 1 | --- | | BE | UFS FPL 37 842-2501 | | |
| | 02 | F6400-030266 | CAA | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9301338-15-4 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | VB | | BE | UFS FPL 37 8020-3001 | | |
| | 05 | 9301338-154 | | | | | | | KOMP | PK DME | | |
| | 06 | (M01-007) | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | | BE | UFS FPL 37 8003-3001 | AJS/SK/SKE | |
| | 08 | | | | | | | | KOMP | UFS FPL 37 8003-3004 | AJSH/AJSF | |
| | 09 | | | | | | | | | PK PRES | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 842-4005 | | |
| | 12 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| 842145 | 01 | MULTIPLEXBOX | -- | 1 | 1 | 1 | --- | | BE | UFS FPL 37 842-2502 | | |
| | 02 | F6400-004026 | CAA | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300440-15-1 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8003-3001 | AJS/SK/SKE | |
| | 05 | 9300440-151 | | | | | | | KOMP | UFS FPL 37 8003-3004 | AJSH/AJSF | |
| | 06 | (M01-008) | | | | | | | | PK PRES | | |
| | 07 | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 842-4006 | | |
| | 09 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| | | 01 FLYGLÄGESINSTRUMENT | | | | | | | | | | |
| | 02 | ----- | | | | | | | | | | |
| | 03 | FLI 37 | | | | | | | | | | |
| | 04 | ----- | | | | | | | | | | |
| 843005 | 01 | DEVIERINGSENHET | UE | 1 | 1 | 1 | --- | | BE | UFS FPL 37 843-2506 | | |
| | 02 | M3257-037138 | CAL | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | AGA -611 353 643 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9300144-015 | | | | | 24MÅN | | BE | UFS FPL 37 843-2001 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | DEVIERING | | |
| | 06 | 9300144-015 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (L04-007) | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8008-3001 | | |
| | 08 | | | | | | | | KOMP | PK FLI | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | VB | | ME | M3257-037138-U01 | | |
| | 11 | | | | | | | | CAL | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |

2001-05-28

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Mtrl typ | Antal/version | | | Intervall/ tillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | UH-kod DIDAS | Anteckning |
|--------|-----|--|----------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvar | | | | |
| | | | | CV | 4 | 5 | | | | | | |
| IUF | 7 | 8 | 9 | Åtg av | Åtgärd | Arb.vol. (Man.tim) | | | | | | |
| | | 01 ELEKTRONISK PRESENTATIONSUTRUSTNING | | | | | | | | | | |
| | | 02 ----- | | | | | | | | | | |
| 845005 | 01 | CENTRALIND EP-08 | UE | 1 | - | - | | --- | BE | UFS FPL 37 845-2502 | KURSINDIKATOR | |
| | 02 | M3297-008118 | CAA | - | - | - | | | KOMP | BYTE | SE FLI 37 | |
| | 03 | SRA -R6-148355 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SRA -RR-148355 | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 8015-3001 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | PK EP | | |
| | 06 | 9300296-002 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (F12-008) | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 00-2031 | | |
| | 08 | | | | | | | | KOMP | RENGÖRING AV INDIKATOR | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | VB | | ME | M3297-008118-U01 | | |
| | 11 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 845125 | 01 | CENTRALIND EP-10 | UE | - | - | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 845-2502 | KURSINDIKATOR | |
| | 02 | M3297-010118 | CAA | - | - | - | | | KOMP | BYTE | SE FLI 37 | |
| | 03 | SRA -R6-166806 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SRA -RR-166806 | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 8015-3004 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | PK EP | | |
| | 06 | 9300296-005 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (F12-008) | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 00-2031 | | |
| | 08 | | | | | | | | KOMP | RENGÖRING AV INDIKATOR | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | VB | | ME | M3297-010118-U01 | | |
| | 11* | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 845230 | 01 | CINDHÖLJE EP-09 | UE | - | 1 | - | | --- | BE | UFS FPL 37 845-2502 | KURSINDIKATOR | |
| | 02 | M3297-009118 | CAA | - | - | - | | | KOMP | BYTE | SE FLI 37 | |
| | 03 | SRA -R6-160840 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9300953-001 | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8008-3001 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | PK FLI | | |
| | 06 | 9300953-001 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (F12-008) | | | | | VB | | ME | ERFORDRAS EJ | | |
| | 08* | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| | 09 | CI-HÖLJE TILLHÖR | | | | | | | | | | |
| | 10 | M3257-037020 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 845235 | 01 | FOTOCELLENHET | UE | 1 | 1 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 845-2504 | | |
| | 02 | M3297-008158 | CAA | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SRA -R2-139599 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SRA -RR-139599 | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 8015-3001 | AJS/SK/SKE | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | | (SK/SKE FGH) | |
| | 06 | 9300303-001 | | | | | | | | UFS FPL 37 8015-3004 | AJSH | |
| | 07 | (F12-010) | | | | | | | | UFS FPL 37 8015-3005 | AJSF (FGH) | |
| | 08 | | | | | | | | | PK EP | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | VB | | ME | ERFORDRAS EJ | | |
| | 11 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 845240 | 01 | KRAFTENHET EP-08 | UE | 1 | 1 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 845-2501 | | |
| | 02 | M3297-008148 | CAA | - | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SRA -R6-146765 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9300300-015 | | | | | EFGH | | BE | UFS FPL 37 8015-3001 | AJS/SK/SKE | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | | (SK/SKE FGH) | |
| | 06 | 9300300-015 | | | | | | | | UFS FPL 37 8015-3004 | AJSH | |
| | 07 | (F12-005) | | | | | | | | PK EP | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 845-4002 | | |
| | 10 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 845300 | 01 | KRAFTENHET EP-11 | UE | - | - | - | | --- | BE | UFS FPL 37 845-2501 | | |
| | 02 | M3297-011138 | CAA | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SRA -R6-167764 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9300300-020 | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8015-3005 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | PK EP | | |
| | 06 | 9300300-020 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (F12-005) | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 842-4002 | | |
| | 08 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |

2001-05-28

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Mtrl typ CV | Antal/version | | | Intervall/ tillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | UH-kod DIDAS | Anteckning |
|--------|-----|---|----------------|---------------|---|---|-------------------------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvar | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtg av | Åtgärd | Arb.vol. (Man.tim) | |
| | | | IUF | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| | 01 | ÖVRIGT | | | | | | | | | | |
| | 02 | ----- | | | | | | | | | | |
| 846200 | 01 | AVSTÅNDSINDIKATOR | UE | 1 | 2 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 846-2507 | | |
| | 02 | M3216-005010 | CAA | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SMITH-WL749MV/CP/1 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9300256-001 | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8003-3001 | AJS/SK/SKE | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | UFS FPL 37 8003-3004 | AJSH/AJSF | |
| | 06 | 9300256-001 | | | | | | | | PK PRES | | |
| | 07 | (M01-031,-131) | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 846-4013 | | |
| | 09 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | GÄLLER FPL SK. | | | | | | | | | | |
| 846205 | 01 | DATAPANEL | UE | - | 1 | - | | --- | BE | UFS FPL 37 846-2506 | | |
| | 02 | F6400-043638 | CAA | - | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300609-16-2 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8003-3001 | | |
| | 05 | 9300609-162 | | | | | | | KOMP | PK PRES | | |
| | 06 | (M01-009) | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 846-4012 | | |
| | 08 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 846205 | 01 | .DATAINDIKATOR | UE | - | 1 | - | | --- | BE | UFS FPL 37 846-2510 | | |
| 015 | 02 | M3161-503128 | CAA | - | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SATT -19271 | | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301279-001 | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8003-3001 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | PK PRES | | |
| | 06 | 9301279-001 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 846-4012 | | |
| | 08 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | GÄLLER FPL AJS OCH SKE SOM HAR MF FPL 37 812-Å1531 RESPEKTIVE 872-Å1588 INFÖRD. | | | | | | | | | | |
| 846210 | 01 | DATAPANEL | UE | 1 | 1 | - | | --- | BE | UFS FPL 37 846-2506 | | |
| | 02 | F6400-081456 | CAA | - | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -1807094-10-1 | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8003-3001 | | |
| | 05 | 1807094-101 | | | | | | | KOMP | PK PRES | | |
| | 06 | (M01-009) | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 846-4012 | | |
| | 08 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 846210 | 01 | .DATAINDIKATOR | UE | 1 | 1 | - | | --- | BE | UFS FPL 37 846-2510 | | |
| 015 | 02 | M3161-503128 | CAA | - | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SATT -19271 | | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301279-001 | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8003-3001 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | PK PRES | | |
| | 06 | 9301279-001 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 846-4012 | | |
| | 08 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | GÄLLER FPL SK. | | | | | | | | | | |
| 846245 | 01 | DATAPANEL | UE | - | 1 | - | | --- | BE | UFS FPL 37 846-2506 | | |
| | 02 | F6400-045501 | CAA | - | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SAAB -9300609-16-3 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8003-3001 | | |
| | 05 | 9300609-163 | | | | | | | KOMP | PK PRES | | |
| | 06 | (M01-009) | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 846-4012 | | |
| | 08 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 846245 | 01 | .DATAINDIKATOR | UE | - | 1 | - | | --- | BE | UFS FPL 37 846-2510 | | |
| 015 | 02 | M3161-503128 | CAA | - | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | SATT -19271 | | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301279-001 | | | | | FGH | | BE | UFS FPL 37 8003-3001 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | PK PRES | | |
| | 06 | 9301279-001 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | | ME | UFA FPL 37 846-4012 | | |
| | 08 | | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |

2001-05-28

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Mtrl typ | Antal/version | | | Intervall/ tillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | UH-kod DIDAS | Anteckning |
|--|-----|-----------------------|---------------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvar | | | | |
| | | | | CV | 4 | 5 | | | | | | |
| IUF | 7 | 8 | 9 | Åtg av | Åtgärd | Arb.vol. (Man.tim) | | | | | | |
| 01 GÄLLER FPL AJS OCH SKE SOM HAR MF FPL 37 812-Å1531 RESPEKTIVE 872-Å1588 INFÖRD. | | | | | | | | | | | | |
| 846250 | 01 | DATAPANEL | UE | 1 | 1 | - | --- | BE | UFS FPL 37 846-2506 | | | |
| | 02 | F6400-081475 | CAA | - | - | - | | KOMP | BYTE | | | |
| | 03 | SAAB -1807094-10-2 | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | FGH | BE | UFS FPL 37 8003-3001 | | | |
| | 05 | 1807094-102 | A-BET: F6400-081456 | | | | | KOMP | PK PRES | | | |
| | 06 | (M01-009) | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | ME | UFA FPL 37 846-4012 | | | |
| | 08 | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 846250 | 01 | .DATAINDIKATOR | UE | 1 | 1 | - | --- | BE | UFS FPL 37 846-2510 | | | |
| 015 | 02 | M3161-503128 | CAA | - | - | - | | KOMP | BYTE | | | |
| | 03 | SATT -19271 | | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301279-001 | | | | | FGH | BE | UFS FPL 37 8003-3001 | | | |
| | 05 | | | | | | | KOMP | PK PRES | | | |
| | 06 | 9301279-001 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | ME | UFA FPL 37 846-4012 | | | |
| | 08 | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 01 UTGÅR I FPL AJSH NÄR MF FPL 37 812-Å1549 ÄR INFÖRD. | | | | | | | | | | | | |
| 02 UTGÅR I FPL AJSF NÄR MF FPL 37 702-Å1524 ÄR INFÖRD. | | | | | | | | | | | | |
| 846285 | 01 | DATAPANEL | UE | - | - | 1 | --- | BE | UFS FPL 37 846-2506 | | | |
| | 02 | F1250-455822 | CAA | 1 | - | - | | KOMP | BYTE | | | |
| | 03 | CVA -F1250-455822 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301482-15-3 | | | | | FGH | BE | UFS FPL 37 8003-3004 | | | |
| | 05 | | | | | | | KOMP | PK PRES | | | |
| | 06 | 9301482-153 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | ME | UFA FPL 37 846-4017 | | | |
| | 08 | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 846285 | 01 | .DATAINDIKATOR | UE | - | - | 1 | --- | BE | UFS FPL 37 846-2510 | | | |
| 005 | 02 | M3161-503128 | CAA | 1 | - | - | | KOMP | BYTE | | | |
| | 03 | SATT -19271 | | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301279-001 | | | | | FGH | BE | UFS FPL 37 8003-3004 | | | |
| | 05 | | | | | | | KOMP | PK PRES | | | |
| | 06 | 9301279-001 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | ME | UFA FPL 37 846-4017 | | | |
| | 08 | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 01 GÄLLER FPL AJSH OCH AJSF SOM HAR MF FPL 37 812-Å1549 RESPEKTIVE 702-Å1524 INFÖRD. | | | | | | | | | | | | |
| 846290 | 01 | DATAPANEL | UE | - | - | 1 | --- | BE | UFS FPL 37 846-2506 | | | |
| | 02 | F6400-081565 | CAA | 1 | - | - | | KOMP | BYTE | | | |
| | 03 | SAAB -1807094-10-3 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | FGH | BE | UFS FPL 37 8003-3004 | | | |
| | 05 | 1807094-103 | | | | | | KOMP | PK PRES | | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | ME | UFA FPL 37 846-4017 | | | |
| | 08 | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 846290 | 01 | .DATAINDIKATOR | UE | - | - | 1 | --- | BE | UFS FPL 37 846-2510 | | | |
| 005 | 02 | M3161-503128 | CAA | 1 | - | - | | KOMP | BYTE | | | |
| | 03 | SATT -19271 | | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301279-001 | | | | | FGH | BE | UFS FPL 37 8003-3004 | | | |
| | 05 | | | | | | | KOMP | PK PRES | | | |
| | 06 | 9301279-001 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | VB | ME | UFA FPL 37 846-4017 | | | |
| | 08 | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 01 GÄLLER FPL SK. | | | | | | | | | | | | |
| 846305 | 01 | DESTINATIONSIND | UE | - | 2 | - | --- | BE | UFS FPL 37 846-2507 | | | |
| | 02 | M3161-503118 | CAA | - | - | - | | KOMP | BYTE | | | |
| | 03 | SATT -19272 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301280-001 | | | | | FGH | BE | UFS FPL 37 8003-3001 | | | |
| | 05 | | | | | | | KOMP | PK PRES | | | |
| | 06 | 9301280-001 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (M01-029,-129) | | | | | VB | ME | UFA FPL 37 846-4011 | | | |
| | 08 | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | | |

2001-05-28

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Address | Rad | Materielidentifiering | Mtrl typ | Antal/version | | | Intervall/ tillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | UH-kod DIDAS | Anteckning | |
|---|-----|-----------------------------|---------------------|---------------|-----|---|-------------------------|-------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|--------|
| | | | | CV | 1 | 2 | 3 | Drift | | | | | Förvar |
| | | | | IUF | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 01 GÄLLER FPL SKE SOM HAR MF FPL 37 872-Å1588 INFÖRD. | | | | | | | | | | | | | |
| 846365 | 01 | ANTENN GPS | -- | - | 1 | - | --- | BE | UFS FPL 37 846-2513 | | | | |
| ----- | 02 | F7356-00007 | CAA | - | (1) | - | | KOMP | BYTE | | | | |
| | 03 | SENSI-S67-1575-14 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9307100-551 | | | | | VB | ME | F7356-00007-U01 | | | | |
| | 05* | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | | | |
| | 06 | 9307100-551 | | | | | | | | | | | |
| | 07 | (F06-003) | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 01*GÄLLER FPL SK, FPL AJSF OCH FPL AJSH SOM HAR MF FPL 37 846-Å1608, 846-Å1607 RESPEKTIVE 846-Å1624 INFÖRD. | | | | | | | | | | | | | |
| 846370 | 01* | GPS-MOTTAGARE /K | -- | - | 1 | 1 | --- | BE | UFS FPL 37 846-2514 | | | | |
| ----- | 02 | M3354-024011 | CAA | 1 | (1) | - | | KOMP | BYTE | | | | |
| | 03* | GARMI-III PILOT | IUF | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 846370 | 01 | GPS-MOTTAGARE | -- | - | 1 | 1 | --- | ME | | | | | |
| 005 | 02 | M3354-024010 | CAA | 1 | (1) | - | | CAA | REPARATION | | | | |
| ***** | 03 | GARMI-III PILOT | IUF | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 846370 | 01 | HÅLLARE | -- | - | 1 | 1 | --- | | | | | | |
| 010 | 02 | M3354-024118 | CAA | 1 | (1) | - | | | | | | | |
| ***** | 03 | | IUF | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT | | | | | | | | | | | | | |
| 02 ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 847005 | 01 | ACCELEROMETER | UE | 1 | 2 | 1 | --- | BE | UFS FPL 37 847-2501 | | | | |
| | 02 | M3490-061020 | CAL | 1 | - | - | | KOMP | BYTE | | | | |
| | 03 | SMITH-WL1056KAE/CP/1 MO IUF | | | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9300260-002 | | | | | VB | ME | M3490-061020-U01 | | | | |
| | 05 | | A-BET: M3490-061030 | | | | | CAL | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | | | |
| | 06 | 9300260-002 | | | | | | | | | | | |
| | 07 | (L01-007,-107) | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 847010 | 01 | ACCELEROMETER | UE | 1 | 2 | 1 | --- | BE | UFS FPL 37 847-2501 | | | | |
| | 02 | M3490-061030 | CAL | 1 | (1) | - | | KOMP | BYTE | | | | |
| | 03 | SAAB -9300260-003 | IUF | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | VB | ME | M3264-061020-U01 | | | | |
| | 05 | 9300260-003 | A-BET: M3490-061020 | | | | | CAL | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | | | |
| | 06 | (L01-007,-107) | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 847015 | 01 | ACCELEROMETER | UE | 1 | 1 | 1 | --- | BE | UFS FPL 37 847-2505 | | | | |
| | 02 | M3490-050010 | CAL | 1 | - | - | | KOMP | BYTE | | | | |
| | 03 | NAF -AC9 | IUF | | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9300527-001 | | | | | VB | ME | M3490-050010-U01 | | | | |
| | 05 | | | | | | | CAL | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | | | |
| | 06 | 9300527-001 | | | | | | | | | | | |
| | 07 | (L01-008) | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | INGÅR ÄVEN I FPL 32 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 847022 | 01 | FLYGPLANUR | UE | 1 | 2 | 1 | | BE | UFS FPL 37 847-2501 | | | | |
| ----- | 02 | M3444-157010 | CAA | 1 | (1) | - | | KOMP | BYTE | | | | |
| | 03 | THOMW-B13-94122051 B | IUF | | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301844-002 | | | | | 60MÅN | ME | FFVAA AF 80:26 | Ö | TOTALTID 60MÅN | | |
| | 05 | | | | | | | CAA | ÖVERSYN | | | | |
| | 06 | 9301844-002 | | | | | | | | | | | |
| | 07 | (L01-005,-105,-205) | | | | | VB | ME | UFA FPL 37 847-4008 | | | | |
| | 08 | | | | | | | FVST | PROVNING | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | VB | ME | FFVAA AF 80:26 | | | | |
| | 11* | | | | | | | CAA | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 60MÅN | ME | FFVAA AF 80:26 | FÖ | | | |
| | 14 | | | | | | | CAA | FÖRVARINGSUNDERHÅLL | | | | |

2001-05-28

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad | Materielidentifering | Mtrl typ CV | Antal/version | | | Intervall/ tillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | UH-kod DIDAS | Anteckning |
|---|-----|----------------------|----------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------------|------------------|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvar | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| IUF | 7 | 8 | 9 | Åtg av | Åtgärd | Arb.vol. (Man.tim) | | | | | | |
| 01 ENHETERNA TILLVARATAS ENLIGT SKR FUH 35 837:1386/99. | | | | | | | | | | | | |
| 847025 | 01 | HORISONTGYRO | UE | 1 | 2 | 1 | | | BE | UFS FPL 37 847-2501 | | |
| | 02 | M3255-053020 | CAL | 1 | (1) | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | AGA -HG-2B | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301225-001 | | | | | 90MÅN | | ME | M3255-053010-U03, U05-U08 | Ö | TOTALTID 90MÅN |
| | 05 | | | | | | | | CAL | ÖVERSYN | | |
| | 06 | 9301225-001 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (L06-002,-102) | | | | | | | VB | UFA FPL 37 847-4001 | | RUMSKLASS 2 |
| | 08 | | | | | | | | ME | PROVNING | | |
| | 09 | RESERV | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | VB | M3255-053010-U03, U05-U08 | | 1)SE TEXTRAD |
| | 11 | | | | | | | | CAL | REPARATION UTFÖRES EJ 1) | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | 36MÅN | | ME | UFA FPL 37 847-4001 | | F01 |
| | 14 | | | | | | | | FVST | FÖRVARINGSUNDERHÅLL | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | 72MÅN | | ME | M3255-053010-U07 | | F02 |
| | 17 | | | | | | | | CAL | FÖRVARINGSUNDERHÅLL | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 847030 | 01 | KURSFÖRSTÄRKARE | UE | 1 | 1 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 847-2504 | | |
| | 02 | M3264-032128 | CAL | 1 | (1) | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | AGA -611 356 737 MOD | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301016-004 | | | | | | | VB | UFS FPL 37 8006-3001 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 06 | 9301016-004 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (L07-004) | | | | | | | VB | M3264-033128-U01, -U05 | | |
| | 08 | | | | | | | | CAL | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 847060 | 01 | KURSFÖRSTÄRKARE | UE | 1 | 1 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 847-2504 | | |
| | 02 | M3264-032138 | CAL | 1 | (1) | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | BAAB -611 356 739 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301016-005 | | | | | | | VB | UFS FPL 37 8006-3001 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 06 | 9301016-005 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (L07-004) | | | | | | | VB | M3264-032128-U01, -U05 | | |
| | 08 | | | | | | | | CAL | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 847080 | 01 | KURSGYRO | UE | 1 | 1 | 1 | | | BE | UFS FPL 37 847-2503 | | |
| | 02 | M3264-032010 | CAL | 1 | (1) | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | AGA -611 355 695 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301018-002 | | | | | | | VB | UFS FPL 37 843-2001 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | DEVIERING | | |
| | 06 | 9301018-002 | | | | | | | | | | |
| | 07* | (L07-003) | | | | | | | VB | M3264-032010-U02-U03, -U05 | KA | TOTALTID 96MÅN |
| | 08* | | | | | | | | CAL | KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | VB | UFS FPL 37 8006-3001 | | |
| | 11 | | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | VB | M3264-032010-U02-U03, -U05 | | |
| | 14 | | | | | | | | CAL | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | 12MÅN | ME | M3264-032010-U02 | F01 |
| | 17 | | | | | | | | CAL | FÖRVARINGSUNDERHÅLL | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | 60MÅN | ME | M3264-032010-U02 | F02 |
| | 20* | | | | | | | | CAL | KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL | | |
| | 21 | | | | | | | | | UTFÖRES EJ | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 847085 | 01 | KURSINDIKATOR | UE | 1 | 2 | 1 | | --- | BE | UFS FPL 37 847-2501 | | |
| | 02 | M3263-026010 | CAL | 1 | - | - | | | KOMP | BYTE | | |
| | 03 | AGA -611 355 155 | IUF | | | | | | | | | |
| | 04 | SAAB -9301017-002 | | | | | | | VB | UFS FPL 37 8006-3001 | | |
| | 05 | | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | 06 | 9301017-002 | | | | | | | | | | |
| | 07 | (L07-002,-102) | | | | | | | VB | M3263-026010-U02-U03 | | |
| | 08 | | | | | | | | CAL | KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ | | |