

1981-06-22

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUE	Fastställt av E Vintheden /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1946H:1 ¹⁾
--	---	---------------	---

AJ, SK, SH och SF37

UNDERHÅLLSPÅN MATERIEL

Grupp 85, Flygradio-, radar- och IR-installationer. Ändring

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Åtgärd	Arbetsvolym (Manlinimar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6			Åtgärd av i fred	krig				
				7	8	9								
		ÖVRIGT FINGER												
854005	01	PINGSÄNDARE	--	2	2	2			BE	CVA	UFS 37-854-2501			MONT I FENA
	02	F7370-000013		2	-	-			KOMP	100	BYTE			STOL (GEN II)
	03	DUKA -N15F210B												
	04						15 MÅN		ME		UFA 854-4008			
	05								FVST	-	PROVNING		PR	
	06													
	07						30 MÅN		ME		UFA 854-4008			
	08								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV BATTERI		TS	
	09										RENGÖRING.PROVNING			
	10													
	11						VB		ME					
	12								CVA	380	REPARATION			
	13													
	14													1) FÖRVARAS
	15													MED BATTERI.
	16													TOTALTID 30MÅN
	17													FRÅN TILLVERK-
	18													NINGSDATUM
854010	01	BATTERI	-	2	2	2	30MÅN	30MÅN	ME	CVA				TOTALTID 30MÅN
	02	M2671-801910		2	-	-			FVST	-	KASSERAS.SE OSM KAP 11			FRÅN TILLVERK-
	03	DUKA -810-418A												NINGSDATUM
	04													

- 1) Inför "Se :1B" på sidan 1 och i antecknings-
kolumnen för adress 854005 och 854010 i UFS
37-00-1946H samt :1B på Innehållsförteckningen.