

1993-10-22

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37

FPL SK37

FPL SH37

FPL SF37

Underhållsplan Materiel**Grupp 85. Flygradio-, radar och IR-Installationer. Ändring**

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Makulera adress 851010, 851020, 851150 och 852080 i UFS FPL 37 00-1946M.

Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

1993-10-22

Sida 2

UPPHÄV

dress Rad	Materielidentifiiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			CV	4	5						
1020	01 . ANTENNANPASSNHET	UE	1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 851-2505			
	02 F6400-025474	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -8458000-10-2										
	04 8458000-102	K-REP: 310				VB	ME	FFVAA AF20:170			
	05						FFVAA	REPARATION			
1020	01 . ANTENNANPASSNHET	UE	-	1	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2505			
	02 F6400-025474	FFVAA	-	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -8458000-10-2										
	04 8458000-102	K-REP: 310				VB	ME	FFVAA AF20:170			
	05						FFVAA	REPARATION			
1150	01 . SUBUTBYTESENHETER	SUE	16	16	16	VB	---	ME		SE UFS	
	*02 M9999-905900	FFVAA	16	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1958	
	03 -										
	04	K-REP: 310									
12080	01 . SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	4	VB	---	ME		SE UFS	
	02 M9999-905900	FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1958	
	03 -										
	04	K-REP: 310									