

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-23	Fastställt av J-O ARMAN /J ÖSTERBERG	Ändrad enligt	Upphäver
---	--	---------------	----------

37

UNDERHÅLLSPÅN APPARATER

INNEHÅLL

GRUPP	BENÄMNING	SIDA
77	SPÄNINGSKAMERAINSTALLATION	3
771	SPÄNINGSKAMEROR EXKLUSIVE IR-KAMERA	3
772	VÄRMEKAMEROR	21
773	MÖRKERSPÄNINGSKAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET	24
774	LODKAMERASIKTE	39
776	DATAKAMERA	40

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPÅN APPARATER OMFAFTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE
OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA
FÖR UNDERHÅLLSPÅN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

Pos	Materielidentifiering		LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
	<u>GRUPP 77 SPANINGSKAMERAINSTALLATION</u>													
	<u>GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA</u>													
0010	HÖGHÖJDSKAMERASYSTEM SKA31			---	-	-	-	1	- - -	- - -	- - -	- - -	CVA	
0020	SKA 31 V O H	N03-010	77 10 10 00	UE	-	-	-	1	- - -		BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
	M3833-031010	N03-011	77 10 12 00		-	-	-	1						
	OMERA AA 1-16								C	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2001 RENGÖRING AV LINSER		
	SAAB 6126892-000								VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2006 RENGÖRING FUNKTIONSPROVNING		
	(N03-010,-011)								4 ÅR	- - -	ME CVA	UFA 37-771-4001 RENGÖRING, KONTROLL AV FRIKTION OCH FÖRSLITNING, SMÖRJNING, FUNKTIONSPROVNING		
									- - -	5 ÅR	ME CVA	RENGÖRING, SMÖRJNING, FUNKTIONSPROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0030	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..KAMERAKROPP M SAAB 6126892-001 (N03-010:01,-011:01)	77 10 20 00	---	-	-	-	2	4 ÅR VB - - -	- - - - - - 5 ÅR	ME CVA ME CVA ME CVA	- - - ÖVERSYN - - - REPARATION - - - RENGÖRING, SMÖRJNING, FUNK- TIONSPROVNING	CVA	
0040	..KASSETT M SAAB 6126892-002 (N03-010:01,-011:01)	77 10 30 00	UE	-	-	-	2	6 MÅN 4 ÅR VB	- - - - - - - - -	BE KOMP ME FVST ME CVA ME CVA	SKI BYTE UFA 37-771-4001 RENGÖRING, SMÖRJNING, FUNK- TIONSPROVNING - - - ÖVERSYN - - - REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0050	<u>GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR</u> <u>EXKL IR-KAMERA (FORTS)</u> ..OBJEKTIVENHET M SAAB 6126892-003 (N03-010:03,-011:03)	77 10 40 00	---	-	-	-	2	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4001 RENGÖRING AV OPTIK	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - RENGÖRING, SMÖRJNING, FUNK- TIONSPROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		374	373	372	371	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0060	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) LÅGHÖJDSKAMERASYSTEM SKA24C		---	-	-	-	1	- - -	- - -	- - -	- - -	CVA	
0070	SKA24C/57 M3833-024032 OMERA SAAB 6110306-020 (N03-014)	77 10 50 00	UE	-	-	-	1	CDEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
								VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2001 RENGÖRING AV LINSER		
								4 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2006 RENGÖRING, FUNKTIONSPROVNING		
								- - -	5 ÅR	ME CVA	UFA 37-771-4002 RENGÖRING KONTROLL AV FRIK- TION OCH FÖRSLITNING, SMÖRJ- NING, FUNKTIONSPROVNING		
								- - -		ME CVA	- - - RENGÖRING, SMÖRJNING, FUNK- TIONSPROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0080	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..KAMERAKROPP MED OBJEKTIV 57 M SAAB 6110306-021	77 10 60 00	---	-	-	-	1	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4002 RENGÖRING AV OPTIK	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - RENGÖRING, SMÖRJNING, FUNK- TIONSPROVNING		
0090	..KASSETT/57 M SAAB 6110306-013 (N04-	77 10 70 00	UE	-	-	-	1	6 MÅN	- - -	BE KOMP	SKI BYTE	CVA	
								4 ÅR	- - -	ME CVA	UFA 37-771-4002 RENGÖRING, KONTROLL AV FRIK- TION, FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN		
											- - - REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig
0100	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..SLUTARE M SAAB 6110306-018 (N04-	77 10 80 00	---	-	-	-	1	4 ÅR	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - PROVAS FÖRE MONTERING I KAMERAN		
0110	..SLUTARSERVO M SAAB 6110306-017 (N04-	77 10 90 00	---	-	-	-	1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA	
								- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - PROVAS FÖRE MONTERING I KAMERAN		
0120	..DRIVVERK M SAAB 6110306-015 (N04-	77 11 00 00	---	-	-	-	1	4 ÅR	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - PROVAS FÖRE MONTERING I KAMERAN		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0130	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..VAKUUMREGULATOR F5136-000019 SAAB 6110210-000 (N04-	77 11 10 00	UE	-	-	-	1	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-77-2501 BYTE UFA 37-77-4004 TILLSYN	CVA	
								VB	- -	ME CVA	- - - REPARATION		
0140	.SKA24C/120 N04-011V M3833-024031 N04-012H OMERA N04-013F SAAB 6110306-010 (N04-011V,-012H,-013F)	77 11 20 00 77 11 22 00 77 11 24 00	UE	-	-	-	1 1 1	CDEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-771-2501 BYTE	CVA	
								VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2001 RENGÖRING AV LINSER		
								4 ÅR	- - -	ME CVA	UFS 37-77-2006 RENGÖRING. FUNKTIONSPROVNING		
								- - -	5 ÅR	ME CVA	UFA 37-771-4002 RENGÖRING KONTROLL AV FRIK- TION OCH FÖRSLITNING. SMÖRJ- NING FUNKTIONSPROVNING		
											- - - RENGÖRING. SMÖRJNING. FUNK- TIONSPROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0150	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..KAMERAKROPP MED OBJEKTIV 120 M SAAB 6110306-014 (N04-	77 11 30 00	---	-	-	-	1	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-771- 4002 RENGÖRING AV OPTIK	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - RENGÖRING, SMÖRJNING, FUNK- TIONSPROVNING		
0160	..KASSETT/120 M	77 11 40 00	UE	-	-	-	1	6 MÅN	- - -	BE KOMP	SKI BYTE	CVA	
								4 ÅR	- - -	ME CVA	UFA 37-771-4002 RENGÖRING, KONTROLL AV FRIK- TION, FUNKTIONSPROVNING		
								VB	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN		
											- - - REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig
0170	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..SLUTARE M SAAB 6110306-018 (N04-	77 10 50 00	---	-	-	-	1	4 ÅR	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - PROVAS FÖRE MONTERING I KAMERAN		
0180	..SLUTARSERVO M SAAB 6110306-017 (N04-	77 11 60 00	---	-	-	-	1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA	
								- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - PROVAS FÖRE MONTERING I KAMERAN		
0190	..DRIVVERK M SAAB 6110306-015 (N04-	77 10 70 00	---	-	-	-	1	4 ÅR	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - PROVAS FÖRE MONTERING I KAMERAN		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0200	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..VAKUUMREGULATOR F5136-000019 SAAB 6110210-000 (N04-	77 11 80 00	UE	-	-	-	3	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4004 TILLSYN		
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
0210	.VAKUUMPUMP M SAAB 1781631-10-1 (N04-018)	77 11 90 00	UE	-	-	-	1	EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4003 TILLSYN		
								GH	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN		
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0220	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS)	77 12 00 00	UE	-	-	-	1						
	KOPPLINGSBOX									BE	UFS 37-77-2501		
	M									KOMP	BYTE	CVA	
	SAAB 6110306-016 (N04-010)							VB	- - -	ME	UFA 37-771-4005		
								VB	- - -	ME	RENGÖRING, ISOLATIONSMÄTNING		
										FVST	UFA 37-771-4005		
										FVST	REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0230	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) KAMERAKAPSEL F6400-046159 SAAB 1769480-10-1	77 12 10 00	---	-	-	X	-			BE KOMP	SKI BYTE	CVA	
								CDEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2001 RENGÖRING AV LINSFR		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4006 REPARATION		
0240	KAMERA SKA240 M3833-024041 OMERA SAAB 6110306-030	77 12 20 00	UE	-	-	1	-			BE KOMP	UFS 37-77-2503 BYTE	CVA	
								VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2006 RENGÖRING, FUNKTIONSPROVNING		
								4 ÅR	- - -	ME CVA	UFA 37-771-4007 RENGÖRING, KONTROLL AV FRIK- TION OCH FÖRSLITNING, SMÖRJ- NING, FUNKTIONSPROVNING		
								- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - RENGÖRING, SMÖRJNING, FUNK- TIONSPROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0250	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FÖRTS) ..KAMERAKROPP MED OBJEKTIV 600 SAAB 6110306-031	77 12 30 00	---	-	-	1	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4007 RENGÖRING AV OPTIK	CVA	
							VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
							- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - RENGÖRING, SMÖRJNING, FUNK- TIONSPROVNING FÖRE MONTERING I KAPSEL		
0260	..KASSETT	77 12 40 00	UE	-	-	1			BE KOMP	SKI BYTE	CVA	
							6 MÅN	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4007 RENGÖRING, KONTROLL AV FRIK- TION, FUNKTIONSPROVNING		
							4 ÅR	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN		
							VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0270	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..SLUTARE SAAB 6110103-018	77 12 50 00	---	-	-	1	-	4 ÅR VB ---	--- --- 5 ÅR	ME CVA ME CVA ME CVA	--- ÖVERSYN --- REPARATION --- PROVAS FÖRE MONTERING I KAMERAN	CVA	
0280	..SLUTARSEVO	77 12 60 00	---	-	-	1	-	VB ---	--- 5 ÅR	ME CVA ME CVA	--- REPARATION --- PROVAS FÖRE MONTERING I KAMERAN	CVA	
0290	..DRIVVERK	77 12 70 00	---	-	-	1	-	4 ÅR VB ---	--- --- 5 ÅR	ME CVA ME CVA ME CVA	--- ÖVERSYN --- REPARATION --- PROVAS FÖRE MONTERING I KAMERAN	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0300	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) KOPPLINGSBOX SAAB 6110103-032	77 12 80 00	UE	-	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-77-2503 BYTE UFA 37-771-4010 RENGÖRING. ISOLATIONSMÄTNING UFA 37-771-4010 REPARATION	CVA	
0310	VAKUUMPUMP F6400-047308 SAAB 1779483-10-1	77 12 90 00	UE	-	-	1	-	EFGH VB 4 ÅR	- - - - - - - - -	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME CVA	UFS 37-77-2503 BYTE UFS 37-77-2003 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-771-4003 TILLSYN - - - ÖVERSYN	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0320	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) VAKUUMREGULATOR F6400-047309 SAAB 1779488-10-1	77 13 00 00	UE	-	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP ME FVST ME CVA	UFS 37-77-2503 BYTE UFA 37-771-4004 TILLSYN - - - REPARATION	CVA	
0330	DEFROSTERSYSTEM	77 13 10 00	---	-	-	1	-	2 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2003 FUNKTIONSPROVNING	CVA	
0340	FLÄKT F6400-029423 ETRI TYPE 100 R11 SAAB 8214002-10-1	77 13 20 00	UE	-	-	1	-	4 ÅR	- - -	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-77-2503 BYTE UFA 37-771-4008 RENGÖRING, KONTROLL OCH FUNK- TIONSPROVNING UFA 37-771-4008 REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0350	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..ELVÄRMARE F6400-029422 SAAB 8214001-10-1	77 13 30 00	UE	-	-	1	-	4 ÅR	- - -	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-77-2503 BYTE UFA 37-771-4009 KONTROLL OCH FUNKTIONSPROV- NING UFA 37-771-4009 REPARATION	CVA	
0360	..THERMOSTAT M2800-428110 TEXIN M1167158182 SAAB 6110239-013 (D04-006)	77 13 40 00	---	-	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-431-4057 PROVNING	CVA	
0365	..THERMOSTAT F6559-000108 TEXIN M1099090182 SAAB 6110239-005 (D04-007)	77 13 50 00	---	-	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-431-4057 PROVNING	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0370	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..THERMOSTAT F6559-000106 TEXIN M1046037182 SAAB 6110239-027 (D04-008)	77 13 60 00	---	-	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPROVNING	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 PROVNING		
0375	..THERMOSTAT F6559-000107 TEXIN M1074065182 SAAB 6110239-026 (D04-009)	77 13 70 00	---	-	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPROVNING	CVA	
								VB	- - -	ME	UFA 37-431-4057 PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0380	GRUPP 772 VÄRMEKAMERA VKA702 M3833-702010 TEXIN 748750-2 SAAB 6126901-010	77 20 10 00	UE	-	-	-	1	CDEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
								DEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2002 FUNKTIONSKONTROLL		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-772-4001 KONTROLL AV AVSÖKNINGSENHETENS OPTIK		
								- - -	6 MÅN	ME CVA	- - - REPARATION		
0390	KRAFTENHET F6559-000315 TEXIN 748770-2 SAAB 6126901-013 (N05-005:01)	77 20 20 00	UE	-	-	-	1	CDEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-772-2501 BYTE	CVA	
								VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2002 FUNKTIONSKONTROLL		
										ME CVA	UFA 37-772-4001 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0400	GRUPP 772 VÄRMEKAMERA (FORTS) KASSETT F6559-000316 TEXIN 748780-2 SAAB 6126902-012 (N05-005:02)	77 20 30 00	UE	-	-	-	1	CDEFGH	- - -	BE KOMP	SKI BYTE	CVA	
								6 MÅN	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2002 FUNKTIONSKONTROLL		
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-772-4001 RENGÖRING		
										ME CVA	- - - REPARATION		
0410	AVSÖKNINGSENHET F6559-000314 TEXIN 748760-2 SAAB 6126101-011 (N05-005:03)	77 20 40 00	UE	-	-	-	1	CDEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-772-2501 BYTE	CVA	
								DEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2002 FUNKTIONSKONTROLL, KONTROLL AV SPEGLAR		
								VB	- - -	ME KOMP	UFA 37-772-4001 KONTROLL AV AVSÖKNINGSEN- HETENS OPTIK		
										ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	6 MÅN	ME CVA	- - - KOMPRESSORKONTROLL		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		3711	3713	3714	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0420	GRUPP 772 VÄRMEKAMERA (FORTS) KONTROLLENHET F6559-000317 TEXIN 748790-2 SAAB 6126902-014 (N05-007)	77 20 50 00	UE	-	-	-	1		BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
							CDEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2002 FUNKTIONSKONTROLL		
							VB	- - -	ME CVA	UFA 37-772-4001 REPARATION		
0430	DOMKRAFT F6200-001177 SAAB 9301587-001 (N05-010)	77 20 60 00	UE	-	-	-	1		BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVM	
							GH	- - -	ME FVST	UFA 37-772-4002 TILLSYN: BYTE AV KOL. KON- TROLL AV KOMMUTATOR. BYTE AV BROMSBELÄGG I SLIRBROMS. SMÖRJNING		
							VB	- - -	ME FVST	UFA 37-772-4002 REPARATION		
							- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-772-4002 RENGÖRING, SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		374	373	372	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0440	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET MÖRKERSPANINGSKAPSEL VÄNSTER M1896-209110 SAAB 1758740-10-1	77 30 10 00	---	-	-	X X	6 MÅN	6 MÅN	BE KOMP	SKI BYTE	CVA	ALT ME
							VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2007 FUNKTIONSPROVNING		
							VB	- - -	ME KOMP	UFS 37-77-2004 FELLOKALISERING		
										UFS 37-77-2004 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0450	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS-KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) SKA SATS 34 M8340-134010	77 30 20 00	---	-	-	X	X	- - -	- - -	- - -	- - -	CVA	
0460	KAMERA SKA 34 M3833-034010 VINTEN 1820-3 SAAB 6126895-001	77 30 30 00	UE	-	-	3	3	VB 3 ÅR - - -	- - - - - - 5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME CVA ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE UFS 37-77-2007 RENGÖRING, FUNKTIONSPROVNING UFA 37-773-4002 RENGÖRING, KONTROLL AV FRIKTION OCH FÖRSLITNING, SMÖRJNING, FUNKTIONSPROVNING - - - RENGÖRING, SMÖRJNING, FUNKTIONSPROVNING FÖRE MONTERING I KAPSEL	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av		Under-håll i krig	
0470	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ...KASSETT F6962-000287 VINT 1031-3	77 30 40 00	UE	-	-	1	1	1 ÅR	- - -	BE KOMP ME FVST	SKI BYTE UFA 37-773-4002 RENGÖRING, SMÖRJNING, FUNK- TIONSPROVNING	CVA	
								3 ÅR	- - -	ME CVA	- - - KONTROLL AV FÖRSLITNING. RENGÖRING, SMÖRJNING, FUNK- TIONSPROVNING		
0480	...KAMERAKROPP F6962-000291 VINT 1820-12	77 30 50 00	---	-	-	1	1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA	
								- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - PROVAS FÖRE MONTERING I KAMERAN		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0500	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ...OBJEKTIVENHET F6962-000290 VINT 1820-11	77 30 60 00	---	-	-	1 1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA	
							- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - PROVAS FÖRE MONTERING I KAMERAN		
0510	..KOPPLINGSBOX F6962-000243 SAAB 6126895-002 VINT 1821-3	77 30 70 00	UE	-	-	1 1	3 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
							VB	- - -	ME CVA	UFA 37-773-4005 PROVNING		
									ME CVA	- - - REPARATION		
0520	..EXPONERINGSMÄTARE F6962-000244 VINT 1822-3 SAAB 6126895-003	77 30 80 00	UE	-	-	1 1	6 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
							VB	- - -	ME CVA	UFA 37-773-4006 PROVNING		
									ME CVA	- - - REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0530	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS-KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ..BLIXTENHET BXE 103/37 M3742-183620 EG & G INC, LS-129A SAAB 6126893-001/-008	77 30 90 00	---	-	-	X	X	- - -	- - -	- - -		CVA	
0540	..KRAFTENHET F5420-000002 PS-255 SAAB 6126893-001		UE	-	-	1	1	10000 BLIXTAR VB - - -	- - - - - - 5 ÅR	BE KOMP ME FVST ME CVA ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE UFA 37-773-4003 KONTROLL OCH RENGÖRING - - - REPARATION - - - RENGÖRING, FUNKTIONSPROVNING	CVA	
0550	..KONDENSATORENHET F5420-000003 CB-020A SAAB 6126893-002	77 31 10 00	---	-	-	2	2	10000 BLIXTAR 100000 BLIXTAR	- - - - - -	BE KOMP BE KOMP	UFS 37-77-2502 KONTROLL AV OLJELÄCKNING UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0560	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS-KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ..REFLEKTOR 1 F5420-000005 RR-039A SAAB 6126893-003	77 31 20 00	UE	-	-	2	2	10000 BLIXTAR VB - - -	- - - - - - 5 ÅR	BE KOMP BE, KOMP ME CVA ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE UFS 37-77-2502 BYTE AV BLIXTLAMPOR UFA 37-773-4004 REPARATION - - - RENGÖRING, FUNKTIONSPROVNING	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0570	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ..REFLEKTOR 2 F 5420-000006 RR-038A SAAB 6126893-004	77 31 30 00	UE	-	-	2	2	10000 BLIXTAR VB ---	- - - - - - 5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME CVA ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE UFS 37-77-2502 BYTE AV BLIXTLAMPA UFA 37-773-4004 REPARATION - - - RENGÖRING, FUNKTIONSPRVNING	CVA	
0580	..TESTENHET F 5420-000052 TS 146 SAAB 6126893-005	77 31 40 00	UE	-	-	1	1	VB	---	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE - - - REPARATION	CVA	
0590	..FILTERENHET F 5420-000051 FL-026 SAAB 6126893-006	77 31 60 00	UE	-	-	1	1	VB	---	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE - - - REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0600	GRUPP 773 MÖRKERSPÄNNINGS-KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) HÖGSPÄNNINGSKABEL 3 F5420-000056 EGG 1 W3 SAAB 6126893-008	77 31 70 00	---	-	-	-	1 1	VB	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE - - - REPARATION	CVA	
0610	HÖGSPÄNNINGSKABEL 2 F5420-000055 EGG 1 W2 SAAB 6126893-010	77 31 80 00	---	-	-	-	1 1	VB	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE - - - REPARATION	CVA	
0620	SIGNALKABEL 4 F5420-000057 EGG 1 W4 SAAB 6126893-012	77 31 90 00	---	-	-	-	1 1	VB	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE - - - REPARATION	CVA	
0630	SIGNALKABEL 1 F5420-000056 EGG 1 W1 SAAB 6126893-014	77 32 00 00	---	-	-	-	1 1	VB	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE - - - REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0640	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ..DEFROSIERSYSTEM	77 32 10 00	---	-	-	X	X	2 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2003 FUNKTIONSPROVNING	CVA	
0650	..FIÄKI F6400-029423 ETRI TYPE 100R11 SAAB 8214002-10-1	77 32 20 00	UE	-	-	1	1	4 ÅR VB	- - - - - -	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-77-2502 BYTE UFA 37-771-4008 RENGÖRING, KONTROLL OCH FUNK- TIONSPROVNING UFA 37-771-4008 REPARATION	CVA	
0660	..ELVÄRMARE F6400-029422 SAAB 8214001-10-1	77 32 30 00	---	-	-	1	1	4 ÅR VB	- - - - - -	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-77-2502 BYTE UFA 37-771-4009 KONTROLL OCH FUNKTIONSPROVNING UFA 37-771-4009 REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0670	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ..THERMOSTAT M2800-428110 TEXIN M1167158182 SAAB 6110239-013 (D04-006)	77 32 32 00	---	-	-	1	1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPROVNING	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 PROVNING		
0680	..THERMOSTAT F6559-000108 TEXIN M1099090182 SAAB 6110239-005 (D04-007)	77 32 34 00	---	-	-	1	1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPROVNING	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 PROVNING		
0690	..THERMOSTAT F6559-000106 TEXIN M1046037182 SAAB 6110239-027 (D04-008)	77 32 36 00	---	-	-	1	1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPROVNING	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 PROVNING		
0700	..THERMOSTAT F6559-000107 TEXIN M1074065182 SAAB 6110239-026 (D04-009)	77 32 38 00	---	-	-	1	1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPROVNING	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0710	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCII BLIXTENHET (FÖRTS) MÖRKERSPANINGSKAPSEL HÖGER M1896-209210 SAAB 1758740-10-2	77 32 40 00	---	-	-	X	X	6 MÅN	6 MÅN	BE KOMP	SKI BYTE	CVA	ALT ME
								VB	---	BE KOMP	UFS 37-77-2007 FUNKTIONSKONTROLL		
								VB	---	ME KOMP	UFS 37-77-2004 FELLOKALISERING		
											UFS 37-773-2004 REPARATION		
0720	BLIXTENHET BXE 103 M2742-103020 EG & G INC, LS 129A SAAB 6126893-001/-008	77 32 50 00	---	-	-	X	X	---	---	---			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0730	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS-KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ..KRAFTENHET F5420-000002 PS-255 SAAB 6126893-001	77 32 60 00	UE	-	-	1	1	10000 BLIXTAR	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-773-2502 BYTE UFA 37-773-4003 KONTROLL OCH RENGÖRING	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVA	- - - RENGÖRING, FUNKTIONSPROVNING		
0740	..KONDENSATORENHET F5420-000003 CB-020A SAAB 6126893-002	77 32 70 00	---	-	-	2	2	10000 BLIXTAR		BE KOMP	UFS 37-77-2502 KONTROLL AV OLJELÄCKNING	CVA	
								100000 BLIXTAR		BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0750	<u>GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS-KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS)</u> REFLEKTOR 1 F5420-000005 RR-039A SAAB 6126893-003	77 32 80 00	UE	-	-	2	2	10000 BLIXTAR VB - - -	- - - - - - 5 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME CVA ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE UFS 37-77-2502 BYTE AV BLIXTLAMPOR UFA 37-773-4004 REPARATION - - - RENGÖRING. FUNKTIONSPROVNING	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373 374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0760	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ..REFLEKTOR 2 F5420-000006 RR-038A SAAB 6126893-004	77 32 90 00	UE	-	-	2 2	10000 BLIXTAR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
							VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE AV BLISTLAMPOR		
							- - -	5 ÅR	ME CVA	UFA 37-773-4004 REPARATION		
									ME CVA	RENGÖRING, FUNKTIONSPROVNING		
0770	..TESTENHET F5420-000052 TS-146 SAAB 6126893-005	77 33 00 00	UE	-	-	1 1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
									ME CVA	REPARATION		
0780	..FILTERENHET F5420-000051 SAAB 6126893-006	77 33 10 00	UE	-	-	1 1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
									ME CVA	REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		374	373	372	371	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0790	GRUPP 773 MÖRKERSPANNINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) HÖGSPÄNNINGSKABEL 7 F5420-000060 EGG 1 W7 SAAB 6126893-007	77 33 20 00	---	-	-	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE - - - REPARATION	CVA	
0800	HÖGSPÄNNINGSKABEL 6 F5420-000059 EGG 1 W6 SAAB 6126893-009	77 33 30 00	---	-	-	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE - - - REPARATION	CVA	
0810	SIGNALKABEL 8 F5420-000061 EGG 1 W8 SAAB 6126893-011	77 33 40 00	---	-	-	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE - - - REPARATION	CVA	
0820	SIGNALKABEL 5 F5420-000058 EGG 1 W5 SAAB 6126893-013	77 33 50 00	---	-	-	1	1	VB	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE - - - REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373 374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0830	<u>GRUPP 774 LODKAMERASIKTE</u> LODKAMERASIKTE M3299-503010 JUNGNER FLS-5 SAAB 9300861-001 (F12-024)	77 40 10 00	UE	-	-	- 1	EF GH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2504 BYTE	CVA	
							VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-8015-2005 PK		
									ME CVA	UFA 37-774-4001 REPARATION		
0840	OMSTÄLLNINGSMOTOR JUNGNER 11 SM4-F SAAB 6127114-099	77 40 20 00	UE	-	-	- 1	EF GH	- - -	BE KOMP	UFS 37-774-2504 BYTE	CVA	
							VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-8015-2005 PK		
									ME FVST	UFA 37-774-4002 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373 374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0850	GRUPP 776 DATAKAMERA DATAKAMERASYSTEM		---	-	-	1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	CVA	
0860	.DKA 301 M3836-301010 TELEPRODUKTER AB SAAB 6127023-079 (N02-003)	77 60 10 00	UE	-	-	1 1	VB	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2505 BYTE UFA 37-776-4001 MÄTNINGAR AV LIKSPÄNNINGAR, SYNKRONGÅNG, ÖVERTÄCKNING, BIRK OCH RESERVBIRKSIGNALER. KONTROLL AV DATASIFFROR OCH LYSDIODER	CVA	
0870	..PRESENTATIONSKORT F4287-000020	77 60 20 00	---	-	-	1 1	VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0880	GRUPP 776 DATAKAMERA(FORTS) ..MOTORDRIVNINGSKORT F4287-000021	77 60 30 00	---	-	-	1	1	VB	---	ME CVA	--- REPARATION	CVA	
0890	..ANPASSNINGSKORT F4287-000022	77 60 40 00	---	-	-	1	1	VB	---	ME CVA	--- REPARATION	CVA	
0900	..REGULATOR KORT 18V F4287-000023	77 60 50 00	---	-	-	1	1	VB	---	ME CVA	--- REPARATION	CVA	
0910	..KRAFTAGGREGATKORT F4287-000024	77 60 60 00	---	-	-	1	1	VB	---	ME CVA	--- REPARATION	CVA	
0920	..REGISTRERINGSKORT F4287-000026	77 60 70 00	---	-	-	1	1	VB	---	ME CVA	--- REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0930	GRUPP 776 DATAKAMERA(FORTS) ..BIRKKORT 1 F4287-000027	77 60 80 00	---	-	-	1	1	VB	---	ME CVA	--- REPARATION	CVA	
0940	..BIRKKORT 2 F4287-000028	77 60 90 00	---	-	-	1	1	VB	---	ME CVA	--- REPARATION	CVA	
0950	..BIRKKORT 3 F4287-000030	77 61 00 00	---	-	-	1	1	VB	---	ME CVA	--- REPARATION	CVA	
0960	..BIRKKORT 4 F4287-000031	77 61 10 00	---	-	-	1	1	VB	---	ME CVA	--- REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0970	GRUPP 776 DATAKAMERA(FORTS) FILMKASSETT M7022-554010 SAAB	77 61 20 00	UE	-	-	1	1	1 ÅR	- - -	BE KOMP ME FVST	SKI BYTE UFA 37-776-4001 KONTROLL AV FRIKTION OCH VÄRMEELEMENT. RENGÖRING	CVA	
								4 ÅR	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN		

1
2
3
4

C

C

C

C