

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-3	Fastställt av J-O ARMAN /B PERSSON	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1952B 1)
--	--	---------------	--------------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
77	SPANINGSKAMERAINSTALLATION	3
771	SPANINGSKAMEROR EXKLUSIVE IR-KAMERA	8
772	VÄRMEKAMEROR	21
773	MÖRKERSPANINGSKAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET	24
774	LODKAMERASIKTE	42
776	DATAKAMERA	43

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE
OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA
FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				3711	3712	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	GRUPP 77 SPANINGSKAMERAINSTALLATION GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA HÖGHÖJDOKAMERASYSTEM SKA31		---	-	-	1	---	---	---	---	CVA	
0020	SKA31 V O H NO3-010 M3833-031011 NO3-011 OMERA 74585 SAAB 6126892-010 (NO3-010,-011)		UE	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
				-	-	1	VB	---	BE KOMP	UFS 37-77-2006 RENGÖRING		
				-	-		---	4 ÅR	ME CVA	---		
				-	-					FÖRVARING: RENGÖRING, SMÖRJ- NING, FUNKTIONSPROVNING		
0030	KAMERAKROPP F5136-000646 OMERA-74403 SAAB 6126892-011 (NO3-010:01,-011:01)		UE	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
				-	-		4 ÅR	---	ME CVA	---		
				-	-		VB	---	ME CVA	---		
				-	-		---	4 ÅR	ME CVA	---		
				-	-					FÖRVARING: RENGÖRING, SMÖRJ- NING, FUNKTIONSPROVNING		TOTALTID (DRIFT+ FÖRVARING) 4 ÅR

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0040	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..FILMKASSETT F5136-000645 OMERA-74246 SAAB 6126892-012 (N03-010:02,-011:02)		UE	-	-	-	1			BE KOMP	SK1 BYTE	CVA	
								6 MÅN	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2006 TILLSYN: RENGÖRING, KONTROLL AV FRIKTION		
								4 ÅR	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN		
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - FÖRVARING		TOTALTID (DRIFT+ FÖRVARING) 4 ÅR

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0050	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..OBJENHET M2709-133010 OMERA-67329 SAAB 6126892-013 (H03-010:03,-011:03)		UE	-	-	-	1	VB	-	-	BE	UFS 37-77-2501	CVA	TOTALTID (DRIFT+ FÖRVARING) 4 ÅR
											KOMP	BYTE		
											BE	UFS 37-77-2001		
											KOMP	RENGÖRING AV OPTIK		
0060	..SLUTARE F5136-000644 OMERA-74200		UE	-	-	-	1	4 ÅR	-	-	ME		CVA	TOTALTID (DRIFT+ FÖRVARING) 4 ÅR
											CVA	ÖVERSYN		
											ME			
											CVA	REPARATION		
								4 ÅR	-	-	ME			
											CVA	FÖRVARING: RENGÖRING, SMÖRJ- NING, FUNKTIONSPROVNING		
											ME			
											CVA	FÖRVARING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0070	<u>GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR</u> <u>EXKL IR-KAMERA (FORTS)</u> LÅGHÖJDSKAMERASYSTEM SKA24C		---	-	-	-	1	-	-	-	-	CVA	
0080	..SKA24C/57 M3833-024032 CVA-F 1250-209845 SAAB 6110306-060 (N04-014)		UE	-	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
								VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2006 RENGÖRING, FUNKTIONSPROVNING		
								- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - FÖRVARING: RENGÖRING, SMÖRJ- NING, FUNKTIONSPROVNING		
0090	..OBJENHET F57MT CVA F 1250-209849 SAAB 6110306-061 (N04-014:03)		---	-	-	-	1	1 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2001 TILLSYN: RENGÖRING AV OPTIK	CVA	
								4 ÅR	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN		
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - FÖRVARING: RENGÖRING, SMÖRJ- NING, FUNKTIONSPROVNING		TOTALTID (DRIFT+ FÖRVARING) 4 ÅR

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf		371 372 373 374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig					
0100	<u>GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR</u> <u>EXKL IR-KAMERA (FORTS)</u> ..KAMERAKROPP CVA F1250-209848 SAAB 6110306-051 (N04-014:01)		---	-	-	-	1	VB	---	ME CVA	---	REPARATION	CVA	
0110	..FILMKASSETT CVA F1250-209847 SAAB 6110306-062 (N04-014:02)		UE	-	-	-	1	6 MÅN 4 ÅR VB ---	--- --- --- 4 ÅR	BE KOMP BE KOMP ME CVA ME CVA ME CVA	SKI BYTE UFS 37-77-2006 TILLSYN: RENGÖRING, KONTROLL AV FRIKTION --- ÖVERSYN --- REPARATION --- FÖRVARING	CVA		TOTALTID (DRIFT+ FÖRVARING)4 ÅR

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0120	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..SLUTARE F5136-000513 OMERA-61068 SAAB 6110306-054 (N04-014:05)		UE	-	-	1	1	4 ÅR	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2501 BYTE - - - ÖVERSYN	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4002 REPARATION		
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - FÖRVARING: PROVAS FÖRE MONTE- RING I KAMERAN		
0130	..SLUTARSERVO F5136-000516 OMERA-66998 SAAB 6110306-057 (N04-014:04)		UE	-	-	-	1	VB	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2501 BYTE - - - REPARATION		
								- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - FÖRVARING: PROVAS FÖRE MONTE- RING I KAMERAN		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0140	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..DRIVVERK CVA F1250-209842 SAAB 6110306-055 (N04-014:06)		UE	-	-	-	1				CVA	
								4 ÅR	- - -	ME CVA	UFS 37-77-2501 BYTE ÖVERSYN	
								VB	- - -	ME CVA	REPARATION	
								- - -	4 ÅR	ME CVA	FÖRVARING: PROVAS FÖRE MONTE- RING I KAMERAN	
0150	.SKA24C/120 MT N04-011V M3833-024031 N04-012H CVA-F1250-209951 N04-013F SAAB 6110306-050 (N04-011V, -012H, -013F)		UE	-	-	-	1				CVA	
								VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	
								- - -	4 ÅR	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2006 RENGÖRING, FUNKTIONSPROVNING FÖRVARING: RENGÖRING, SMÖRJ- NING, FUNKTIONSPROVNING	

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0160	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..OBJENHET 120 CVA F1250-209955 SAAB 6110306-053		---	-	-	-	1	VB	---	BE KOMP	UFS 37-77-2001 TILLSYN: RENGÖRING AV OPTIK	CVA	TOTALTID(DRIFT+ FÖRVARING)4 ÅR	
								4 ÅR	---	ME CVA	---	ÖVERSYN		
								VB	---	ME CVA	---	REPARATION		
								---	4 ÅR	ME CVA	---	FÖRVARING: RENGÖRING, SMÖRJ- NING, FUNKTIONSPROVNING		
0170	..KAMERAKROPP CVA F1250-209848 SAAB 6110306-051		---	-	-	-	1	VB	---	ME CVA	---	REPARATION	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig	
0190	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..FILMKASSETT CVA F1250-209953 SAAB 6610306-052		UE	-	-	-	1	6 MÅN	- - -	BE KOMP	SKI BYTE	CVA	TOTALTID(DRIFT+ FÖRVARING)4 ÅR	
								4 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2006 TILLSYN: RENGÖRING, KONTROLL AV FRIKTION			
								VB	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN			
								- - -	4 ÅR	ME	- - - FÖRVARING:			
0190	..SLUTARE F5136-000513 OMERA-61068 SAAB 6110306-054		UE	-	-	-	1	4 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA		
								VB	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN			
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4002 REPARATION			
								- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - REPARATION			
								- - -		ME CVA	- - - FÖRVARING: PROVAS FÖRE MONTG- RING I KAMERAN			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ-uppf	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
					3714	3712	3713	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig		
0200	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..SLUTARSERVO F5136-000516 OMERA-66998 SAAB 6110306-057			UE	-	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
									VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
									- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - FÖRVARING: PROVAS FÖR MONTE- RING I KAMERAN		
0210	..DRIVVERK CVA F1250-209842 SAAB 6110306-055			UE	-	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
									4 ÅR	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN		
									VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
									- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - FÖRVARING: PROVAS FÖRE MONTE- RING I KAMERAN		
0220	..VAKUUMREGULATOR F5136-000019 OMERA-59328 SAAB 6110210-000			UE	-	-	-	4			BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
									EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2003 FUNKTIONSPROVNING		
									VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	374	Drift	För- varing		Åtgärd	Under- håll i krig	
0230	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) VAKUUMPUMP F 6400-048849 CVA F 1250-312010 SAAB 1781631-10-1 (N04-018)		UE	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
							EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2003 FUNKTIONSPROVNING		
							GH	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN		
							VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
0240	KOPPLINGSBOX SKA 24C F 3600-010542 AGA-662-490-532 SAAB 6110306-056 (N04-010)		UE	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
							VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0250	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) KAMERAKAPSEL M1896-205110 SAAB 1769480-10-1		---	-	-	X	-			BE KOMP	SK I BYTE	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4006 REPARATION		
0260	.SKA24D F600MT M3833-024041 CVA F1250-209841 SAAB 6110306-070 (N07-006)		UE	-	-	1	-			BE KOMP	UFS 37-77-2503 BYTE	CVA	
								VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2006 RENGÖRING, FUNKTIONSPROVNING		
								4 ÅR	- - -	ME CVA	UFA 37-771-4007 ÖVERSYN: RENGÖRING, KONTROLL AV FRIKTION OCH FÖRSLITNING, SMÖRJNING, FUNKTIONSPROVNING		
								- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - FÖRVARING: RENGÖRING, SMÖRJ- NING, FUNKTIONSPROVNING		TOTALTID(DRIFT+ FÖRVARING) 4 ÅR

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0270	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..OBJENHET F600MT AGA 662-490-529 SAAB 6110306-075 (N07-006:03)		---	1		VB	---	BE KOMP	UFS 37-77-2001 TILLSYN: RENGÖRING AV OPTIK	CVA	TOTALTID(DRIFT+ FÖRVARING) 4 ÅR	
					4 ÅR	VB	---	ME CVA	--- ÖVERSYN			
					VB	---	---	ME CVA	--- REPARATION			
					---	4 ÅR	---	ME CVA	--- FÖRVARING: RENGÖRING, SMÖRJ- NING, FUNKTIONSPROVNING FÖRE MONTERING I KAPSEL			
0280	..KAMERAKROPP CVA F1250-209844 SAAB 6110306-071 (N07-006:01)		---	1		VB	---	BE KOMP	UFS 37-77-2503 BYTE	CVA		
					VB	---	---	ME CVA	--- REPARATION			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0290	<u>GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR</u> <u>EXKL IR-KAMERA (FORTS)</u> ..FILMKASSETT CVA F1250-209843 SAAB 6110306-074 (N07-006:02)		UE	-	-	1	-	6 MÅN	---	BE KOMP	SKI BYTE	CVA	
								4 ÅR	---	ME CVA	---	ÖVERSYN	
								VB	---	ME CVA	---	REPARATION	
0300	..SLUTARE AGA 662-490-527 SAAB 6110306-073 (N07-006:05)		UE	-	-	1	-	4 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-77-2503 BYTE	CVA	
								VB	---	ME CVA	---	ÖVERSYN	
								VB	---	ME FVST	UFA 37-771-4007 REPARATION		
								---	4 ÅR	ME CVA	---	REPARATION	
								---	4 ÅR	ME CVA	---	FÖRVARING: PROVAS FÖRE MONTE- RING I KAMERAN	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0310	<u>GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR</u> <u>EXKL IR-KAMERA (FORTS)</u> ..SLUTARSERVO F5136-000516 OMERA-66998 SAAB 6110306-057 (N07-006:04)		UE	-	-	1	-					
									BE KOMP	UFS 37-77-2503 BYTE	CVA	
								VB	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	ME CVA	- - - FÖRVARING: PROVAS FÖRE MONTE- RING I KAMERAN		
0320	..DRIVVERK CVA F1250-209842 SAAB 6110306-055 (N07-006:06)		UE	-	-	1	-					
								4 ÅR	ME CVA	UFS 37-77-2503 BYTE	CVA	
								VB	ME CVA	- - - ÖVERSYN		
								- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								4 ÅR	ME CVA	- - - FÖRVARING: PROVAS FÖRE MONTE- RING I KAMERAN		
0330	.KOPPLINGSBOX F3600-010541 AGA 662-490-530 SAAB 6110306-072 (N07-003)		UE	-	-	1	-					
								VB	BE KOMP	UFS 37-77-2503 BYTE	CVA	
									ME CVA	- - - REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0340	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) VAKUUMPUMP F6400-047308 SAAB 1779483-10-1 (N07-011)		UE	-	-	1	-				CVA	
							1	ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2503 BYTE	
							4	ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2003 FUNKTIONSPROVNING	
								VB	- - -	ME CVA	- - - ÖVERSYN	
									- - -	ME CVA	- - - REPARATION	
0350	VAKUUMREGULATOR F6400-047309 SAAB 1779488-10-1		UE	-	-	1	-				CVA	
							1	ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2503 BYTE	
								VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2003 FUNKTIONSPROVNING	
									- - -	ME	- - - REPARATION	
0360	DEFROSTERSYSTEM		---	-	-	1	-				CVA	
							2	ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2003 FUNKTIONSPROVNING	

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0370	<u>GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR</u> <u>EXKL IR-KAMERA (FORTS)</u> ..FLÄKT F6400-029423 ETRI TYPE 100 R11 SAAB 8214002-10-1 (D05-014)		UE	-	-	1	-	4 ÅR	- - -	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-77-2503 BYTE UFA 37-771-4008 TILLSYN: RENGÖRING, KONTROLL OCH FUNKTIONSPRÖVNING UFA 37-771-4008 REPARATION	CVA	
0380	..ELVÄRMARE F6400-029422 SAAB 8214001-10-1 (D05-015)		UE	-	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-77-2503 BYTE UFA 37-771-4009 REPARATION	CVA	
0390	..THERMOSTAT M2800-428110 TEXIK M1167158182 SAAB 6110239-013 (D05-006)		---	-	-	1	-	VB VB	- - - - - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPRÖVNING UFA 37-431-4057 PROVNING	CVA	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
0400	GRUPP 771 SPANINGSKAMEROR EXKL IR-KAMERA (FORTS) ..THERMOSTAT F6559-000324 TEXIN M1091082182 SAAB 6110239-006 (005-007)		---	-	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPRVNING	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 PRVNING		
0410	..THERMOSTAT F6559-000385 TEXIN M1037028182 SAAB 6110239-036 (005-008)		---	-	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPRVNING	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 PRVNING		
0420	..THERMOSTAT F6559-000107 TEXIN M1074065182 SAAB 6110239-026 (005-009)		---	-	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPRVNING	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-431-4057 PRVNING		
0430	LKRIKTARE F3600-010480 AGA APS101 SAAB 9301793-001 (005-017)		UE	-	-	1	-	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2506 BYTE	CVA	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-771-4011 REPARATION		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0500	<u>GRUPP 772 VÄRMEKAMERA</u> VKA 702 M3833-702010 TEXIN 748750-2 SAAB 6126901-010 (N05-005)		UE	-	-	-	1				CVA	
								CDEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	
							6 MÅN	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2002 FUNKTIONSKONTROLL		
							6 MÅN	6 MÅN	ME FVST	UFA 37-772-4001 ÖVERSYN: KONTROLL AV AVSÖK- NINGSENHETENS OPTIK		
							6 MÅN	- - -	ME FVST	UFA 37-772-4001 FÄRSKNING AV KYLMASKIN		
							VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
0510	KRAFTENHET F6559-000315 TEXIN 748770-2 SAAB 6126901-013 (N05-005:01)		UE	-	-	-	1				CVA	
								CDEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	
							VB	- - -	ME CVA	UFS 37-77-2002 FUNKTIONSKONTROLL		
										UFA 37-772-4001 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ-uppf	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
					371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Åtgärd	
0520	GRUPP 772 VÄRMEKAMERA (FORTS) .FILMKASSETT F 6559-00316 TEXIN 748780-2 SAAB 6126901-012 (N05-005:02)			UE	-	-	-	1			BE KOMP	SKI BYTE	CVA	
						CDEFGH	- - -				BE KOMP	UFS 37-77-2002 FUNKTIONSKONTROLL		
					6 MÅN	- - -					ME FVST	UFA 37-772-4001 RENGÖRING		
					VB	- - -					ME CVA	- - - REPARATION		
0530	.AVSÖKNINGSENHET F 6559-000314 TEXIN 748760-2 SAAB 6126901-011 (N05-005:03)			UE	-	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
						CDEFGH	- - -				BE KOMP	UFS 37-77-2002 FUNKTIONSKONTROLL. KONTROLL AV SPEGLAR		
					6 MÅN	- - -					ME KOMP	UFA 37-772-4001 TILLSYN: KONTROLL AV AVSÖK- NINGSENHETENS OPTIK		
					6 MÅN	6 MÅN					ME FVST	UFA 37-772-4001 FÄRSKNING AV KYLMASKIN		
					VB	- - -					ME CVA	- - - REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0540	GRUPP 772 VÄRMEKAMERA (FORTS) KONTROLLENHET F6559-000317 TEXIN 748790-2 SAAB 6126901-014 (N05-007)		UE	-	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVA	
								CDEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2002 FUNKTIONSKONTROLL		
								VB	- - -	ME CVA	UFA 37-772-4001 REPARATION		
0550	DOMKRAFT F5200-001177 SAAB 9301587-001 (N05-010)		UE	-	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-77-2501 BYTE	CVM	
								GH	- - -	ME CVM	UFA 37-772-4002 TUA 37-772-14002 TILLSYN: BYTE AV KOL. KON- TROLL AV KOMMUTATOR. BYTE AV BROMSBELÄGG I SLIRBROMS. SMÖRJNING		
								VB	- - -	ME CVM	UFA 37-772-4002 TUA 37-772-14002 REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-772-4002 TUA 37-772-14002 FÖRVARING: RENGÖRING. SMÖRJ- NING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0610	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET			-	-	X	X				CVA	
0620	MÖRKERSPANINGSKAPSEL VÄNSTER M1896-209110 SAAB 1758740-10-1		---	-	-	X	X				CVA	
					5000 BLIXTAR	- - -	ME KOMP	BE KOMP	SKI BYTE			
					1 ÅR	- - -	ME KOMP		UFS 37-77-2007 FUNKTIONSPROVNING			
					10000 BLIXTAR	- - -	ME KOMP		UFS 37-77-2007 FUNKTIONSPROVNING FÖRE VARJE MÖRKERSPANINGSSÄSONG			
					100000 BLIXTAR	- - -	ME KOMP		UFS 37-77-2007 FUNKTIONSPROVNING			
					VB	- - -	ME KOMP		UFS 37-77-2004 FELLOKALISERING			
					VB	- - -	ME KOMP		UFA 37-77-2004 FELLOKALISERING			
					VB	- - -	ME FVST		UFA 37-773-4001 REPARATION			
					- - -	2 ÅR	ME KOMP		UFS 37-77-2007 FUNKTIONSPROVNING FÖRE MONTL- RING I FPL			
					VB	- - -	ME CVA/R		- - - PRESTANDAMÄTNING			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
				374	373	372	371	Drift					För- varing	Åtgärd av
0630	<u>GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET</u> ...SKA SATS 34 M8340-134010 VINT-591/A SAAB 6126895-010		---	-	-	X	X	---	---	---	CVA			
0640	...SKA 34 NO6-071V M3833-034010 NO6-072H VINTEN 1820-3 NO6-073L SAAB 6126895-020 (NO6-071V, -072H, -073L)		UE	-	-	1	1		VB	---	BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
				-	-	1	1		3 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-77-2001 RENGÖRING AV OPTIK		
				-	-	1	1		---	5 ÅR	ME CVA	CVA 4250-045 ÖVERSYN		
				-	-	1	1		---	5 ÅR	ME CVA	CVA 4250-045 FÖRVARING: SMÖRJNING, FUNK- TIONSPROVNING FÖRE MONTERING I KAPSEL		TOTALTID(DRIFT+ FÖRVARING)5 ÅR

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ-uppf	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
					371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0650	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIV IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ...FILMKASSETT F6962-000287 VINT 1831-3 SAAB 6126895-013			UE	-	-	1	1	3 ÅR	- - -	BE KOMP ME CVA	SKI BYTE CVA 4250-046 ÖVERSYN	CVA	
									VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
									- - -	5 ÅR	ME CVA	CVA 4250-046 JUSTERING AV FRIKTIONSKOPPLING, FUNKTIONSPROVNING FÖRE MONTE- RING I KAPSEL		
0660	...KOPPLINGSBOX F6962-000243 VINT 1821-3 SAAB 6126895-014 (N06-073)			UE	-	-	1	1	3 ÅR	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-2502 BYTE CVA 4250-037 ÖVERSYN	CVA	
									VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
									- - -	5 ÅR	ME CVA	CVA 4250-037 FUNKTIONSPROVNING FÖRE MONTE- RING I KAPSEL		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing				
0670	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ...EXPONERINGSMÄTARE F6962-000244 VINT 1822-3 SAAB 6126895-015 (N06-075)		UE	-	-	1	1	3 ÅR	- - -	BE KOMP ME CVA	UFS 37-77-20502 BYTE CVA 4250-036 ÖVERSYN	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
								- - -	5 ÅR	ME CVA	CVA 4250-036 FUNKTIONSPROVNING FÖRE MONTE- RING I KAPSEL		
0680	..BLIXTENHET BXE 103/37 M2742-103020 EGG-SY266 SAAB 6126893-020		---	-	-	X	X	---	---	---		CVA	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0690	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXENHET (FORTS) ...KRAFTENHET F5420-000002 EGG-124257 SAAB 6126893-021 (N06-041)		UE	-	-	1 1			BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
							5000 BLIXTAR	- - -	ME KOMP	UFS 37-77-2007 KONTROLL AV OLJELÄCKAGE, RENGÖRING		
							VB	- - -	ME CVA	CVA 4250-028 REPARATION		
0700	...KONDENSATORENHET F5420-000003 EGG-124294 SAAB 6126893-022 (N06-043,-045)		---	-	-	2 2			BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
							5000 BLIXTAR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2007 KONTROLL MED AVSEENDE PÅ FORMFÖRÄNDRING		
							100000 BLIXTAR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE		
							VB	- - -	ME CVA	CVA 4250-049 PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0710	<u>GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS)</u> ...REFLEKTOR 1 F5420-000005 EGG-124727-1 SAAB 6126893-023 (N06-047,-053)		UE	-	-	2	2					
					5000 BLIXTAR	-	-	-	BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
					10000 BLIXTAR	-	-	-	BE KOMP	UFS 37-77-2006 KONTROLL, RENGÖRING VID BEHOV		UTBYTTA LAMPOR SÄNDES CVA
					VB	-	-	-	ME CVA	CVA 4250-033 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0720	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ...REFLEKTOR 2 F5420-000006 EGG-124727-2 SAAB 6126893-024 (N06-049,-051)		UE	-	-	2 2			BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
							5000 BLIXTAR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2006 KONTROLL, RENGÖRING VID BEHOV		
							10000 BLIXTAR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE AV LAMPOR I REFLEKTOR, KONTROLL, RENGÖRING		UTBYTTA LAMPOR SÄNDES CVA
							VB	- - -	ME CVA	CVA 4250-033 REPARATION		
0730	...TESTENHET F5420-000052 EGG-124540 SAAB 6126893-025 (N06-055)		UE	-	-	1 1			BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
							VB	- - -	ME CVA	CVA 4250-050 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				374	373	372	371	Drift					För- varing
0740	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ...FILTERENHET F 5420-000051 EGG-124581 SAAB 6126893-026 (N06-057)		UE	-	-	1	1			BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	CVA 4250-051 PROVNING		
0750	..HÖGSPÄNNINGSKABEL 3 F 5420-000056 EGG 1 W3 SAAB 6126893-028 (N06-061)		---	-	-	1	1			BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
0760	..HÖGSPÄNNINGSKABEL 2 F 5420-000055 EGG 1 W2 SAAB 6126893-030 (N06-063)		---	-	-	1	1			BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		
0770	..SIGNALKABEL 4 F 5420-000057 EGG 1 W4 SAAB 6126893-032 (N06-065)		---	-	-	1	1			BE	UFS 37-77-2502	CVA	
								VB	- - -	ME CVA	- - - REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning					
				374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd	Under- håll i krig									
0810	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ...ELVÄRMARE F 6400-029422 SAAB 8214001-10-1 (D04-015)		UE	-	-	1	1		VB	-	-		BE KOMP ME FVST	UFS 37-77-2502 BYTE UFA 37-771-4009 REPARATION	CVA		
0820	...THERMOSTAT M2800-428110 TEXIN M1167158182 SAAB 6110239-013 (D04-006)		---	-	-	1	1		VB	-	-		BE KOMP ME FVST	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-431-4057 PROVNING	CVA		
0830	...THERMOSTAT F6559-000324 TEXIN M1091082182 SAAB 6110239-006 (D04-007)		---	-	-	1	1		VB	-	-		BE KOMP ME FVST	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPROVNING UFA 37-431-4057 PROVNING	CVA		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374 373 372 371			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0840	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ...THERMOSTAT F6559-000385 TEXIN M1037028182 SAAB 6110239-036 (004-008)		---	-	-	1 1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPRVNING	CVA	
0850	...THERMOSTAT F6559-000107 TEXIN M1074065182 SAAB 6110239-026 (004-009)		---	-	-	1 1	VB	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2004 FUNKTIONSPRVNING	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0860	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KÄPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) MÖRKERSPANINGSKAPSEL HÖGER M1896-209210 SAAB 1758740-10-2		---		X	X			BE KOMP	SKI BYTE	CVA	
				5000 BLIXTAR	---	---	ME KOMP	UFS 37-77-2007 FUNKTIONSPROVNING				
				1 ÅR	---	---	ME KOMP	UFS 37-77-2007 FUNKTIONSPROVNING FÖRE VARJE MÖRKERSPANINGSSÄSONG.				
				10000 BLIXTAR	---	---	ME KOMP	UFS 37-77-2007 FUNKTIONSPROVNING				
				100000 BLIXTAR	---	---	ME KOMP	UFS 37-77-2007 FUNKTIONSPROVNING				
				VB	---	---	ME KOMP	UFS 37-77-2004 FELLOKALISERING				
				VB	---	---	ME FVST	UFA 37-773-4001 REPARATION				
					---	2 ÅR	ME KOMP	UFA 37-77-2007 FUNKTIONSPROVNING FÖRE MONTE- RING I FPL				
				VB	---	---	ME CVA/R	---	PRESTANDAMÄTNING			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374	373	372	371	Drift	För- varing				
0870	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ..BLIXTENHET BXE 103/37 M2742-103020 EGG-SY266 SAAB 6126893-020				X	X							
0880	...KRAFTENHET F5420-000002 EGG-124257 SAAB 6126893-021 (N06-042)		UE			1	1			BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
								5000 BLIXTAR	- - -	ME KOMP	UFS 37-77-2007 KONTROLL AV OLJELÄCKAGE. RENGÖRING		
								VB	- - -	ME CVA	CVA 4250-028 REPARATION		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0890	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ...KONDENSATORENHET F5420-000003 EGG-124294 SAAB 6126893-022 (N06-044,-046)		---	2	2				BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
						5000 BLIXTAR	---	---	BE KOMP	UFS 37-77-2007 KONTROLL MED AVSEENDE PÅ FORMFÖRÄNDRING		
						100000 BLIXTAR	---	---	BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE		
						VB	---	---	ME CVA	CVA 4250-049 PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0900	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ...REFLEKTOR 1 F5420-000005 EGG-124727-1 SAAB 6126893-023 (N06-048,-054)		UE	-	-	2 2			BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
							5000 BLIXTAR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2006 KONTROLL. RENGÖRING VID BEHOV		
							10000 BLIXTAR	- - -	BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE AV LAMPOR I REFLEKTOR. KONTROLL. RENGÖRING		UTBYTTA LAMPOR SÄNDES CVA
							VB	- - -	ME CVA	CVA 4250-033 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd				
0910	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ...REFLEKTOR 2 F5420-000006 EGG-124727-2 SAAB 6126893-024 (N06-050,-052)		UE	-	-	2	2				CVA	
					5000 BLIXTAR	- - -		BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE			
					10000 BLIXTAR	- - -		BE KOMP	UFS 37-77-2006 KONTROLL. RENGÖRING VID BEHOV			UTBYTTA LAMPOR SÄNDES CVA
					VB	- - -		ME CVA	CVA 4250-033 REPARATION			
0920	...TESTENHET F5420-000052 EGG-124540 SAAB 6126893-025 (N06-056)		UE	-	-	1	1				CVA	
					VB	- - -		ME CVA	CVA 4250-050 REPARATION			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				3714 3713 3712 3711	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd				
0930	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ...FILTERENHET F5420-000051 EGG-124581 SAAB 6126893-026 (N06-058)		UE	-	-	1	1				CVA	
0940	..HÖGSPÄNNINGSKABEL 7 F5420-000060 EGG 1 W7 SAAB 6126893-027 (N06-060)		---	-	-	1	1				CVA	
0950	..HÖGSPÄNNINGSKABEL 6 F5420-000059 EGG 1 W6 SAAB 6126893-029 (N06-062)		---	-	-	1	1				CVA	
0960	..SIGNALKABEL 8 F5420-000061 EGG 1 W8 SAAB 6126893-031 (N06-064)		---	-	-	1	1				CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374	373	372	371	Drift	För- varing				
0970	GRUPP 773 MÖRKERSPANINGS- KAPSLAR INKLUSIVE IR-KAMERA OCH BLIXTENHET (FORTS) ..SIGNALKABEL 5 F 5420-000058 EGG 1 W5 SAAB 6126893-033 (N06-066)		---	-	-	1	1			BE KOMP	UFS 37-77-2502 BYTE	CVA	
										ME CVA	--- REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		371 372 373 374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
1030	GRUPP 774 LÖDKAMERASIKTE LÖDKAMERASIKTE M3299-503010 SAAJ-FLS-5 SAAB 9300861-001 (F12-024)		UE	-	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-77-2504 BYTE	CVA	
										BE KOMP	UFS 37-77-2504 BYTE AV LAMPA		
						VB	-	-	-	BE KOMP	UFS 37-77-2005 LUFTSPOLNING OCH TÄTHETSPROV		
						EFGH	-	-	-	BE KOMP	UFS 37-8015-2005 PK		
						VB	-	-	-	BE KOMP	UFS 37-8090-2007 FELLOKALISERING ELEKTRONIK- SYSTEM		
						VB	-	-	-	ME CVA	CVA 4250-052 REPARATION		
1040	OMSTÄLLNINGSMOTOR MED VÄXEL F 6040-004346 SAAJ-75-21295-00 SAAB 6127375-001		UE	-	-	-	1			BE KOMP	UFS 37-774-2504 BYTE	CVA	
						EFGH	-	-	-	BE KOMP	UFS 37-8015-2005 PK		
						VB	-	-	-	ME FVST	UFA 37-774-4002 REPARATION		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd	Under- håll i krig					
1100	GRUPP 776 DATAKAMERA DKA301 NT M3836-301011 TPROD-2-2892-1-9 SAAB 6127262-010 (N02-003)		---	-	-	1	1	---	---		CVA		
1110	DKA301 M3836-301010 TPROD-1-2892-2-9 SAAB 6127270-031		UE	-	-	1	1		VB	BE KOMP	UFS 37-77-2505 BYTE	CVA	
1120	FILMKASSETT M7022-554010 TPROD-1-3653-1-9 SAAB 6127270-032		UE	-	-	1	1		VB	BE KOMP	SKI BYTE	CVA	

