

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhF2/L Karlsson	P Wegelius /H Tegnér		UFS 37-00-1962G <sup>1</sup> ) UFS 37-00-1962G:1

JA37

Ny TO-beteckning:  
UFS FPL 37 00-1962H  
Mtrlgrp: FLYG

## UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
10	Skrov	102005
102	Framkropp (skrovmässigt)	102005
103	Manöversystem, huv	103004
104	Fällningssystem, huv	104005
108	Vikningssystem, fena	108005

## ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.  
Läsavisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

## SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

- 1) Underhållsintervall har ändrats.  
Adress 103005 har utgått.  
Sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad.

---

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1990-06-15

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifi- ering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Ätgärd av i fred krig	Arbetsvolym (Mantimmar)			
				4	5	6					7	8	
		01 SKROV											
		02 *****											
		03 FRAMKROPP (SKROVMÄSSIGT)											
		04 -----											
		05											
		06 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-102-Ä5369 ELLER -Ä5510 ÄR INFÖRDA.											
102005	01	FRÄMRE HUV	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-102-2011			
	02	F6400-064410			1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1701009-10-2							210				
	04	1701009-102	ALTFBET:				VB	ME		UFA 37-102-4002			
	05	F6400-073237	F6400-073237					FVST		REPARATION (BYTE AV			
	06	F6400-074883	F6400-074883							GLASRUTA)			
		01 INFÖRS ENLIGT TOMÄ 37-102-Ä5369.											
		02 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-102-Ä5510 ÄR INFÖRD.											
102010	01	HUV	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-102-2011			
	02	F6400-073237			1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1701009-10-3							210				
	04	1701009-103	ALTFBET:				VB	ME		UFA 37-102-4002			
	05	F6400-074883	F6400-074883					FVST		REPARATION (BYTE AV			
	06									GLASRUTA)			
		01 INFÖRS ENLIGT TOMÄ 37-102-Ä5510.											
102015	01	FRÄMRE HUV	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-102-2011			
	02	F6400-074883			1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1701009-10-7							210				
	04	1701009-107					VB	ME		UFA 37-102-4002			
	05							FVST		REPARATION (BYTE AV			
	06									GLASRUTA)			
		01 MANÖVERSYSTEM, HUV											
		02 -----											
103004*	01	ELDDMKRAFT	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-103-2501			
	* 02	F6400-071861			1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301450-10-3											
	* 04	9301450-103					1800TIM	ME		PLESS PHM 52-10-01	TS		
	05	(E03-003)						FFVAL		TILLSYN: BYTE AV KOL OCH			
	06									LAGER. KONTROLL AV KOMMU-			
	07									TATOR. BYTE AV BROMSBE-			
	08									LAGG I SLIRBROMS. SMÖRJ-			
	09									NING.			
	10												
	11						60MÅN	ME		PLESS OHM 52-10-01	FÖ		
	12							FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING			
103010	01	HUVLÅSREGLAGE	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-103-2502			
	02	F6400-070977			1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1704540-10-4							210				
	04	1704540-104					VB	ME		UFA 37-103-4002			
	05							FVST		REPARATION			
103015	01	HUVLÅSREGLAGE	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-103-2502			
	02	F6400-055114			1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1704540-10-3							210				
	04	1704540-103	ALTFBET:				VB	ME		UFA 37-103-4002			
	05	F6400-070977	F6400-070977					FVST		REPARATION			



1990-06-15

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
104030	01	HUVKASTARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-104-2502			
	02	F6400-009801		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1731465-10-1							210				
	* 04	1731465-101					1000TIM	ME		UFA 37-104-4003	TS1	UPPFÖLJS PÅ BE	
	05							FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR			
	06									SMÖRJNING			
-----													
104035	01	HUVKASTARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-104-2502			
	02	F6400-009802		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1731465-10-2							210				
	* 04	1731465-102					1000TIM	ME		UFA 37-104-4003	TS1	UPPFÖLJS PÅ BE	
	05							FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR			
	06									SMÖRJNING.			
-----													
104040	01	MEKANISMÖPPNARE	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-104-4004		
	02	F6400-048269		-	1	-		FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -1701011-10-1											
	04	1701011-101											
	01	VIKNINGSSYSTEM, FENA											
	02	-----											
-----													
108005	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-108-2501			
	02	F6400-003921		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300807-10-1							210				
	04	9300807-101					VB	ME		UFA 37-108-4003			
	05							FVST		REPARATION			
	06	FENVIKNING											
	07						60MÅN	ME		UFA 37-108-4003	F0		
	08							FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP-			
	09									RING OCH O-RINGAR			
-----													
108010	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-108-4003		
	02	F6400-004481		-	1	-		FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -8014003-10-1											
	04	8014003-101											
-----													
108015	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-108-4003		
	02	F6400-004482		-	1	-		FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -8014003-10-2											
	04	8014003-102											
-----													
108020	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-108-2502			
	02	F6400-026405		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8007005-10-2							210				
	04	8007005-102					VB	ME		UFA 37-108-4004			
	05							FVST		REPARATION			
	06	FENVIKNING											
	07						60MÅN	ME		UFA 37-108-4004	F0		
	08							FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP-			
	09									RINGAR OCH O-RINGAR.			
-----													
108025	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-108-2503			
	02	F6400-015409		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8014004-10-1							210				
	04	8014004-101					VB	ME		UFA 37-108-4005			
	05							FVST		REPARATION			
-----													
108030	01	HANDPUMP	--	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-108-2504			
	02	F6400-026406		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8019000-10-2							210				
	04	8019000-102					VB	ME		UFA 37-108-4001			
	05							FVST		REPARATION			
	06												
	07						144MÅN	ME		UFA 37-108-4001	F0		
	08							FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-			
	09									RINGAR.			

1990-06-15

Sida 6

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
108035	01	LÅSMEKANISM	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-108-4002		SE TOMÄ
	02	F6400-064E10		-	-	1			FVST	210	REPARATION		37-108-Å5153
	03	SAAB - 173E311-10-3											
	04	173E311-1C3											
	05												
				ALTFBET:									
				F6400-071800									
-----													
108040	01	LÅSMEKANISM	--	-	-	-	DE	---	ME	FFVAL	UFS 37-108-2003		FROM 331 STD
	02	F6400-071E00		-	-	1			KOMP	100	SMÖRJNING		(331-)
	03	SAAB - 1802080-10-1											
	04	1802080-1C1											
	05												
	06												
							500TIM				UFA 37-108-4002	TS	
											TILLSYN:RENGÖRING		
											SMÖRJNING		