

1995-12-18

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 10. Skrov. Ändring**

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Makulera adress 107005 i UFS FPL 37 00-1962L.
Inför "Se:3" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :3 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)Förrådsbeteckning: M7781-206733
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1995-12-18

Sida 2

UPPHÄVD

107055

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifering	Mtrityp			Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på		TO/Foreskrift	Utt-kod		Anteckning
			CV	1	2	3	4	5	6	Drift	For- varing	Åtg av		Åtgard	DIDAS	
	01	FENOR														
	02	-----														
	03															
	04	MAX DRIFTTID 1750TIM (GÄLLER ENDAST ADRESS 107005)														
	05	1) AVSNITT 2 FÖRSTA GÅNGEN VID MAX 1200TIM. DÄREFTER VAR 600TIM. MF FPL 37 107-Å5534 SKALL VARA INFÖRD.														
	01	FENA	UE	-	-	-	VB	---				BE	UFS FPL 37 107-2003			
	02	F6400-047385	FFVAL	-	1	-						KOMP	BORTTAGNING OCH MONTERING			
	03	SAAB - 1700781-10-2	IUF													
	04	1700781-102	K-REP:	210				300TIM				ME	UFS FPL 37 107-2001, AVSN 1	TS1		
	05		A-BET:	F6400-057342								FVST	TILLSYN			
	06			F6400-057489												
	07			F6400-072190				600TIM				ME	UFS FPL 37 107-2001, AVSN 1 0 2	TS2	1)	
	08							1)				FVST	UFS FPL 37 107-2005, AVSN 3		SE TEXTRAD 05	
	09												TILLSYN			
	10															
	11							1200TIM				ME	UFS FPL 37 107-2001, AVSN 1 0 2	TS3		
	12											FVST	UFS FPL 37 107-2005, AVSN 2 0 3			
	13												TILLSYN			