

100 av utg F/83

1982-08-10

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/. G Hangvar SAAB/FSUM	Fastställt av S Andersson /Å Hellström	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------	----------------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 18. Stol. Ändring

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TIINStälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
183010	01	RAKETMOTOR	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-183-2502		INGRR GR 181
	02	M4794-101604		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -9301785-10-1											
	04	9301785-101											
	05						30MÅN		ME	-	UFA 37-183-4001		
	06	STOL							CVA	-	TILLSYN:BYTE AV O- RINGAR,OMLADDNING,TXT- NETSPROVNING	TS	
	07												
	08												
	09												
	10						48MÅN		ME	-	UFA 37-183-4001		
	11								CVA	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR,OMLADDNING	FÖ	
	12												
	13												
183040	01	STOLUTSKJPT74	UE	-	-	-	30MÅN		BE	CVA	UFS 37-183-2501		INGRR GR 181
	02	M4794-104101		-	1	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	80F -4366061											
	04	9301762-001											
	05												
							48MÅN		ME	-	OMLADDNING	FÖ	SÄNDS TILL CVA FÖR OMLADDNING

1) Makulera adress 183010 och 183040. Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen efter adress 183010 och 183040 samt :1 på Innehållsförteckningen.