

1983-12-20

Sida 1 (1)

Tjänateställe, handläggare FuhT/G Hangvar SAAB/TFSUM	Fästeteld av E Vintheden /G Norling	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	----------------

JA37

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Grupp 18. Stol. Ändring

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle	Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
185070	01	NÖDUTRÄCKE 1120,K	--	-	-	-	BMAN	ME	CVH	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MRH
	02	M7388-112021		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -1703055-10-2								AV LIVÖRT.KONTROLL AV		
	04	1703055-102								KOLDIOXIDFLASKA.ÖMPACK-		
	05									RING.		
	06	ALTFULT: F6400-057493										
	07											
	08											
185071	01	NÖDUTRÄCKE 1120,K	--	-	-	-	BMAN	ME	CVH	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MRH
	02	M7388-112021		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -1703055-10-2								AV LIVÖRT.KONTROLL AV		
	04	1703055-102								KOLDIOXIDFLASKA.ÖMPACK-		
	05									RING.		
	06	ALTFULT: M7388-112021										
	07											
	08											
185265	01	NÖDUTRÄCKE 1120,K	--	-	-	-	BMAN	ME	CVH	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MRH
	02	M7388-112021		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -1703055-10-2								AV LIVÖRT.KONTROLL AV		
	04	1703055-102								KOLDIOXIDFLASKA.ÖMPACK-		
	05									RING.		
	06	ALTFULT: F6400-057493										
	07											
	08											
185266	01	NÖDUTRÄCKE 1120,K	--	-	-	-	BMAN	ME	CVH	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MRH
	02	M7388-112021		-	1	-		FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -1703055-10-2								AV LIVÖRT.KONTROLL AV		
	04	1703055-102								KOLDIOXIDFLASKA.ÖMPACK-		
	05									RING.		
	06	ALTFULT: M7388-112021										
	07											
	08											

- 1) Makulera adress 185070 och 185265 i UFS 37-00-1964F.
Adress 185071 och 185266 har tillkommit.
Inför "Se :1 på sidan 1 och i anteckningskolumnen efter
nämnda adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.