

Tjänsteställe, handläggare FuhTF/M Lindberg FuhDF/A Gullberg	Fastställt av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt 821	Upphäver UFS 37-00-1966F ¹) UFS 37-00-1966F:1 UFS 37-00-1966F:2 UFS 37-00-1966F:3
--	---	----------------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
20	Landställ	201005
201	Huvudställ	201005
202	Hjulbromssystem	202005
203	Nosställ	203005
204	Styrsystem, noshjul	204005
205	In- och utfällningssystem	205005
206	Indikeringskretsar	206005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se
TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se
TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se
UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får
inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras
till kortare intervall för gångtidsbundna enheter
gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd. ref SAAB/TFSUB

1) Underhållsintervall och föreskriftsnummer har ändrats.

Materielerhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalencertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1987-12-18

Sida 3

[illegible]

1987-12-18

Sida 4

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-201-Å5508.													
201021	01	BEN H-STÄLL V	UE	-	-	-	EFGH		BE	FFVAL	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-074501		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-3								37	NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04	9300794-103	ALTFBET:										
	* 05	F6400-004061					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06	VÄNSTER							KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	* 08						1650TIM		ME		TUA 37-201-14005	TS	
	09								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV FÖR-		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR.		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
	* 16						VB		ME		TUA 37-201-14005		
	17								FFVAL		REPARATION		
	18												
	19						144MÅN		ME		UFA 37-201-4001	FÖ	
	20								FVST		FÖRVARING: BYTE AV SKRAP-		
	21										RING OCH O-RINGAR.		
201022	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
201023	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300794-10-1											
	04	9300074-101											
201024	01	BOGGIE	--	-	-	-	2800TIM	---	ME	FFVAL	---	KA	
	02	F6400-016723		-	1	-			FFVAL	-	KASSERAS		
	03	SAAB -1739152-10-1											
	04	1739152-101											
	05												
	06	VÄNSTER											
201025	01	HUVUDSTÄLL H	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-060111		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700382-10-2											
	* 04	1700682-102					1650TIM		ME		UFA 37-201-4005	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV FÖR		UPPFÖLJS PÅ
	06										SLITNING. KONTROLL AV		UNDERORDNAD ME
	07										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	08										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	09										MIGENOMFÖRINGAR.		
	10												
	11						144MÅN		ME				
	12								FVST		FÖRVARING: SE HUVUD-		
	13										STÄLLSBEN		
201030	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	-	EFGH		BE	FFVAL	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004032		-	1	-			KOMP	-	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-2								37	NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04	9300794-102	ALTFBET:										
	* 05	F6400-074502					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06	HÖGER							KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	* 08						1650TIM		ME		TUA 37-201-14005	TS	
	09								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV FÖR-		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR.		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
	* 16						VB		ME		TUA 37-201-14005		
	17								FFVAL		REPARATION		
	18												
	19						144MÅN		ME		UFA 37-201-4001	FÖ	
	20								FVST		FÖRVARING: BYTE AV SKRAP-		
	21										RING OCH O-RINGAR.		

1987-12-18

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				4	5	6						7	
201035	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
201037	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05												
	06	FLYTAD FRÅN ADR 201040											
201039	01	..BOGGIE	--	-	-	-	2800TIM	---	ME	FFVAL	---	KA	
	02	F6400-016724		-	1	-			FFVAL	-	KASSERAS		
	03	SAAB -1739152-10-2											
	04	1739152-102											
	05												
	06	HÖGER											
	01	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-201-Å5508											
201041	01	..BEN H-STÄLL H	UE	-	-	-	EFGH		BE	FFVAL	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-074502		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-4								37	NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04	9300794-104											
	05						VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06	HÖGER							KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	* 08						1650TIM		ME		TUA 37-201-14005	TS	
	09								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	10										SLITNINT. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR.		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
	* 16						VB		ME		TUA 37-201-14005		
	17								FFVAL		REPARATION		
	18												
	19							144MÅN	ME		UFA 37-201-4001	FÖ	
	20								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP-		
	21										RING OCH O-RINGAR.		
201042	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
201043	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
201044	01	..BOGGIE	--	-	-	-	2800TIM	---	ME	FFVAL	---	KA	
	02	F6400-016724		-	1	-			FFVAL	-	KASSERAS		
	03	SAAB -1739152-10-2											
	04	1739152-102											
	05												
	06	HÖGER											
	01	UTGÅR NÄR TOMÄ 37-201-Å5372 ÄR INFÖRD.											
201045	01	HJUL	--	-	-	-			BE	FFVAL	SKI		INGÅR I ADR
	02	F6400-056750		-	4	-			KOMP	100	BYTE		201005, 201025
	03	SAAB -1700682-31-2											
	04	1700682-312											
	05								ME		UFS 37-201-2502		1)UTFÖRS VID
	06	HUVUDSTÄLL V O H							KOMP		BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		DÄCKSBYTE
	07										NAV.SMÖRJNING AV LAGER		
	08							84MÅN	ME				
	09								FVST		FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		

1987-12-18

Sida 6

Adress	Rad	Material identifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst		Åtgärd av i fred krig		Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6					7			
01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA + NAVFLÄNS MÄRKT P2 ALTERNATIVT NAVHALVA + NAVFLÄNS MÄRKT P1. 02 NAVHALVA SPRICKUNDERSÖKS OCH TILLSES PÅ SAMMA SÄTT I BÅDA ALTERNATIVEN. 03 NAVFLÄNS MÄRKT P2 UNDERSÖKS PÅ SAMMA SÄTT OCH MED SAMMA INTERVALL SOM NAVHALVA, MEN EFTER 20 KRYSS 04 SPRICKUNDERSÖKS DEN SOM P1. 05 NAVFLÄNS MÄRKT P1 UNDERSÖKS MED KORTARE INTERVALL OCH ALLTID MED PENETRANT OCH SPRICKLETNINGSMÄTARE. 06 07 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-201-A5372 INFÖRTS.														
201050	01	NAV	--	-	-	-	1)		---	FFVAL	SE INFORMATIONEN I TEXT-		1) SPRICKUNDER-	
	02	F6400-046253		-	1	-				37	RADERNA 01-04		SÖKNING, KON-	
	03	SAAB -9301541-10-1											TROLL OCH	
	04	9301541-1C1					VB	ME		UFA 37-201-4007			TILLSYN, SE	
	05							FVST		REPARATION			NAVHALVA OCH	
	06												NAVFLÄNS NEDAN	
	* 07						VB	ME		UFA 37-201-4007 OCH				
	* 08							FFVAL		GY CMM 32-40-04				
	* 09									REPARATION				
	10													
	11						84MÅN	ME		UFA 37-201-4007				
	12							FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING				
	13	NAVHALVA												
	14	NAVFLÄNS MÄRKT P2					2)	ME		UFA 37-201-4007			2) UTFÖRS VID	
	15							FVST		SPRICKUNDERSÖKNING MED			5, 10 OCH 20	
	16									SPRICKLETNINGSMÄTARE.			KRYSS. DÄREF-	
	17												TER VID VART-	
	18												ANNAT KRYSS.	
	19												SE TEXTRAD 03	
	20						3)	ME		UFA 37-201-4007			3) UTFÖRS VID	
	21							FVST		TILLSYN: KONTROLL AV			15 KRYSS.	
	22									FÖRSLITNING. SPRICK-				
	23									UNDERSÖKNING. PENETRANT.				
	24									SMÖRJNING AV LAGER.				
	25	NAVFLÄNS MÄRKT P1.												
	26						4)	ME		UFA 37-201-4007			4) UTFÖRS VID	
	27							FVST		SPRICKUNDERSÖKNING, PE-			5 KRYSS OCH	
	28									NETRANT OCH SPRICKLET-			DÄREFTER VID	
	29									NINGSMÄTARE.			VARTANNAT	
	30												KRYSS.	
201052	01	HJUL	--	-	-	-		BE	FFVAL	SKI			INGÅR I ADRESS	
	02	F6400-073E39		-	4	-		KOMP	100	BYTE			201005, 201025	
	03	SAAB -170C682-31-3												
	04	1700682-313	ALTFBET:				1)	ME		UFS 37-201-2502			1) UTFÖRS VID	
	05		F6400-056750					KOMP		BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV			DÄCKSBYTE	
	06	HUVUDSTÄLL V O H								NAV. SMÖRJNING AV LAGER				
	07													
	08						84MÅN	ME						
	09							FVST		FÖRVARING: DÄCK KASSERAS				

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
201055	01	BULT	--	-	-	-	1)	---	ME	FFVAL	UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID
	02	F3527-000410		-	15	-			KOMP	100	KONTROLL		DÄCKSBYTE
	03	GOODY-GYS25-20					2)		ME	37	---		2) UTFÖRS VID
	04	6127429-06							FVST		KASSERAS		10 KRYSS PÅ
	05												NAVET
	06												

201060	01	DÄCK 26X6 6-14	--	-	-	-	VB		ME	FFVAL			
	02	M1632-804110		-	1	-			FFVAL	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-266P-EG126X6,6						84MÅN	ME	---			
	04	6127310-031							FVST		FÖRVARING:KASSERAS		
	05												

	01	HJULBROMSYSTEM											
	02	-----											
202005	01	BROMSVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2502		
	02	F6400-020911		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8004100-10-3											
	04	8004000-101					FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	05								KOMP		KONTROLL AV MAX REDU-		
	06										CERAT TRYCK OCH PARKE-		
	07										RINGSTRYCK, KONTROLL AV		
	08										INRE TÄTHET		
	09												
	10						1700TIM		ME		UFA 37-202-4001	TS	
	11								FVST		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		
	12										OMSMÖRJNING AV LAGERÄND-		
	13										STYCKEN		
	14												
	15						60MÅN		ME		UFA 37-202-4001	FÖ	
	16								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	17										RINGAR, OMSMÖRJNING AV		
	18										LAGERÄNDSTYCKEN		

* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-202-Å5389 INFÖRTS.													
202010	01	BROMS	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2501		TOMÄ 37-
	02	F6400-056512		-	4	-			KOMP	100	BYTE		202-Å1066
	03	SAAB -9301140-10-3								37			
	04	9301540-101	ALTFBET:										
	05		F6400-072622				A		BE		SKI		UTFÖRS VID KF
	06		F6400-073639						KOMP		KONTROLL AV BROMSBE-		
	07										LAGGENS FÖRSLITNING		
	08												
	09												
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I
	11								KOMP		SMÖRJNING AV BROMSHUS-		SAMBAND MED
	12										LAGER		BROMSBYTE
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	15								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	16												
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	18								KOMP		BYTE AV ROTORPLATTOR OCH		
	19										KONTROLL		
	20												
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	22								FVST		TILLSYN		VART TREDJE
	23												BROMSBYTE
	* 24						VB		ME		TUA 37-202-14002		MARKN ENL UFS
	25								FFVAL		REPARATION		37-202-2009
	26												
	27						144MÅN		ME		UFA 37-202-4002	FÖ	
	28								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	29										RINGAR		

1987-12-18

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIOAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
202020	01	BROMSREGUL I TOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-8055 10		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300 186-10-5								212			
	04	9300086-10 ;	ALTFBET:				450TIM		ME		DUNLO	0	900TIM GÄLLER
	05		F6400-059072						FFVAL		OHM DM 1407 32-40-8(5)		NÄR TOMÄ 37-
	06	VÄNSTER									ÖVERSYN:BYTE EV QMSMÖRJ-		202-Å909/-
	07										NING AV LAGER.SMÖRJNING		Å5244 ÅR IN-
	08										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		FÖRD
	09										GUMMIDETALJER		
	10												
	11						144MÅN		ME		DUNLO	F0	
	12								FFVAL		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	13										FÖRVARING:BYTE AV O-		
	14										RINGAR.SMÖRJNING		
202025	01	BROMSREGUL I TOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2503		
	02	F6400-0590 13		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300 186-10-8								212			
	04	9300086-10 ;	ALTFBET:				450TIM		ME		DUNLO	0	900TIM GÄLLER
	05		M2340-805610						FFVAL		OHM DM 1407 32-40-8(5)		NÄR TOMÄ 37-
	06	HÖGER									ÖVERSYN:BYTE EV QMSMÖRJ-		202-Å909/-
	07										NING AV LAGER.SMÖRJNING		Å5244 ÅR IN-
	08										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		FÖRD
	09										GUMMIDETALJER		
	10												
	11						144MÅN		ME		DUNLO	F0	
	12								FFVAL		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	13										FÖRVARING:BYTE AV O-		
	14										RINGAR.SMÖRJNING		
202030	01	BROMSREGUL I TOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-8056 10		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300 186-10-6								212			
	04	9300086-10 ;	ALTFBET:				450TIM		ME		DUNLO	0	900TIM GÄLLER
	05		F6400-059073						FFVAL		OHM DM 1407 32-40-8(5)		NÄR TOMÄ 37-
	06	HÖGER									ÖVERSYN:BYTE EV QMSMÖRJ-		202-Å909/-
	07										NING AV LAGER.SMÖRJNING		Å5244 ÅR IN-
	08										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		FÖRD
	09										GUMMIDETALJER		
	10												
	11						144MÅN		ME		DUNLO	F0	
	12								FFVAL		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	13										FÖRVARING:BYTE AV O-		
	14										RINGAR.SMÖRJNING		
202035	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-0149 16		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300 185-10-5											
	04	9300085-10 ;					900TIM		ME		TUA 37-202-14004	TS	1700TIM GÄLLER
	05								FFVAL		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR		NÄR TOMÄ
	06	VÄNSTER BAK									RENGÖRING AV FILTER OCH		37-202-Å5342
	07										STRYPBRICKOR		ÄR INFÖRD
	08												
	09						144MÅN		ME		TUA 37-202-14004	F0	
	10								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV		
	11										O-RINGAR		
202040	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-0149 17		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300 185-10-6											
	04	9300085-10 ;					900TIM		ME		TUA 37-202-14004	TS	1700TIM GÄLLER
	05								FFVAL		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR		NÄR TOMÄ
	06	HÖGER BAK									RENGÖRING AV FILTER OCH		37-202-Å5342
	07										STRYPBRICKOR		ÄR INFÖRD
	08												
	09						144MÅN		ME		TUA 37-202-14004	F0	
	10								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV		
	11										O-RINGAR		

Sida 12

UPPFÖLJS PÅ
UNDERORDNAD ME

1987-12-18

Sida 14

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Urh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst		DIDAS	
				4	5	6			Åtgärd av i	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				7	8	9			fred	krig			
204012	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-045652		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1761417-10-1											
	04	1761417-1C1	ALTFBET:				H		ME		UFA 37-204-4009		
	05		F6400-047709						FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	06										ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL		
	07										OCH SMÖRJNING AV BRICK-		
	08										FJÄDRAR.		
	09												
	10							60MÅN	ME		UFA 37-204-4009		
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER.		
204015	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-049124		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763175-10-2											
	04	1763175-1C2	ALTFBET:				H		ME		UFA 37-204-4010		
	05		F6400-045662						FVST		TILLSYN:KONTROLL OCH		
	06										SMÖRJNING AV BRICKFJÄO-		
	07										RAR		
204017	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-045652		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763175-10-1											
	04	1763175-1C1	ALTFBET:				H		ME		UFA 37-204-4010		
	05		F6400-049124						FVST		TILLSYN: KONTROLL OCH		
	06										SMÖRJNING AV BRICK-		
	07										FJÄDRAR.		
204020	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-204-2502		
	02	F6400-026C00		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007000-10-2								37			
	04	8007000-1C2					FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-204-4001		
	08								FVST		REPARATION		
204025	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-204-2503		
	02	M2030-408C10		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930C091-10-1											
	04	9300091-1C1					FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						1700TIM		ME		UFA 37-204-4002	TS	
	08								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	09										SLITNING.BYTE AV O-		
	10										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	11												
	12							144MÅN	ME		UFA 37-204-4002	FÖ	
	13								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		
	14										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
204030	01	VÄXEL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-204-2504		
	02	F6400-045834		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1747458-10-5											
	04	1747458-1C5					FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						1700TIM		ME		UFA 37-204-4003	TS	
	08								FVST		TILLSYN:OMSMÖRJNING AV		
	09										LAGER		
	10												
	11							60MÅN	ME		UFA 37-204-4003	FÖ	
	12								FVST		FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV		
	13										LAGER		

1987-12-18

Sida 15

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning			
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i frad krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6										
204035	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-	FGH		BE	FFVAL	UFS 37-204-2002					
	02	F6400-024633		-	1	-			KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING					
	03	SAAB -9301270-10-2														
	04	9301270-102					1700TIM		ME		UFA 37-204-4004	TS				
	05								FVST		TILLSYN: OMSMÖRJNING AV					
	06										LAGER					
	07															
	08						60MÅN		ME		UFA 37-204-4004	FÖ				
	09								FVST		FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV					
	10										LAGER. BYTE AV O-RINGAR					
204040	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	---		BE	FFVAL	UFS 37-204-2505					
	02	F6400-008612		-	1	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB -8002006-10-1								37						
	04	8002006-101					FGH		BE		UFS 37-204-2002					
	05	(E05-014)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING					
	06															
	07						VB		ME		UFA 37-204-4006					
	08								FVST		REPARATION					
	01	IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM														
	02	-----														
205005	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-	---		BE	FFVAL	UFS 37-205-2516					
	02	F6400-003765		-	1	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB -8007001-10-3								37						
	04	8007001-103					EFGH		BE		UFS 37-205-2003					
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING					
	06															
	07						VB		ME		UFA 37-205-4001					
	08								FVST		REPARATION					
205010	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-205-2517		TOMÄ 37-			
	02	F6400-003916		-	1	-			KOMP	100	BYTE		205-Å5359			
	03	SAAB -9300718-10-1								37						
	04	9300718-101	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-205-2003					
	05		F6400-072624						KOMP		FUNKTIONSPROVNING					
	06	VÄNSTER HUVUDSTÄLL														
	07						VB		ME		UFA 37-205-4002					
	08								FVST		REPARATION					
	09															
	10						144MÅN		ME		UFA 37-205-4002	FÖ				
	11								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-					
	12										RINGAR					
205011	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-205-2517		FROM 394 STD			
	02	F6400-072624		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(394-)			
	03	SAAB -9300718-10-3								37						
	04	9300718-103					EFGH		BE		UFS 37-205-2003					
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING					
	06	VÄNSTER HUVUDSTÄLL														
	07						VB		ME		UFA 37-205-4002					
	08								FVST		REPARATION					
	09															
	10						144MÅN		ME		UFA 37-205-4002	FÖ				
	11								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-					
	12										RINGAR					
205015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-205-2517		TOMÄ 37-			
	02	F6400-003917		-	1	-			KOMP	100	BYTE		205-Å5359			
	03	SAAB -9300718-10-2								37						
	04	9300718-102	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-205-2003					
	05		F6400-072623						KOMP		FUNKTIONSPROVNING					
	06	HÖGER HUVUDSTÄLL														
	07						VB		ME		UFA 37-205-4002					
	08								FVST		REPARATION					
	09															
	10						144MÅN		ME		UFA 37-205-4002	FÖ				
	11								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-					
	12										RINGAR					

1987-12-18

Sida 16

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod		Anteckning	
				1	2	3	Drift	Förvaring				Åtgärd av i krig	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
205016	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-205-2517		FROM 394 STD		
	02	F6400-072123		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(394-)		
	03	SAAB -930(718-10-4													
	04	9300718-114					EFGH		BE		UFS 37-205-2003				
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING				
	06	HÖGER HUVUDSTÄLL													
	07						VB		ME		UFA 37-205-4002				
	08								FVST		REPARATION				
	09														
	10							144MÅN	ME		UFA 37-205-4002	F0			
	11								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR				
	12														
205020	01	UPPLÅSCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-205-2501				
	02	F6400-003183		-	2	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -930(801-10-1													
	04	9300801-111					EFGH		BE		UFS 37-205-2003				
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING				
	06														
	07						FGH		ME		UFS 37-205-2014				
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER				
	09														
	10						1700TIM		ME		UFA 37-205-4003	TS			
	11								FVST		TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING, BYTE AV O-RING				
	12										AR. SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER OCH FJÄDRAR				
	13														
	14														
	15														
	16							60MÅN	ME		UFA 37-205-4003	F0			
	17								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING				
	18														
205025	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-205-2502				
	02	F6400-002188		-	2	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -801(001-10-1													
	04	8014001-111					VB		ME		UFA 37-205-4004				
	05								FVST		REPARATION				
	06	HUVUDSTÄLL													
205030	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-205-2502				
	02	F6400-003199		-	2	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -801(001-10-2													
	04	8014001-112					VB		ME		UFA 37-205-4004				
	05								FVST		REPARATION				
	06	HUVUDSTÄLL													
205035	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-205-2502				
	02	F6400-003199		-	2	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -801(001-10-2													
	04	8014001-112					VB		ME		UFA 37-205-4004				
	05								FVST		REPARATION				
	06	HUVUDSTÄLL SLUCKA													
205040	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-205-2503				
	02	M2030-405(10		-	2	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -930(089-10-2													
	04	9300089-112					EFGH		BE		UFS 37-205-2003				
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING				
	06	HUVUDSTÄLL SLUCKA													
	07						GH		BE		UFS 37-205-2015				
	08								KOMP		SMÖRJN AV NEDRE LAGER				
	09														
	10						1700TIM		ME		UFA 37-205-4005	TS			
	11								FVST		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING, SMÖRJNING				
	12														
	13														
	14							60MÅN	ME		UFA 37-205-4005	F0			
	15								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING				
	16										SMÖRJNING				
	17														

1987-12-18

Sida 18

Adress	Rad	Materiel identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				4	5	6			fred	krig			Åtgärd	
				7	8	9								
01 1700TIM GALLER FROM TILLVERKNINGSNUMMER 331.														
205085	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-205-2508			
	02	F6400-003835		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300338-10-1												
	04	9300938-101					EFGH		BE		UFS 37-205-2003			
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06	NOSSTÄLL												
	07						900TIM		ME		UFA 37-205-4010	TS	SE TEXTRAD	
	08								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-			
	09										SLITNING.BYTE AV SKRAP-			
	10										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING			
	11													
	12							60MÅN	ME		UFA 37-205-4010	FÖ		
	13								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP-			
	14										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING			
205090	01	UPPLÅSCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-205-2509			
	02	F6400-042118		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300719-10-2												
	04	9300719-102					EFGH		BE		UFS 37-205-2003			
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06	NOSSTALL												
	07						1700TIM		ME		UFA 37-205-4011	TS		
	08								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-			
	09										SLITNING.BYTE AV O-			
	10										RINGAR OCH FILTER.			
	11													
	12							144MÅN	ME		UFA 37-205-4011	FÖ		
	13								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-			
	14										RINGAR			
205095	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-205-2510			
	02	M2030-403010		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300117-10-1												
	04	9300117-101					EFGH		BE		UFS 37-205-2003			
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06	NOSSTÄLLSLICKA												
	07						FGH		ME		UFS 37-205-2016			
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-205-4012			
	11								FVST		REPARATION			
	12													
	13							60MÅN	ME		UFA 37-205-4012	FÖ		
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV			
	15										O-RINGAR OCH SKRAPRING			
	16										SMÖRJNING AV KULLAGER			
205100	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-205-2511			
	02	M2303-530310		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8005001-10-1								37				
	04	8005001-101					VB		ME		UFA 37-205-4013			
	05								FVST		REPARATION			
	06	NOSSTÄLLSLICKOR												
205105	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-205-2512			
	02	M2303-500410		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000102-10-1								37				
	04	8000002-101					VB		ME		UFA 37-205-4014			
	05								FVST		REPARATION			
205110	01	VRIDMAGNET	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-205-2513			
	02	F6400-015417		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1733135-10-1								37				
	04	1733835-101					FGH		BE		UFS 37-205-2011			
	05	(E05-006)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-205-4015			
	08								FVST		REPARATION			

1987-12-18

Sida 19

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205115	01	MANÖVERDON	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-205-2514		
	02	F6400-043610		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8213004-10-1								37			
	04	8213004-101					FGH		BE		UFS 37-205-2011		
	05	(P 403)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-205-4016		
	08								FVST		REPARATION		
205120	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-205-2515		
	02	F6400-052622		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002005-10-2											
	04	8002005-102					EFGH		BE		UFS 37-205-2004		
	05	(E05-004)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		TUA 37-205-14018		
	08								FFVAL		REPARATION		
	09												
	10							144MÅN	ME		TUA 37-205-14018	FÖ	
	11								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR		
	12												
205125	01	BEREDSKAPSCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-205-2518		
	02	F6400-029552		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-2											
	04	9301019-102					EFGH		BE		UFS 37-205-2004		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA											
	07						1700TIM		ME		UFA 37-205-4019	TS	
	08								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR		
	09												
	10							144MÅN	ME		UFA 37-205-4019	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR		
	12												
205130	01	TRYCKBRYTARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-205-2519		
	02	F6400-043608		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024001-10-1											
	04	8024001-101					EFGH		BE		UFS 37-205-2012		
	05	(E05-007)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1350TIM		ME		UFA 37-205-4021	TS	
	08								FVST		TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	09												
	10												
	11							144MÅN	ME		UFA 37-205-4021	FÖ	
	12								FVST		FÖRVARING:BYTE AV MEMB- RAN		
	13												
	01	INDIKERINGSKRETSAR											
	02	-----											
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2								37			
	04	8211000-102	ALTBET:				FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)	F6400-071409						KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		
206010	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-071409		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4								37			
	04	8211000-104					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		