

1990-03-23

Sida 1 (19)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FMV:FuhF2/L Karlsson	I Eriksson /H Tegnér		UFS 37-00-1966G 1) UFS 37-00-1966G:1

JA37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37 00-1966H
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
20	Landställ	201005
201	Huvudställ	201005
202	Hjulbromssystem	202005
203	Nosställ	203005
204	Styrssystem, noshjul	204005
205	In- och utfällningssystem	205005
206	Indikeringskretsar	206005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

1) Underhållsintervall och underhållsätgärder har ändrats.

Materielehet som uppnått eller överskridit det nya intervallat får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalenertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1990-03-23

Sida 4

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på tred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-201-Å5508.											
201021	01	BEN H-STÄLL V	UE	-	-	-	EFGH		BE	FFVAL	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-074511		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-3								37	NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04	9300794-101	ALTFBET:										
	05	F6400-004061					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06	VÄNSTER							KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	* 08						1700TIM		ME		TUA 37-201-14005	TS	
	09								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV FÖR-		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR.		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-201-14005		
	17								FFVAL		REPARATION		
	18												
	19						144MÅN		ME		UFA 37-201-4001	FÖ	
	20								FVST		FÖRVARING: BYTE AV SKRAP-		
	21										RING OCH O-RINGAR.		

201022	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003815		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011101-10-1											
	04	8011001-101											

201023	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300794-10-1											
	04	9300074-101											

201024	01	BÖGGIE	--	-	-	-	2800TIM	---	ME	FFVAL	---	KA	
	02	F6400-016713		-	1	-			FFVAL	-	KASSERAS		
	03	SAAB -1739152-10-1											
	04	1739152-101											
	05												
	06	VÄNSTER											

201025	01	HUVUDSTÄLL H	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-060111		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700682-10-2											
	* 04	1700682-101					1700TIM		ME		UFA 37-201-4005	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV FÖR-		UPPFÖLJS PÅ
	06										SLITNING. KONTROLL AV		UNDERORDNAD ME
	07										BÖGGIENS YTBEHANDLING		
	08										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	09										MIGENOMFÖRINGAR.		
	10												
	11						144MÅN		ME				
	12								FVST		FÖRVARING: SE HUVUD-		
	13										STÄLLSBEN		

201030	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	-	EFGH		BE	FFVAL	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004032		-	1	-			KOMP	-	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-2								37	NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04	9300794-101	ALTFBET:										
	05	F6400-074502					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06	HÖGER							KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	* 08						1700TIM		ME		TUA 37-201-14005	TS	
	09								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV FÖR-		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR.		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-201-14005		
	17								FFVAL		REPARATION		
	18												
	19						144MÅN		ME		UFA 37-201-4001	FÖ	
	20								FVST		FÖRVARING: BYTE AV SKRAP-		
	21										RING OCH O-RINGAR.		

1990-03-23

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Mantimmar)	
201035	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
201037	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05												
	06	FLYTTAD FRÅN ADR 201040											
201039	01	.BOGGIE	--	-	-	-	2800TIM	---	ME	FFVAL	---	KA	
	02	F6400-016724		-	1	-			FFVAL	-	KASSERAS		
	03	SAAB -1739152-10-2											
	04	1739152-102											
	05												
	06	HÖGER											
	01	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-201-Å5508											
201041	01	.BEN H-STÄLL H	UE	-	-	-	EFGH		BE	FFVAL	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-074502		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	03	SAAB -9300794-10-4								37			
	04	9300794-104											
	05						VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06	HÖGER							KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	* 08						1700TIM		ME		TUA 37-201-14005	TS	
	09								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNINT. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR.		
	10												
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-201-14005		
	17								FFVAL		REPARATION		
	18												
	19						144MÅN		ME		UFA 37-201-4001	FÜ	
	20								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR.		
	21												
201042	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
201043	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
201044	01	.BOGGIE	--	-	-	-	2800TIM	---	ME	FFVAL	---	KA	
	02	F6400-016724		-	1	-			FFVAL	-	KASSERAS		
	03	SAAB -1739152-10-2											
	04	1739152-102											
	05												
	06	HÖGER											
	01	UTGÅR NÄR TOMÄ 37-201-Å5372 ÄR INFÖRD.											
201045	01	HJUL	--	-	-	-			BE	FFVAL	SKI	INGÅR I ADR	
	02	F6400-056750		-	4	-			KOMP	100	BYTE	201005, 201025	
	03	SAAB -1700682-31-2											
	04	1700682-312		ALTFBET:		1)			ME		UFS 37-201-2502	1)UTFÖRS VID	
	05	F6400-073539							KOMP		BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV.SMÖRJNING AV LAGER	DÄCKSBYTE	
	06	HUVUDSTÄLL V O H											
	07												
	08						84MÅN		ME				
	09								FVST		FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		

1990-03-23

Sida 6

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
		* 01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA, NAVFLÄNS OCH BULTAR. NAVET SKA BEHANDLAS SOM EN ENHET. 02 03 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-201-Å5372 INFÖRTS.											
201050	01	NAV	--	-	-	-	1)	ME	FFVAL	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VID VARTANNAT KRYSS	
	02	F6400-046833		-	1	-		FVST	37	TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. SPRICK-UNDERSÖKNING MED SPRICK-LETNINGSMÄTARE. SMÖRJNING AV LAGER			
	03	SAAB -9301541-10-1											
	04	9301541-101											
	05												
	06												
	07												
	08						2)	ME		UFA 37-201-4007		2) UTFÖRS VID 16 KRYSS	
	09							FVST		ÖVERSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. SPRICKUNDERSÖKNING. PENETRANT OCH SPRICKLETNINGSMÄTARE. SMÖRJNING AV LAGER.			
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15						VB	ME		UFA 37-201-4007			
	16							FVST		REPARATION			
	17												
	18						VB	ME		UFA 37-201-4007 OCH			
	19							FFVAL		GY CMM 32-40-04			
	20									REPARATION			
	21												
	* 22						84MÅN	ME		UFA 37-201-4007	FÜ		
	23							FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING.			

201052	01	HJUL	--	-	-	-		BE	FFVAL	SKI		(INGÅR I ADRESS 201005. 201025	
	02	F6400-073539		-	4	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -170082-31-3											
	04	170082-313					1)	ME		UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE	
	05							KOMP		BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER			
	06	HUVUDSTÄLL V O H											
	07												
	08												
	09						84MÅN	ME					
								FVST		FÖRVARING: DÄCK KASSERAS			

		* 01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA, NAVFLÄNS OCH BULTAR. NAVET SKA BEHANDLAS SOM EN ENHET. 02 03 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-201-Å5372 INFÖRTS.											
201053	01	NAV HUVUD HJUL	--	-	-	-	1)	ME	FFVAL	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VID VARTANNAT KRYSS	
	02	F6400-073239		-	1	-		FVST	37	TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. SPRICK-UNDERSÖKNING MED SPRICK-LETNINGSMÄTARE. SMÖRJNING AV LAGER.			
	03	SAAB -9301541-10-2											
	04	9301541-101											
	05												
	06	ALTERNATIV											
	07	NAV F6400-073259 MED											
	08	SIFFRA I MÅKULERAD.					2)	ME		UFA 37-201-4007		2) UTFÖRS VID 16 KRYSS	
	09							FVST		ÖVERSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. SPRICKUNDERSÖKNING. PENETRANT OCH SPRICKLETNINGSMÄTARE. SMÖRJNING AV LAGER.			
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15						VB	ME		UFA 37-201-4007			
	16							FVST		REPARATION			
	17												
	18						VB	ME		UFA 37-201-4007 OCH			
	19							FFVAL		GY CMM 32-40-04			
	20									REPARATION			
	21												
	* 22						84MÅN	ME		UFA 37-201-4007	FÜ		
	23							FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING			

1990-03-23

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
		* 01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA, NAVFLÄNS OCH BULTAR. NAVET SKA BEHANDLAS SOM EN ENHET.											
		02											
		03 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-201-A5372.											
201054	01	.NAV HUVUDHJUL	--	-	-	-	1)		ME	FFVAL	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VID
	02	F6400-073259				1			FVST	37	TILLSYN: KONTROLL AV		VARTANNAT
	03	SAAB -9301541-10-2									FÖRSLITNING. SPRICK-		KRYSS
	04	9301541-102									UNDERSÖKNING MED SPRICK-		
	05										LETNINGSMÄTARE. SMÖRJNING		
	06	MED SIFFRA 1 MAKULERAD.									AV LAGER		
	07												
	08	ALTERNATIV:					2)		ME		UFA 37-201-4007		2) UTFÖRS VID
	09	NAV F6400-073259 UTAN							FVST		ÖVERSYN: KONTROLL AV FÖR-		16 KRYSS
	10	SIFFRA 1 MAKULERAD.									SLITNING. SPRICKUNDERSÖK-		
	11										NING. PENETRANT OCH		
	12										SPRICKLETNINGSMÄTARE.		
	13										SMÖRJNING AV LAGER.		
	14												
	15						VB		ME		UFA 37-201-4007		
	16								FVST		REPARATION		
	17												
	18						VB		ME		UFA 37-201-4007 OCH		
	19								FFVAL		GY CMM 32-40-04		
	20										REPARATION		
	21												
	* 22						84MÅN		ME		UFA 37-201-4007	FÖ	
	23								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING		
201055	01	.BULT	--	-	-	-	1)	---	ME	FFVAL	UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID
	02	F3527-000420				15			KOMP	100	KONTROLL		ÖÄCKSBYTE
	03	GOODY-GYS225-20								37			
	04	6127429-064					2)		ME		---		2) UTFÖRS VID
	05								FVST		KASSERAS		10 KRYSS PÅ
	06												NAVET
201060	01	.DÄCK 26X6.6-14	--	-	-	-	VB		ME	FFVAL			
	02	M1632-804130				1			FFVAL	-	REPARATION (REGUMMERING)		
	03	GOODY-266P4EG126X6.6											
	04	6127310-030						84MÅN	ME		---		
	05								FVST		FÖRVARING: KASSERAS		
	01	HJULBROMSSYSTEM											
	02	-----											
202005	01	BROMSVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2502		
	02	F6400-020991				1			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8004000-10-3											
	04	8004000-103					FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	05								KOMP		KONTROLL AV MAX REDU-		
	06										CERAT TRYCK OCH PARKE-		
	07										RINGSTRYCK. KONTROLL AV		
	08										INRE TÄTHET		
	09												
	10						1700TIM		ME		UFA 37-202-4001	TS	
	11								FVST		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		
	12										OMSMÖRJNING AV LAGERÄND-		
	13										STYCKEN		
	14												
	15							60MÅN	ME		UFA 37-202-4001	FÖ	
	16								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	17										RINGAR. OMSMÖRJNING AV		
	18										LAGERÄNDSTYCKEN		

1990-03-23

Sida 8

Adress	Rad	Materiel identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
		01	UTGÅR NÄR TOMÄ 37-202-Å5389										
202010	01	BROMS	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2501		TOMÄ 37-
	02	F6400-056512		-	4	-			KOMP	100	BYTE		202-Å1066
	03	SAAB -9301140-10-3								37			
	04	9301540-101											
	05		ALTFBET:						BE		SKI		UTFÖRS VID KF
	06		F6400-072622			A			KOMP		KONTROLL AV BROMSBE-		
	07		F6400-073639								LÄGGENS FÖRSLITNING		
	08												
	09												
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I
	11								KOMP		SMÖRJNING AV BROMSHUS-		SAMBAND MED
	12										LAGER		BROMSBYTE
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	15								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	18								KOMP		BYTE AV ROTORPLATTOR OCH		
	19										KONTROLL		
	20												
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	22								FVST		TILLSYN		VART TREDJE
	23												BROMSBYTE.
	24						VB		ME		TUA 37-202-14002		MÄRKN ENL UFS
	25								FFVAL		REPARATION		37-202-2009
	26												
	27						144MÅN		ME		UFA 37-202-4002		FÖ
	28								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	29										RINGAR		

202011	01	BROMS	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2501		
	02	F6400-072612		-	4	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301140-10-4								37			
	04	9301540-101											
	05		ALTFBET:						BE		SKI		UTFÖRS VID KF
	06		F6400-056512			A			KOMP		KONTROLL AV BROMSBE-		
	07		F6400-073639								LÄGGENS FÖRSLITNING		
	08												
	09												
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I
	11								KOMP		SMÖRJNING AV BROMSHUS-		SAMBAND MED
	12										LAGER		BROMSBYTE
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	15								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	18								KOMP		BYTE AV ROTORPLATTOR OCH		
	19										KONTROLL		
	20												
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	22								FVST		TILLSYN		VART TREDJE
	23												BROMSBYTE.
	24						VB		ME		TUA 37-202-14002		MÄRKN ENL UFS
	25								FFVAL		REPARATION		37-202-2009
	26												
	27						144MÅN		ME		UFA 37-202-4002		FÖ
	28								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	29										RINGAR		

1990-03-23

Sida 10

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202030	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-805E 10		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930C086-10-6								212			
	04	9300086-1C6	ALTFBET:				450TIM		ME		DUNLO	0	900TIM GÄLLER
	05		F6400-059073						FFVAL		OHM DM 1407 32-40-8(5)		NÄR TOMÄ 37-
	06	HÖGER									ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJ-		202-Å909/-
	07										NING AV LAGER. SMÖRJNING		Å5244 AR IN-
	08										AV PLANETVÄXEL. BYTE AV		FÖRD
	09										GUMMIDETALJER		
	10												
	11						144MÅN		ME		DUNLO	FÖ	
	12								FFVAL		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	13										FÖRVARING: BYTE AV O-		
	14										RINGAR. SMÖRJNING		
202035	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014E56		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930C085-10-5											
	04	9300085-1C5					900TIM		ME		TUA 37-202-14004	TS	1700TIM GÄLLER
	05								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		NÄR TOMÄ
	06	VÄNSTER BÅK									RENGÖRING AV FILTER OCH		37-202-Å5342
	07										STRYPBRICKOR		ÄR INFÖRD
	08												
	09						144MÅN		ME		TUA 37-202-14004	FÖ	
	10								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV		
	11										O-RINGAR		
202040	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014E57		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930C085-10-6											
	04	9300085-1C5					900TIM		ME		TUA 37-202-14004	TS	1700TIM GÄLLER
	05								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		NÄR TOMÄ
	06	HÖGER BÅK									RENGÖRING AV FILTER OCH		37-202-Å5342
	07										STRYPBRICKOR		ÄR INFÖRD
	08												
	09						144MÅN		ME		TUA 37-202-14004	FÖ	
	10								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV		
	11										O-RINGAR		
202045	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014E86		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-1											
	04	9301343-1C1					EFGH		BE		UFS 37-202-2002		
	05	(E05-019)							KOMP		KONTROLL AV ELAVSTÅNG-		
	06										NINGSVENTIL		
	07	VÄNSTER FRAM											
	08						900TIM		ME		TUA 37-202-14005	TS	1700TIM GÄLLER
	09								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		NÄR TOMÄ
	10										RENGÖRING AV FILTER OCH		37-202-Å5342
	11										STRYPBRICKOR		ÄR INFÖRD
	12												
	13						144MÅN		ME		TUA 37-202-14005	FÖ	
	14								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV		
	15										O-RINGAR		
202050	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014E87		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-2											
	04	9301343-1C2					EFGH		BE		UFS 37-202-2002		
	05	(E05-020)							KOMP		KONTROLL AV ELAVSTÅNG-		
	06										NINGSVENTIL		
	07	HÖGER FRAM											
	08						900TIM		ME		TUA 37-202-14005	TS	1700TIM GÄLLER
	09								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		NÄR TOMÄ
	10										RENGÖRING AV FILTER OCH		37-202-Å5342
	11										STRYPBRICKOR		ÄR INFÖRD
	12												
	13						144MÅN		ME		TUA 37-202-14005	FÖ	
	14								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV		
	15										O-RINGAR		

1990-03-23

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
203010	01	BEN NOSSTÄLL	UE	-	-	-	H		BE	FFVAL	UFS 37-203-2007		
	02	F6400-064-24		-	1	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH		
	03	SAAB -930(093-12-2								37	TÄTNING SMÖRJNING		
	04	9300093-122											
	05						VB		ME		UFS 37-203-2012		
	06								KOMP		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	* 08						1700TIM		ME		TUA 37-203-14001	TS	
	09								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR.		
	10												
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-203-14001		
	17								FFVAL		REPARATION		
	18												
	19						144MÅN		ME		UFA 37-203-4001	FÖ	
	20								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR.		
	21												

203015	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

203020	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300374-10-1											
	04	9300074-101											

203025	01	HJUL	--	-	-	-			BE	FFVAL	SKI		
	02	F6400-030037		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700386-31-1					1)		ME		UFS 37-203-2502	1)UTFÖRS VID	
	04	1700686-311							KOMP		BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV	DÄCKSBYTE	
	05												
	06	NOSSTÄLL											
	07												
	08						84MÅN		ME				
	09								FVST		FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		

* 01 NAV F6400-050000 MED UBET SAAB 9300458-10-2A162 (SKYLT BORTTAGEN) FÖR ÖVRIGT LIKA MED NAV F6400-014803.													
203030	01	NAV	--	-	-	-	1)	---	ME	FFVAL	UFA-37-203-4002	1)UTFÖRS VID	
	02	F6400-014803		-	1	-			FVST	37	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.SPRICKUNDERSÖK- NING	10 KRYSS. DÄR- EFTER VART 3: E KRYSS	
	03	SAAB -9300158-10-2											
	04	9300458-102											
	05												
	* 06	ALTERNATIV F6400-050000					VB		ME		UFA 37-203-4002		
	* 07	SE TEXTRAD							FVST		REPARATION		

203032	01	BULT	--	-	-	-				FFVAL		INGÅR I ADR	
	02	F3527-000137		-	6	-				100		203030	
	03	GOODY-95-9335					1)		ME		UFS 37-203-2502	1)UTFÖRS VID	
	04	6114550-061							KOMP	37	KONTROLL	DÄCKSBYTE	
	05												
	06												
	07												
	08						2)		ME		---	2)UTFÖRS VID	
	09								FVST		KASSERAS	10 KRYSS PÅ NAVET	
	10												

203035	01	DÄCK 18X5 5-12	--	-	-	-	VB		ME	FFVAL			
	02	M1632-804210		-	1	-			FFVAL	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-18X5 5-12PR											
	04	9300462-001											
	05						84MÅN		ME				
									FVST		FÖRVARING:KASSERAS		

1990-03-23

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 STYRSYSTEM, NOSHJUL											
		02 -----											
204005	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-0437 18		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1763 160-10-1											
	04	1763 160-101					H		ME		UFA 37-204-4008		
	05								FVST		TILLSYN: OMSMÖRJNING AV		
	06										ÄNDSTYCKSLAGER		
	07												
	08							60MÅN	ME		UFA 37-204-4008		
	09								FVST		FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV		
	10										ÄNDSTYCKSLAGER		

204010	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-047709		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 176 14 17-10-2											
	04	176 14 17-102					GH		ME		UFA 37-204-4009		
	05		ALTFBET:						FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	06		F6400-045652								ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL		
	07										OCH SMÖRJNING AV BRICK-		
	08										FJÄDRAR		
	09												
	10							60MÅN	ME		UFA 37-204-4009		
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER		

204012	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-045652		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 176 14 17-10-1											
	04	176 14 17-101					GH		ME		UFA 37-204-4009		
	05		ALTFBET:						FVST		TILLSYN: SMÖRJNING AV		
	06		F6400-047709								ÄNDSTYCKSLAGER. KONTROLL		
	07										OCH SMÖRJNING AV BRICK-		
	08										FJÄDRAR.		
	09												
	10							60MÅN	ME		UFA 37-204-4009		
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	12										ÄNDSTYCKSLAGER.		

204015	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-049124		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1763 175-10-2											
	04	1763 175-102					H		ME		UFA 37-204-4010		
	05		ALTFBET:						FVST		TILLSYN: KONTROLL OCH		
	06		F6400-045662								SMÖRJNING AV BRICKFJÄD-		
	07										RAR		

204017	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-045662		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1763 175-10-1											
	04	1763 175-101					H		ME		UFA 37-204-4010		
	05		ALTFBET:						FVST		TILLSYN: KONTROLL OCH		
	06		F6400-049124								SMÖRJNING AV BRICK-		
	07										FJÄDRAR.		

204020	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-204-2502		
	02	F6400-026000		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 8007000-10-2								37			
	04	8007000-102					FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-204-4001		
									FVST		REPARATION		

1990-03-23

Sida 18

Adress	Rad	Materiel identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
205105	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-205-2512			
	02	M2303-500410		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000102-10-1							37				
	04	8000002-101					VB	ME		UFA 37-205-4014			
	05							FVST		REPARATION			
205110	01	VRIDMAGNET	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-205-2513			
	02	F6400-015417		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1733135-10-1							37				
	04	1733835-101					FGH	BE		UFS 37-205-2011			
	05	(E05-006)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-205-4015			
	08							FVST		REPARATION			
205115	01	MANÖVERDON	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-205-2514			
	02	F6400-043610		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8213104-10-1							37				
	04	8213004-101					FGH	BE		UFS 37-205-2011			
	05	(P 403)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-205-4016			
	08							FVST		REPARATION			
205120	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-205-2515			
	02	F6400-052612		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002105-10-2											
	04	8002005-101					EFGH	BE		UFS 37-205-2004			
	05	(E05-004)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		TUA 37-205-14018			
	08							FFVAL		REPARATION			
	09												
	10						144MÅN	ME		TUA 37-205-14018	F0		
	11							FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR			
	12												
205125	01	BEREDSKAPSYLINDER	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-205-2518			
	02	F6400-029512		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301119-10-2											
	04	9301019-101					EFGH	BE		UFS 37-205-2004			
	05							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06	HUVUDSTÄLL SLUCKA											
	07						1700TIM	ME		UFA 37-205-4019	TS		
	08							FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR			
	09												
	10						144MÅN	ME		UFA 37-205-4019	F0		
	11							FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR			
	12												
205130	01	TRYCKBRYTARE	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-205-2519			
	02	F6400-043618		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8024101-10-1											
	04	8024001-101					EFGH	BE		UFS 37-205-2012			
	05	(E05-007)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						1350TIM	ME		UFA 37-205-4021	TS		
	08							FVST		TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN, KONTROLL AV MIKROBRYTARE			
	09												
	10												
	11						144MÅN	ME		UFA 37-205-4021	F0		
	12							FVST		FÖRVARING:BYTE AV MEMBRAN			
	13									RAN			

1990-03-23

Sida 19

Adress	Rad	Materialidentifi- er	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 INDIKERINGSKRETSAR											
		02 -----											
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430				1			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2								37			
	04	8211000-102	ALTFBET:				FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)	F6400-071409						KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		

206010	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-071409				1			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4								37			
	04	8211000-104					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		
