

1998-01-16

Gäller: Flygvapnet

## FPL JA37

## Underhållsplan Materiel

## Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
20	Landställ .....	201005
201	Huvudställ .....	201005
202	Hjulbromssystem .....	202005
203	Nosställ .....	203005
204	Styrsystem, noshjul .....	204005
205	In- och utfällningssystem .....	205005
206	Indikeringskretsar .....	206005

<sup>1)</sup> Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ P Beijer

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

## Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

## Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1998-01-16

Sida 3

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS		
		Induppf	4	5	6				7	8		
01	LANDSTÄLL											
02	=====											
03	HUVUDSTÄLL											
04	-----											
05												
06	UTGÅR NÄR MF FPL 37 201-Å5777 ÄR INFÖRD.											
201005	01 HUVUDSTÄLL V							BE	UFS FPL 37 201-2501			
	02 F6400-060110	FFVAL		1				KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1700682-10-1											
	*04 1700682-101					2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS		UPPFÖLJS PÅ
	*05	A-BET: F6400-041941						FFVAL	TILLSYN			UNDERORDNAD ME
	*06 A-BET, SE											HUVUDSTÄLLSBEN
	*07 UFS FPL 37 00-1927											
201005	01 .INDRAGNINGSTÅNG			(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 201-2009			
002	02 F6400-043824	FFVAL		(1)	1			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1756418-10-1											
	*04 1756418-101	K-REP: 210				2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS		
	05							FFVAL	TILLSYN			
	06											
	07					VB		ME	UFA FPL 37 201-4008			
	08							FVST	REPARATION			
	01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 201-Å5508 ELLER 201-Å5777 ÄR INFÖRD.											
201005	01 .HUVUDSTÄLLSBEN	UE		(1)	(1)	(1)	EFGH	BE	UFS FPL 37 201-2004			
000	02 F6400-004061	FFVAL		(1)	1			KOMP	KONTROLL AV TRYCKOLJE-			
	03 SAAB -9300794-10-1	IUF							NIVÅ I STÖTDÄMPARE			
	04 9300794-101	K-REP: 210 320										
	*05	A-BET: F6400-074501 FGH						ME	UFS FPL 37 201-2014			
	*06 VÄNSTER							FVST	KONTROLL AV STRÄVA OCH			
	*07								STÖTDÄMPARKOLV			
	08											
	09					VB		BE	UFS FPL 37 201-2012			
	10							KOMP	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING			
	11											
	*12					2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS		
	13							FFVAL	TILLSYN			
	14											
	15					3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA		
	16							FFVAL	KASSERAS			
	17											
	18											
	19											
	20											
	21					VB		ME	TUA FPL 37 201-14005			
	22							FFVAL	REPARATION			
201005	01 .PÅFYLLNINGSVENTIL			(1)	(1)	(1)	VB	ME	UFA FPL 37 201-4004			
010	02 F6400-003835	FFVAL		(1)	1			FVST	REPARATION			
	03 SAAB -8011001-10-1											
	04 8011001-101	K-REP: 210										
201005	01 .PÅFYLLNINGSVENTIL			(1)	(1)	(1)	VB	ME	UFA FPL 37 201-4003			
015	02 M2303-170110	FFVAL		(1)	1			FVST	REPARATION			
	03 SAAB -9300074-10-1											
	04 9300074-101	K-REP: 210										
	01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 201-Å5774 ÄR INFÖRD.											
201005	01 .BOGGIE			(1)	(1)	(1)	FGH	ME	UFS FPL 37 201-2014			
020	02 F6400-016723	FFVAL		(1)	1			FVST	KONTROLL			
	03 SAAB -1739152-10-1	IUF										
	04 1739152-101	K-REP: 320				3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA		
	05							FFVAL	KASSERAS			
	06 VÄNSTER											
	07					VB		ME	TUA FPL 37 201-14005			
	08							FFVAL	REPARATION			

UPPHÄVD

1998-01-16

Sida 4

Äss	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av				
			Induppf	4	5	6				Ätgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01											
		02											
		05	01	..BEN H-STÄLL V	UE	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 201-2004	
		02		F6400-074501	FFVAL	(1)	1				KOMP	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE	
		03		SAAB -9300794-10-3	IUF								
		04		9300794-103	K-REP: 210 320								
		*05			A-BET: F6400-004061 FGH						ME	UFS FPL 37 201-2014	
		*06		VÄNSTER							FVST	KONTROLL AV STRÄVA OCH STÖTDÄMPARKOLV	
		*07											
		08											
		09							VB		BE	UFS FPL 37 201-2012	
		10									KOMP	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING	
		11											
		*12							2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS
		13									FFVAL	TILLSYN	
		14											
		15							3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA
		16									FFVAL	KASSERAS	
		17											
		18											
		19											
		20											
		21							VB		ME	TUA FPL 37 201-14005	
		22									FFVAL	REPARATION	
		201005	01	..PÅFYLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4004	
		030	02	F6400-003835	FFVAL	(1)	1				FVST	REPARATION	
		03		SAAB -8011001-10-1									
		04		8011001-101	K-REP: 210								
		201005	01	..PÅFYLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4003	
		02		M2303-170110	FFVAL	(1)	1				FVST	REPARATION	
		03		SAAB -9300074-10-1									
		04		9300074-101	K-REP: 210								
		01		UTGÅR NÄR MF FPL 37 201-Ä5774 ÄR INFÖRD.									
		201005	01	..BOGGIE	--	(1)	(1)	(1)	FGH	---	ME	UFS FPL 37 201-2014	
		02		F6400-016723	FFVAL	(1)	1				FVST	KONTROLL	
		03		SAAB -1739152-10-1	IUF								
		04		1739152-101	K-REP: 320				3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA
		05									FFVAL	KASSERAS	
		06		VÄNSTER									
		07							VB		ME	TUA FPL 37 201-14005	
		08									FFVAL	REPARATION	
		01		UTGÅR NÄR MF FPL 37 201-Ä5777 ÄR INFÖRD.									
		201025	01	HUVUDSTÄLL H	--					---	BE	UFS FPL 37 201-2501	
		02		F6400-060111	FFVAL		1				KOMP	BYTE	
		03		SAAB -1700682-10-2									
		*04		1700682-102					2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS
		*05			A-BET: F6400-041942						FFVAL	TILLSYN	UPPFÖLJS PÅ UNDERORDNAD ME HUVUDSTÄLLSBEN
		*06		A-BET, SE									
		*07		UFS FPL 37 00-1927									
		201025	01	..INDRAGNINGSTÄNG	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 201-2009	
		002	02	F6400-043824	FFVAL	(1)	1				KOMP	BYTE	
		03		SAAB -1756418-10-1									
		*04		1756418-101	K-REP: 210				2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS
		05									FFVAL	TILLSYN	
		06											
		07							VB		ME	UFA FPL 37 201-4008	
		08									FVST	REPARATION	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-01-16

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mirrtyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				7	8	
		01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 201-Å5508 ELLER 201-Å5777 ÄR INFÖRD.									
201025	01	.HUVUDSTÄLLSBEN	UE	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 201-2004		
005	02	F6400-004062	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL AV TRYCKKOLJE-NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	03	SAAB -9300794-10-2	IUF									
	04	9300794-102	K-REP: 210 320									
	*05		A-BET: F6400-074502	FGH					ME	UFS FPL 37 201-2014		
	*06	HÖGER							FVST	KONTROLL AV STRÄVA OCH STÖTDÄMPARKOLV		
	*07											
	08											
	09						VB		BE	UFS FPL 37 201-2012		
	10								KOMP	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	11											
	*12						2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS	
	13								FFVAL	TILLSYN		
	14											
	15						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	16								FFVAL	KASSERAS		
	17											
	18											
	19											
	20											
	21						VB		ME	TUA FPL 37 201-14005		
	22								FFVAL	REPARATION		
-----												
201025	01	.PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4004		
010	02	F6400-003835	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1										
	04	8011001-101	K-REP: 210									
-----												
201025	01	.PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4003		
015	02	M2303-170110	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1										
	04	9300074-101	K-REP: 210									
-----												
		01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 201-Å5774 ÄR INFÖRD.									
201025	01	.BOGGIE	--	(1)	(1)	(1)	FGH	---	ME	UFS FPL 37 201-2014		
020	02	F6400-016724	FFVAL	(1)	1	-			FVST	KONTROLL		
	03	SAAB -1739152-10-2	IUF									
	04	1739152-102	K-REP: 320				3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	05								FFVAL	KASSERAS		
	06	HÖGER										
	07						VB		ME	TUA FPL 37 201-14005		
	08								FFVAL	REPARATION		
-----												
		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5508									
		02	UTGÅR NÄR MF FPL 37 201-Å5777 ÄR INFÖRD.									
201025	01	.BEN H-STÄLL H	UE	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 201-2004		
025	02	F6400-074502	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL AV TRYCKKOLJE-NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	03	SAAB -9300794-10-4	IUF									
	04	9300794-104	K-REP: 210 320									
	*05		A-BET: F6400-004062	FGH					ME	UFS FPL 37 201-2014		
	*06	HÖGER							FVST	KONTROLL AV STRÄVA OCH STÖTDÄMPARKOLV		
	*07											
	08											
	09						VB		BE	UFS FPL 37 201-2012		
	10								KOMP	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	11											
	*12						2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS	
	13								FFVAL	TILLSYN		
	14											
	15						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	16								FFVAL	KASSERAS		
	17											
	18											
	19											
	20											
	21						VB		ME	TUA FPL 37 201-14005		
	22								FFVAL	REPARATION		

1998-01-16

Sida 6

Klass	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				Induppf	4	5				6		
	025	01 ..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4004		
	02	F6400-003835	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1										
	04	8011001-101	K-REP:	210								
	201025	01 ..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4003		
	035	02 M2303-170110	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1										
	04	9300074-101	K-REP:	210								
		01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 201-Å5774 ÄR INFÖRD.									
	201025	01 .BOGGIE	--	(1)	(1)	(1)	FGH	---	ME	UFS FPL 37 201-2014		
	040	02 F6400-016724	FFVAL	(1)	1	-			FVST	KONTROLL		
	03	SAAB -1739152-10-2	IUF									
	04	1739152-102	K-REP:	320			3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	05								FFVAL	KASSERAS		
	06	HÖGER					VB		ME	TUA FPL 37 201-14005		
	07								FFVAL	REPARATION		
	08											
		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5777.									
	201030	01 HUVUDSTÄLL	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 201-2501		
	02	F6400-082022	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1700682-11-1										
	*04	1700682-111					2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS	
	*05		A-BET:	F6400-082020					FFVAL	TILLSYN		UPPFÖLJS PÅ UNDERORDNAD ME HUVUDSTÄLLSBE
	*06	A-BET, SE										
	07	UFS FPL 37 00-1927										
	30	01 .INDRAGNINGSTÅNG	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 201-2009		
	02	F6400-043824	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1756418-10-1										
	*04	1756418-101	K-REP:	210			2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS	
	05								FFVAL	TILLSYN		
	06						VB		ME	UFA FPL 37 201-4008		
	07								FVST	REPARATION		
	08											
		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5777.									
	201030	01 .BEN HUVUDSTÄLL V	UE	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 201-2004		
	005	02 F6400-079756	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	03	SAAB -9300794-105	IUF									
	04	9300794-105	K-REP:	210 320								
	*05		A-BET:	F6400-079755 FGH					ME	UFS FPL 37 201-2014		
	*06	VÄNSTER							FVST	KONTROLL AV STRÄVA OCH STÖTDÄMPARKOLV		
	*07											
	08						VB		BE	UFS FPL 37 201-2012		
	09								KOMP	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	10											
	11											
	*12						2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS	
	13								FFVAL	TILLSYN		
	14											
	15						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	16								FFVAL	KASSERAS		
	17						VB		ME	TUA FPL 37 201-14005		
	18								FFVAL	REPARATION		
	19											
	201030	01 ..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4004		
	010	02 F6400-003835	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1										
	04	8011001-101	K-REP:	210								
	201030	01 ..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4003		
	011	02 M2303-170110	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1										
	04	9300074-101	K-REP:	210								

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-01-16

Sida 7

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Ti#fålle		Åtg på	TO/Föreskrift	U#-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Arteckning		
				CV	1	2	3	Drift						För- varing	Åtg av
					4	5	6								
			Induppf	7	8	9									
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5774.															
201030	01	.BOGGIE	--	(1)	(1)	(1)	FGH	---	ME	UFS FPL 37 201-2014					
020	02	F6400-081706	FFVAL	(1)	1	-			FVST	KONTROLL					
	03	SAAB -1739152-10-3	IUF												
	04	1739152-103	K-REP: 320				3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA				
	05								FFVAL	KASSERAS					
	06	VÄNSTER													
	07						VB		ME	TUA FPL 37 201-14005					
	08								FFVAL	REPARATION					
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5777.															
201030	01	.BEN HUVUDSTÄLL V	UE	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 201-2004					
025	02	F6400-079755	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE					
	03	SAAB -9300794-107	IUF												
	04	9300794-107	K-REP: 210 320												
	*05		A-BET: F6400-079756	FGH					ME	UFS FPL 37 201-2014					
	*06	VÄNSTER							FVST	KONTROLL AV STRÅVA OCH STÖTDÄMPARKOLV					
	*07														
	08														
	09						VB		BE	UFS FPL 37 201-2012					
	10								KOMP	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING					
	11														
	*12						2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS				
	13								FFVAL	TILLSYN					
	14														
	15						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA				
	16								FFVAL	KASSERAS					
	17														
	18						VB		ME	TUA FPL 37 201-14005					
	19								FFVAL	REPARATION					
201030 01 ..PÅFYLLNINGSVENTIL															
030	02	F6400-003835	FFVAL	(1)	1	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4004					
	03	SAAB -8011001-10-1							FVST	REPARATION					
	04	8011001-101	K-REP: 210												
201030 01 ..PÅFYLLNINGSVENTIL															
035	02	M2303-170110	FFVAL	(1)	1	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4003					
	03	SAAB -9300074-10-1							FVST	REPARATION					
	04	9300074-101	K-REP: 210												
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5774.															
201030	01	.BOGGIE	--	(1)	(1)	(1)	FGH	---	ME	UFS FPL 37 201-2014					
040	02	F6400-081706	FFVAL	(1)	1	-			FVST	KONTROLL					
	03	SAAB -1739152-10-3	IUF												
	04	1739152-103	K-REP: 320				3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA				
	05								FFVAL	KASSERAS					
	06	VÄNSTER													
	07						VB		ME	TUA FPL 37 201-14005					
	08								FFVAL	REPARATION					
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5777.															
201035	01	HUVUDSTÄLL	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 201-2501					
	02	F6400-082023	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE					
	03	SAAB -1700682-11-2													
	*04	1700682-112					2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS				
	*05		A-BET: F6400-082021						FFVAL	TILLSYN		UPPFÖLJS PÅ UNDERORDNAD ME HUVUDSTÄLLSBEN			
	*06	A-BET, SE													
	*07	UFS FPL 37 00-1927													
201035 01 .INDRAGNINGSSTÅNG															
002	02	F6400-043824	FFVAL	(1)	1			---	BE	UFS FPL 37 201-2009					
	03	SAAB -1756418-10-1							KOMP	BYTE					
	*04	1756418-101	K-REP: 210				2000TIM		ME	TUA FPL 37 201-14005	TS				
	05								FFVAL	TILLSYN					
	06														
	07						VB		ME	UFA FPL 37 201-4008					
	08								FVST	REPARATION					

1998-01-16

Sida 8

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrrtyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppf	4	5	6				7		
	01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5777.										
201035	01 .BEN HUVUDSTÄLL H	UE	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 201-2004		
	02 F6400-079757	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	03 SAAB -9300794-106	IUF									
	04 9300794-106	K-REP: 210 320									
	*05	A-BET: F6400-079754 FGH						ME	UFS FPL 37 201-2014		
	*06 HÖGER							FVST	KONTROLL AV STRÄVA OCH STÖTDÄMPARKOLV		
	*07										
	08										
	09						VB	BE	UFS FPL 37 201-2012		
	10							KOMP	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	11										
	*12						2000TIM	ME	TUA FPL 37 201-14005	TS	
	13							FFVAL	TILLSYN		
	14										
	15						3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	16							FFVAL	KASSERAS		
	17										
	18						VB	ME	TUA FPL 37 201-14005		
	19							FFVAL	REPARATION		
201035	01 ..PÅFYLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4004		
010	02 F6400-003835	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03 SAAB -8011001-10-1										
	04 8011001-101	K-REP: 210									
201035	01 ..PÅFYLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4003		
010	02 M2303-170110	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03 SAAB -9300074-10-1										
	04 9300074-101	K-REP: 210									
	01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5777.										
201035	01 .BOGGIE	--	(1)	(1)	(1)	FGH	---	ME	UFS FPL 37 201-2014		
010	02 F6400-081705	FFVAL	(1)	1	-			FVST	KONTROLL		
	03 SAAB -1739152-10-4	IUF									
	04 1739152-104	K-REP: 320					3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	05							FFVAL	KASSERAS		
	06 HÖGER										
	07						VB	ME	TUA FPL 37 201-14005		
	08							FFVAL	REPARATION		
	01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5777.										
201035	01 .BEN HUVUDSTÄLL H	UE	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 201-2004		
025	02 F6400-079754	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	03 SAAB -9300794-108	IUF									
	04 9300794-108	K-REP: 210 320									
	*05	A-BET: F6400-079754 FGH						ME	UFS FPL 37 201-2014		
	*06 HÖGER							FVST	KONTROLL AV STRÄVA OCH STÖTDÄMPARKOLV		
	*07										
	08										
	09						VB	BE	UFS FPL 37 201-2012		
	10							KOMP	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	11										
	*12						2000TIM	ME	TUA FPL 37 201-14005	TS	
	13							FFVAL	TILLSYN		
	14										
	15						3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	16							FFVAL	KASSERAS		
	17										
	18						VB	ME	TUA FPL 37 201-14005		
	19							FFVAL	REPARATION		
201035	01 ..PÅFYLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4004		
010	02 F6400-003835	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03 SAAB -8011001-10-1										
	04 8011001-101	K-REP: 210									

UPPHÄVD



1998-01-16

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
			Induppl	7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)					
201035	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 201-4003				
035	02	M2303-170110	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION				
	03	SAAB -9300074-10-1												
	04	9300074-101	K-REP:	210										
-----														
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5774.												
201035	01	..BOGGIE	--	(1)	(1)	(1)	FGH	---	ME	UFS FPL 37 201-2014				
040	02	F6400-081705	FFVAL	(1)	1	-			FVST	KONTROLL				
	03	SAAB -1739152-10-4	IUF											
	04	1739152-104	K-REP:	320			3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA			
	05								FFVAL	KASSERAS				
	06	HÖGER												
	07						VB		ME	TUA FPL 37 201-14005				
	08								FFVAL	REPARATION				
-----														
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 201-Å5372 ÄR INFÖRD.												
201045	01	HUVUDHJUL	--	(4)	(4)	(4)			BE	SKI				
	02	F6400-056750	FFVAL	(4)	4	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1700682-31-2												
	04	1700682-312					VB		ME	UFS FPL 37 201-2502				
	05		A-BET:	F6400-073539					KOMP	BYTE AV DÄCK				
	06	INGÅR I ADRESS												
	07	201005 OCH 201025					84MÅN		ME	ERFORDRAS EJ				
	08	HUVUDSTÄLL V O H							FVST	DÄCK KASSERAS				
-----														
	01	NAVET BESTÅR AV NAVHALVA, NAVFLÄNS OCH BULTAR. NAVET SKA BEHANDLAS SOM EN ENHET.												
	02													
	03	UTGÅR NÄR MF FPL 37 201-Å5372 ÄR INFÖRD.												
201005	01	..NAV	--	(1)	(1)	(1)	1)		ME	UFA FPL 37 201-4007		1)UTFÖRS VID		
	02	F6400-046863	FFVAL	(1)	1	-			FVST	TILLSYN		VARTANNAT		
	03	SAAB -9301541-10-1	IUF									KRYSS		
	04	9301541-101	K-REP:	210 320			2)		ME	UFA FPL 37 201-4007		2)UTFÖRS VID		
	05								FVST	ÖVERSYN		16 KRYSS		
	06													
	07						VB		ME	UFA FPL 37 201-4007				
	08								FVST	REPARATION				
	09													
	10						VB		ME	UFA FPL 37 201-4007 OCH				
	11								FFVAL	GY CMM 32-40-04				
	12									REPARATION				
	13													
	14						84MÅN		ME	UFA FPL 37 201-4007	FÖ			
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
-----														
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5372.												
201052	01	HJUL	--	(4)	(4)	(4)			BE	SKI				
	02	F6400-073539	FFVAL	(4)	4	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1700682-31-3												
	04	1700682-313					VB		ME	UFS FPL 37 201-2502				
	05		A-BET:	F6400-056750					KOMP	BYTE AV DÄCK				
	06	INGÅR I ADRESS												
	07	201005 OCH 201025					84MÅN		ME	ERFORDRAS EJ				
	08	HUVUDSTÄLL V O H							FVST	DÄCK KASSERAS				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-01-16

Sida 10

UPPHÅVD

UPPHÅVD

UPPHÅVD

Kryss	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Urh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift						För- varing	Åtg av
					4	5	6								
Induppf	7	8	9												
		01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA, NAVFLÄNS OCH BULTAR. NAVET SKA BEHANDLAS SOM EN ENHET.													
		02													
		03 UTGÅR NÄR MF FPL 37 201-Å5372 ÄR INFÖRD.													
52	01	.NAV HUVUDHJUL	--	(1)	(1)	(1)	1		ME	UFA FPL 37 201-4007			1)UTFÖRS VID		
	02	F6400-073259	FFVAL	(1)	1				FVST	TILLSYN			VARTANNAT		
	03	SAAB -9301541-10-2	IUF										KRYSS		
	04	9301541-102	K-REP: 210 320			2)			ME	UFA FPL 37 201-4007			2)UTFÖRS VID		
	05								FVST	ÖVERSYN			16 KRYSS		
	06	ALTERNATIV:													
	07	NAV F6400-073259 MED						VB	ME	UFA FPL 37 201-4007					
	08	SIFFRA 1 MAKULERAD.							FVST	REPARATION					
	09														
	10							VB	ME	UFA FPL 37 201-4007 OCH					
	11								FFVAL	GY CMM 32-40-04					
	12									REPARATION					
	13														
	14							84MÅN	ME	UFA FPL 37 201-4007			FÖ		
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL					
		01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA, NAVFLÄNS OCH BULTAR. NAVET SKA BEHANDLAS SOM EN ENHET.													
		02													
		03 INFÖRS GENOM MF FPL 37 201-Å5372.													
201052	01	.NAV HUVUDHJUL	--	(1)	(1)	(1)	1		ME	UFA FPL 37 201-4007			1)UTFÖRS VID		
010	02	F6400-073259	FFVAL	(1)	1				FVST	TILLSYN			VARTANNAT		
	03	SAAB -9301541-10-2	IUF										KRYSS		
	04	9301541-102	K-REP: 210 320			2)			ME	UFA FPL 37 201-4007			2)UTFÖRS VID		
	05								FVST	ÖVERSYN			16 KRYSS		
	06	MED SIFFRA 1 MAKULERAD.						VB	ME	UFA FPL 37 201-4007					
	07								FVST	REPARATION					
	08	ALTERNATIV:													
	09	NAV F6400-073259 UTAN						VB	ME	UFA FPL 37 201-4007 OCH					
	10	SIFFRA 1 MAKULERAD.							FFVAL	GY CMM 32-40-04					
	11									REPARATION					
	12														
	13														
	14							84MÅN	ME	UFA FPL 37 201-4007			FÖ		
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL					
201052	01	.BULT	--	(15)	(15)	(15)	1	---	ME	UFS FPL 37 201-2502			1)UTFÖRS VID		
	02	F3527-000420	FFVAL	(15)	15				KOMP	KONTROLL			DÄCKSBYTE		
	03	GOODY-GYS225-20													
	04	6127429-064	K-REP: 210			2)			ME	ERFORDRAS EJ			2)UTFÖRS VID		
	05								FVST	KASSERAS			6 KRYSS PÅ		
	06												NAVET		
201052	01	.DÄCK 26X6.6-14	--	(1)	(1)	(1)	VB		ME	ERFORDRAS EJ					
020	02	M1632-804130	FFVAL	(1)	1				FFVAL	REPARATION (REGUMMERING)					
	03	GOODY-266P4EG126X6.6													
	04	6127310-030	K-REP: 999					84MÅN	ME	ERFORDRAS EJ					
	05								FVST	KASSERAS					
	01	HJULBROMSSYSTEM													
	02														
202005	01	BROMSVENTIL	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 202-2502					
	02	F6400-020991	FFVAL	(1)	1				KOMP	BYTE					
	03	SAAB -8004000-10-3	IUF												
	04	8004000-103	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 202-2003					
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING					
	06														
	07							2100TIM	ME	UFA FPL 37 202-4001			TS		
	08								FVST	TILLSYN					
	09														
	10							VB	ME	UFA FPL 37 202-4001					
	11								FVST	REPARATION					
	12														
	13							60MÅN	ME	UFA FPL 37 202-4001			FÖ		
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL					

1998-01-16

Sida 11

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
			Induppf	4	5	6			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			7	8	9							
	02011	01 BROMS	UE	(4)	(4)	(4)			BE	UFS FPL 37 202-2501		
		02 F6400-072622	FFVAL	(4)	4	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301540-10-4	IUF									
		04 9301540-104	K-REP: 210 320				KF		BE	SKI		
		05	A-BET: F6400-073639						KOMP	KONTROLL AV BROMSBE- LAGGENS FÖRSLITNING		
		06										
		07										
		08					1)		BE	UFS FPL 37 00-2007		1)UTFÖRS I
		09							KOMP	SMÖRJNING AV BROMSHUS- LAGER		SAMBAND MED BROMSBYTE
		10										
		11										
		12										
		13					FGH		BE	UFS FPL 37 202-2003		
		14							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		15										
		16					1)		ME	UFS FPL 37 202-2009		
		17							KOMP	BYTE AV ROTORPLATTOR SAMT KONTROLL		
		18										
		19					2)		ME	UFA FPL 37 202-4002		2)UTFÖRS VID
		20							FVST	TILLSYN		VART TREDJE BROMSBYTE.
		21										MÄRKN ENL UFS
		22					VB		ME	TUA FPL 37 202-14002		FPL37 202-2009
		23							FFVAL	REPARATION		
		24										
		25						144MÅN	ME	UFA FPL 37 202-4002		FÖ
		26							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	202012	01 BROMS	UE	(4)	(4)	(4)			BE	UFS FPL 37 202-2501		
		02 F6400-073639	FFVAL	(4)	4	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301540-10-5	IUF									
		04 9301540-105	K-REP: 210 320				KF		BE	SKI		
		05	A-BET: F6400-072622						KOMP	KONTROLL AV BROMSBE- LAGGENS FÖRSLITNING		
		06										
		07										
		08					1)		BE	UFS FPL 37 00-2007		1)UTFÖRS I
		09							KOMP	SMÖRJNING AV BROMSHUS- LAGER		SAMBAND MED BROMSBYTE
		10										
		11										
		12										
		13					FGH		BE	UFS FPL 37 202-2003		
		14							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		15										
		16					1)		ME	UFS FPL 37 202-2009		
		17							KOMP	BYTE AV ROTORPLATTOR SAMT KONTROLL		
		18										
		19					2)		ME	UFA FPL 37 202-4002		2)UTFÖRS VID
		20							FVST	TILLSYN		VART TREDJE BROMSBYTE.
		21										MÄRKN ENL UFS
		22					VB		ME	TUA FPL 37 202-14002		FPL37 202-2009
		23							FFVAL	REPARATION		
		24										
		25						144MÅN	ME	UFA FPL 37 202-4002		FÖ
		26							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	202015	01 BROMSREGULATOR	UE	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 202-2503		
		02 F6400-059072	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300086-10-7	IUF									
		04 9300086-107	K-REP: 320				1400TIM		ME	DUNLO	0	
		05	A-BET: M2340-805510						FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) OVERSYN		
		06 VÄNSTER										
		07										
		08					VB		ME	DUNLO		
		09							FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) REPARATION		
		10										
		11										
		12										
		13						144MÅN	ME	DUNLO		FÖ
		14							FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5) FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1998-01-16

Sida 12

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Arteckning		
			CV	1	2	3	Drift						För- varing	Åtg av
				4	5	6								
Induppf	7	8	9	Åtgärd										
202020	01 BROMSREGULATOR	UE	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 202-2503					
	02 M2340-805510	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE					
	03 SAAB -9300086-10-5	IUF												
	04 9300086-105	K-REP: 320				1400TIM		ME	DUNLO		0			
	05	A-BET: F6400-059072						FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5)					
	06 VÄNSTER								ÖVERSYN					
	07													
	08					VB		ME	DUNLO					
	09							FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5)					
	10								REPARATION					
	11													
	12					144MÅN		ME	DUNLO		F0			
	13							FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5)					
	14								FÖRVARINGSUNDERHÅLL					
202025	01 BROMSREGULATOR	UE	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 202-2503					
	02 F6400-059073	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE					
	03 SAAB -9300086-10-8	IUF												
	04 9300086-108	K-REP: 320				1400TIM		ME	DUNLO		0			
	05	A-BET: M2340-805610						FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5)					
	06 HÖGER								ÖVERSYN					
	07													
	08					VB		ME	DUNLO					
	09							FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5)					
	10								REPARATION					
	11													
	12					144MÅN		ME	DUNLO		F0			
	13							FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5)					
	14								FÖRVARINGSUNDERHÅLL					
202030	01 BROMSREGULATOR	UE	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 202-2503					
	02 M2340-805610	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE					
	03 SAAB -9300086-10-6	IUF												
	04 9300086-106	K-REP: 320				1400TIM		ME	DUNLO		0			
	05	A-BET: F6400-059073						FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5)					
	06 HÖGER								ÖVERSYN					
	07													
	08					VB		ME	DUNLO					
	09							FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5)					
	10								REPARATION					
	11													
	12					144MÅN		ME	DUNLO		F0			
	13							FFVAL	OHM DM 1407 32-40-8(5)					
	14								FÖRVARINGSUNDERHÅLL					
202035	01 MODULATOR	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 202-2504					
	02 F6400-014956	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE					
	03 SAAB -9300085-10-5	IUF												
	04 9300085-105	K-REP: 320				2100TIM		ME	TUA FPL 37 202-14004		TS			
	05							FFVAL	TILLSYN					
	06 VÄNSTER BAK													
	07					VB		ME	TUA FPL 37 202-14004					
	08							FFVAL	REPARATION					
	09													
	10					144MÅN		ME	TUA FPL 37 202-14004		F0			
	11							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL					
202040	01 MODULATOR	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 202-2504					
	02 F6400-014957	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE					
	03 SAAB -9300085-10-6	IUF												
	04 9300085-106	K-REP: 320				2100TIM		ME	TUA FPL 37 202-14004		TS			
	05							FFVAL	TILLSYN					
	06 HÖGER BAK													
	07					VB		ME	TUA FPL 37 202-14004					
	08							FFVAL	REPARATION					
	09													
	10					144MÅN		ME	TUA FPL 37 202-14004		F0			
	11							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL					

1998-01-16

Sida 13

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
	202015	01 MODULATOR	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 202-2504		
		02 F6400-014986	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301343-10-1	IUF									
		04 9301343-101	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 202-2002		
		05 (E05-019)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07 VÄNSTER FRAM					2100TIM		ME	TUA FPL 37 202-14005	TS	
		08							FFVAL	TILLSYN		
		09										
		10					VB		ME	TUA FPL 37 202-14005		
		11							FFVAL	REPARATION		
		12										
		13					144MÅN		ME	TUA FPL 37 202-14005	FÖ	
		14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	202050	01 MODULATOR	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 202-2504		
		02 F6400-014987	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301343-10-2	IUF									
		04 9301343-102	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 202-2002		
		05 (E05-020)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07 HÖGER FRAM					2100TIM		ME	TUA FPL 37 202-14005	TS	
		08							FFVAL	TILLSYN		
		09										
		10					VB		ME	TUA FPL 37 202-14005		
		11							FFVAL	REPARATION		
		12										
		13					144MÅN		ME	TUA FPL 37 202-14005	FÖ	
		14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	201035	01 SNABBKOPPLING	--	(4)	(4)	(4)			BE	UFS FPL 37 202-2505		
		02 M1706-881010	FFVAL	(4)	4	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300095-10-1	IUF									
		04 9300095-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 202-4006		
		05							FVST	REPARATION		
		06										
		07					144MÅN		ME	UFA FPL 37 202-4006	FÖ	
		08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 202-Å5722 ÄR INFÖRD.									
	202060	01 TRYCKACKUMULATOR	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 202-2506		
		02 M2344-800210	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300134-10-2	IUF									
		04 9300134-102	K-REP: 210				B		BE	SKI		
		05							KOMP	KONTROLL AV LADDNINGSTRYCK		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 202-4007		
		08							FVST	REPARATION		
		09										
		10					120MÅN		ME	UFA FPL 37 202-4007	TS	TOTALTID
		11							FFVAL	TILLSYN		120MÅN
		12										
		13					120MÅN		ME	UFA FPL 37 202-4007	FÖ	
		14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 202-Å5722.									
	202062	01 TRYCKACKUMULATOR	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 202-2506		
		02 M2344-800410	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300134-10-4	IUF									
		04 9300134-104	K-REP: 210				B		BE	SKI		
		05							KOMP	KONTROLL AV LADDNINGSTRYCK		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 202-4007		
		08							FVST	REPARATION		
		09										
		10					120MÅN		ME	UFA FPL 37 202-4007	TS	TOTALTID
		11							FFVAL	TILLSYN		120MÅN
		12										
		13					120MÅN		ME	UFA FPL 37 202-4007	FÖ	
		14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-01-16

Sida 14

UPPHÄVD

ss	Rad	Materielidentifiering	Mirrtyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
202065	01	HANDPUMP	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 202-2509		
	02	F6400-026406	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8019000-10-2	IUF									
	04	8019000-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 108-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06											
	07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 108-4001	FÖ	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
202075	01	BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 202-2507		
	02	M2303-500210	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8000005-10-1	IUF									
	04	8000005-101	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 202-2003		
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 202-4008		
	08								FVST	REPARATION		
202080	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 411-2518		
	02	M2303-170110	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1	IUF									
	04	9300074-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 201-4003		
	05								FVST	REPARATION		
	06	TRYCKACK										
	01	NOSSTÄLL										
	02	.....										
20305	01	NOSSTÄLL	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 203-2501		
	02	F6400-071259	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1700686-10-5										
	*04	1700686-105	K-REP: 320				2100TIM		ME	UFA FPL 37 203-4005	TS	
	*05		A-BET: F6400-074162						FFVAL	TILLSYN		UPPFÖLJS PÅ UNDERORDNAD ME
	*06	A-BET, SE										
	*07	UFS FPL 37 00-1927					VB		ME	TUA FPL 37 203-14005		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10							144MÅN	ME			
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: SE NOSSTÄLLSBEN		
	12											
203005	*01	.BEN NOSSTÄLL	UE	-	-	-	GH		BE	UFS FPL 37 203-2008		
005	*02	F6400-064424	FFVAL	-	1	-			KOMP	KONTROLL AV NOSHJULSAXEL		
	03	SAAB -9300093-12-2	IUF									
	04	9300093-122	K-REP: 210 320				H		BE	UFS FPL 37 203-2008		
	05								KOMP	BYTE AV RULLAGER		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 203-2012		
	08								KOMP	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	09											
	*10						2100TIM		ME	TUA FPL 37 203-14001	TS	
	11								FFVAL	TILLSYN		
	12											
	13						VB		ME	UFA FPL 37 203-4001		
	14								FVST	REPARATION		
	15											
	16						VB		ME	TUA FPL 37 203-14001		
	17								FFVAL	REPARATION		
	18											
	19							144MÅN	ME	UFA FPL 37 203-4001	FÖ	
	20								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
203005	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB		ME	UFA FPL 37 201-4004		
010	02	F6400-003835	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1	IUF									
	04	8011001-101	K-REP: 210									
203005	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB		ME	UFA FPL 37 201-4003		
015	02	M2303-170110	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1	IUF									
	04	9300074-101	K-REP: 210									

UPPHÄVD

1998-01-16

Sida 15

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Ti#fälla		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Arteckning
				CV	1	2	3	Drift					
			Induppf	4	5	6			Åtgärd				
			7	8	9								
	03025	01 NOSHJUL	--	(2)	(2)	(2)			BE	SKI			
		02 F6400-030087	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -1700686-31-1											
		04 1700686-311					VB		ME	UFS FPL 37 203-2502			
		05							KOMP	BYTE AV DÄCK			
		06 NOSSTÄLL											
		07					1)		ME	ERFORDRAS EJ		1)UTFÖRS VID	
		*08							FVST	NAV KASSERAS		BULTBYTE	
		09											
		10					84MÅN		ME	ERFORDRAS EJ			
		11							FVST	DÄCK KASSERAS			
	203025*01	.NAV	--	(1)	(1)	(1)	1)		ME	UFA FPL 37 203-4002		1)UTFÖRS VID	
	005	*02 F6400-014803	FFVAL	(1)	1	-			FVST	TILLSYN		10 KRYSS OCH	
		*03 SAAB -9300458-10-2	IUF									DÄREFTER VART	
		*04 9300458-102	K-REP: 210									3:E KRYSS	
		*05	A-BET: F6400-050000										
		06					2)		ME	UFS FPL 37 203-2502		2)UTFÖRS VID	
		*07							FVST	KASSERAS		NÄSTA BULTBYTE	
		08											
		09					VB		ME	UFA FPL 37 203-4002			
		10							FVST	REPARATION			
	203025	01 .BULT	--	(6)	(6)	(6)	1)		ME	UFS FPL 37 203-2502		1)UTFÖRS VID	
	010	02 F3527-000187	FFVAL	(6)	6	-			KOMP	KONTROLL		DÄCKSBYTE	
		03 GOODY-95-9035											
		04 6114550-063	K-REP: 210				2)		ME	ERFORDRAS EJ		2)UTFÖRS VID	
		*05							FVST	KASSERAS		VART 10:E	
		*06										KRYSS PÅ NAVET	
	03025	01 .DÄCK 18X5.5-12	--	(1)	(1)	(1)	VB		ME	ERFORDRAS EJ			
		02 M1632-804210	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	REPARATION(REGUMMERING)			
		03 GOODY-18X5.5-12PR											
		04 9300462-001	K-REP: 999					84MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			
		05							FVST	KASSERAS			
	03025	01 .NAV NOSHJUL KPL	--	(1)	(1)	(1)	1)		ME	UFA FPL 37 203-4002		1)UTFÖRS VID	
		02 F6400-050000	FFVAL	(1)	1	-			FVST	TILLSYN		10 KRYSS OCH	
		*****03 SAAB -9300458-10-2-Ä162										DÄREFTER VART	
		04 9300458-102	K-REP: 210									3:E KRYSS	
		*05	A-BET: F6400-014803										
		06					2)		ME	UFS FPL 37 203-2502		2)UTFÖRS VID	
		07							FVST	KASSERAS		NÄSTA BULTBYTE	
		08											
		09					VB		ME	UFA FPL 37 203-4002			
		10							FVST	REPARATION			
	203025	01 .BULT	--	(6)	(6)	(6)	1)		ME	UFS FPL 37 203-2502		1)UTFÖRS VID	
	025	02 F3527-000187	FFVAL	(6)	6	-			KOMP	KONTROLL		DÄCKSBYTE	
		*****03 GOODY-95-9035											
		04 6114550-063	K-REP: 210				2)		ME	ERFORDRAS EJ		2)UTFÖRS VID	
		05							FVST	KASSERAS		VART 10:E	
		06										KRYSS PÅ NAVET	
	203025	01 .DÄCK 18X5.5-12	--	(1)	(1)	(1)	VB		ME	ERFORDRAS EJ			
	030	02 M1632-804210	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	REPARATION(REGUMMERING)			
		*****03 GOODY-18X5.5-12PR											
		04 9300462-001	K-REP: 999					84MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			
		05							FVST	KASSERAS			

1998-01-16

Sida 16

År	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS		
				4	5	6							
			Induppf	7	8	9			Åtgärd				
	01	STYRSYSTEM, NOSHJUL											
	02	-----											
204	01	FJÄDERCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 204-2501		
	02	F6400-043718	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1763160-10-1											
	04	1763160-101	K-REP:	210			H			ME	UFA FPL 37 204-4008		
	05									FVST	TILLSYN		
	06												
	07						VB			ME	UFA FPL 37 204-4008		
	08									FVST	REPARATION		
	09												
	10							60MÅN		ME	UFA FPL 37 204-4008		
	11									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
204010	01	FJÄDERCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 204-2501		
	02	F6400-047709	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1761417-10-2											
	04	1761417-102	K-REP:	210			FGH			ME	UFA FPL 37 204-4009		
	05		A-BET:	F6400-045652						FVST	TILLSYN		
	06												
	07						VB			ME	UFA FPL 37 204-4009		
	08									FVST	REPARATION		
	09												
	10							60MÅN		ME	UFA FPL 37 204-4009		
	11									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
204	01	FJÄDERCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 204-2501		
	02	F6400-045652	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1761417-10-1											
	04	1761417-101	K-REP:	210			FGH			ME	UFA FPL 37 204-4009		
	05		A-BET:	F6400-047709						FVST	TILLSYN		
	06												
	07						VB			ME	UFA FPL 37 204-4009		
	08									FVST	REPARATION		
	09												
	10							60MÅN		ME	UFA FPL 37 204-4009		
	11									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
204013	01	FJÄDERCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 204-2501		
	02	F6400-049124	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1763175-10-2											
	04	1763175-102	K-REP:	210			H			ME	UFA FPL 37 204-4010		
	05		A-BET:	F6400-045662						FVST	TILLSYN		
	06												
	07						VB			ME	UFA FPL 37 204-4010		
	08									FVST	REPARATION		
204017	01	FJÄDERCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 204-2501		
	02	F6400-045662	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1763175-10-1											
	04	1763175-101	K-REP:	210			H			ME	UFA FPL 37 204-4010		
	05		A-BET:	F6400-049124						FVST	TILLSYN		
	06												
	07						VB			ME	UFA FPL 37 204-4010		
	08									FVST	REPARATION		
204020	01	MANÖVERVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 204-2502		
	02	F6400-026000	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8007000-10-2	IUF										
	04	8007000-102	K-REP:	210			FGH			BE	UFS FPL 37 204-2002		
	05									KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB			ME	UFA FPL 37 204-4001		
	08									FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD



1998-01-16

Sida 17

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UFS	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UFS-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing					
				Induppl	4	5			6	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
2025	01	MANÖVERCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 204-2503			
	02	M2030-408010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300091-10-1	IUF										
	04	9300091-101	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 204-2002			
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						1200TIM		ME	UFA FPL 37 204-4002		TS	
	08								FVST	TILLSYN			
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 204-4002			
	11								FVST	REPARATION			
	12												
	13						144MÅN		ME	UFA FPL 37 204-4002		FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
204030	01	VÄXEL	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 204-2504			
	02	F6400-045884	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1747458-10-5	IUF										
	04	1747458-105	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 204-2002			
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						2100TIM		ME	UFA FPL 37 204-4003		TS	
	08								FVST	TILLSYN			
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 204-4003			
	11								FVST	REPARATION			
	12												
	13						60MÅN		ME	UFA FPL 37 204-4003		FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
204030	01	MANÖVERCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)	FGH		BE	UFS FPL 37 204-2002			
	02	F6400-024633	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	03	SAAB -9301270-10-2	IUF										
	04	9301270-102	K-REP: 210				2100TIM		ME	UFA FPL 37 204-4004		TS	
	05								FVST	TILLSYN			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 204-4004			
	08								FVST	REPARATION			
	09												
	10						60MÅN		ME	UFA FPL 37 204-4004		FÖ	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
204040	01	MAGNETVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 204-2505			
	02	F6400-008612	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8002006-10-1	IUF										
	04	8002006-101	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 204-2002			
	05	(E05-014)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 204-4006			
	08								FVST	REPARATION			
	01	IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM											
	02												
205005	01	MANÖVERVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 205-2516			
	02	F6400-003765	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8007001-10-3	IUF										
	04	8007001-103	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 205-2003			
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 205-4001			
	08								FVST	REPARATION			

1998-01-16

Sida 18

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
			7	8	9							
205011	01	MANÖVERCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 205-2517		
	02	F6400-072624	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-3	IUF									
	04	9300718-103	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 205-2003		
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06	VÄNSTER HUVUDSTÄLL										
	07						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	08								FFVAL	KASSERAS		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 205-4002		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13						144MÅN		ME	UFA FPL 37 205-4002	FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
205016	01	MANÖVERCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 205-2517		
	02	F6400-072623	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-4	IUF									
	04	9300718-104	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 205-2003		
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06	HÖGER HUVUDSTÄLL										
	07						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	08								FFVAL	KASSERAS		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 205-4002		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13						144MÅN		ME	UFA FPL 37 205-4002	FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
205020	01	UPPLÅSCYLINDER	UE	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 205-2501		
	02	F6400-003883	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300801-10-1	IUF									
	04	9300801-101	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 205-2003		
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 205-2014		
	08								KOMP	SMÖRJNING AV IN- FASTNINGSLAGER		
	09											
	10											
	11						2100TIM		ME	UFA FPL 37 205-4003	TS	
	12								FVST	TILLSYN		
	13											
	14						VB		ME	UFA FPL 37 205-4003		
15								FVST	REPARATION			
16												
17						60MÅN		ME	UFA FPL 37 205-4003	FÖ		
18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
205025	01	STRYPVENTIL	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 205-2502		
	02	F6400-002888	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-1	IUF									
	04	8014001-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 205-4004		
	05								FVST	REPARATION		
	06	HUVUDSTÄLL										
205030	01	STRYPVENTIL	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 205-2502		
	02	F6400-003299	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2	IUF									
	04	8014001-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 205-4004		
	05								FVST	REPARATION		
	06	HUVUDSTÄLL										
205035	01	STRYPVENTIL	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 205-2502		
	02	F6400-003299	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2	IUF									
	04	8014001-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 205-4004		
	05								FVST	REPARATION		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-01-16

Sida 19

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Press	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av				
				Induppf	4	5				6	Åtgärd		
	5040	01 MANÖVERCYLINDER	UE	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 205-2503			
		02 M2030-405010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9300089-10-2	IUF										
		04 9300089-102	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 205-2003			
		05							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
		06 HUVUDSTÄLLSLUCKA											
		07					GH		BE	UFS FPL 37 205-2015			
		08							KOMP	SMÖRJNING AV NEDRE IN- FASTNINGSLAGER			
		09											
		10											
		11					1200TIM		ME	UFA FPL 37 205-4005		TS	
		12							FVST	TILLSYN			
		13											
		14					3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ		KA	
		15							FFVAL	KASSERAS			
		16											
		17					VB		BE	UFS FPL 37 205-2019			
		18							KOMP	BYTE AV O-RING I NEDRE KOLV- STÅNGSINGÅNG			
		19											
		20											
		21					VB		ME	UFA FPL 37 205-4005			
		22							FVST	REPARATION			
		23											
		24					60MÅN		ME	UFA FPL 37 205-4005		FÖ	
		25							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	205045	01 SKYTTELVENTIL	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 205-2504			
		02 F6400-003297	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8001001-10-1	IUF										
		04 8001001-101	K-REP: 210				3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ		KA	
		05							FFVAL	KASSERAS			
		06 HUVUDSTÄLL											
		07					VB		ME	UFA FPL 37 202-4012			
		08							FVST	REPARATION			
	205050	01 SKYTTELVENTIL	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 205-2504			
		02 F6400-003297	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8001001-10-1	IUF										
		04 8001001-101	K-REP: 210				3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ		KA	
		05							FFVAL	KASSERAS			
		06 HUVUDSTÄLLSLUCKA											
		07					VB		ME	UFA FPL 37 202-4012			
		08							FVST	REPARATION			
	205055	01 MANÖVERVENTIL	UE	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 205-2505			
		02 M2301-500310	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8007003-10-1	IUF										
		04 8007003-101	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 205-2003			
		05							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
		06 HUVUDSTÄLLSLUCKA											
		07					VB		ME	UFA FPL 37 205-4007			
		08							FVST	REPARATION			
	205065	01 MANÖVERCYLINDER	UE	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 205-2506			
		02 F6400-064217	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9300947-10-2	IUF										
		04 9300947-102	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 205-2003			
		05							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
		06 INLÅS HUVUDSTÄLLSLUCKA											
		07					3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ		KA	
		08							FFVAL	KASSERAS			
		09											
		10					VB		ME	UFA FPL 37 205-4008			
		11							FVST	REPARATION			
		12											
		13					144MÅN		ME	UFA FPL 37 205-4008		FÖ	
		14							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	205070	01 SEKVENSVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 205-2507			
		02 F6400-004038	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8017000-10-1	IUF										
		04 8017000-101	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 205-2003			
		05							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
		06 NOSSTÄLL											
		07					VB		ME	UFA FPL 37 205-4009			
		08							FVST	REPARATION			

1998-01-16

Sida 20

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
20575	01	SEKVENSVENTIL	UE	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 205-2507			
	02	F6400-004038	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8017000-10-1	IUF									
	04	8017000-101	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 205-2003			
	05							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06	INRE LUCKA HUVUDSTÄLL										
	07						VB	ME	UFA FPL 37 205-4009			
	08							FVST	REPARATION			
205080	01	SEKVENSVENTIL	UE	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 205-2507			
	02	F6400-004038	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8017000-10-1	IUF									
	04	8017000-101	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 205-2003			
	05							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06	HUVUDSTÄLL UPPLÅS										
	07						VB	ME	UFA FPL 37 205-4009			
	08							FVST	REPARATION			
	01	1800TIM GÄLLER FROM TILLVERKNINGSNUMMER 331.										
205085	01	MANÖVERCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 205-2508			
	02	F6400-003885	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300938-10-1	IUF									
	04	9300938-101	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 205-2017			
	05							KOMP	KONTROLL AV GASFÖREKOMST			
	06	NOSSTÄLL										
	07						EFGH	BE	UFS FPL 37 205-2003			
	08							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	09											
	10						1200TIM	ME	UFA FPL 37 205-4010	TS	SE TEXTRAD	
	11							FVST	TILLSYN			
	12											
	13						3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ		KA	
	14							FFVAL	KASSERAS			
	15											
	16						VB	ME	UFA FPL 37 205-4010			
	17							FVST	REPARATION			
	18											
	19						60MÅN	ME	UFA FPL 37 205-4010		FÖ	
	20							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
205090	01	UPPLÅSCYLINDER	UE	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 205-2509			
	02	F6400-042148	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300719-10-2	IUF									
	04	9300719-102	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 205-2003			
	05							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06	NOSSTÄLL										
	07						GH	BE	UFS FPL 37 205-2018			
	08							KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING FILTER			
	09											
	10						2100TIM	ME	UFA FPL 37 205-4011	TS		
	11							FVST	TILLSYN			
	12											
	13						VB	ME	UFA FPL 37 205-4011			
	14							FVST	REPARATION			
	15											
	16						144MÅN	ME	UFA FPL 37 205-4011		FÖ	
	17							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
205095	01	MANÖVERCYLINDER	UE	(2)	(2)	(2)		BE	UFS FPL 37 205-2510			
	02	M2030-403010	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300017-10-1	IUF									
	04	9300017-101	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 205-2003			
	05							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06	NOSSTÄLLSLUCKA										
	07						FGH	BE	UFS FPL 37 205-2016			
	08							KOMP	SMÖRJNING AV INFÄSTNINGSLAGER			
	09											
	10						3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ		KA	
	11							FFVAL	KASSERAS			
	12											
	13						VB	ME	UFA FPL 37 205-4012			
	14							FVST	REPARATION			
	15											
	16						60MÅN	ME	UFA FPL 37 205-4012		FÖ	
	17							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-01-16

Sida 21

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Klass	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/TFälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd			
			Induppf	7	8	9						
205100	01	SAKERHETSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 205-2511		
	02	M2303-530310	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8005001-10-1	IUF									
	04	8005001-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 205-4013		
	05								FVST	REPARATION		
	06	NOSSTÄLLSLUCKOR										
205105	01	BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 205-2512		
	02	M2303-500410	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1										
	04	8000002-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 205-4014		
	05								FVST	REPARATION		
205110	01	VRIDMAGNET	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 205-2513		
	02	F6400-015407	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1733835-10-1										
	04	1733835-101	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 205-2011		
	05	(E05-006)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 205-4015		
	08								FVST	REPARATION		
205115	01	MANÖVERDON	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 205-2514		
	02	F6400-043610	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8213004-10-1	IUF									
	04	8213004-101	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 205-2011		
	05	(P 403)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 205-4016		
	08								FVST	REPARATION		
205120	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 205-2515		
	02	F6400-052622	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8002005-10-2	IUF									
	04	8002005-102	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 205-2004		
	05	(E05-004)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 205-14018		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10							144MÅN	ME	TUA FPL 37 205-14018	FÖ	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
205125	01	BEREDSKAPSCYLINDER	UE	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 205-2518		
	02	F6400-029552	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-2	IUF									
	04	9301019-102	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 205-2004		
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA										
	07						1800TIM		ME	UFA FPL 37 205-4019	TS	
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	11								FFVAL	KASSERAS		
	12											
	13						VB		ME	UFA FPL 37 205-4019		
	14								FVST	REPARATION		
	15											
	16							144MÅN	ME	UFA FPL 37 205-4019	FÖ	
	17								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
205130	01	TRYCKBRYTARE	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 205-2519		
	02	F6400-043608	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8024001-10-1	IUF									
	04	8024001-101	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 205-2012		
	05	(E05-007)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 205-4021		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10							144MÅN	ME	UFA FPL 37 205-4021	FÖ	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1998-01-16

Sida 22

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
		Induppf	4	5	6				Åtgärd		
			7	8	9						
01	INDIKERINGSKRETSAR										
02	-----										
05	01 STRÖMSTÄLLARE	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 617-2502			
	02 F6400-003430	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -8211000-10-2	IUF									
	04 8211000-102	K-REP: 210				FGH	BE	UFS FPL 37 617-2008			
	05 (H01-011)	A-BET: F6400-071409					KOMP	SMORJNING			
	06										
	07					VB	ME	UFA FPL 37 104-4002			
	08						FVST	REPARATION			
206010	01 STRÖMSTÄLLARE	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 617-2502			
	02 F6400-071409	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -8211000-10-4	IUF									
	04 8211000-104	K-REP: 210				FGH	BE	UFS FPL 37 617-2008			
	05 (H01-011)						KOMP	SMORJNING			
	06										
	07					VB	ME	UFA FPL 37 104-4002			
	08						FVST	REPARATION			