

1986-01-13

Sida 1 (28)

Tjänstensälls. handläggare	Först utskick av	Ändrad enligt	Upphövs:
FuhTF/N Ericsson FuhDF/A Gullberg	E Vintheden /M Berg		1) UFS 37-00-1968E UFS 37-00-1968E:1

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
30	Styrssystem	301005
301	Grundstyrssystem	301005
•	Höjd- och skevstyrssystem	301005
•	Nosvingeklaffsystem	301230
•	Sidstyrssystem	301245
302	Styrautomat	302005
303	Luftbromssystem	303005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsavisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUM

- 1) Underhållsintervall har ändrats.
Adress 301170 har utgått.
Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1986-01-13

Sida 8

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på freds	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-värning						
				4	5	6								
301100	01	LÄGESGIVARI	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2545			
	02	F6400-053819		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8413102-10-1												
	04	8413002-10												
	05	(K01-326)												
	06													
	07	SERIETRIM					EFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	08								KOMP	-	IPK			
	* 09	ALTFBET: F1400-047013					1700TIM		ME		UFA 37-301-4023			
	10								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS		
	11										ÄNDSTYCKSLAGER			
	12													
	13						VB		ME		TUA 37-301-14023			
	14								CVM	-	REPARATION			
	15													
	16						60MÅN		ME		UFA 37-301-4023			
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ		
	18										ÄNSTYCKSLAGER			
	19													
301102	01	SKEVKRAFTG VARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2518		FROM 316STD	
	02	F6400-063813		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(316)	
	03	SAAB -175110-10-6												
	04	1751210-10					EFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	05								KOMP	-	IPK			
	06													
	07													
	08													
	09													
	* 10						900TIM		ME		TUA 37-301-14052			
	11								CVM	-	TILLSYN: SÄRTAGNING	TS		
	12										OCH HOPSÄTTNING			
	13													
	14						60MÅN		ME		TUA 37-301-14052			
	15								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING	FÖ		
301105*	01	CENTRERINGSDON	--	-	-	-	900TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:1		CENTRERINGSDON	
	02	F6400-048912		-	1	-			CVM	-	TILLSYN: SMÖRJNING EV	TS	FÖLJER SKEV-	
	03	SAAB -8115103-10-2									BYTE AV LAGER		KRAFTGIVAREN	
	04	8115003-10												
	05	(K01-026)												
	06													
	07						60MÅN		ME		TUA 3730114052:1			
	08								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING EV	FÖ		
	09										BYTE AV LAGER			
301110	01	ROLLTRIMDKRAFT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2510		BYTESFÖRESKR	
	02	F6400-049917		-	1	-			KOMP	100	BYTE		GÄLLER DÅ	
	03	SAAB -8423104-16-1											SKEVKRAFT-	
	04	8423004-16											GIVAREN ÄR	
	05	(K01-017)											MÖNTERAD I	
	06												FPL	
	07													
	08													
	09													
	* 10						900TIM		ME		TUA 3730114052:4			
	11								CVM	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS		
	12										DOMKRAFTSSKRUV OCH			
	13										VÄXEL, KONTROLL AV FRIK-			
	14										TIDSBROMS, SMÖRJNING EV			
	15										BYTE AV LAGER			
	16													
	17						60MÅN		ME		TUA 3730114052:4			
	18								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING	FÖ		
301115*	01	FJÄDERCYLINDER	--	-	-	-	900TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:3		FJÄDERCYLINDER	
	02	M2030-90100		-	1	-			CVM	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	FÖLJER SKEV-	
	03	SAAB -9300131-10-1									ÄNDSTYCKSLAGER, KONTROLL		KRAFTGIVAREN	
	04	9300331-10									AV FJÄDERKRAFT OCH KOLV-			
	05										RINGAR			
	06													
	07													
	08						60MÅN		ME		TUA 3730114052:3			
	09								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ		
	10										ÄNDSTYCKSLAGER			

1986-01-13

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mentimmar)				
301120	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2550		
	02	F6400-053859		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101											
	05	(K01-250)											
	06												
	07	TIPPVÄXEL					EFGH		BE	-	UFS 37-8056-3306		
	08								KOMP	-	IPK		
	* 09								ME	-	UFA 37-301-4023		
	10						1700TIM		FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												
	13						VB		ME	-	TUA 37-301-14023		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16						60MÅN		ME	-	UFA 37-301-4023		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	18										ÄNDSTYCKSLAGER		
	19												

301125	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2518		FPL 301-315
	02	F6400-047593		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751210-10-4											
	04	1751210-104											
	05												
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09												
	10												
	* 11								ME	-	TUA 37-301-14052		
	12						900TIM		CVM	-	TILLSYN: SÄRTAGNING OCH	TS	
	13										HOPSÄTTNING		
	14												
	15						60MÅN		ME	-	TUA 37-301-14052		
	16								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING	FÖ	
	17												

301130*	01	CENTRERINGSDDN	--	-	-	-	900TIM		ME	CVM	TUA 3730114052:1		CENTRERINGSDDN
	02	F6400-048962		-	1	-			CVM	-	TILLSYN: SMÖRJNING EV	TS	FÖLJER SKEV-
	03	SAAB -8115003-10-2									BYTE AV LAGER		KRAFTGIVAREN
	04	8115003-102											
	05	(K01-026)											
	06												
	07						60MÅN		ME	-	TUA 3730114052:1		
	08								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING EV	FÖ	
	09										BYTE AV LAGER		

301135	01	RDLLTRIMDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2510		BYTESFÖRESKR
	02	F6400-049997		-	1	-			KOMP	100	BYTE		GÄLLER DÅ
	03	SAAB -8423004-15-1											SKEVKRAFT-
	04	8423004-151											GIVAREN ÄR
	05	(K01-017)											MÖNTERAD I
	06												FPL
	07												
	08												
	09												
	* 10												
	11						900TIM		ME	-	TUA 3730114052:4		
	12								CVM	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	13										DOMKRAFTSSKRUV OCH		
	14										VÄXEL KONTROLL AV FRIK-		
	15										TIONSBRÖMS SMÖRJNING EV		
	16										BYTE AV LAGER		
	17						60MÅN		ME	-	TUA 3730114052:4		
	18								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING	FÖ	

1986-01-13

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uu-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301155	01	SERIESERVÖ	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2551		
	02	F6400-048237		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8025001-10-1											
	04	8025001-101											
	05	(K01-301,-302)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07	V OCH H VINGRODER							KOMP	-	UFS 37-8055-3305		
	08										IPK		
	09												
	10												
	11												
	12												
	13						900TIM		ME		TUA 37-301-14028		
	14								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RING- AR.PROVNING	TS	
	15												
	16												
	17							144MÅN	ME		TUA 37-301-14028		
	18								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.PROVNING	FÖ	
	19												
	20												
301160	01	DÄMPLÅS	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2505		
	02	F6400-024071		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1751216-10-1											
	04	1751216-101											
	05												
	06	HÖJDSTYRNING							ME		UFA 37-301-4045		
	07								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON- TROLL AV KORROSION.		
	08										SMÖRJNING AV ANDSTYCKS- LAGER		
	09												
	10												
	11												
	12							60MÅN	ME		UFA 37-301-4045		
	13								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV ANDSTYCKSLAGER		
	14												
301165	01	SPAKSERVÖ	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2562		
	02	F6400-048236		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8025001-10-3											
	04	8025001-101											
	05												
	06	V OCH H VINGRODER							BE		UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09								BE		UFS 37-8056-2006		
	10								KOMP	-	KONTROLL AV FRIKTION		
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19												
1A HANOTAG SOM UPPNÅTT ELLER ÖVERSKRIDIT 210TIM BYTES VIO FÖRSTA LÄMPLIGA TILLFÄLLE.													
301171	01	STYRSPAKSHANDTAG	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2522		
	02	F6400-071849		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8464001-10-3											
	04	8464001-103											
	05	(P400)											
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19												
230TIM													
460TIM													
VB													
60MÅN													
SE TEXTRAD													
TILLSYN:KONTROLL AV MAN- ÖVERKRAFT,STRÖMST S5. BYTE AV STRÖMST S1													
TILLSYN:KONTROLL AV MAN- ÖVERKRAFT,STRÖMST S1 O S6. KON- TROLL AV MANÖVERKRAFT													
TUA 37-301-14002 REPARATION													
UFA 37-301-4002 FÖRVARING:SMÖRJNING.KON- TROLL AV MANÖVERKRAFT													
FÖ													

1986-01-13

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301195	01	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2653		
	02	F6400-044866		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301524-10-3											
	04	9301524-103											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	V VINGRODER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1380TIM		ME	-	UFA 37-301-4017		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV TS		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	11										AR		
	12												
	13							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4017		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ		
	15										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	16										AR		
	17												
301200	01	FJÄDER CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2628		
	02	F6400-003811		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-3											
	04	1708773-103											
	05						1700TIM		ME	-	TUA 37-301-14048		
	06	VINGRODERSTYRNING							CVM	-	TILLSYN: KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION. SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11												
	12							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4048		
	13								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ		
	14										ÄNDSTYCKSLAGER		
301205	01	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2653		
	02	F6400-044866		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301524-10-4											
	04	9301524-104											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-301-2011		
	06	H VINGRODER							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1380TIM		ME	-	UFA 37-301-4017		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV TS		
	10										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	11										AR		
	12												
	13							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4017		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ		
	15										RULLAGER.BYTE AV O-RING-		
	16										AR		
	17												
301210	01	FJÄDER CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003812		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-1											
	04	1708774-101											
	05						1700TIM		ME	-	TUA 37-301-14049		
	06	VINGRODERSTYRNING							CVM	-	TILLSYN: KONTROLL AV KOR- TS		
	07										ROSION. SMÖRJNING AV		
	08										BRICKFJÄDRAR OCH ÄND-		
	09										STYCKSLAGER		
	10												
	11												
	12							60MÅN	ME	-	UFA 37-301-4049		
	13								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ		
	14										ÄNDSTYCKSLAGER		

1986-01-13

Sida 14

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uu-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
301212	01	VINGRODER INRE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029		
	02	F6400-061418		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1757012-10-4											
	04	1757012-101					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS-OCH LAGRINGS PUNKTER.		
	06												
	07												
	08												
	* 09						FGH		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP- NING. OKULÄRKONTROLL AV TÄTNING.		VID FÖRSTA F-TILLSYN
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	* 17						900TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RÖDERLAGER.		TS
	19												
	20												
	21												
	22												
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RÖDERLAGER.		FÖ
	25												
	26												
	27												
<hr/>													
301213	01	VINGRODER INRE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029		
	02	F6400-061417		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1757012-10-3											
	04	1757012-103					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS-OCH LAGRINGS PUNKTER.		
	06												
	07												
	08												
	* 09						FGH		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP- NING. OKULÄRKONTROLL AV TÄTNINGSMEDEL.		VID FÖRSTA F-TILLSYN
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	* 17						900TIM		ME		TUA 37-301-14059		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL AV LIMSLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RÖDERLAGER.		TS
	19												
	20												
	21												
	22												
	23							60MÅN	ME		TUA 37-301-14059		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING AV RÖDERLAGER.		FÖ
	25												
	26												
	27												
<hr/>													
301215	01	TANDEMVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2557		
	02	F6400-059031		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301525-10-6											
	04	9301525-105											
	05												
	06	V OCH H VINGRODER					DEFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09												
	10												
	* 11						1350TIM		ME		TUA 37-301-14015		
	12								CVM	-	TILLSYN: BYTE AV TÄT- NINGSRINGAR. PROVNING		TS
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						VB		ME		TUA 37-301-14015		
									CVM	-	REPARATION		

1986-01-13

Sida 15

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301217	01	VINGRODER INRE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029		ENDA ST FPL
	02	F6400-042120		-	1	-			KOMP	100	BYTE		JA 301-303
	03	SAAB - 1757012-10-2											
	04	1757012-102					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	HÖGER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS-OCH LAGRINGS PUNKTER.		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-061448											
	08												
	* 09						FGH		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP- NING. OKULÄRKONTROLL AV		VIO FÖRSTA
	11										TÄTNINGSMEDEL.		F-TILLSYN
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	* 17						900TIM		ME		TUA 37-301-14069		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPP- NING. OMSMÖRJNING AV		
	20										RODERLAGER.		
	21												
	22												
	23						60MÅN		ME		TUA 37-301-14069		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- FÖ		
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	26										AV RO DERLAGER		
	27												
301218	01	VINGRODER INRE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2029		ENDA ST FPL
	02	F6400-042119		-	1	-			KOMP	100	BYTE		JA 301-303
	03	SAAB - 1757012-10-1											
	04	1757012-101					D		BE		UFS 37-301-2004		
	05	VÄNSTER							KOMP	100	KONTROLL AV BEKLÄDNAD INFÄSTNINGS-OCH LAGRINGS PUNKTER		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-061447											
	08												
	* 09						FGH		BE		UFS 37-301-2034		UTFÖRS INTE
	10								FVST	-	KONTROLL AV LIMSLÄPP- NING. OKULÄRKONTROLL AV		VID FÖRSTA
	11										TÄTNINGSMEDEL		F-TILLSYN
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	* 17						900TIM		ME		TUA 37-301-14069		
	18								CVM	-	TILLSYN: RÖNTGENKONTROLL TS		
	19										KONTROLL AV LIMSLÄPPNING OMSMÖRJNING AV RO DER- LAGER		
	20												
	21												
	22												
	23						60MÅN		ME		TUA 37-301-14069		
	24								CVM	-	FÖRVARING: RÖNTGENKONT- FÖ		
	25										ROLL. KONTROLL AV LIM- SLÄPPNING. OMSMÖRJNING		
	26										AV RO DERLAGER		
	27												
301220	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2529		
	02	F6400-003813		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1708774-10-2											
	04	1708774-102											
	* 05						1700TIM		ME		TUA 37-301-14049		
	06	VINGRODERSTYRNING							CVM	-	TILLSYN: KONTROLL AV KOR- TS ROSION. SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR OCH ÄND- STYCKSLAGER		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12						60MÅN		ME		UFA 37-301-4049		
	13								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ		
	14										ÄNDSTYCKSLAGER		

1986-01-13

Sida 19

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
301240	01	TANDEM CYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2558		
	02	F6400-050005		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301647-10-2											
	04	9301647-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-301-2013		
	06	V DCH H NOSVINGEKLAFF							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	* 08						1700TIM		ME		UFA 37-301-4037		
	09								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV TS		
	10										RULLAGER. BYTE AV O-RING-		
	11										AR DCH SKRAPRINGAR		
	12												
	13							60MÅN	ME		UFA 37-301-4037		
	14								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ		
	15										RULLAGER. BYTE AV O-RING-		
	16										AR DCH SKRAPRINGAR		
	17												

0A SIDSTYRSYSTEM													
301245	01	ELDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2513		
	02	F6400-049999		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8423009-16-1											
	04	8423009-161											
	05	(K01-018)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09												
	10												
	11												
	* 12						900TIM		ME		TUA 37-301-14031		
	13								CVM	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV TS		
	14										DOMKRAFTSSKRUV OCH		
	15										VÄXEL. KONTROLL AV FRIK-		
	16										TIDNSBROMS. SMÖRJNING EV		
	17										BYTE AV LAGER		
	18												
	19							60MÅN	ME		TUA 37-301-14031		
	20								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING FÖ		

301250	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-301-2539		
	02	M2030-412010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300137-10-1											
	04	9300137-101											
	05												
	06	PEDALKRAFTGIVARE					FGH		BE		UFS 37-301-2014		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	* 08						1700TIM		ME		UFA 37-301-4040		
	09								FVST	-	TILLSYN: BYTE AV O- TS		
	10										RINGAR. SMÖRJNING AV ÄND-		
	11										STYCKSLAGER		
	12												
	13							60MÅN	ME		UFA 37-301-4040		
	14								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O- FÖ		
	15										RINGAR. SMÖRJNING AV ÄND-		
	16										STYCKSLAGER		
	17												

301255	01	INDIKATOR	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-003099		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-030)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07	SIDTRIM							KOMP	-	IPK		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-301-4033		
	11								FVST	37	REPARATION		

1986-01-13

Sida 26

Adress	Rack	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
302026	01	MOMENTGYRD: NHET	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2506		FROM 344STD	
	02	F6400-071730		-	2	-		KOMP	100	BYTE		(344-)	
	03	SAAB -8408001-10-3											
	04	8408001-103					DEFGH	BE		UFS 37-8055-3305			
	05	(K01-036, -037)						KOMP	100	IPK			
	06												
	07												
	08												
	09												
	10						VB	ME		TUA 37-302-14003			
	11							CVM	-	REPARATION			

302030	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2504			
	02	M2180-007118		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8410004-10-2											
	04	8410004-102					DEFGH	BE		UFS 37-8055-3305			
	05	(K01-011)						KOMP	100	UFS 37-8056-3306			
	06									IPK			
	07	ALTFBET: F6400-072505											
	08												
	09						EFGH	BE		UFS 37-302-2002			
	10							KOMP	-	KONTROLL AV WIRE			
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16						1350TIM	ME		TUA 37-302-14006			
	17							CVM	-	TILLSYN:PM		TS	

302031	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2504		FROM 364STD	
	02	F6400-072505		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(364-)	
	03	SAAB -8410004-10-3											
	04	8410004-103					DEFGH	BE		UFS 37-8055-3305			
	05	(K01-011)						KOMP	100	UFS 37-8056-3306			
	06									IPK			
	07												
	08												
	09						EFGH	BE		UFS 37-302-2002			
	10							KOMP	-	KONTROLL AV WIRE			
	11												
	12												
	13												
	14						1350TIM	ME		TUA 37-302-14006			
	16							CVM	-	TILLSYN:PM		TS	

302036	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2501			
	02	F6400-014823		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300583-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(K01-035)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-411-2005			
	07	ALTFBET: F6400-074194						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						1350TIM	ME		UFA 37-411-4027			
	10							FVST	-	TILLSYN:PROVNING		TS	
	11												

302040	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-302-2501			
*****	02	F6400-074194		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300583-10-4											
	04	9300683-104					EFGH	BE		UFS 37-411-2005			
	05	(K01-035)						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07	ALTFBET: F6400-014823					1350TIM	ME		UFA 37-411-4027			
	08							FVST	-	TILLSYN:PROVNING		TS	

1986-01-13

Sida 28

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing	Åtgärd av i fred krig	Åtgärd			
601300	08												
