

1994-04-05

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 30. Styrsystem. Ändring**

Underhållstabell, se sidan 2.

¹⁾ Makulera adress 301225 och 302025 i UFS FPL 37 00-1968L.
Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda
adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-205997
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1994-04-05

Sida 2

UPPHÄVD

Ires id	Materialidentifering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			CV	4	5			6	7		
1225 01	TRYCKBRYTARE	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 301-2521		
02	F6400-020609	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
03	SAAB -8024000-10-1										
04	8024000-101	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 8056-3306		
05	(K01-045)							KOMP	IPK GSA		
06											
07											
08											
09											
10						VB		ME	UFA FPL 37 205-4021		
11								FVST	REPARATION		
12											
13							144MÅN	ME	UFA FPL 37 205-4021	F0	
14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 IPK AV SA UTFÖRS VID D-SERVICE BERÖENDE PÅ ATT IPK AV GSA ALLTID SKALL FÖREGÅS AV IPK SA.

2025 01	ELEKTRONIKENH SA07	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 302-2502	
02	F6400-077873	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE	
03	SAAB -8465000-10-5									
04	8465000-105	K-REP: 210				DEFGH		BE	UFS FPL 37 8055-3305	SE TEXTRAD
05	(K01-005)							KOMP	UFS FPL 37 8056-3306	
06									IPK SA/GSA	
07										
08						VB		ME 1)	UFA FPL 37 302-4060	1) REGIONALT UH
*09								FVST	REPARATION	F4 ELLER F17

UPPHÄVD

UPPHÄVD