

1984-11-28

Sida 1 (10)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson	Fästställe av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphov UFS 37-00-1970D <sup>1)</sup>
---	---	---------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	411005
411	Drivkrets, system 1	411005
412	Drivkrets, system 2	412005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Handläggare FuhD: A Gullberg

Ref SAAB : TFSUM

- 
- 1) Avsnitt TRANSPORT/FÖRVARING har utgått. Sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad.

1984-11-28

Sida 2

Adress	Red	Materiali identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		0A HYDRAULKRAFTFÖRSÖRJNING 0B DRIVKRETS, SYSTEM 1											
411005	01	BACKVENTIL 16	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2516			
	02	F6400-0484 15		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000 006-10-3											
	04	8000006-10 1											
	05						VB	ME		UFA 37-411-4003			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
411010	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-202-2607			
	02	M2303-5002 10		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000 005-10-1											
	04	8000005-10 1											
	05						FGH	BE		UFS 37-202-2003			
	06							KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I			
	07									SAMBAND MED FUNKTIONS-			
	08									PROVNING AV HJULBROMS-			
	09									SYSTEMET			
	10												
	11						VB	ME		UFA 37-202-4008			
	12							FVST	37	REPARATION			
	13												
411015	01	FILTER	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2607			
	02	F6400-0460 10		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301530-10-1											
	04	9301530-10 1											
	05						CDEFGH	BE		UFS 37-411-2001		AVSNITT 1	
	06	HUVUDKRETS						KOMP	100	KONTROLL AV DIFFERENS-			
	07									TRYCKINDIKATOR			
	08												
	09						EFGH	BE		UFS 37-411-2001		AVSNITT 2	
	10							KOMP	-	RENGÖRING AV DIFFERENS-			
	11									TRYCKINDIKATOR			
	12												
	13						VB	ME		UFA 37-411-4007		RENGÖRING AV	
	14							FVST	37	REPARATION		FILTERINSATS	
	15											UTFÖRS AV CVM	
411020	01	HYDRAULPUM	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2604			
	02	F6400-0542 30		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301533-10-2											
	04	9301533-10 2											
	05						DEFGH	BE		UFS 37-411-2012			
	06	HUVUDPUMP						KOMP	100	PUMPTRYCKSKONTROLL			
	07												
	08						EFGH	BE		UFS 37-411-2006			
	09							KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL			
	10												
	11						G	BE		UFS 37-411-2009			
	12							KOMP	-	SMÖRJNING AV DRIVTAPP			
	13						1210TIM	ME		ABEX DHM 29-11-08			
	14							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS		
	15									FÖRSLITNING, PROVNING			

1984-11-28

Sida 3

Adress	Rad	Materielleidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
411025	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-411-2503		
	02	F6400-060349		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300018-10-2											
	04	9300018-102											
	05	(E09-004)											
	06						VB		ME		UFA 37-411-4013		
	07	TESTPUMP							FVST	37	REPARATION		
	08												
	09						VB		ME		ABEX		
	10								CVM		DHM 29-20-12		
	11										REPARATION		
	12												
	13												
	14												
	15												
	16							144MÅN	ME		ABEX		
	17								CVM	-	DHM 29-20-12		
	18										FÖRVARING:KONTROLL OCH FÖ		
	19										SMÖRJNING EV BYTE AV LA-		
	20										GER I ELMOTOR. PROVNING		
	21												
411030	01	PUMP	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	ABEX DHM 29-20-12		
	02	F3194-000284		-	1	-			CVM	-	REPARATION		
	03	ABEX -APOBY-057											
	04	9300019-002											
411035	01	ELMOTOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	WHOUS DHM 24-09-73		
	02	F3194-000285		-	1	-			CVM	-	REPARATION		
	03	ABEX -41414											
	04	9300020-002						144MÅN	ME		WHOUS DHM 24-09-73		
	05								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING EV		
	06										BYTE AV LAGER. PROVNING		
411040	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500610		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-1											
	04	8000000-101											
	05												
	06	RETURLEDNING											
411045	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4017		
	02	F6400-015408		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000001-10-2											
	04	8000001-102											
	05												
	06	TESTKRETS											
411050	01	SKYTTELVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2510		
	02	M2303-560110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001000-10-1											
	04	8001000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
411055	01	HYDRAUL TANK	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-411-2519	TOM 344 STD	
	02	F6400-048793		-	1	-			KOMP	100	BYTE	(301-363)	
	03	SAAB -9301532-10-3											
	04	9301532-103											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-072810						1610TIM	ME		TUA 37-411-14012		
	07								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-	TS	
	08										RINGAR.KONTROLL AV IN-		
	09										GÄENDE APPARATER		
	10												
	11							144MÅN	ME		TUA 37-411-14012		
	12								CVM	-	FÖRVARING:BYTE A O-	FÖ	
	13										RINGAR		















