

1997-01-10

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 41. Hydraulkraftförsörjning. Ändring**

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Makulera adress 411120, 412072, 412110, 412111 och 412115 i UFS FPL 37 00-1970J.
Inför "Se:2" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :2 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-207290
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1997-01-10

Sida 2

Agg	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyo: Antal			Version	Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2		3	Drift				
		*01	UTGAR NÄR MF FPL 37 411-A5471	AR	INFÖRD.							
UPPHÄVD	41	01	TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 411-2506		
		02	F6400-014823	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE		
		03	SAAB -9300683-10-2	IUF								
		04	9300683-102	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 411-2005		
		05	(E05-018)	A-BET: F6400-074194					KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06										
		07						1500TIM	ME	UFA FPL 37 411-4027		TS
		08							FVST	TILLSYN		
		09										
		10						VB	ME	UFA FPL 37 411-4027		
		11							FVST	REPARATION		
	412072	01	RESERVHYDRAULPUMP	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 412-2519		
		02	F6400-079246	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE		
		03	SAAB -9301556-10-2	IUF								
		*04	9301556-102	K-REP: 320				CDEFGH	BE	UFS FPL 37 412-2020		
		05	A-BET: F6400-047624						KOMP	KONTROLL AV PUMPTRYCK		
		06	RESERV. MEK									
		07					EFGH	BE	UFS FPL 37 412-2013			
		08						KOMP	KONTROLL AV KAPACITET			
		09										
		10					1500TIM	ME	ABEX OHM 29-11-12		TS	
		11						FFVAL	TILLSYN			
		12										
		13					VB	ME	ABEX OHM 29-11-12			
		14						FFVAL	REPARATION			
		*01	UTGAR NÄR MF FPL 37 412-A5472	AR	INFÖRD.							
UPPHÄVD	41	01	TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 412-2506		
		02	F6400-014822	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE		
		03	SAAB -9300098-10-2	IUF								
		04	9300098-102	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 412-2014		
		05	(H03-029)	A-BET: F6400-074193					KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06										
		07						900TIM	ME	UFA FPL 37 412-4010		TS
		08							FVST	TILLSYN		
		09										
		10						VB	ME	UFA FPL 37 412-4010		
		11							FVST	REPARATION		
		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 412-A5472.									
	412111	01	TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 412-2506		
		02	F6400-074193	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE		
		03	SAAB -9300098-10-3	IUF								
		04	9300098-103	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 412-2014		
		05	(H03-029)	A-BET: F6400-014822					KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06										
		07					900TIM	ME	UFA FPL 37 412-4010		TS	
		08						FVST	TILLSYN			
		09										
		*10					3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ		KA	
		*11						FFVAL	KASSERAS			
		12										
		13					VB	ME	UFA FPL 37 412-4010			
		14						FVST	REPARATION			
		*01	UTGAR NÄR MF FPL 37 412-A5471	AR	INFÖRD.							
UPPHÄVD	412115	01	TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 412-2515		
		02	F6400-014823	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE		
		03	SAAB -9300683-10-2	IUF								
		04	9300683-102	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 412-2014		
		05	(H03-030)	A-BET: F6400-074194					KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06										
		07						1500TIM	ME	UFA FPL 37 411-4027		TS
		08							FVST	TILLSYN		
		09										
		10						VB	ME	UFA FPL 37 411-4027		
		11							FVST	REPARATION		