

2001-04-05

Gäller: Flygvapnet

## FPL JA37

## Underhållsplan Materiel

## Innehåll

| Grupp | Benämning                    | Adress |
|-------|------------------------------|--------|
| 41    | Hydraulkraftförsörjning..... | 411005 |
| 411   | Drivkrets, system 1 .....    | 411005 |
| 412   | Drivkrets, system 2 .....    | 412005 |

---

1) Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.  
Underhållsavslut enligt Skr FUH 35 837:27685/99.

---

Sakhandläggare: *FMV:ILSUhber/P Beijer*  
Tekniskt underhållsstöd: *SAAB/NCL*

Leverantör, ref:

Mtrlgrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
UFS FPL 37 00-1970J 1)

Förrådsbeteckning: M7781-208508  
Distribution: FMV:ILSTinfo

2001-04-05

---

### Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.  
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

### Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet dock max 300 fh om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

AerotechTelub AB har på uppdrag av FMV tecknat avtal med godkända miljöstationer.

2001-04-05

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Address | Rad | Materielidentifiering  | Mtrl typ | Antal/version |        |                       | Intervall/<br>tillfälle |        | Åtg på   | TO/Föreskrift | UH-kod<br>DIDAS                            | Anteckning |
|---------|-----|--|----------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|--|---------------|--|------------|
|         |     |  |          | 1             | 2      | 3                     | Drift                   | Förvar |  |               |  |            |
|         |     |  |          | CV            | 4      | 5                     |                         |        |  |               |  |            |
| IUF     | 7   | 8  | 9        | Åtg av        | Åtgärd | Arb.vol.<br>(Man.tim) |                         |        |  |               |  |            |
|         |     | 01 HYDRAULKRAFTFÖRSÖRJNING<br>02 =====<br>03 DRIVKRETS, SYSTEM 1<br>04 ----- |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
| 411005  | 01  | BACKVENTIL 16  | --       | -             | -      | -                     | ---                     | BE     | UFS FPL 37 411-2516  |               |  |            |
|         | 02  | F6400-048455   | CAL      | -             | 1      | -                     |                         | KOMP   | BYTE   |               |  |            |
|         | 03  | SAAB -8000006-10-3   |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 04  |  |          |               |        |                       | VB                      | ME     | UFA FPL 37 411-4003  |               |  |            |
|         | 05  | 8000006-103  |          |               |        |                       |                         | FVST   | REPARATION   |               |  |            |
| 411010  | 01  | BACKVENTIL   | --       | (1)           | (1)    | (1)                   | ---                     | BE     | UFS FPL 37 202-2507  |               |  |            |
|         | 02  | M2303-500210   | CAL      | (1)           | 1      | -                     |                         | KOMP   | BYTE   |               |  |            |
|         | 03  | SAAB -8000005-10-1   | IUF      |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 04  |  |          |               |        |                       | FGH                     | BE     | UFS FPL 37 202-2003  |               |  |            |
|         | 05  | 8000005-101  |          |               |        |                       |                         | KOMP   | KONTROLL AV TÄTHET I<br>SAMBAND MED FUNKTIONS-<br>PROVNING AV HJULBROMS-<br>SYSTEMET |               |  |            |
|         | 06  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 07  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 08  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 09  |  |          |               |        |                       | VB                      | ME     | UFA FPL 37 202-4008  |               |  |            |
|         | 10  |  |          |               |        |                       |                         | FVST   | REPARATION   |               |  |            |
|         | 11  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
| 411015  | 01  | FILTER   | UE       | -             | -      | -                     | ---                     | BE     | UFS FPL 37 411-2507  |               |  |            |
|         | 02  | F6400-046000   | CAL      | -             | 1      | -                     |                         | KOMP   | BYTE   |               |  |            |
|         | 03  | SAAB -9301530-10-1   | IUF      |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 04  |  |          |               |        |                       | DEFGH                   | BE     | UFS FPL 37 411-2001  |               |  |            |
|         | 05  | 9301530-101  |          |               |        |                       |                         | KOMP   | AVSNITT 1<br>KONTROLL AV DIFFERENS-<br>TRYCKINDIKATOR                                |               |  |            |
|         | 06  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 07  | HUVUDKRETS   |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 08  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 09  |  |          |               |        |                       | EFGH                    | BE     | UFS FPL 37 411-2001  |               |  |            |
|         | 10  |  |          |               |        |                       |                         | KOMP   | AVSNITT 2<br>RENGÖRING AV DIFFERENS-<br>TRYCKINDIKATOR                               |               |  |            |
|         | 11  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 12  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 13  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 14  |  |          |               |        |                       | VB                      | ME     | UFA FPL 37 411-4007  |               | RENGÖRING AV<br>FILTERINSATS<br>UTF AV CAL |            |
|         | 15  |  |          |               |        |                       |                         | FVST   | REPARATION   |               |  |            |
|         | 16  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 17  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
| 411020  | 01  | HYDRAULPUMP  | UE       | -             | -      | -                     | ---                     | BE     | UFS FPL 37 411-2504  |               |  |            |
|         | 02  | F6400-054280   | CAL      | -             | 1      | -                     |                         | KOMP   | BYTE   |               |  |            |
|         | 03  | SAAB -9301533-10-2   | IUF      |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 04  |  |          |               |        |                       | DEFGH                   | BE     | UFS FPL 37 411-2012  |               |  |            |
|         | 05  | 9301533-102  |          |               |        |                       |                         | KOMP   | KONTROLL AV PUMPTRYCK  |               |  |            |
|         | 06  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 07  | HUVUDPUMP  |          |               |        |                       | FGH                     | BE     | UFS FPL 37 411-2006  |               |  |            |
|         | 08  |  |          |               |        |                       |                         | KOMP   | KONTROLL AV KAPACITET  |               |  |            |
|         | 09  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 10  |  |          |               |        |                       | 900TIM                  | ME     | UFS FPL 37 411-2009  |               | KTR  |            |
|         | 11  |  |          |               |        |                       |                         | KOMP   | SMÖRJNING AV DRIVTAPP  |               |  |            |
|         | 12  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 13  |  |          |               |        |                       | 1500TIM                 | ME     | ABEX OHM 29-11-08  |               | TS   |            |
|         | 14  |  |          |               |        |                       |                         | CAL    | TILLSYN  |               |  |            |
|         | 15  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 16  |  |          |               |        |                       | VB                      | ME     | ABEX OHM 29-11-08  |               |  |            |
|         | 17  |  |          |               |        |                       |                         | CAL    | REPARATION   |               |  |            |
| 411025  | 01  | HYDRAULPUMP  | UE       | (1)           | (1)    | (1)                   |                         | BE     | UFS FPL 37 411-2503  |               |  |            |
|         | 02  | F6400-060349   | CAL      | (1)           | 1      | -                     |                         | KOMP   | BYTE   |               |  |            |
|         | 03  | SAAB -9300018-10-2   | IUF      |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 04  |  |          |               |        |                       | VB                      | ME     | UFA FPL 37 411-4013  |               |  |            |
|         | 05  | 9300018-102  |          |               |        |                       |                         | FVST   | REPARATION   |               |  |            |
|         | 06  | (E09-004)  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 07  |  |          |               |        |                       | VB                      | ME     | ABEX OHM 29-20-12  |               |  |            |
|         | 08  | TESTPUMP   |          |               |        |                       |                         | CAL    | REPARATION   |               |  |            |
|         | 09  |  |          |               |        |                       |                         |        |  |               |  |            |
|         | 10  |  |          |               |        |                       | 144MÅN                  | ME     | ABEX OHM 92-20-12  |               | FÖ   |            |
|         | 11  |  |          |               |        |                       |                         | CAL    | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |               |  |            |



2001-04-05

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad    | Materielidentifiering   | Mtrl typ         | Antal/version |             |          | Intervall/<br>tillfälle |            | Åtg på                                     | TO/Föreskrift                             | UH-kod<br>DIDAS | Anteckning                   |        |
|--------|--------|---|------------------|---------------|-------------|----------|-------------------------|------------|--|---|-----------------|------------------------------|--------|
|        |        |   |                  | CV            | 1           | 2        | 3                       | Drift      |  |   |                 |                              | Förvar |
|        |        |   |                  | IUF           | 4           | 5        | 6                       |            |  |   |                 |                              |        |
|        | 411070 | 01 RETURFILTER<br>02 F6400-045853<br>03 SAAB -9301646-10-1<br>04<br>05 9301646-101<br>06<br>07<br>08                        | UE<br>CAL<br>IUF | -<br>-<br>-   | -<br>1<br>- | -<br>-   | ---                     | BE<br>KOMP | UFS FPL 37 411-2523<br>BYTE                |   |                 |                              |        |
|        |        |   |                  |               |             |          | 2100TIM                 | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4022<br>TILLSYN             | TS  |                 |                              |        |
|        |        |   |                  |               |             |          | VB                      | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4022<br>REPARATION          |   |                 |                              |        |
|        | 411070 | 01 . FILTERELEMENT<br>005 02 M2311-514010<br>03 APOME-AC-6860F-3USS5<br>04 SAAB -9300162-002<br>05<br>06 9300162-002        | --<br>CAL        | (1)<br>(1)    | (1)<br>2    | (1)<br>- | 900TIM                  | ---        | BE<br>KOMP                                 | UFS FPL 37 411-2007<br>BYTES OCH KASSERAS | BY              | UPPFÖLJS PÅ<br>ÖVERORDNAD ME |        |
|        | 411070 | 01 . PÅFYLLNINGSVENTIL<br>010 02 F6400-003835<br>03 SAAB -8011001-10-1<br>04<br>05 8011001-101                              | --<br>CAL        | (1)<br>(1)    | (1)<br>1    | (1)<br>- | VB                      | ---        | ME<br>FVST                                 | UFA FPL 37 201-4004<br>REPARATION         |                 |                              |        |
|        | 411070 | 01 . AVTAPPNINGSVENTIL<br>015 02 M2301-515010<br>03 SAAB -9300148-10-1<br>04<br>05 9300148-101                              | --<br>CAL        | (2)<br>(2)    | (2)<br>3    | (2)<br>- | VB                      | ---        | ME<br>FVST                                 | UFA FPL 37 411-4002<br>REPARATION         |                 |                              |        |
|        | 411090 | 01 SÄKERHETSVENTIL<br>02 M2303-530210<br>03 SAAB -8005002-10-1<br>04<br>05 8005002-101                                      | --<br>CAL<br>IUF | (1)<br>-      | (1)<br>1    | (1)<br>- | VB                      | ---        | BE<br>KOMP                                 | UFS FPL 37 411-2512<br>BYTE               |                 |                              |        |
|        |        |   |                  |               |             |          | VB                      | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4019<br>REPARATION          |   |                 |                              |        |
|        | 411095 | 01 MAGNET VENTIL<br>02 F6400-003832<br>03 SAAB -8002003-10-2<br>04<br>05 8002003-102<br>06 (E09-005)                        | UE<br>CAL<br>IUF | (1)<br>-      | (1)<br>1    | (1)<br>- | VB                      | ---        | BE<br>KOMP                                 | UFS FPL 37 411-2511<br>BYTE               |                 |                              |        |
|        |        |   |                  |               |             |          | VB                      | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4020<br>REPARATION          |   |                 |                              |        |
|        | 411100 | 01 ACKUMULATOR<br>02 F6400-045738<br>03 SAAB -9301536-10-1<br>04<br>05 9301536-101<br>06<br>07<br>08<br>09<br>10<br>11      | UE<br>CAL<br>IUF | -<br>-        | -<br>1      | -<br>-   | 120MÅN                  |            | BE<br>KOMP                                 | UFS FPL 37 411-2521<br>BYTE               | TS              | TOTALTID<br>120MÅN           |        |
|        |        |   |                  |               |             |          | VB                      | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4025<br>TILLSYN             |   |                 |                              |        |
|        |        |   |                  |               |             |          | 120MÅN                  | ME<br>CAL  | UFA FPL 37 411-4025<br>FÖRVARINGSUNDERHÅLL | FÖ  |                 |                              |        |
|        | 411105 | 01 PÅFYLLNINGSVENTIL<br>02 M2303-170110<br>03 SAAB -9300074-10-1<br>04<br>05 9300074-101                                    | --<br>CAL        | (1)<br>(1)    | (1)<br>1    | (1)<br>- | VB                      | ---        | BE<br>KOMP                                 | UFS FPL 37 411-2518<br>BYTE               |                 |                              |        |
|        |        |   |                  |               |             |          | VB                      | ME<br>FVST | ---<br>KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ      |   |                 |                              |        |
|        | 411110 | 01 TRYCKSTÖTDÄMPARE<br>02 F6400-050081<br>03 SAAB -9301802-10-1<br>04<br>05 9301802-101<br>06<br>07<br>08<br>09<br>10<br>11 | UE<br>CAL<br>IUF | -<br>-        | -<br>1      | -<br>-   | EFGH                    |            | BE<br>KOMP                                 | UFS FPL 37 411-2522<br>BYTE               |                 |                              |        |
|        |        |   |                  |               |             |          | VB                      | ME<br>FVST | UFS FPL 37 411-2013<br>FUNKTIONSPROVNING   |   |                 |                              |        |
|        |        |   |                  |               |             |          | 144MÅN                  | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4024<br>REPARATION          | FÖ  |                 |                              |        |
|        |        |   |                  |               |             |          |                         |            | UFA FPL 37 411-4024<br>FÖRVARINGSUNDERHÅLL |   |                 |                              |        |

2001-04-05

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad    | Materielidentifering  | Mtrl typ         | Antal/version     |               |                       | Intervall/<br>tillfälle |            | Åtg på                                     | TO/Föreskrift               | UH-kod<br>DIDAS | Anteckning |
|--------|--------|---|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------------|------------|
|        |        |   |                  | 1                 | 2             | 3                     | Drift                   | Förvar     |  |                             |                 |            |
|        |        |   |                  | CV                | 4             | 5                     |                         |            |  |                             |                 |            |
| IUF    | 7      | 8   | 9                | Åtg av            | Åtgärd        | Arb.vol.<br>(Man.tim) |                         |            |  |                             |                 |            |
|        | 411115 | 01 SÄKERHETSVENTIL<br>02 F6400-003764<br>03 SAAB -8005000-10-3<br>04<br>05 8005000-103<br>06<br>07<br>08<br>09<br>10<br>11              | UE<br>CAL<br>IUF | (1)<br>(1)<br>(1) | (1)<br>1<br>- | (1)                   |                         |            | BE<br>KOMP                                 | UFS FPL 37 411-2501<br>BYTE |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | 1200TIM                 | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4026<br>TILLSYN             | TS                          |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | VB                      | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4026<br>REPARATION          |                             |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | 144MÅN                  | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4026<br>FÖRVARINGSUNDERHÅLL | FÖ                          |                 |            |
|        |        | 01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 411-Å5471 ÄR INFÖRD.   |                  |                   |               |                       |                         |            |  |                             |                 |            |
|        | 411120 | 01 TRYCKVAKT<br>02 F6400-014823<br>03 SAAB -9300683-10-2<br>04<br>05 9300683-102<br>06 (E05-018)<br>07<br>08<br>09<br>10<br>11          | --<br>CAL<br>IUF | (1)<br>(1)<br>(1) | (1)<br>1<br>- | (1)                   |                         | ---        | BE<br>KOMP                                 | UFS FPL 37 411-2506<br>BYTE |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | EFGH                    | BE<br>KOMP | UFS FPL 37 411-2005<br>FUNKTIONSPROVNING   |                             |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | 1500TIM                 | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4027<br>TILLSYN             | TS                          |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | VB                      | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4027<br>REPARATION          |                             |                 |            |
|        |        | 01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 411-Å5471.  |                  |                   |               |                       |                         |            |  |                             |                 |            |
|        | 411121 | 01 TRYCKVAKT<br>02 F6400-074194<br>03 SAAB -9300683-10-4<br>04<br>05 9300686-104<br>06 (E05-018)<br>07<br>08<br>09<br>10<br>11          | --<br>CAL<br>IUF | (1)<br>(1)<br>(1) | (1)<br>1<br>- | (1)                   |                         | ---        | BE<br>KOMP                                 | UFS FPL 37 411-2506<br>BYTE |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | EFGH                    | BE<br>KOMP | UFS FPL 37 411-2005<br>FUNKTIONSPROVNING   |                             |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | 1500TIM                 | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4027<br>TILLSYN             | TS                          |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | VB                      | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4027<br>REPARATION          |                             |                 |            |
|        |        | 01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 411-Å5471.  |                  |                   |               |                       |                         |            |  |                             |                 |            |
|        | 411125 | 01 SNABBKOPPLING<br>02 F6400-055124<br>03 SAAB -8023002-10-2<br>04<br>05 8023002-102<br>06<br>07 SUG<br>08                              | --<br>CAL<br>IUF | -<br>-<br>-       | -<br>1<br>-   | -                     |                         |            | BE<br>KOMP                                 | UFS FPL 37 411-2524<br>BYTE |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | VB                      | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4029<br>REPARATION          |                             |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | 144MÅN                  | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4029<br>FÖRVARINGSUNDERHÅLL | FÖ                          |                 |            |
|        |        | 01 SNABBKOPPLING<br>02 F6400-015410<br>03 SAAB -8023000-10-1<br>04<br>05 8023000-101<br>06<br>07 TRYCK<br>08                            | --<br>CAL<br>IUF | (1)<br>(1)<br>(1) | (1)<br>1<br>- | (1)                   |                         |            | BE<br>KOMP                                 | UFS FPL 37 411-2524<br>BYTE |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | VB                      | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4028<br>REPARATION          |                             |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | 144MÅN                  | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4028<br>FÖRVARINGSUNDERHÅLL | FÖ                          |                 |            |
|        |        | 01 DRIVKRETS, SYSTEM 2<br>02 -----  |                  |                   |               |                       |                         |            |  |                             |                 |            |
|        | 412005 | 01 BACKVENTIL 16<br>02 F6400-048455<br>03 SAAB -8000006-10-3<br>04<br>05 8000006-103<br>06<br>07 INGÅR PÅ GRENSTYCKE<br>08 1772570-10-2 | --<br>CAL        | -<br>-            | -<br>1<br>-   | -                     |                         | ---        | BE<br>KOMP                                 | UFS FPL 37 412-2516<br>BYTE |                 |            |
|        |        |   |                  |                   |               |                       | VB                      | ME<br>FVST | UFA FPL 37 411-4003<br>REPARATION          |                             |                 |            |



2001-04-05

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Mtrl typ            | Antal/version |     |     | Intervall/<br>tillfälle |       | Åtg på | TO/Föreskrift           | UH-kod<br>DIDAS | Anteckning |        |
|--------|-----|-----------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-------------------------|-------|--------|-------------------------|-----------------|------------|--------|
|        |     |                       |                     | CV            | 1   | 2   | 3                       | Drift |        |                         |                 |            | Förvar |
|        |     |                       |                     | IUF           | 4   | 5   | 6                       |       |        |                         |                 |            |        |
| 412040 | 01  | BACKVENTIL 16         | --                  | -             | -   | -   | VB                      | ---   | ME     | UFA FPL 37 411-4003     |                 |            |        |
| 005    | 02  | F6400-045821          | CAL                 | -             | 1   | -   |                         |       | FVST   | REPARATION              |                 |            |        |
|        | 03  | SAAB -8000006-10-2    |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 04  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 05  | 8000006-102           |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
| -----  |     |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
| 412060 | 01  | FILTER                | UE                  | -             | -   | -   |                         | ---   | BE     | UFS FPL 37 412-2518     |                 |            |        |
|        | 02  | F6400-045999          | CAL                 | -             | 1   | -   |                         |       | KOMP   | BYTE                    |                 |            |        |
|        | 03  | SAAB -9301529-10-1    | IUF                 |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 04  |                       |                     |               |     |     | CDEFGH                  |       | BE     | UFS FPL 37 412-2012     |                 |            |        |
|        | 05  | 9301529-101           |                     |               |     |     |                         |       | KOMP   | AVSNITT 1               |                 |            |        |
|        | 06  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        | KONTROLL AV DIFFERENS-  |                 |            |        |
|        | 07  | RESERVKRETS           |                     |               |     |     |                         |       |        | TRYCKINDIKATOR          |                 |            |        |
|        | 08  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 09  |                       |                     |               |     |     | EFGH                    |       | BE     | UFS FPL 37 412-2012     |                 |            |        |
|        | 10  |                       |                     |               |     |     |                         |       | KOMP   | AVSNITT 2               |                 |            |        |
|        | 11  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        | RENGÖRING AV DIFFERENS- |                 |            |        |
|        | 12  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        | TRYCKINDIKATOR          |                 |            |        |
|        | 13  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 14  |                       |                     |               |     |     | VB                      |       | ME     | UFA FPL 37 301-4025     | RENGÖRING AV    |            |        |
|        | 15  |                       |                     |               |     |     |                         |       | FVST   | REPARATION              | FILTERINSATS    |            |        |
|        | 16  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         | UTF AV CAL      |            |        |
| -----  |     |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
| 412065 | 01  | HYDRAULPUMP           | UE                  | -             | -   | -   |                         | ---   | BE     | UFS FPL 37 412-2504     |                 |            |        |
|        | 02  | F6400-054280          | CAL                 | -             | 1   | -   |                         |       | KOMP   | BYTE                    |                 |            |        |
|        | 03  | SAAB -9301533-10-2    | IUF                 |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 04  |                       |                     |               |     |     | DEFGH                   |       | BE     | UFS FPL 37 412-2011     |                 |            |        |
|        | 05  | 9301533-102           |                     |               |     |     |                         |       | KOMP   | KONTROLL AV PUMPTRYCK   |                 |            |        |
|        | 06  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 07  | HUVUDPUMP             |                     |               |     |     | FGH                     |       | BE     | UFS FPL 37 412-2013     |                 |            |        |
|        | 08  |                       |                     |               |     |     |                         |       | KOMP   | KONTROLL AV KAPACITET   |                 |            |        |
|        | 09  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 10  |                       |                     |               |     |     | 900TIM                  |       | ME     | UFS FPL 37 412-2008     | KTR             |            |        |
|        | 11  |                       |                     |               |     |     |                         |       | KOMP   | SMÖRJNING AV DRIVTAPP   |                 |            |        |
|        | 12  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 13  |                       |                     |               |     |     | 1500TIM                 |       | ME     | ABEX OHM 29-11-08       | TS              |            |        |
|        | 14  |                       |                     |               |     |     |                         |       | CAL    | TILLSYN                 |                 |            |        |
|        | 15  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 16  |                       |                     |               |     |     | VB                      |       | ME     | ABEX OHM 29-11-08       |                 |            |        |
|        | 17  |                       |                     |               |     |     |                         |       | CAL    | REPARATION              |                 |            |        |
| -----  |     |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
| 412070 | 01  | HYDRAULPUMP           | UE                  | -             | -   | -   |                         | ---   | BE     | UFS FPL 37 412-2519     |                 |            |        |
|        | 02  | F6400-047624          | CAL                 | -             | 1   | -   |                         |       | KOMP   | BYTE                    |                 |            |        |
|        | 03  | SAAB -9301556-10-1    | IUF                 |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 04  |                       |                     |               |     |     | CDEFGH                  |       | BE     | UFS FPL 37 412-2020     |                 |            |        |
|        | 05  | 9301556-101           | A-BET: F6400-079246 |               |     |     |                         |       | KOMP   | KONTROLL AV PUMPTRYCK   |                 |            |        |
|        | 06  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 07  | RESERV, MEK           |                     |               |     |     | EFGH                    |       | BE     | UFS FPL 37 412-2013     |                 |            |        |
|        | 08  |                       |                     |               |     |     |                         |       | KOMP   | KONTROLL AV KAPACITET   |                 |            |        |
|        | 09  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 10  |                       |                     |               |     |     | 1500TIM                 |       | ME     | ABEX OHM 29-11-12       | TS              |            |        |
|        | 11  |                       |                     |               |     |     |                         |       | CAL    | TILLSYN                 |                 |            |        |
|        | 12  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 13  |                       |                     |               |     |     | VB                      |       | ME     | ABEX OHM 29-11-12       |                 |            |        |
|        | 14  |                       |                     |               |     |     |                         |       | CAL    | REPARATION              |                 |            |        |
| -----  |     |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
| 412072 | 01  | RESERVHYDRAULPUMP     | UE                  | -             | -   | -   |                         | ---   | BE     | UFS FPL 37 412-2519     |                 |            |        |
|        | 02  | F6400-079246          | CAL                 | -             | 1   | -   |                         |       | KOMP   | BYTE                    |                 |            |        |
|        | 03  | SAAB -9301556-10-2    | IUF                 |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 04  |                       |                     |               |     |     | CDEFGH                  |       | BE     | UFS FPL 37 412-2020     |                 |            |        |
|        | 05  | 9301556-102           | A-BET: F6400-047624 |               |     |     |                         |       | KOMP   | KONTROLL AV PUMPTRYCK   |                 |            |        |
|        | 06  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 07  | RESERV, MEK           |                     |               |     |     | EFGH                    |       | BE     | UFS FPL 37 412-2013     |                 |            |        |
|        | 08  |                       |                     |               |     |     |                         |       | KOMP   | KONTROLL AV KAPACITET   |                 |            |        |
|        | 09  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 10  |                       |                     |               |     |     | 1500TIM                 |       | ME     | ABEX OHM 29-11-12       | TS              |            |        |
|        | 11  |                       |                     |               |     |     |                         |       | CAL    | TILLSYN                 |                 |            |        |
|        | 12  |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 13  |                       |                     |               |     |     | VB                      |       | ME     | ABEX OHM 29-11-12       |                 |            |        |
|        | 14  |                       |                     |               |     |     |                         |       | CAL    | REPARATION              |                 |            |        |
| -----  |     |                       |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
| 412075 | 01  | PÅFYLLNINGSVENTIL     | --                  | (1)           | (1) | (1) |                         | ---   | BE     | UFS FPL 37 412-2514     |                 |            |        |
|        | 02  | M2303-170110          | CAL                 | (1)           | 1   | -   |                         |       | KOMP   | BYTE                    |                 |            |        |
|        | 03  | SAAB -9300074-10-1    |                     |               |     |     |                         |       |        |                         |                 |            |        |
|        | 04  |                       |                     |               |     |     | VB                      |       | ME     | UFA FPL 37 201-4003     |                 |            |        |
|        | 05  | 9300074-101           |                     |               |     |     |                         |       | FVST   | REPARATION              |                 |            |        |

2001-04-05

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Mtrl typ | Antal/version |     |     | Intervall/<br>tillfälle |        | Åtg på | TO/Föreskrift        | UH-kod<br>DIDAS    | Anteckning |        |        |
|--------|-----|-----------------------|----------|---------------|-----|-----|-------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------|------------|--------|--------|
|        |     |                       |          | CV            | 1   | 2   | 3                       | Drift  |        |                      |                    |            | Förvar | Åtg av |
|        |     |                       |          | IUF           | 4   | 5   | 6                       |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        |     |                       |          | 7             | 8   | 9   |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
| 412080 | 01  | KYLAREPACKE           | UE       | -             | -   | -   |                         | ---    | BE     | UFS FPL 37 412-2520  |                    |            |        |        |
|        | 02  | F6400-043244          | CAL      | -             | 1   | -   |                         |        | KOMP   | BYTE                 |                    |            |        |        |
|        | 03  | SAAB -9301611-10-1    | IUF      |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 04  |                       |          |               |     |     | 2100TIM                 |        | ME     | TUA FPL 37 411-14034 | TS                 |            |        |        |
|        | 05  | 9301611-101           |          |               |     |     |                         |        | CAL    | TILLSYN              |                    |            |        |        |
|        | 06  |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 07  |                       |          |               |     |     | VB                      |        | ME     | SERCK OHM 37-7403-4  |                    |            |        |        |
|        | 08  |                       |          |               |     |     |                         |        | CAL    | REPARATION           |                    |            |        |        |
| -----  |     |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
| 412085 | 01  | SÄKERHETSVENTIL       | UE       | (1)           | (1) | (1) |                         |        | BE     | UFS FPL 37 412-2501  |                    |            |        |        |
|        | 02  | F6400-003764          | CAL      | (1)           | 1   | -   |                         |        | KOMP   | BYTE                 |                    |            |        |        |
|        | 03  | SAAB -8005000-10-3    | IUF      |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 04  |                       |          |               |     |     | 1200TIM                 |        | ME     | UFA FPL 37 411-4026  | TS                 |            |        |        |
|        | 05  | 8005000-103           |          |               |     |     |                         |        | FVST   | TILLSYN              |                    |            |        |        |
|        | 06  |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 07  |                       |          |               |     |     | VB                      |        | ME     | UFA FPL 37 411-4026  |                    |            |        |        |
|        | 08  |                       |          |               |     |     |                         |        | FVST   | REPARATION           |                    |            |        |        |
|        | 09  |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 10  |                       |          |               |     |     | 144MÅN                  |        | ME     | UFA FPL 37 411-4026  | FÖ                 |            |        |        |
|        | 11  |                       |          |               |     |     |                         |        | FVST   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |                    |            |        |        |
| -----  |     |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
| 412090 | 01  | SNABBKOPPLING         | --       | -             | -   | -   |                         |        | BE     | UFS FPL 37 412-2523  |                    |            |        |        |
|        | 02  | F6400-055124          | CAL      | -             | 1   | -   |                         |        | KOMP   | BYTE                 |                    |            |        |        |
|        | 03  | SAAB -8023002-10-2    | IUF      |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 04  |                       |          |               |     |     | VB                      |        | ME     | UFA FPL 37 411-4029  |                    |            |        |        |
|        | 05  | 8023002-102           |          |               |     |     |                         |        | FVST   | REPARATION           |                    |            |        |        |
|        | 06  |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 07  | SUG                   |          |               |     |     |                         | 144MÅN | ME     | UFA FPL 37 411-4029  | FÖ                 |            |        |        |
|        | 08  |                       |          |               |     |     |                         |        | FVST   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |                    |            |        |        |
| -----  |     |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
| 412095 | 01  | SNABBKOPPLING         | --       | (1)           | (1) | (1) |                         |        | BE     | UFS FPL 37 412-2523  |                    |            |        |        |
|        | 02  | F6400-015410          | CAL      | (1)           | 1   | -   |                         |        | KOMP   | BYTE                 |                    |            |        |        |
|        | 03  | SAAB -8023000-10-1    | IUF      |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 04  |                       |          |               |     |     | VB                      |        | ME     | UFA FPL 37 411-4028  |                    |            |        |        |
|        | 05  | 8023000-101           |          |               |     |     |                         |        | FVST   | REPARATION           |                    |            |        |        |
|        | 06  |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 07  | TRYCK                 |          |               |     |     |                         | 144MÅN | ME     | UFA FPL 37 411-4028  | FÖ                 |            |        |        |
|        | 08  |                       |          |               |     |     |                         |        | FVST   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |                    |            |        |        |
| -----  |     |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
| 412100 | 01  | ACKUMULATOR           | UE       | -             | -   | -   |                         |        | BE     | UFS FPL 37 412-2521  |                    |            |        |        |
|        | 02  | F6400-045738          | CAL      | -             | 1   | -   |                         |        | KOMP   | BYTE                 |                    |            |        |        |
|        | 03  | SAAB -9301536-10-1    | IUF      |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 04  |                       |          |               |     |     | 120MÅN                  |        | ME     | UFA FPL 37 411-4025  | TS                 |            |        |        |
|        | 05  | 9301536-101           |          |               |     |     |                         |        | CAL    | TILLSYN              | TOTALTID<br>120MÅN |            |        |        |
|        | 06  |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 07  |                       |          |               |     |     | VB                      |        | ME     | UFA FPL 37 411-4025  |                    |            |        |        |
|        | 08  |                       |          |               |     |     |                         |        | FVST   | REPARATION           |                    |            |        |        |
|        | 09  |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 10  |                       |          |               |     |     | 120MÅN                  |        | ME     | UFA FPL 37 411-4025  | FÖ                 |            |        |        |
|        | 11  |                       |          |               |     |     |                         |        | CAL    | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |                    |            |        |        |
| -----  |     |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
| 412105 | 01  | TRYCKSTÖTDÄMPARE      | UE       | -             | -   | -   |                         |        | BE     | UFS FPL 37 412-2522  |                    |            |        |        |
|        | 02  | F6400-050081          | CAL      | -             | 1   | -   |                         |        | KOMP   | BYTE                 |                    |            |        |        |
|        | 03  | SAAB -9301802-10-1    | IUF      |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 04  |                       |          |               |     |     | EFGH                    |        | BE     | UFS FPL 37 412-2015  |                    |            |        |        |
|        | 05  | 9301802-101           |          |               |     |     |                         |        | KOMP   | FUNKTIONSPROVNING    |                    |            |        |        |
|        | 06  |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 07  |                       |          |               |     |     | VB                      |        | ME     | UFA FPL 37 411-4024  |                    |            |        |        |
|        | 08  |                       |          |               |     |     |                         |        | FVST   | REPARATION           |                    |            |        |        |
|        | 09  |                       |          |               |     |     |                         |        |        |                      |                    |            |        |        |
|        | 10  |                       |          |               |     |     |                         | 144MÅN | ME     | UFA FPL 37 411-4024  | FÖ                 |            |        |        |
|        | 11  |                       |          |               |     |     |                         |        | FVST   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |                    |            |        |        |

2001-04-05

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

| Address                                     | Rad | Materielidentifering | Mtrl typ            | Antal/version |     |     | Intervall/<br>tillfälle |         | Åtg på | TO/Föreskrift       | UH-kod<br>DIDAS | Anteckning |
|---|-----|----------------------|---------------------|---------------|-----|-----|-------------------------|---------|--------|---------------------|-----------------|------------|
|   |     |                      | CV                  | 1             | 2   | 3   | Drift                   | Förvar  |        |                     | Åtg av          |            |
|   |     |                      | IUF                 | 4             | 5   | 6   |                         |         | 7      | 8                   |                 |            |
| 01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 412-Å5472 ÄR INFÖRD. |     |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
| 412110                                      | 01  | TRYCKVAKT            | --                  | (1)           | (1) | (1) |                         | ---     | BE     | UFS FPL 37 412-2506 |                 |            |
|   | 02  | F6400-014822         | CAL                 | (1)           | 1   | -   |                         |         | KOMP   | BYTE                |                 |            |
|   | 03  | SAAB -9300098-10-2   | IUF                 |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 04  |                      |                     |               |     |     | EFGH                    |         | BE     | UFS FPL 37 412-2014 |                 |            |
|   | 05  | 9300098-102          | A-BET: F6400-074193 |               |     |     |                         |         | KOMP   | FUNKTIONSPROVNING   |                 |            |
|   | 06  | (H03-029)            |                     |               |     |     |                         | 900TIM  | ME     | UFA FPL 37 412-4010 | TS              |            |
|   | 07  |                      |                     |               |     |     |                         |         | FVST   | TILLSYN             |                 |            |
|   | 08  |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 09  |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 10  |                      |                     |               |     |     | VB                      |         | ME     | UFA FPL 37 412-4010 |                 |            |
|   | 11  |                      |                     |               |     |     |                         |         | FVST   | REPARATION          |                 |            |
| -----                                       |     |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
| 01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 412-Å5472.        |     |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
| 412111                                      | 01  | TRYCKVAKT            | --                  | (1)           | (1) | (1) |                         | ---     | BE     | UFS FPL 37 412-2506 |                 |            |
|   | 02  | F6400-074193         | CAL                 | (1)           | 1   | -   |                         |         | KOMP   | BYTE                |                 |            |
|   | 03  | SAAB -9300098-10-3   | IUF                 |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 04  |                      |                     |               |     |     | EFGH                    |         | BE     | UFS FPL 37 412-2014 |                 |            |
|   | 05  | 9300098-103          | A-BET: F6400-014822 |               |     |     |                         |         | KOMP   | FUNKTIONSPROVNING   |                 |            |
|   | 06  | (H03-029)            |                     |               |     |     |                         | 900TIM  | ME     | UFA FPL 37 412-4010 | TS              |            |
|   | 07  |                      |                     |               |     |     |                         |         | FVST   | TILLSYN             |                 |            |
|   | 08  |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 09  |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 10  |                      |                     |               |     |     | 3100TIM                 |         | ME     | ERFORDRAS EJ        |                 | KA         |
|   | 11  |                      |                     |               |     |     |                         |         | CAL    | KASSERAS            |                 |            |
|   | 12  |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 13  |                      |                     |               |     |     | VB                      |         | ME     | UFA FPL 37 412-4010 |                 |            |
|   | 14  |                      |                     |               |     |     |                         |         | FVST   | REPARATION          |                 |            |
| -----                                       |     |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
| 01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 412-Å5471 ÄR INFÖRD. |     |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
| 412115                                      | 01  | TRYCKVAKT            | --                  | (1)           | (1) | (1) |                         | ---     | BE     | UFS FPL 37 412-2515 |                 |            |
|   | 02  | F6400-074193         | CAL                 | (1)           | 1   | -   |                         |         | KOMP   | BYTE                |                 |            |
|   | 03  | SAAB -9300683-10-2   | IUF                 |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 04  |                      |                     |               |     |     | EFGH                    |         | BE     | UFS FPL 37 412-2014 |                 |            |
|   | 05  | 9300683-102          | A-BET: F6400-074194 |               |     |     |                         |         | KOMP   | FUNKTIONSPROVNING   |                 |            |
|   | 06  | (H03-030)            |                     |               |     |     |                         | 1500TIM | ME     | UFA FPL 37 411-4027 | TS              |            |
|   | 07  |                      |                     |               |     |     |                         |         | FVST   | TILLSYN             |                 |            |
|   | 08  |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 09  |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 10  |                      |                     |               |     |     | VB                      |         | ME     | UFA FPL 37 411-4027 |                 |            |
|   | 11  |                      |                     |               |     |     |                         |         | FVST   | REPARATION          |                 |            |
| -----                                       |     |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
| 01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 412-Å5471.        |     |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
| 412116                                      | 01  | TRYCKVAKT            | --                  | (1)           | (1) | (1) |                         | ---     | BE     | UFS FPL 37 412-2515 |                 |            |
|   | 02  | F6400-074194         | CAL                 | (1)           | 1   | -   |                         |         | KOMP   | BYTE                |                 |            |
|   | 03  | SAAB -9300683-10-4   | IUF                 |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 04  |                      |                     |               |     |     | EFGH                    |         | BE     | UFS FPL 37 412-2014 |                 |            |
|   | 05  | 9300683-104          | A-BET: F6400-014823 |               |     |     |                         |         | KOMP   | FUNKTIONSPROVNING   |                 |            |
|   | 06  | (H03-030)            |                     |               |     |     |                         | 1500TIM | ME     | UFA FPL 37 411-4027 | TS              |            |
|   | 07  |                      |                     |               |     |     |                         |         | FVST   | TILLSYN             |                 |            |
|   | 08  |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 09  |                      |                     |               |     |     |                         |         |        |                     |                 |            |
|   | 10  |                      |                     |               |     |     | VB                      |         | ME     | UFA FPL 37 411-4027 |                 |            |
|   | 11  |                      |                     |               |     |     |                         |         | FVST   | REPARATION          |                 |            |