

1986-01-13

Sida 1 (14)

Tjänsteställe, handläggare FuhTF/N Ericsson FuhDE/G Saveborn	Festställe av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt <i>Seil, :2</i>	Upphäv UFS 37-00-1978E <sup>1)</sup>
--	---	----------------------------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
70	Beväpningsinstallation	701005
701	Beväpningsbalkar med fäll- mekanismer	701005
703	Robothjälpapparater	703005
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar	705005
•	Raketkapsel	705005
707	Akaninstallation	707005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunder-  
håll, se TOMT 80-140.  
Läsanvisning för underhållsplan materiel,  
se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid),  
se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och  
får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras  
till kortare intervall för gångtidsbundna enheter  
gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUB

- 
- 1) Omstrukturering av materiel med anledning av datorstödd.  
underhållsuppföljning.  
Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har mar-  
kerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

Materielehnet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

För balkar/lavetter/skenor, som inte avses brukas och som torrluftpörvaras på krigsbas (motsv), gäller att man kortvarigt får ta dessa i bruk under t ex en KFÖ och därefter, efter återställande åtgärder, åter torrluftpörvara dem utan att den ursprungliga förvaringsintervallen bryts.

1986-01-13

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		0A BEVÄPNINGSINSTALLATION											
		0B BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER											
701005	01	BALK C7	--	-	-	-			CVA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	02	M4840-073110		-	1	-							
	03	SAAB -1766110-10-1											
	04	1766110-101											
-----													
* 1A UTGÅR NÄR TOMÄ 37-701-Å5193 ÄR INFÖRD.													
701010	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-045975		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-2											
	04	8114000-102											
	05	(S01-028)											
	06						VB		BE		SKI		
	07	ALTFBET: F6400-071998							KOMP	100	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	08												
	09												
	10						30MÅN		BE		SKI		
	11								KOMP	-	BYTE AV KRUTPATRON	BY	
	12												
	13						48MÅN		ME		UFA 37-701-4006		
	14								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING.BYTE AV O-RING- AR OCH TÄTNINGAR.SMÖRJ- NING		
	15												
	16												
	17												
	18						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	19								CVA	370	REPARATION		
	20												
	21												
	22						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006		
	23								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	24												
-----													
* 1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å5193.													
701011	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-071998		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3											
	04	8114000-103					VB		BE		SKI		
	05	(S01-028)							KOMP	100	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI		
	09								KOMP	-	BYTE AV KRUTPATRON	BY	
	10												
	11						48MÅN		ME		UFA 37-701-4006		
	12								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR SMÖRJNING		
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	18								CVA	370	REPARATION		
	19												
	20						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006		
	21								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE FÖ AV O-RINGAR		
	22												
-----													
* 1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
* 1B FÖRRÄDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS													
* 1C FÖR FÄLLNING AV 16 ÖVNB 71 (M4550-121000).													
* 1D OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSÖRG.													
701015*	01	ELKRUTPATRON	--	-	-	-	30MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		TID I DRIFT
	* 02	M4702-253402		-	2	-			CVA	-	KASSERAS	KA	FÖLJS UPP PÅ
	* 03	NDRAT-T500C											ÖVERORDNAD
	* 04	9301949-001					48MÅN		ME	-	---		ENHET
	* 05								CVA	-	SE TEXTRADER		







1986-01-13

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
* 1A UTGÅR NÄR TOMÄ 37-701-Å5344 ÄR INFÖRD.													
701086	01	.ANSLUTNTAG 65-PDL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 850-4004		
	02	M1834-117020		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200322C											
	04	6126735-001											
	05												
	06	ALTFBET: M1834-175010											
* 1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å6344.													
701086	01	.ANSLUTNTAG 55-PDL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 860-4004		
	02	M1834-176010		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200329D											
	04	6127735-040											
701090	01	RBBALK R7H	--	-	-	-	---	---	---	CVA	SE UNDERENHETER	FL YGPLANFAST	
	02	M4840-087010		-	1	-							
	03	SAAB -1764200-10-4											
	04	1764200-104											
701095	01	.BALKKROPP	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFS 37-701-2005		
	02	F5400-052588		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783500-10-2											
	04	1783500-102											
	05						826TIM		ME		UFA 37-701-4001		
	06	R7							FVST	-	TILLSYN: RENGÖRING	TS	
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-701-4001		
	09								FVST	JA37	REPARATION		
	10												
* 1A UTGÅR NÄR TOMÄ 37-701-Å5344 ÄR INFÖRD.													
701100	01	.ANSLUTNTAG 55-PDL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 850-4004		
	02	M1834-117020		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200322C											
	04	6126735-001											
	05												
	06	ALTFBET: M1834-175010											
* 1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å5344.													
701101	01	.ANSLUTNTAG 55-PDL	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFA 850-4004		
	02	M1834-175010		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	RUBE -200329D											
	04	6127735-040											
0A RDBOTHJÄLPAPPARATER 0B													
* 1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-702-Å5176 PÅ FPL 301-315.													
703005	01	ANPASSNENHET ANP71	.UE	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFS 37-703-2604	FROM 316 STD (316-)	
	02	F6400-060351		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9302046-15-1											
	04	9302046-151											
	05	(S23-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8068-3315		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VB		ME		UFA-37-703-4005		
	10								FVST	JA37	REPARATION		
	11												
	12						VB		ME		TUA 37-703-14005		
	13								CVA	370	REPARATION		

Se:1







1986-01-13

Sida 10

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
705025	01	BLIND RAKK APS70	--	-	-	-							
	* 02	M4954-111230		-	ERF	-							
	03	BDF - 1004198											
	04						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	05								KOMP	-	TILLSYN:RENGÖRING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-705-4004		
	08								CVA	-	REPARATION		
	09												
-----													
	0A	AKANINSTALLATION											
	0B												
	1A	SE TDMT 37-00-25 BETRÄFFANDE AKANSKJUTNINGENS INVERKAN PÅ FPLSKROVETS LIVSLÄNGOSGRÄNS.											
707005	01	AKANINSTALATION	--	-	-	-		*)	---	ME			*)SE TEXTRAD
*****	02	M5899-370436		-	ERF	-				FVST	-	LIVSLÄNGOSBEGRÄNSNING	LB
	03	OIOAS-2200 664-680											
-----													
	* 1A	UTGÅR NÄR TOMÄ 37-707-Å5209 ÄR INFÖRD.											
707007*	01	.HISSVINSCH	UE	-	-	-			---	BE	CVA	UFS 37-707-2502	
	02	F6400-048736		-	1	-				KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -9301558-10-2											
	04	9301558-102											
	* 05						1225TIM			ME		UFA 37-707-4002	
	06	ALTFBET: F6400-071285								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.SMÖRJ- TS	
	07											NING	
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-707-4002		
	10								FVST	JA37	REPARATION		
-----													
	* 1A	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5209.											
707010*	01	.HISSVINSCH	UE	-	-	-			---	BE	CVA	UFS 37-707-2502	FROM 364 STD
	02	F6400-071235		-	1	-				KOMP	100	BYTE	(364-)
	03	SAAB -9301558-10-3											
	04	9301558-103											
	* 05						1225TIM			ME		UFA 37-707-4002	
	06									FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.SMÖRJ- TS	
	07											NING	
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-707-4002		
	10								FVST	JA37	REPARATION		
-----													
707015*	01	.TRYCKVÄGDÄMPARE	UE	-	-	-			---	BE	CVA	UFS 37-707-2506	
	02	F6400-065437		-	1	-				KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -1785370-10-2											
	04	1785670-102											
	05												
	06												
	07												
	08						4000ST			ME		TUA 37-707-14006	TS
	09									CVA	-	REPARATION	ST=SKOTT
	10												
-----													
	* 1A	UTGÅR NÄR TOMÄ 37-707-Å5209 ÄR INFÖRD.											
707017*	01	.ÄKVINSCH	UE	-	-	-			---	BE	CVA	UFS 37-707-2502	
	02	F6400-046036		-	1	-				KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -9301546-10-1											
	04	9301546-101											
	* 05						1225TIM			ME		UFA 37-707-4002	
	06	ALTFBET: F6400-071286								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.SMÖRJ- TS	
	07											NING	
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-707-4002		
	10								FVST	JA37	REPARATION		

1986-01-13

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
* 1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5209.													
707020*	01	.ÅKVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-707-2502		FROM 364 STD	
	02	F6400-071286		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(364-)	
	03	SAAB -9301546-10-2											
	04	9301546-102											
	* 05						1225TIM	ME		UFA 37-707-4007			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.SMÖRJ- TS			
	07									NING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-707-4007			
	10							FVST	JA37	REPARATION			
* 1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5171 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 316.													
* 1B UTGÅR NÄR TOMÄ 37-707-Å5234 ÄR INFÖRD.													
707024*	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-707-2507		TOM 316 STD	
	02	F6400-070929		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(301-330)	
	03	SAAB -1777000-10-3											
	* 04	1777000-103					900TIM	ME		TUA 37-707-14008			
	05							CVA	-	TILLSYN:RENGÖRING	TS		
	06	AKANBDX											
	07						VB	ME		TUA 37-707-14008			
	* 08							CVA	370	REPARATION			
	09												
* 1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5234 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 330.													
707025*	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-707-2507		FROM 331 STD	
	02	F6400-071485		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(331-)	
	03	SAAB -1777000-10-5											
	* 04	1777000-106					900TIM	ME		TUA 37-707-14008			
	05							CVA	-	TILLSYN:RENGÖRING	TS		
	06	AKANBDX											
	07						VB	ME		TUA 37-707-14008			
	08							CVA	370	REPARATION			
* 1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5171 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 316.													
* 1B UTGÅR NÄR TOMÄ 37-707-Å5234 ÄR INFÖRD.													
707029*	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-707-2507		TOM 316 STD	
	02	F6400-070930		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(301-330)	
	03	SAAB -1777000-10-4											
	* 04	1777000-104					900TIM	ME		TUA 37-707-14008			
	05							CVA	-	TILLSYN:RENGÖRING	TS		
	06	AKANBDX											
	07						VB	ME		TUA 37-707-14008			
	* 08							CVA	370	REPARATION			
* 1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5234 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 330.													
707030*	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-707-2507		FROM 331 STD	
	02	F6400-071486		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(331-)	
	03	SAAB -1777000-10-6											
	* 04	1777000-106					900TIM	ME		TUA 37-707-14008			
	05							CVA	-	TILLSYN:RENGÖRING	TS		
	06	AKANBDX											
	07						VB	ME		TUA 37-707-14008			
	08							CVA	370	REPARATION			

1986-01-13

Sida 12

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd i krig	Arbetsvolym (Mantimmar)		
1A EFTER INFÖRANDE AV TOMÄ 37-707-Å5404 ERHÅLLER AKANBOX BETECKNINGEN F6400-073616.													
707035*	01	.AKANBOX,K M ELDRÖR	--	-	-	-	---	BE	CVA	SKI		FROM 316 STD	
	02	M4803-021119		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(316-)	
	03	SAAB -178601-10-1										SE TEXTRAD	
	04	1786001-101											
	05						1)	BE		SKI		1) EFTER	
	06							KOMP	100	RENGÖRING.SMÖRJNING		SKJUTPERIOD	
	07									STYRTAPPAR			
	08												
	09						EFGH	BE		UFS 37-707-2001			
	10							KOMP	-	ELFUNKTIONSPROV			
	11												
-----													
1A EFTER INFÖRANDE AV TOMÄ 37-707-Å6404 ERHÅLLER AKANBOX BETECKNINGEN F6400-073617.													
707040*	01	.AKANBOX,K M ELDRÖR	--	-	-	-	---	BE	CVA	SKI		TOM 306 STD	
	02	M4803-021119		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(301-315)	
	03	SAAB -1770100-10-2										SE TEXTRAD	
	04	1770400-101											
	05						1)	BE		SKI		1) EFTER	
	06							KOMP	100	RENGÖRING.SMÖRJNING		SKJUTPERIOD.	
	07									STYRTAPPAR.			
	08												
	09						EFGH	BE		UFS 37-707-2001			
	10							KOMP	-	ELFUNKTIONSPROV.			
	11												
-----													
707045	01	.KABLAGE 16	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-707-2508			
*****	02	F6400-058818		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1790191-10-1											
	04						1700TIM	ME				UPPFÖLJNING PÅ	
	05							FVST	-	KASSATION	KA	ÖVERORDNAD ME	
-----													
1A TILLSYN I UTFÖRS:													
1B .NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INDM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.													
1C .SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS.													
1D .EFTER UTBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK													
1E FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER.													
707050	01	.AKANLÅDA K M FÄSTE	--	-	-	-	<1500ST	ME	CVA	UFS 37-707-2003		SE TEXTRADER	
*	02	M4803-021119		-	1	-		KOMP	JA37	TILLSYN 1			
	03	SAAB -1787170-10-2											
*	04	1787170-101					1500ST	ME		UFS 37-707-2003			
	05							KOMP		TILLSYN 2	TS2		
	06												
	07						3000ST	ME		UFS 37-707-2003			
	08							KOMP		TILLSYN 3	TS3		
	09												
	10						6000ST	ME		U-FÖRESKRIFT			
	11							CVA		KONTRÖLL: LIVSLÄNGDS-	KTR		
	12									BEDÖMNING			
	13												
	14						1MÅN	ME		UFS 37-707-2003		INSATSKLAR	
	15							KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ1		
	16												
*	17						12MÅN	ME		UFS 37-707-2003		INSATSKLAR I	
	18							KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ2	TORRLUFT	
-----													
707055	01	.ELAVFYRINGSÖN	UE	-	-	-	<1500ST	ME	CVA	UFS 37-707-2003		SE TEXTRADER	
*	02	F7415-000116		-	1	-		KOMP	JA37	TILLSYN 1		ADRESS 707050	
	03	ÖERL1-WW 2 0 380 U											
	04						1500ST	ME		UFS 37-707-2003		UPPFÖLJNING PÅ	
	05							KOMP		TILLSYN 2	TS2	ÖVERORDNAD	
	06											ENHET	
	07						3000ST	ME		UFS 37-707-2003			
	08							KOMP		TILLSYN 3	TS3		

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
* 1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
707060	01	..DÄMPARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-707-2003		
	02	F6400-064987		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301884-10-2											
	04	9301884-102											
	05												
	06												
	07						60MÅN		ME	-	TUA 37-707-14010		TOTALTID 5ÅR
	* 08								CVM	-	ÖVERSYN: REVISIONSBE-	0	SE TEXTRAD
	09										SIKTNING.BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11								ME	-	TUA 37-707-14010		
	12						VB		CVM	-	REPARATION		
	13												
	14								ME	-	TUA 37-707-14010		
	15						60MÅN		CVM	-	FÖRVARING: REVISIONS-	F0	
	16										BESIKTNING		
-----													
707065	01	..ELDRÖR MED KOLVRING	UE	-	-	-	2600ST	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4803-021159		-	1	-			CVA	-	KONTROLL	KTR	
	03	SAAB -1793115-10-1											
-----													
* 1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
707070	01	..LADD-DON	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-707-2509		
	02	F6400-064607		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301903-10-1											
	04	9301903-101											
	05												
	06												
	07						60MÅN		ME	-	TUA 37-707-14011		TOTALTID 5ÅR
	08								CVM	-	ÖVERSYN: REVISIONSBE-	0	
	09										SIKTNING.BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11								ME	-	TUA 37-707-14011		
	12						VB		CVM	-	REPARATION		
	13												
	14								ME	-	TUA 37-707-14011		
	15						60MÅN		CVM	-	FÖRVARING: REVISIONS-	F0	
	16										BESIKTNING		
-----													
* 1A UTGÅR NÄR TOMÄ 37-707-Å5356 ÄR INFÖRD.													
707080	01	..LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-707-2503		TOM 344 STD
	02	F6400-064862		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(302-363)
	03	SAAB -8429002-10-1											
	04	8429002-101											
	05	(S02-005)											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-072427					EFGH		BE	-	UFS 37-8068-3316		
	08								KOMP	-	IPK		
	09												
	10						VB		ME	-	UFA 37-707-4003		
	11								FVST	JA37	REPARATION		
-----													
* 1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-707-Å5356 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 363.													
707081	01	..LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-707-2503		FROM 364 STD
	02	F6400-072427		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(364-)
	03	SAAB -9301842-15-2											
	04	9301842-152							BE	-	UFS 37-8068-3316		
	05	(S02-005)							KOMP	-	IPK		
	06												
	07								ME	-	UFA 37-707-4003		
	08						VB		FVST	JA37	REPARATION		

Se 2

1986-01-13

Sida 14

Adress	Rad	Materiell identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
707085	01	MAGNETYEN IL	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-707-2504		
	02	F6400-0458-2		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002108-10-1											
	04	8002008-10											
	05	(S02-026)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-702-2004		
	07								KOMP	-	PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELÄ S02-018		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-707-4004		
	11								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR		
	12												
707090*	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-707-2505		
	02	F6400-050014		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930155-10-2											
	04	9301555-10											
	05						EFGH		BE		UFS 37-702-2004		
	06								KOMP	-	PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELÄ S02-018		
	07												
	08												
	09						1350TIM		ME		UFA 37-707-4005		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RING- AR SMÖRJNING	TS	
	11												
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA 37-707-4005		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR SMÖRJNING	FÖ	
	15												
	16												
707095	01	KABLAGE 93	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-707-2501		
*****	02	F6400-064518		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1779110-10-3											
	04						1700TIM		ME			UPPFÖLJNING PÅ	
	05								FVST	-	KASSATION	KA	ÖVERORDNAD ME