

1990-08-03

Sida 1(13)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhBV/G Saveborn	R Askenbom /S Hjulström	Se 1	UFS 37-00-1978G 1)

JA37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37 00-1978H
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
70	Beväpningsinstallation	701005
701	Beväpningsbalkar med fall- mekanismer	701005
703	Robothjälpapparater	703005
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar	705005
o	Raketkapsel	705005
707	Akaninstallation	707005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunder-
håll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel,
se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-
tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider
och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen
ändras till kortare intervall för
gångtidsbundna enheter gäller följande
generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

- 1) Underhållsintervall och underhållsåtgärder samt
adressnr har ändrats.
Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har
markerats med asterisk under adress och framför aktuell
rad.
Adress 707024, 707029, 707035, 707040, 707045, 707080 och
707095 har utgått.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

För balkar/lavetter/skenor, som inte avses brukas och som torrluftförvaras på krigsbas (motsv), gäller att man kortvarigt får ta dessa i bruk under t ex en KFÖ och därefter, efter återställande åtgärder, åter torrluftförvara dem utan att den ursprungliga förvaringsintervallen bryts.

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				4	5	6						7	
		01 BEVÄPNINGSINSTALLATION											
		02 =====											
		03 BEVÄPNINGSBALKAR MED FÄLLMEKANISMER											
		04 -----											
701005	01	BALK C7	--	-	-	-				FFVAA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	02	M4840-073110			-	1	-						
	03	SAAB -1766110-10-1											
	04	1766110-101											
		01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-701-Å5193 ÄR INFÖRD.											
701010	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-045975			-	1	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-2								310			
	04	8114000-102	ALTFBET:				VB		BE		SKI		
	05	(S01-028)	F6400-071998						KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING		
	06										AV KRUTPATRON		
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI	BY	
	09								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON		
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN
	12								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	13										SLITNING.BYTE AV O-RING-		
	14										AR OCH TÄTNINGAR.SMÖRJ-		
	15										NING		
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	18								FFVAA		REPARATION		
	19												
	20						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006	FÖ	
	21								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING		
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å5193.											
701011	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-071998			-	1	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3								310			
	04	8114000-103					VB		BE		SKI		
	05	(S01-028)							KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING		
	06										AV KRUTPATRON		
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI	BY	
	09								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON		
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN
	12								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	13										SLITNING.BYTE AV O-		
	14										RINGAR OCH TÄTNINGAR		
	15										SMÖRJNING		
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	18								FFVAA		REPARATION		
	19												
	20						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006	FÖ	
	21								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE		
	22										AV O-RINGAR		
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
		02 FÖRRÅDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS											
		03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).											
		04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.											
701015	01	ELKRUTPATRON	--	-	-	-	30MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KA	TID I DRIFT
	02	M4702-253402			-	2	-		FFVAA		KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T500C											ÖVERORDNAD
	04	9301949-001					48MÅN		ME	---			ENHET
	05								FFVAA		SE TEXTRADER		

1990-08-03

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
701025	01	BALK VÄNSTER	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	02	F6400-063164		-	1	-							
	03	SAAB -1761750-10-3											
	04	1766750-113											
	05												
	06	S7											
701026	01	BALK HÖGER	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
	02	F6400-063165		-	1	-							
	03	SAAB -1761750-10-4											
	04	1766750-114											
	05												
	06	S7											
01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-701-Å5193 ÄR INFÖRD.													
701030	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-045175		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -811-000-10-2								310			
	04	8114000-112	ALTFBET:				VB		BE		SKI		
	05	(S01-029, 30)	F6400-071998						KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI	BY	
	09								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON		
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN
	12								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV O-RING- AR OCH TÄTNINGAR.SMÖRJ- NING		
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	18								FFVAA		REPARATION		
	19												
	20						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006	FÖ	
	21								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING AV O-RINGAR		
01 INFÖRS G NOM TOMÄ 37-701-Å5193.													
701031	01	FÄLLMEKANISM	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-701-2501		
	02	F6400-071198		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -811-000-10-3								310			
	04	8114000-113					VB		BE		SKI		
	05	(S01-028)							KOMP		RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	06												
	07												
	08						30MÅN		BE		SKI	BY	
	09								KOMP		BYTE AV KRUTPATRON		
	10												
	11						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006	TS	TOTALTID 60MÅN
	12								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR SMÖRJNING		
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-701-4006		
	18								FFVAA		REPARATION		
	19												
	20						60MÅN		ME		UFA 37-701-4006	FÖ	
	21								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING.BYTE AV O-RINGAR		
	22												
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
02 FÖRRÅDSTID UTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS													
03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).													
04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTID UTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.													
701035	01	ELKRUTPATRON	--	-	-	-	30MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KA	TID I DRIFT
	02	M4702-253402		-	2	-			FFVAA		KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ
	03	NORAT-T50(C											ÖVERORDNAD
	04	9301949-001					48MÅN		ME	---			ENHET
	05								FFVAA		SE TEXTRADER		

1990-08-03

Sida 5

[illegible]

1990-08-03

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i fred krig
				4	5	6								
				7	8	9								
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
02 FÖRRÅDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS														
03 FÖR FÄLLNING AV 15 QVNB 71 (M4550-121000).														
04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.														
701060	01	ELKRUTPATRON	--	-	-	-	30MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KA	TID I DRIFT	
	02	M4702-253 .02		-	2	-			FFVAA		KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ	
	03	NORAT-T50 JC											ÖVERORDNAD	
	04	9301949-0 JJ					48MÅN		ME	---			ENHET	
	05								FFVAA		SE TEXTRADER			
01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-701-A5344 ÄR INFÖRD.														
701070	01	ANSLUTNING 55-POL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 850-4004			
	02	M1834-117C20		-	2	-			FVST	210	REPARATION			
	03	RUBE -200: 22C												
	04	6126735-0 JJ					ALTFBET:							
	05						M1834-175010							
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-A5344.														
701071	01	ANSLUTNING 55-POL	--	-	-	-	VB		ME	FFVAA	UFA 850-4004			
	02	M1834-175010		-	2	-			FVST	210	REPARATION			
	03	RUBE -200: 29D												
	04	6127735-0 C												
701075	01	RBBALK R71	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	02	M4840-087 C 10		-	1	-								
	03	SAAB -176: 200-10-3												
	04	1764200-1C3												
701080	01	BALKKROPI	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-701-2005			
	02	F6400-052F 87		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -178: 500-10-1								210				
	04	1783500-1C1					60MÅN		ME		UFA 37-701-4001	TS		
	05								FVST		TILLSYN: RENGÖRING			
	06	R7					VB		ME		UFA 37-701-4001			
	07								FVST		REPARATION			
	08													
01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-701-A5344 ÄR INFÖRD.														
701085	01	ANSLUTNING 55-POL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 850-4004			
	02	M1834-117C 20		-	1	-			FVST	210	REPARATION			
	03	RUBE -200: 22C												
	04	6126735-0C 1					ALTFBET:							
	05						M1834-175010							
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-A5344.														
701086	01	ANSLUTNING 55-POL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 850-4004			
	02	M1834-175010		-	1	-			FVST	210	REPARATION			
	03	RUBE -200: 29D												
	04	6127735-0C0												
701090	01	RBBALK R71	--	-	-	-	---	---	---	FFVAA	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
	02	M4840-087C 10		-	1	-								
	03	SAAB -1764200-10-4												
	04	1764200-1C4												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst		DIDAS	
				4	5	6			Åtgärd av i	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				7	8	9			fred	krig			
701095	01	.BALKKRÖPP	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-701-2005		
	02	F6400-052588		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783500-10-2					60MÅN		ME	210	UFA 37-701-4001	TS	
	04	1783500-102							FVST		TILLSYN:RENGÖRING		
	05												
	06	R7					VB		ME		UFA 37-701-4001		
	07								FVST		REPARATION		
	08												

	01	UTGÅR NÅR TOMÄ 37-701-Å5344 ÄR INFÖRD.											
701100	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 850-4004		
	02	M1834-117020		-	1	-			FVST	210	REPARATION		
	03	RUBE -200322C											
	04	6126735-001					ALTFBET:						
	05						M1834-175010						

	01	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-701-Å5344.											
701101	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFA 850-4004		
	02	M1834-175010		-	1	-			FVST	210	REPARATION		
	03	RUBE -200329D											
	04	6127735-040											

	01	ROBOTHJÄLPAPPARATER											
	02	-----											
	03												
	04	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-702-Å5176 PÅ FPL 301-315.											
703005	01	ANPASSNENHET ANP71	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-703-2504		
	02	F6400-060351		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9302046-15-1								210			
	04	9302046-151					EFGH		BE	310	UFS 37-8068-3315		
	05	(S23-007)					F6400-073537		KOMP		IPK		
	06												
	* 07						VB		ME 1)		UFA 37-703-4005	1)REGIONALT UH	
	* 08								FVST		REPARATION	F4 ELLER F6	
	09												
	10						VB		ME		TUA 37-703-14005		
	11								FFVAA		REPARATION		

703010	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA		SE	
	02	M9999-905900		-	8	-			FFVAA	310	REPARATION	UFS 37-00-1998	
	03	-											

703011	01	ANPASSN ENHET ANP71	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-703-2504		
	02	F6400-073537		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9302046-15-2								210			
	04	9302046-152					EFGH		BE	310	UFS 37-8068-3315		
	05								KOMP		IPK		
	06	(S23-007)											
	* 07						VB		ME 1)		UFA 37-703-4005	1)REGIONALT UH	
	* 08								FVST		REPARATION	F4 ELLER F6	
	09												
	10						VB		ME		TUA 37-703-14005		
	11								FFVAA		REPARATION		

703012	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA		SE	
	02	M9999-905900		-	8	-			FFVAA	310	REPARATION	UFS 37-00-1998	
	03	-											

1990-08-03

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-702-A5241 ÄR INFÖRD.													
703015	01	ANPASSNINGEN IET ANPC	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-703-2505			
	02	F6400-063151		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9302068-15-1							210				
	04	9302068-151					EFGH	BE	310	UFS 37-8068-3315			
	05	(S13-007)						KOMP		IPK			
	06												
	* 07						VB	ME 1)		UFA 37-703-4006			1) REGIONALT UH
	* 08							FVST		REPARATION			F4 ELLER F6
	09												
	10						VB	ME		TUA 37-703-14006			
	11							FFVAA		REPARATION			

703020	01	SUBUTBYT SENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE
	02	M9999-905100		-	19	-			FFVAA 310	REPARATION			UFS 37-00-1998
	03	-											

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-702-A5241 PÅ FPL MED TILLVERKNINGSNUMMER TOM 343.													
703025	01	ANPASSNINGEN IET ANPC	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-703-2505			
	02	F6400-07159		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9302068-15-2							210				
	04	9302068-12					EFGH	BE	310	UFS 37-8068-3315			
	05	(S13-007)						KOMP		IPK			
	06												
	* 07						VB	ME 1)		UFA 37-703-4006			1) REGIONALT UH
	* 08							FVST		REPARATION			F4 ELLER F6
	09												
	10						VB	ME		TUA 37-703-14006			
	11							FFVAA		REPARATION			

703030	01	SUBUTBYT SENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE
	02	M9999-905100		-	19	-			FFVAA 310	REPARATION			UFS 37-00-1998
	03	-											

01 BEVÄPNINGSKÄRRETT OCH SKENOR													
02 -----													
704005	01	RAKETSKEJ	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	SK I			
	02	F6400-07234		-	ERF	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -157340-10-4							210				
	04	1570340-104					VB	ME		UFA 37-704-4006			
	05							FVST		REPARATION			

01 FÖR LÄVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:													
02 TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPL MONTERAD ELLER INTE.													
03 TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.													
704025	01	LÄVETT RB74	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	SK I			SE TEXTRADER
	02	M4840-17410		-	ERF	-		KOMP	100	HÄNGNING, NEDTAGNING			
	03	SAAB -9302878-10-1							310				
	04	9301878-101					VB	BE		SK I			
	05							KOMP		RENGÖRING, SMÖRJNING AV SKENA			
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						50TIM	ME		U-FÖRESKRIFT			TOTALTID 6ÅR
	12						ALT	FFVAA		TILLSYN: PRESTANDAMÄTNING			
	13						36MÅN			KONTROLL, SMÖRJNING, KYL-			
	14									GASINSTALLATIONSKONTROLL			
	15												
	16						VB	ME		TUA 37-704-14020			
	17							FFVAA		REPARATION			
	18												
	19						72MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT			TORRLUFT-
	20							FFVAA		FÖRVARING: PRESTANDAMÄTNING, KONTROLL, SMÖRJNING,			FÖRVARING
	21									KYL GASINSTALLATIONSKONTROLL.			
	22												
	23												

1990-08-03

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst		DIDAS	
				4	5	6			Åtgärd av i	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				7	8	9			fred	krig			
704030	01	LAVETTELNIKENH RB74	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TUA 37-704-14020		
	02	F6400-069620		-	1	-			FFVAA	310	REPARATION		
	03	SAAB -9301869-15-1											
	04	9301869-151											
704031	01	GASFLASKA 2,27L	UE	-	-	-			BE	FFVAL	SKI		
	02	F6400-074863		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9305908-501											
	* 04	9305908-501					VB		BE		UFA 37-970-2002		
	* 05								KOMP		KONTROLL/FYLLNING		
	06												
	07						60MÅN	60MÅN	ME		TUA 37-704-14021		TOTALTID 60MÅN
	* 08								FFVAL		ÖVERSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		TUA 37-704-14021		
	* 11								FFVAL		REPARATION		
704032	01	ADAPTER RB24J	--	-	-	-	50TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		UPPFÖLJS PÅ
*****	02	F5686-000206		-	1	-	ALT		FFVAA		TILLSYN		ÖVERORDNAD ME
	03	VARO -110D375					36MÅN						
01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:													
02 TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.													
03 TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.													
04													
05 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: FÖR DE ENHETER SOM ÖVERSKRIDIT DET NYA INTERVALLET (1ÅR) SKALL TILLSYN VIDTAS VID													
06 FÖRSTA LÄMPLIGA TILLFÄLLE, DOCK SENAST 50TIM ALT 3ÅR EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN.													
704033	01	ÖVNINGS LAVETT RB 74	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-174510		-	ERF	-			KOMP	100	HÄNGNING, NEDTAGNING		
	03									310			
	04						VB		BE		SKI		
	05								KOMP		RENGÖRING, SMÖRJNING AV		
	06										SKENA		
	07												
	08						12MÅN		ME		UFA 37-704-4020		
	09								FVST		TILLSYN: PROVNING, ELFUNK-		
	10										TION, KONTROLL, SMÖRJNING		
	11										KONTROLL KYLGASSYSTEM.		
	12												
	13						50TIM		ME		U-FÖRESKRIFT		TOTALTID 6ÅR
	14						ALT		FFVAA		TILLSYN: PRESTANDAMÄTNING		
	15						36MÅN				KONTROLL, SMÖRJNING, KYL-		
	16										GASINSTALLATIONS KONTROLL		
	17												
	18						VB		ME		TUA 37-704-14020		
	19								FFVAA		REPARATION		
704034	01	LAVETTELNIKENH RB74	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TUA 37-704-14020		
	02	F6400-069620		-	1	-			FFVAA	310	REPARATION		
	03	SAAB -9301869-15-1											
	04	9301869-151											
704035	01	GASFLASKA 2,27L	UE	-	-	-			BE	FFVAL	SKI		
	02	F6400-074863		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9305908-501											
	* 04	9305908-501					VB		BE		UFS 37-970-2002		
	* 05								KOMP		KONTROLL/FYLLNING		
	06												
	07						60MÅN	60MÅN	ME		TUA 37-704-14021		TOTALTID 60MÅN
	* 08								FFVAL		ÖVERSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		TUA 37-704-14021		
	* 11								FFVAL		REPARATION		
704036	01	ADAPTER RB24J	--	-	-	-	50TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		UPPFÖLJS PÅ
*****	02	F5686-000206		-	1	-	ALT		FFVAA		TILLSYN		ÖVERORDNAD ME
	03	VARO -110D375					36MÅN						

1990-08-03

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6					7		
		01 BEVÄPNINGSKAPSLAR											
		02 -----											
		03 RAKETKAPSEL											
		04 -----											
705005	01	RAKKAPS70	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	SKI			
	02	M4411-123100		-	ERF	-		KOMP	100	BYTE			
	03	B0F -100:836							310				
	04	9300629-011					EFTER	ME		UFA 37-705-4004			
	05						UPPDRA	KOMP		TILLSYN:RENGÖRING.PROV-			
	06									NING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-705-4004			
	09							FFVAA		REPARATION			
705015	01	ÖVNRAKKAPS70	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	SKI			
	02	M4415-123100		-	ERF	-		KOMP		BYTE			
	03	B0F -100:201											
	04						EFTER	ME		UFA 37-705-4004			
	05						UPPDRA	KOMP		TILLSYN:RENGÖRING.PROV-			
	06									NING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-705-4004			
	09							FFVAA		REPARATION			
705025	01	BLIND RAKKAPS70	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	SKI			
	02	M4954-111:30		-	ERF	-		KOMP		BYTE			
	03	B0F -100:198											
	04						VB	ME		UFA 37-705-4004			
	05							KOMP		TILLSYN:RENGÖRING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-705-4004			
	08							FFVAA		REPARATION			
	01	AKANINSTALLATION											
	02	-----											
	03												
	04	SE TOMT :7-00-25 BETRÄFFANDE AKANSKJUTNINGENS INVERKAN PÅ FPLSKROVETS LIVSLÄNGDSGRÄNS.											
707005	01	AKANINSTALLATION	--	-	-	-	*) ---	ME			LB	*)SE TEXTRAD	
	02	M5899-370:86		-	ERF	-		FVST		LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING			
	03	DIDAS-220(664-680											
707010	01	AKVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2502			
	02	F6400-071285		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301558-10-3							210				
	04	9301558-1C3											
	05						1800TIM	ME		UFA 37-707-4002	TS		
	06							FVST		TILLSYN:RENGÖRING.SMÖRJ-			
	07									NING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-707-4002			
	10							FVST		REPARATION			
707015	01	TRYCKVÄGÅMPARE	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2506			
	02	F6400-065487		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1785670-10-2											
	04	1785670-1C2					4000ST	ME		F6400-065487-U01	TS	ST=SKOTT	
	05							FFVAA		REPARATION			
707020	01	AKVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2502			
	02	F6400-071286		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301546-10-2							210				
	04	9301546-1C2					1800TIM	ME		UFA 37-707-4007	TS		
	05							FVST		TILLSYN:RENGÖRING.SMÖRJ-			
	06									NING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-707-4007			
	09							FVST		REPARATION			

1990-08-03

Sida 11

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
707025*	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2507		
	* 02	F6400-071485		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1777000-10-5								310			
	04	1777000-105					900TIM		ME		TUA 37-707-14008	TS	
	05								FFVAA		TILLSYN:RENGÖRING		
	06	AKANBOX											
	07						VB		ME		F6400-070929-U01		
	08								FFVAA		REPARATION		
707030*	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2507		
	* 02	F6400-071486		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1777000-10-6								310			
	04	1777000-106					900TIM		ME		TUA 37-707-14008	TS	
	05								FFVAA		TILLSYN:RENGÖRING		
	06	AKANBOX											
	07						VB		ME		F6400-070929-U01		
	08								FFVAA		REPARATION		
707036	01	.AKANBOX	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	SKI		(316-)
*****	02	F6400-073616		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1786001-10-3											
	04	1786001-103					B		BE		SKI		
	05								KOMP		RENGÖRING.SMÖRJNING		
	06										STYRTAPPAR		
	07												
	08						1)		BE		UFS 37-707-2007		1) I SAMBAND
	09								KOMP		KONTROLL		MED TS1, TS2
	10												ELLER TS3
	11												
	12						FGH		ME		UFS 37-707-2001		
	13								FVST		ELFUNKTIONSPROV		
707041	01	.AKANBOX	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	SKI		(301-315)
*****	02	F6400-073617		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1770400-10-3											
	04	1770400-103					B		BE		SKI		
	05								KOMP		RENGÖRING.SMÖRJNING		
	06										STYRTAPPAR.		
	07												
	08						1)		BE		UFS 37-707-2007		1) I SAMBAND
	09								KOMP		KONTROLL		MED TS1, TS2
	10												ELLER TS3
	11												
	12						FGH		ME		UFS 37-707-2001		
	13								FVST		ELFUNKTIONSPROV.		
707046	01	.KABLAGE	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2508		
	02	F6400-074438		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1790091-10-2											
	04						H		ME		---	KA	UPPFÖLJNING PÅ
	05								FVST		KASSATION		ÖVERORDNAD ME

1990-08-03

Sida 12

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst		DIDAS	
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
01 TILLSYN 1 UTFÖRS:													
02 .NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.													
03 .SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS.													
04 .EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK													
05 FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER.													
* 06 SENAST 15MÅN EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN PÅ FPL-MONTERAD AKAN SOM EJ DELTAGIT I SKJUTNING.													
707050	01	..AKANLÅDA,K M FÄSTE	--	-	-	-	<1500ST		ME	FFVAA	UFS 37-707-2003		SE TEXTRADER
	02	M4803-021149		-	1	-			KOMP	210	TILLSYN 1		
	03	SAAB -1787170-10-2											
	04	1787170-112					1500ST		ME		UFS 37-707-2003	TS2	
	05								KOMP		TILLSYN 2		
	06												
	07						3000ST		ME		UFS 37-707-2003	TS3	
	08								KOMP		TILLSYN 3		
	09												
	10						6000ST		ME		U-FÖRESKRIFT	KTR	
	11								FFVAA		KONTROLL: LIVSLÄNGDS- BEDÖMNING		
	12												
	13												
	14						45DYGN		ME		UFS 37-707-2003	FÖ1	INSATSKLAR
	15								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	16												
	17						12MÅN		ME		UFS 37-707-2003	FÖ2	INSATSKLAR I
	18								KOMP		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT
707055	01	...ELAVFYRINGSÖDN	UE	-	-	-	<1500ST ---		ME	FFVAA	UFS 37-707-2003		SE TEXTRADER
	02	F7415-000 86		-	1	-			KOMP	210	TILLSYN 1		ADRESS 707050
	03	QERL1-WW 70 380 U											
	04						1500ST		ME		UFS 37-707-2003	TS2	UPPFÖLJNING PÅ
	05								KOMP		TILLSYN 2		ÖVERORDNAD
	06												ENHET
	07						3000ST		ME		UFS 37-707-2003	TS3	
	08								KOMP		TILLSYN 3		
707060	01	...DÄMPARI	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-707-2003		
	02	F6400-064187		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930 884-10-2											
	04	9301884-112					120MÅN		ME		TUA 37-707-14010	TS	TOTALTID 10ÅR
	05								FFVAL		TILLSYN, BYTE AV O-RINGAR		
	06												
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-707-14010		
	09								FFVAL		REPARATION		
	10												
	11						120MÅN		ME		TUA 37-707-14010	FÖ	
	12								FFVAL		FÖRVARING: TILLSYN		
707065	01	..ELDRÖR IED KOLYRING	--	-	-	-	2600ST ---		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KTR	
	02	M4803-021 59		-	1	-			FFVAA	-	KONTROLL: LIVSLÄNGDS- BEDÖMNING		
	03	SAAB -1791115-10-1											
707070	01	..LADD-DÖP	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-707-2509		
	02	F6400-064107		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930 903-10-1											
	04	9301903-101					120MÅN		ME		TUA 37-707-14011	TS	TOTALTID 10ÅR
	05								FFVAL		TILLSYN, BYTE AV O-RINGAR		
	06												
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-707-14011		
	09								FFVAL		REPARATION		
	10												
	11						120MÅN		ME		TUA 37-707-14011	FÖ	
	12								FFVAL		FÖRVARING: TILLSYN		
707081	01	..LIKRIKTAPE	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-707-2503		
	02	F6400-072427		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301842-15-2								210			
	04	9301842-152					EFGH		BE		UFS 37-8068-3315		
	05	(S02-005)							KOMP		IPK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-707-4003		
	08								FVST		REPARATION		

1990-08-03

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring	Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				4	5	6						7	
707085	01	.MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2504			
	02	F6400-045822		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002008-10-1					FGH	BE		UFS 37-702-2004			
	04	8002008-101						KOMP		PROVAS VID KONTROLL AV			
	05	(S02-026)								TIDRELÄ S02-018			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-707-4004			
	09							FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR			

707090	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-707-2505			
	02	F6400-050004		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301555-10-2					FGH	BE		UFS 37-702-2004			
	04	9301555-102						KOMP		PROVAS VID KONTROLL AV			
	05									TIDRELÄ S02-018			
	06												
	07												
	08						1800TIM	ME		UFA 37-707-4005	TS		
	09							FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RING-			
	10									AR.SMÖRJNING			
	11												
	12						120MÅN	ME		UFA 37-707-4005	FÖ		
	13							FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-			
	14									RINGAR.SMÖRJNING			

707096	01	.KABLAG 98	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-707-2501			
	02	F6400-074985		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1779510-10-5											
	04						H	ME		---		UPPFÖLJNING PÅ	
	05							FVST		KASSATION		ÖVERORDNAD ME	