

1991-09-06

Gäller: Flygvapnet  
Särskilda uppgifter:

Äldre TO-beteckning:  
UFS 37-00-1978J:1  
(U 425/91)

**FPL JA37**

**M5800-370051**

## Underhållsplan Materiel

### Grupp 70. Beväpningsinstallation. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

<sup>1)</sup> Makulera adress 707025 och 707030 i UFS FPL 37 00-1978J.  
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda  
adresser samt :1 på Innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/S Blomqvist

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TFSUB

**Sida 2**

| Adress | Rad  | Materie identifiering | Ue | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg. på                  | CV     | TO/Föreskrift              | Uh-kod<br>DIDAS | Anteckning |
|--------|------|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|--------------------------|--------|----------------------------|-----------------|------------|
|        |      |                       |    | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing | Åtgärd av i<br>fred krig | Åtgärd | Arbetsvolym<br>(Mantimmar) |                 |            |
|        |      |                       |    | 4               | 5 | 6 |                     |                |                          |        |                            | 7               |            |
| 707025 | 01   | LÅSHUS                | UE | -               | - | - | ---                 |                | BE                       | FFVAA  | UFS 37-707-2507            |                 |            |
|        | 02   | F6400-071 85          |    | -               | 1 | - |                     |                | KOMP                     | 100    | BYTE                       |                 |            |
|        | 03   | SAAB -177 000-10-5    |    |                 |   |   |                     |                |                          |        |                            |                 |            |
|        | * 04 | 1777000-115           |    |                 |   |   | GH                  |                | ME                       |        | TUA 37-707-14008           |                 |            |
|        | 05   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FFVAA                    |        | TILLSYN                    |                 |            |
|        | 06   | AKANBOX               |    |                 |   |   | VB                  |                |                          |        |                            |                 |            |
|        | 07   |                       |    |                 |   |   |                     |                | ME                       |        | F6400-070929-U01           |                 |            |
|        | 08   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FFVAA                    | 310    | REPARATION                 |                 |            |
| -----  |      |                       |    |                 |   |   |                     |                |                          |        |                            |                 |            |
| 707030 | 01   | LÅSHUS                | UE | -               | - | - | ---                 |                | BE                       | FFVAA  | UFS 37-707-2507            |                 |            |
|        | 02   | F6400-071 86          |    | -               | 1 | - |                     |                | KOMP                     | 100    | BYTE                       |                 |            |
|        | 03   | SAAB -177 000-10-6    |    |                 |   |   |                     |                |                          |        |                            |                 |            |
|        | * 04 | 1777000-116           |    |                 |   |   | GH                  |                | ME                       |        | TUA 37-707-14008           |                 |            |
|        | 05   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FFVAA                    |        | TILLSYN                    |                 |            |
|        | 06   | AKANBOX               |    |                 |   |   | VB                  |                |                          |        |                            |                 |            |
|        | 07   |                       |    |                 |   |   |                     |                | ME                       |        | F6400-070929-U01           |                 |            |
|        | 08   |                       |    |                 |   |   |                     |                | FFVAA                    | 310    | REPARATION                 |                 |            |