

UPPHÄVD

1996-01-26

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Grupp 70. Beväpningsinstallation. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2

UPPHÄVD

UPPHÄVD

¹⁾ Makulera adress 701085 005 och 701100 005 i UFS FPL 37 00-1978L.
Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/ S Blomqvist

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-206793
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1996-01-26

Sida 2

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppl	4	5	6				7		
010	01 .BALKKRÖPP	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 701-2005			
05	02 F6400-052587	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB - 1783500-10-1	IUF									
	04 1783500-101	K-REP: 210				FGH	ME	UFS FPL 37 701-2008			
	*05						KOMP	KONTROLL, SMÖRJNING			
	06 R7										
	*07					DEFGH	ME	UFS FPL 37 00-2007			
	08						KOMP	SMÖRJNING STOMANSLUTNINGSDON			
	09										
	10					VB	ME	UFA FPL 37 701-4001			
	11						FVST	REPARATION			

'01100	01 .BALKKRÖPP	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 701-2005		
05	02 F6400-052588	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB - 1783500-10-2	IUF								
	04 1783500-102	K-REP: 210				FGH	ME	UFS FPL 37 701-2008		
	*05						KOMP	KONTROLL, SMÖRJNING		
	06 R7									
	*07					DEFGH	ME	UFS FPL 37 00-2007		
	*08						KOMP	SMÖRJNING STOMANSLUTNINGSDON		
	09									
	10					VB	ME	UFA FPL 37 701-4001		
	11						FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD