

1996-02-09

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 70. Bevärningsinstallation. Ändring/Tillägg**

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Adress 703030 har tillkommit. Makulera adress 703025 i UFS FPL 37 00-1978L.
Inför "Se:2" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :2 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/ S Blomqvist

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-206797
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1996-02-09

Sida 2

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifisering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			4	5	6						

01 UTGÅR VID INFÖRANDE AV MODPAKET D.

030	01 ANPASSNENHET ANPC	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 703-2505			
	02 F6400-071759	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9302068-15-2	IUF					BE	UFS FPL 37 8068-3315			
	04 9302068-152	K-REP: 210 310				EFGH	KOMP	IPK BEV			
	05 (S13-007)										
	06										
	07					VB	ME 1)	UFA FPL 37 703-4006			1) REGIONALT UH
	08						FVST	REPARATION			F4 ELLER F17
	09										
	10					VB	ME	TUA FPL 37 703-14006			
	11						FFVAA	REPARATION			

01 TILLKOMMER VID INFÖRANDE AV MODPAKET D.

'03030	01 ANP37	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 703-2507			
	02 F6400-081490	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
*****	03 SAAB -8327 000-111						BE	UFS FPL 37 8068-3315			
	04 8327000-111	K-REP: 210 310				EFGH	KOMP	IPK BEV			
	05 (S01-050)										
	06										
	07					12MÅN	BE	UFA FPL 37 703-XXXX			
	08						KOMP	BATTERIBYTE			
	09										
	10					VB	ME 1)	UFA FPL 37 703-XXXX			1) REGIONALT UH
	11						FVST	REPARATION			F4 ELLER F17

UPPHÄVD

UPPHÄVD